LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts



TRUCK - MAIN CATALOGUE
LKW - HAUPTKATALOG

2007

LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

TRUCK - MAIN CATALOGUE
LKW - HAUPTKATALOG
2007

Arthur Langenhan GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Kraftfahrzeug-Ersatzteile

Sassmicker Hammer 16
57462 Olpe
Germany

Tel.: +49 (2761) 93 76 - 0
Fax: +49 (2761) 93 76 - 44

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 040018

www.laso.de | info@laso.de

Quality Spare Parts For Commercial Vehicles
Qualitäts-Ersatzteile für Nutzfahrzeuge

DAF 7 – 14

DAIMLERCHRYSLER

Mercedes-Benz Commercial Vehicles / Nutzfahrzeuge
Evobus 15 – 166

Iveco 167 – 178

KHD (Deutz) 179 – 184

MAN 185 – 230

Renault / Mack 231 – 240

Scania 241 – 264

Steyr–Daimler–Puch 265 – 266

Thermo King 267 – 268


Volvo / Volvo Penta 269 – 303

Cross Reference List / Umschlüsselungsliste 305 – 314

LASO Numbers / LASO Nummern 315 – 317

High Precision
Automotive Spare Parts

LASO – traditional innovative



Our tradition of providing a wide range of high quality products and services dates back to 1919, when August K. Langenhan began making lathe machined parts. The founders formula of success was precise manual work, enormous diligence and entrepreneurial foresight, which is still our obligation and responsibility. Since 1965 the LASO spare parts for passenger cars, commercial vehicles, busses and industrial engines are well established on the aftermarket worldwide. First-rate materials and workmanship make our products indistinguishable from the original parts. Frankly, we couldn't imagine doing it any other way. Nor would our customers settle for less: high-profile automotive producers who set extremely high standards of branded quality, from A for Audi to V for Volvo.



LASO – Traditionell innovativ



Mit solidem handwerklichem Können, enormen Fleiß und unternehmerischer Weitsicht, begann 1919 August K. Langenhan mit seiner Drehteilefertigung. Diese Erfolgsformel des Gründers ist uns heute und auch in Zukunft Verpflichtung und Verantwortung in einem anspruchsvollem Markt. Vor über 40 Jahren etablierten sich LASO-Produkte kontinuierlich im weltweiten Kfz-Ersatzteilmarkt für PKW, LKW, Busse, sowie auch in den Bereichen Industriemaschinen- und Sonderaggregaten. Durch die Verwendung ausschließlich erstklassiger Werkstoffe, hochpräziser Fertigung und der anerkannten LASO-Qualitätssicherung mit modernsten und ständig weiterentwickelten Prüf- und Meßmethoden fertigen wir Ersatzteile, für die der Begriff „Ersatz“ im Grunde nicht mehr passt. Schließlich fertigen wir Ersatzteile mit höchstem Anspruch in Sachen Markenqualität — von A wie Audi bis V wie Volvo.






High Precision
Automotive Spare Parts

Computer technology and precise manual work



The available know-how and technology that we possess (the latest development) enable us to create a solid basis for the present and the future product development. We are using extensive operation of CAD (Computer Aided Design), CAE (Computer Aided Engineering) and CAM (Computer Aided Manufacturing) -applications for digital product definition and simulation. This is the best possibility to integrate human, tools, methods and resources, and is the basis of our high precision production.

Efficient precise production

Our CNC (Computer Numerical Controlled) -fleet of machines – horizontal and vertical machining centers – allows an efficiently and fast production even of complicated parts. All our CNC machines are computer-aided programmed and connected to the central computer. Thanks to the most advanced technology we own, we are able to produce our own tools. And this is a power we possess.

LASO quality control



A service with a high priority. The quality assurance department is using the modern test and measurement methods, for instance, CAQ (Computer Aided Quality Assurance). Precision, constant monitoring of dimensional tolerance, roughness, hardness and shape. You can rely on us to perform 100% functional testing of all sensitive and complicated modules, using testing devices we design ourselves.




Computertechnologie und solides Handwerk

Das vorhandene Wissen und die Technologie, über die wir verfügen, sind auf dem neuesten Stand und schaffen eine solide Basis für jetzige und zukünftige Produktentwicklungen. LASO nutzt ein kombiniertes Softwarepaket aus CAD (Computer Aided Design), CAE (Computer Aided Engineering) und CAM (Computer Aided Manufacturing)-Anwendungen für digitale Produktdefinition und -simulation. Die höchstmögliche Integration von Mensch, Werkzeugen, Methoden und Ressourcen ist die Basis für präzise Fertigungen.

Effiziente Präzisionsfertigung

Durch CNC (Computer Numerical Controlled)-gesteuerten Produktionslinien – horizontale und vertikale Bearbeitungszentren – sind wir in der Lage, jede noch so anspruchsvolle Aufgabe effizient und schnell auszuführen. Alle CNC-Maschinen werden rechnergestützt programmiert und sind mit dem Zentralcomputer vernetzt. Auf höchstem technologischem Niveau: Der LASO Werkzeugbau – eines der Werkzeuge unserer Leistungsstärken.




LASO Qualitätssicherung

Der Leistungsfaktor mit absoluter Priorität: Qualitätssicherung mit modernsten Prüf- und Meßmethoden, z.B. CAQ (Computer Aided Quality Assurance): exakte, permanente Kontrolle von Maßhaltigkeit, Härte, Rauhigkeit und Formgenauigkeit. Sicherheitsfaktor für Sie: 100%ige Funktionsprüfung bei sensiblen und komplizierten Aggregaten, auf dafür von LASO konstruierten Prüfeinrichtungen. So verlassen immer einwandfreie, fabrikneue Produkte unser Haus. Nehmen Sie uns beim Wort.



High Precision
Automotive Spare Parts




From the manufacturer to all continents

We efficiently manage a large-capacity warehouse to meet your needs. Our international distribution channels allow our customers to order and obtain our products all over the world. In our industry, Just-in-time delivery is a must. Parts ready to ship, fast packaging and dispatch: we've got the logistics under control.

Vom Hersteller in alle Kontinente

LASO verfügt über eine umfangreiche, bedarfsgerechte und rationelle Warenbevorratung mittels Hochregellager und EDV-gesteuertem Warenwirtschaftssystem für die internationale LASO Vertriebsstruktur. Dazu zählt auch eine ausgereifte Logistik. Dieses verzahnte System gestattet Sofortlieferung bzw. kurze Lieferzeit und natürlich Terminsicherheit.






DAF

LASO®


High Precision
Automotive Spare Parts

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0682260 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0517097 0506109	1920 0100	water pump Wasserpumpe	DKS 1160 DKSE 1160 DKST 1160 DKTD 1160		2800 3300 3600	with electric fan mit elektrischem Lüfter




—	1958 2019	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				



DAF

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0682262 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 0680156	1920 0101	water pump Wasserpumpe	DKS 1160 DKSE 1160 DKST 1160 DKTD 1160		2800 3300 3600	with visco-drive-fan mit Lüfterantrieb durch Viskose-Kupplung



—	1958 2023	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0682263 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 0680217	1920 0102	water pump Wasserpumpe	DU 825 DHR 825 DHU 825		2100 2300 2500 SB 2300 SB 2305	
0682264 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 0624147	1920 0103	water pump Wasserpumpe	DU 825 DHR 825 DHU 825		2100 2300 2500 SB 2000 SB 2005	with electric fan mit elektrischem Lüfter
—	1958 2021	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	DU 825 DHR 825 DHU 825			to fit water pumps: passend für Wasser- pumpen: no. / Nr.: 0682263 no. / Nr.: 0682264


DAF

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0682968 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0682258 0681653	1920 0104	water pump Wasserpumpe	WS 242 L WS 268 L WS 295 WS 315 G		80 85 95	



0682980	1920 0108	water pump Wasserpumpe	WS 315 L		F 85 F 95 1160 AVM KD SB 3000 SBR 3000	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
1609871 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0683386 0683225 0063225	1920 0105	water pump Wasserpumpe			F 95 1160 AVM 85 CF 95 XF CKD DB 250 KD	






—	1958 2029	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasser- pumpen: no. / Nr.: 0682968 no. / Nr.: 0682980 no. / Nr.: 1609871



DAF

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0682747	1920 0106	water pump Wasserpumpe	865 RS		F 75 F 2100 825 AVM 85 CF 865 AVM CKD DB 250 DM – CKD KD KP 220 SB 210 SB 2100 SB 220 SB 250 SB 2750	



—	1958 2030	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0682958 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0682271 0681460	1920 0107	water pump Wasserpumpe	DNS 620 DNT 620 DNTD 620 NS 133 NS 156 NS 177		F 65 F 1100 F 1300 F 1700 F 1900 F 2300 1100 – 1300 620 AVM 65 CF KD	





—	1958 2031	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				





Daimler Chrysler

DC





Iveco
KHD
MAN
Renault
Scania
Steyr
TK
Volvo
Cross Ref.
LASO Nos.

LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
442 011 0080 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 442 011 0030	2001 8003	gasket Dichtbeilage	OM 401 – 447			
346 015 0120	2001 8000	gasket timing case cover Dichtbeilage Steuergehäuse-deckel	OM 355			
355 015 0020	2058 0109	repair kit timing case cover Reparatursatz Steuergehäuse-deckel	OM 355			
615 017 0003 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 636 017 0303	2001 3000	screw collar Gewindering	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621			
403 017 0271	2001 3001	screw nozzle holder Schraube Düsenhalter	OM 401 – 447			

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

see also page 43 and 66
siehe auch Seite 43 und 66

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 050 0933 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 050 0833 541 050 0733 541 050 0633 541 050 0433	2005 0138	rocker arm inlet Kipphebel Einlass	OM 457 OM 460 OM 501 OM 502			
541 050 0834 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 050 0734 541 050 0634 541 050 0534	2005 0139	rocker arm exhaust Kipphebel Auslass				
541 055 0620 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 055 0420 541 055 0320	2005 7107	adjusting bolt rocker arm Einstellschraube Kipphebel				
422 990 0051	2005 7216	nut Mutter				









Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
102 181 0620	2018 0248	cover Deckel	M 102			old / alt
102 181 0920	2018 0250	cover Deckel	M 102			new / neu
366 180 0143	2001 4301	oil nozzle Öldüse	OM 352 A OM 362 LA OM 364 A / LA OM 366 A / LA OM 366 A MBT M 366 LAG OM 352 A INDONESIA OM 366 A INDONESIA			
N915036 006208	D07643001	hollow screw Hohlschraube				
442 180 0543 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 442 180 0343 422 180 0043	2001 4303	oil nozzle Öldüse	OM 401 / A / LA OM 402 / LA OM 403 OM 404 OM 421 OM 422 / A OM 423 / A OM 424 / A OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A OM 444 A OM 421 OTOMARSAN OM 422 OTOMARSAN			
N915036 010109 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: N915036 010103	D07643002	hollow screw Hohlschraube				

Oil Pressure Sensors
Öldruckgeber

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
004 542 4317 = 684 542 7117 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 001 542 8217	2001 1700	oil pressure sensor with warning contact Öldruckgeber mit Warnkontakt	OM 346 OM 355 OM 401 / A / LA OM 402 / A / LA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA			



004 542 8917 = 684 542 7317 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 001 542 4917	2001 1701	oil pressure sensor without warning contact Öldruckgeber ohne Warnkontakt	OM 314 OM 346 OM 352 / A OM 355 OM 362 LA OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA OM 401 / A / LA OM 402 / A / LA OM 403 OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA			



002 542 1717	2001 1702	oil pressure sensor with warning contact Öldruckgeber mit Warnkontakt	OM 346 OM 401 / A / LA OM 402 / A / LA OM 403 OM 407 / H / HA OM 427 / H / HA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 447 H / A / LA			



001 542 5617	2001 1703	oil pressure sensor with warning contact Öldruckgeber mit Warnkontakt	OM 352 OM 360 OM 366 OM 447			



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422 011 0071 = 447 011 0071 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 403 011 0271 Evobus: 8.311.999.022	2001 7111	screw crankshaft bearing cover – cylinder-head crankcase (M18 x 2 x 152 mm) Schraube Kurbelwellenlager-deckel – Zylinder-kopfgehäuse (M18 x 2 x 152 mm)	OM 401 / A / LA OM 402 / A / LA OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA OM 447 / A / H / HA / LA OM 501 LA OM 502 LA			
102 990 0810	2001 7103	cylinder head screw (M12 x 1.5 x 102 mm) Zylinderkopfschraube (M12 x 1,5 x 102 mm)	M111	638.113 901.214 902.214 903.314 904.414	V200 / 230	10 pcs. / engine 10 Stck. / Motor
366 990 0301 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 990 4201 322 990 0505	2001 7104	cylinder head screw (M12 x 1.75 x 111 mm) Zylinderkopfschraube (M12 x 1,75 x 111 mm)	OM 314	314.900 – 967		17 pcs. / engine 17 Stck. / Motor
			OM 352	352.900 – 909, 911 – 919, 921 – 929, 930 – 939, 942 – 946, 949, 950, 953 – 976, 978 – 994, 996 – 999, 353.900 – 984, 989, 991, 995, 997		25 pcs. / engine 25 Stck. / Motor
			OM 362	362.900 – 910		25 pcs. / engine 25 Stck. / Motor
			OM 364	354.900 – 903, 920 – 925 364.900 – 987		17 pcs. / engine 17 Stck. / Motor
			OM 366	356.901 – 999 357.900 – 927 929 – 963 366.900 – 957 962 – 999 376.925 – 927		25 pcs. / engine 25 Stck. / Motor

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
422 990 0201 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 403 990 0501	2001 7100	cylinder head screw (M15 x 2 x 109 mm) Zylinderkopfschraube (M15 x 2 x 109 mm)	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 409 OM 421 A / LA OM 422 A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA OM 447 / A / H / HA / LA / HLA OM 449 / A / LA / HLA			1 pc. / engine 1 Stck. / Motor
422 990 0301 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 403 990 0601	2001 7101	cylinder head screw (M15 x 2 x 144 mm) Zylinderkopfschraube (M15 x 2 x 144 mm)	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 409 OM 421 A / LA OM 422 A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA OM 447 / A / H / HA / LA / HLA OM 449 / A / LA / HLA			3 pcs. / engine 3 Stck. / Motor
422 990 0401 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 403 990 0701	2001 7102	cylinder head screw (M15 x 2 x 168 mm) Zylinderkopfschraube (M15 x 2 x 168 mm)	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 409 OM 421 A / LA OM 422 A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA OM 447 / A / H / HA / LA / HLA OM 449 / A / LA / HLA			2 pcs. / engine 2 Stck. / Motor
366 990 0304 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 352 011 0171	2001 7105	screw crankshaft bearing cover-cylinder crank-case (M15 x 2 x 120 mm) Schraube Kurbelwellen-lagerung-Zylinder-kurbelgehäuse (M15 x 2 x 120 mm)	OM 314 OM 352 OM 362 OM 364 OM 366	314.900 – 961, 962 – 965, 967 352.900 – 967, 970 – 999 353.909 – 914, 950 – 997 362.900, 906, 909, 910 354.900 – 903, 920 – 925 364.900 – 987, 356.901 – 999 357.900 – 937, .940 – 963 366.900 – 946, .951 – 981, .983 – 999 376.925 – 927		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
457 990 0501 = 457 990 0201 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 457 990 0101 457 990 0001	2001 7113	screw Schraube	OM 457 LA OM 460 LA			
457 990 1201	2001 7110	screw (M10 x 1.5 x 85 mm) Schraube (M10 x 1,5 x 85 mm)				
541 990 0501 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 990 0001	2001 7109	screw (M18 x 2 x 210 mm) Schraube (M18 x 2 x 210 mm)	OM 501 LA OM 502 LA			
541 990 0304 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: N910105 010004	2001 7112	screw (M10 x 90 mm) Schraube (M10 x 90 mm)	OM 457 LA OM 460 LA OM 501 LA OM 502 LA			









Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
603 990 0110 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 601 990 0110	2001 7106	cylinder head screw (M10 x 1.5 x 80 mm) Zylinderkopfschraube (M10 x 1,5 x 80 mm)	OM 601	601.601 602 611 638 667 901 902 903 904	207 D, 208 D 307 D, 308 D 407 D, 408 D 108 D Vito 507 D, 508 D 208 D 208 D 308 D 408 D	4 pcs. / engine 4 Stck. / Motor
			OM 602	602.601 602 611 901 902 903 904	209 D, 210 D 309 D, 310 D 409 D, 410 D 212 D 212 D 312 D 412 D	5 pcs. / engine 5 Stck. / Motor



603 990 0210 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 601 990 0210	2001 7107	cylinder head screw (M10 x 1.5 x 102 mm) Zylinderkopfschraube (M10 x 1,5 x 102 mm)	OM 601	601.601 602 611 638 667 901 902 903 904	207 D, 208 D 307 D, 308 D 407 D, 408 D 108 D Vito 507 D, 508 D 208 D 208 D 308 D 408 D	9 pcs. / engine 9 Stck. / Motor
			OM 602	602.601 602 611 901 902 903 904	209 D, 210 D 309 D, 310 D 409 D, 410 D 212 D 212 D 312 D 412 D	11 pcs. / engine 11 Stck. / Motor



603 990 0310 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 601 990 0310	2001 7108	cylinder head screw (M10 x 1.5 x 115 mm) Zylinderkopfschraube (M10 x 1,5 x 115 mm)	OM 601	601.601 602 611 638 667 901 902 903 904	207 D, 208 D 307 D, 308 D 407 D, 408 D 108 D Vito 507 D, 508 D 208 D 208 D 308 D 408 D	5 pcs. / engine 5 Stck. / Motor
			OM 602	602.601 602 611 901 902 903 904	209 D, 210 D 309 D, 310 D 409 D, 410 D 212 D 212 D 312 D 412 D	6 pcs. / engine 6 Stck. / Motor



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Engine Housing Parts
Motorgehäuse-Teile

Group 01
Gruppe 01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
102 181 0342	2018 4204	piston Kolben	M 102			
102 993 0001	2018 9212	spring Druckfeder				
102 997 0032	2018 3010	screw Verschlußschraube				
006 997 4048	2018 4503	seal ring Dichtring				









Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
403 030 1405 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 403 030 0805	2003 0500	flywheel (420 mm) Schwungrad (420 mm)	OM 402 OM 403 OM 407 OM 421 / A / LA OM 422 A / LA OM 423 OM 427 H OM 441 OM 442 OM 447 H / HA / LA	402.914, .925, 926 403.905, 906, .915 – 935 407.909, 910, .913 – 918, .951, 955		



403 030 1305 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 403 030 1605	2003 0501	flywheel (380 mm) Schwungrad (380 mm)	OM 402 OM 407 OM 422 A / LA	402.905 – 913, .916 – 924, .927, 928 407.905 – 908, .911 422.909, 923, .953, 955, .959		



422 030 0505	2003 0502	flywheel (420 mm) Schwungrad (420 mm)	OM 442	442.950 – 953, .958, 962, .967, 980		



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
441 030 0405	2003 0503	flywheel (400 mm) Schwungrad (400 mm)	OM 441			



442 030 0205	2003 0504	flywheel (430 mm) Schwungrad (430 mm)	OM 401	401.970 – 987		
			OM 402 LA	402.970 – 995		
			OM 441 / A / LA	441.901, 905, .908, 909, .912 – 917, .919, .920 – 933, .950, 953, .960, 962, .980 – 983, .985 – 988, .989 – 999		
			OM 442 A / LA	440.907, 909, .940 – 942, .945, 970, .972, 973, .978, 979, .980 – 986, .989 – 991		
				442.906, 907, .910, 911, .914 – 919, .920 – 935, .939, .941 – 946, .954, 955, .957, 959, .960, 961, .963 – 966, .971, 972, .976 – 978, .982 – 992, .995 – 998		
			OM 443	443.905		



Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
442 030 1905	2003 0505	flywheel (430 mm) Schwungrad (430 mm)	OM 441 LA OM 442 LA	441.920 – 941 446.920 – 948		



541 030 0105	2003 0506	flywheel (430 mm) Schwungrad (430 mm)	OM 501 OM 502	521.940 541.920 – 928, .940 – 947 941.910, 920, .929, 930, .940, 960, .970, 980, .990 522.940 – 943, .950 542.920 – 926, .940 – 945 942.900, .910 – 912, .925, 930, .960, 967, .970, 980, .990		



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
403 032 0305 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 032 0405	2003 0600	starter ring gear (inner diameter 432 mm) Anlasserkranz (Innen-Durchmesser 432 mm)	OM 401 / A / LA	401.905 – 919, .921 – 928, .970 – 987, .989 – 991, .994		
			OM 402 / LA	402.905 – 928, .970 – 978, .982 – 990, .995, 996		
			OM 403	403.905, 906, .915 – 935		
			OM 407 / A / H / HA / LA	407.905 – 920, .951 – 956,		
			OM 409	409.906 – 908		
			OM 421 A / LA	421.905 – 910, .951		
			OM 422	422.905 – 923, .951 – 959, .963		
			OM 423 / A / LA	423.905 – 909, .950		
			OM 427 / A / H	427.905, 910, .911, .950 – 952		
			OM 441 / A / LA	441.905 – 909, .911 – 927, .932, 933, .950, 951, .953, .960 – 962, .980 – 983, .985 – 999 445.920 – 927, .929 – 941		
			OM 442 / A / LA	440.907, .909 – 911, .940 – 942, .945, 948, .970 – 973, .975, 976, .978 – 991 442.905 – 946, .950 – 955, .957 – 968, .970 – 980, .982 – 998 446.920, .922 – 936, .938 – 943, .945, 946, .948		
403 032 0705	2003 0601	starter ring gear (inner diameter 430 mm) Anlasserkranz (Innen-Durchmesser 430 mm)	OM 443 / A / LA	443.905, 940, .980		
			OM 447 A / LA / H / HA	447.905 – 914, .950 – 959, .980 – 987		
			OM 541	541.920 – 927		
			OM 542	542.920 – 922, .925		






Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03


Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
—	2058 0300	repair kit flywheel Reparatursatz Schwungscheibe	OM 401 / A / LA OM 402 / A / LA OM 403 OM 407 OM 421 OM 422 / A / LA OM 423 OM 427 OM 441 OM 442 OM 443 OM 447 OM 541 OM 542			



consisting of:
bestehend aus:

(01) 013 997 1447 (1 pc. / 1 Stk.)	2003 4605	seal ring Dichtring
(02) 004 981 2125 (1 pc. / 1 Stk.)	2003 9801	bearing crankshaft Lager Kurbelwelle
(03) 403 032 0309 (1 pc. / 1 Stk.)	2003 3505	intermediate ring Schwungradring
(04) 422 032 0271 (10 pcs. / 10 Stk.)	2003 7109	screws flywheel Schwungrad-schrauben

—	2058 0301	repair kit flywheel Reparatursatz Schwungscheibe



consisting of:
bestehend aus:

(01) 013 997 1447 (1 pc. / 1 Stk.)	2003 4605	seal ring Dichtring
(02) 004 981 2125 (1 pc. / 1 Stk.)	2003 9801	bearing crankshaft Lager Kurbelwelle
(03) 422 032 0271 (10 pcs. / 10 Stk.)	2003 7109	screws flywheel Schwungrad-schrauben

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Connecting Rod
Pleuelstange

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 030 1920 = 355 030 2820 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 355 030 2120	2003 2001	connecting rod Pleuelstange	OM 355 OM 355 A OM 355 H OM 355 IRAN			
360 030 0120	2003 2002	connecting rod Pleuelstange	OM 360 OM 360 A			
366 030 3520 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 366 030 2520 366 030 2120 352 030 5720 352 030 4920 352 030 3920 352 030 3420 352 030 2720 352 030 1420 352 030 1220	2003 2003	connecting rod Pleuelstange	OM 314 OM 314 OTOMARSAN / TUE OM 352 / A OM 362 LA OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA OM 366 / A MBT			
366 030 3620	2003 2004	connecting rod Pleuelstange	OM 364 A / LA OM366 A / LA OM 366 LA MBT M 366 LAG			

Connecting Rod
Pleuelstange

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
441 030 0820 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 441 030 0520	2003 2005	connecting rod Pleuelstange (Trapez)	OM 401 / LA OM 441 / A / LA			
422 030 0420	2003 2010	connecting rod Pleuelstange	OM 401 / A OM 402 / A / LA OM 403 OM 404 / A OM 421 / A OM 421 OTOMARSAN / TUE OM 422 / A / LA			256 mm
442 030 0220	2003 2006	connecting rod Pleuelstange (Trapez)	OM 422 / A / LA OM 422 OTOMARSAN / TUE OM 423 / A OM 424 / A / LA OM 441 OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 A			256 mm
447 030 0420 = 447 030 0020 = 466 030 0020 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 407 030 0720	2003 2007	connecting rod Pleuelstange	OM 427 A / H / LA OM 447 A / H / LA M 447 HG			251 mm
447 030 0320 = 447 030 0520 = 466 030 0120 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 466 030 0220 447 030 0220	2003 2008	connecting rod Pleuelstange (Trapez)	OM 447 HA EURO 0 / 1 OM 477 HLA M 447 G / HG M 447 HLAG OM 449 HLA			251 mm
496 030 0020 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 407 030 0620 407 030 0420	2003 2009	connecting rod Pleuelstange	OM 407 / A / H / LA			256 mm

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
104 030 0008 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 030 0108	2003 1400	hub, crankshaft front Nabe, Kurbelwelle vorn	OM 601	601.900, 911 .912 .940 .941	207 D, 208 307 D, 308 D, 407 D, 408 D, 507 D, 508 D	
			OM 602	602.900 – 961 .962 – 994 .942 .946 .947	209 D, 210 D 309 D, 310 D 409 D, 410 D, 507 D, 512 D 612 D 811 D, 814 D 212 D, 312 D, 412 D, O 405 GTZ	
327 031 0027	2003 3508	oil baffle Ölfangring	OM 327 OM 360 OM 360 H			
442 031 0027 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 031 0727	2003 3500	oil baffle Ölfangring	OM 401 OM 402 OM 403 OM 404 OM 407			
403 032 0309 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 032 0109	2003 3505	intermediate ring Schwungradring	OM 401 OM 402 OM 403 OM 407			
102 031 0051	2003 3509	spacer ring Abstandring	M 102			
102 031 0551 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 031 0251 102 031 0151	2003 3510	spacer ring Abstandring				

Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
108 031 0251 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 108 031 0151	2003 3501	spacer ring Abstandring	M 108 M 114 V M 114 E M 121 M 129 M 180			
110 031 0051	2003 3502	spacer ring Abstandring	M 110 M 123			
121 031 0451 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 121 031 0151 121 031 0351	2003 3503	spacer ring Abstandring	M 115 M 121			
615 031 0051 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 615 031 0151	2003 3504	spacer ring Abstandring	M 115 M 121 OM 615 OM 616 OM 617 OM 621			
427 031 0071 = 475 031 7171	2003 7113	screw (M16 x 1,5 x 70 mm) Schraube (M16 x 1,5 x 70 mm)	OM 447 A / LA / HA / HLA OM 457 LA / HLA			
442 031 0071 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 422 031 0171 403 031 0171	2003 7111	screw (M16 x 1,5 x 74 mm) Schraube (M16 x 1,5 x 74 mm)	OM 401 OM 402 OM 403 OM 407 H / AH OM 421 / A OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / H OM 441 – 444 OM 501 LA OM 502 LA			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422 032 0271 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 032 0171	2003 7109	screw (M16 x 1.5 x 74.5 mm) Schraube (M16 x 1,5 x 74,5 mm)	OM 401 OM 402 OM 403 OM 407 OM 423			
314 035 0214	2003 3506	spacer ring Abstandring	OM 314 OM 352 / A			
314 035 0314	2003 3511	spacer ring Abstandring	OM 314 OM 352 74 kW (100 PS)	314.918 – 943 .947 .950 .954 352.965 .999		
355 035 0051	2003 3507	spacer ring Abstandring	OM 355			
111 038 0071 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 038 0271 102 038 0071	2003 7114	conrod bolt Pleuelschraube	M 102 M 111	102.942 .943 .959	208, 210 308, 310 410, 510 L / LK 408G / 409 O 309B 113 V200, V230 214, 314, 414	

Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
352 038 2271	2003 7103	conrod bolt Pleuelschraube	OM 312 OM 314 OM 314 A OM 327 OM 352 OM 352 A OM 362 LA			
352 038 2771	2003 7104	conrod bolt Pleuelschraube				
352 038 0572	2005 7207	conrod nut Pleuelmutter				
355 038 0371	2003 7115	conrod bolt Pleuelschraube	OM 312 OM 314 OM 326 / H OM 346 / A / H OM 352 / A OM 355 / A / H			
315 038 0072	2005 7214	conrod nut Pleuelmutter				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
403 038 0271 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 038 0171	2003 7106	conrod bolt Pleuelschraube	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / AH / H / HA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 447 / A / H / HA			
442 038 0071	2003 7110	conrod bolt Pleuelschraube				
906 038 0171 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 366 038 0771 366 038 0471	2003 7112	conrod bolt Pleuelschraube	OM 314 / A OM 352 / A OM 362 LA OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA OM 904 / LA OM 906 / A / LA			







Gear Crankshaft
Kurbelwellenrad

Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
352 052 0003	2005 0601	gear crankshaft Kurbelwellenrad	OM 314 OM 352 / A OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA			



403 050 0303	2005 0602	gear crankshaft Kurbelwellenrad	OM 401 / LA OM 402 / A / LA OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / H / LA / HA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 441 A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 A / LA OM 447 A / HA / LA / HLA			



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Moving Parts
Triebwerk-Teile


Group 03
Gruppe 03

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
004 981 2125	2003 9801	bearing crankshaft Lager Kurbelwelle	OM 401 OM 402 OM 403 OM 407 H / AH OM 421 / A OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / H			
006 997 8547 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 009 997 7747 000 997 7947 009 997 6246 009 997 6146 006 997 5446	2003 4607	seal ring crankshaft, front (65 x 90 x 15 mm) Dichtring Kurbelwelle, vorn (65 x 90 x 15 mm)	OM 314 OM 352 OM 352 A M 352 up to engine: 598249 bis Motor: 598249			
011 997 5647 = 011 997 5747 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 005 997 8247 004 997 3947	2003 4601	seal ring crankshaft, front Dichtring Kurbelwelle, vorn	OM 355			
013 997 1447 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 005 997 2647 006 997 3347	2003 4605	seal ring crankshaft, rear Dichtring Kurbelwelle, hinten	OM 401 OM 402 OM 403 OM 407 H / AH OM 421 / A OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / H			
014 997 1647 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 014 997 6847 013 997 3347 012 997 9647	2003 4603	seal ring crankshaft, front (65 x 90 x 12 mm) Dichtring Kurbelwelle, vorn (65 x 90 x 12 mm)	OM 314 OM 352 OM 352 A M 352 OM 362 OM 364 OM 366 from engine: 598250 ab Motor: 598250			
014 997 4647 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 012 997 7447	2003 4604	seal ring crankshaft, front Dichtring Kurbelwelle, vorn	OM 401 OM 402 OM 403 OM 407 H / AH OM 421 / A OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / H			

Timing Parts
Steuerungs-Teile

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster			Remarks Bemerkungen
102 050 0806	2005 0129	intermediate shaft Zwischenwelle	M 102	102.922	up to engine: bis Motor:	057134 022830	If two engine numbers appear after the indication of the construction pattern, the upper number denotes "manual transmission", and the lower engine number denotes „automatic transmission".
				.924	up to engine: bis Motor:	042150 010534	
				.945	up to engine: bis Motor:	006997 000697	
				.946	up to engine: bis Motor:	000353 000029	
				.962	up to engine: bis Motor:	166151 084536	Wenn hinter dem Baumuster des Motors zwei Motornummern erscheinen, bedeutet die obere Nummer „Schaltgetriebe", die untere Nummer „Automatikgetriebe".
				.963	up to engine: bis Motor:	006834 000356	
				.982	up to engine: bis Motor:	091911 088446	
				.985	up to engine: bis Motor:	022012 067142	



102 050 0906	2005 0133	intermediate shaft Zwischenwelle	M 102	102.922	from engine: ab Motor:	057135 022831	If two engine numbers appear after the indication of the construction pattern, the upper number denotes "manual transmission", and the lower engine number denotes „automatic transmission".
				.924	up to engine: ab Motor:	042151 010535	
				.945	from engine: ab Motor:	006998 000698	
				.946	from engine: ab Motor:	000354 000030	
				.962	from engine: ab Motor:	166152 084537	Wenn hinter dem Baumuster des Motors zwei Motornummern erscheinen, bedeutet die obere Nummer „Schaltgetriebe", die untere Nummer „Automatikgetriebe".
				.963	from engine: ab Motor:	006835 000357	
				.982	from engine: ab Motor:	091912 088447	
				.985	from engine: ab Motor:	022013 067143	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Chain tightener
Kettenspanner

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
102 050 1011 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 050 0411 102 050 0111	2005 0123	chain tightener Kettenspanner	M 102		L / LK 408G, L / LK 409 L / LK 410 O 309 B 208, 210 308, 310, 410	
111 050 0411 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 050 0311	2005 0136	chain tightener Kettenspanner	M 111		113 V 200 V 230 214, 314, 414 Sprinter	
115 050 1111 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 115 050 0911 115 050 0811 115 050 0711 115 050 0611	2005 0108	chain tightener Kettenspanner	M 115		L / LK / LKO / LF 408G L / LK / LKO / LF 409 L / LK / LF 410 O 309 B 208, 210 308, 310	
601 050 0711	2005 0127	chain tightener Kettenspanner	OM 601 OM 602		207 D, 208 D, 307 D, 308 D, 407 D, 408 D, 108 D, 110 D, V 230 D Turbo, 507 D, 508 D O 405 GTZ, 209 D, 210 D, 309 D, 310 D, 409 D, 410 D, O 100 City, 212 D, 312 D, 412 D	


Chain tightener
Kettenspanner

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
611 050 0211 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 611 050 0011	2005 0137	chain tightener Kettenspanner	OM 611 DE LA	611.980	110 CDI 112 CDI V 220	
				611.981	211 CDI 213 CDI 311 CDI 411 CDI 413 CDI	
				611.987	208 CDI 308 CDI 408 CDI	
			OM 612 DE LA	612.981	216 CDI 316 CDI 416 CDI 616 CDI	



615 050 0811 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 615 050 0611 615 050 0511 615 050 0411 615 050 0011	2005 0111	chain tightener Kettenspanner	OM 615	615.910 .915 .916 .930	L / LK / LKO 406 DG L / LK / LKO 407 D O 309 D Unimog 40 / T, 45, 52, 55 T, 60 / T	
			OM 616		Unimog 600 L / T	
			OM 617	617.913	207 D — 210 D 307 D — 310 D, L 206 DG, L 306 DG, L 206 D, L 306 D, 407 D — 410 D, MB 100 D, 507 D	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Rocker Arm Spindle
Kipphebelachse

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
312 050 0231	2005 3100	rocker arm spindle Kipphebelachse	OM 352			
324 050 0131	2005 3101	rocker arm spindle Kipphebelachse	OM 314			
326 050 0031	2005 3102	rocker arm spindle Kipphebelachse	OM 346 OM 355.91 OM 355	 355.96 – 98		
327 050 0531	2005 3105	rocker arm spindle Kipphebelachse	OM 360			

Rocker Arm
Kipphebel

Group 05
Gruppe 05

see also page 17 and 66
siehe auch Seite 17 und 66

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
102 050 0633 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 102 055 0501 102 055 0301 102 050 0133	2005 0128	rocker arm with hard metal Kipphebel mit Hartmetall	M 102	102.945 .946	208, 210 308, 310 410, 510	
352 050 1033	2005 0131	rocker arm left Kipphebel links	OM 314 OM 352			
352 050 0634	2005 0132	rocker arm right Kipphebel rechts				
616 050 0333 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 616 050 0233	2005 0115	rocker arm with hard metal Kipphebel mit Hartmetall	OM 616 OM 617 / A	616.910 .917 .918 .984	O 309 D, L 406 D 207 D, 208 307 D, 308 D L 206 D, L 306 D L 206 D, L 306 D L 206 D, L 306 D MB 100 D	
442 050 0333 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 403 050 0733	2005 0120	rocker arm Kipphebel	OM 401 / A OM 402 OM 403 OM 404 / A OM 407 / A / H / HA / LA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA			
403 050 1236 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 403 050 0936	2005 3601	bracket rocker arm Lagerbock Kipphebel				
000 931 010 369	D00931025	screw bracket rocker arm - cylinder head Schraube Lagerbock Kipphebel - Zylinderkopf				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
102 052 0201 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 102 050 0101	2005 9400	gear camshaft Rad Nockenwelle	M 102	102.942, 943 .945 .946	L / LK 408 G L / LK 409 L / LK 410 O 309 B 208, 210 308, 310 408, 410 508, 510	
121 052 0301	2005 9404	gear camshaft Rad Nockenwelle	M 115 OM 615 OM 617			
601 052 0001	2005 9405	gear camshaft Rad Nockenwelle	OM 601 OM 602 OM 603			
606 052 0401	2005 9406	gear camshaft Rad Nockenwelle	OM 604 OM 605 OM 606			
617 052 0106	2005 5001	bearing Lager	OM 615 OM 616 OM 617			
621 052 0106 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 615 052 0106	2005 5002	bearing Lager	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621			

Valve Spring
Ventilfeder

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
352 053 0320	2005 9214	valve spring Ventilfeder	OM 314 / A OM 352 / A OM 355 / A OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA			
403 053 0120 = 403 053 0320 = 403 053 0820	2005 9215	valve spring outer, inlet Ventilfeder außen, Einlaß	OM 401 / A / LA OM 402 / LA OM 403 OM 404 / A OM 407 / H / A / HA / LA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / LA / HA OM 441 / A / LA OM 442 A / LA OM 443 / A / LA OM 444 / A / LA			
403 053 0720	2005 9216	valve spring outer, strengthened, inlet and exhaust Ventilfeder außen, verstärkt Einlaß und Auslaß				
403 053 0622 = 403 053 0822 = 403 053 1122	2005 9217	valve spring inner, inlet Ventilfeder innen, Einlaß				
403 053 1022	2005 9218	valve spring inner, strengthened, inlet and exhaust Ventilfeder innen, verstärkt Einlaß und Auslaß				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Guide
Ventilführung

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
366 053 0729 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 053 2229 352 053 1229 312 053 0230	2005 2901	valve guide inlet, standard outer ø 15.00 mm inner ø 8.90 mm Ventilführung Einlaß, Standard ø außen 15,00 mm ø innen 8,90 mm	OM 314 OM 352 OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA			



366 053 0829	2005 2902	valve guide inlet, repair oversize I outer ø + 0.10 mm Ventilführung Einlaß, Reparaturstufe I ø außen + 0,10 mm				



366 053 0929 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 053 2329 352 053 1529 352 053 1429 352 053 1329 312 053 1030 312 053 0830 312 053 0630	2005 2903	valve guide inlet, repair oversize II outer ø + 0.20 mm Ventilführung Einlaß, Reparaturstufe II ø außen + 0,20 mm				



366 053 1029	2005 2904	valve guide inlet, repair oversize III outer ø + 0.50 mm Ventilführung Einlaß, Reparaturstufe III ø außen + 0,50 mm				



Valve Guide
Ventilführung

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
366 053 0230 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 053 3730 352 053 2030 352 053 1630 321 053 1230 312 053 0530	2005 3001	valve guide exhaust, standard outer ø 15.00 mm inner ø 9.90 mm Ventilführung Auslaß, Standard ø außen15,00 mm ø innen 9,90 mm	OM 314 OM 352 OM 364 / A / LA OM 366 / A / LA			



366 053 0330	2005 3002	valve guide exhaust, repair oversize I outer ø + 0.10 mm Ventilführung Auslaß, Reparaturstufe I ø außen + 0,10 mm				



366 053 0430 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 053 3830 352 053 2330 352 053 2230 352 053 2130 352 053 1930 352 053 1830 352 053 1730 312 053 1130 312 053 0930 312 053 0730	2005 3003	valve guide exhaust, repair oversize II outer ø + 0.20 mm Ventilführung Auslaß, Reparaturstufe II ø außen + 0,20 mm				



366 053 0530	2005 3004	valve guide exhaust, repair oversize III outer ø + 0.50 mm Ventilführung Auslaß, Reparaturstufe III ø außen + 0,50 mm				



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Guide
Ventilführung

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
346 053 0929 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 053 0829 326 053 1729	2005 2905	valve guide inlet, standard outer ø 15.00 mm inner ø 9.00 mm Ventilführung Einlaß, Standard ø außen 15,00 mm ø innen 9,00 mm	OM 355			
346 053 1129	2005 2906	valve guide inlet, repair oversize I outer ø + 0.20 mm Ventilführung Einlaß, Reparaturstufe I ø außen + 0,20 mm				
346 053 1229	2005 2907	valve guide inlet, repair oversize II outer ø + 0.30 mm Ventilführung Einlaß, Reparaturstufe II ø außen + 0,30 mm				
355 053 0330 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 053 0030 346 053 0730 326 053 0730	2005 3005	valve guide exhaust, standard outer ø 15.00 mm inner ø 9.00 mm Ventilführung Auslaß, Standard ø außen 15,00 mm ø innen 9,00 mm				
355 053 0430	2005 3006	valve guide exhaust, repair oversize I outer ø + 0.20 mm Ventilführung Auslaß, Reparaturstufe I ø außen + 0,20 mm				
355 053 0530	2005 3007	valve guide exhaust, repair oversize II outer ø + 0.30 mm Ventilführung Auslaß, Reparaturstufe II ø außen + 0,30 mm				

Valve Guide
Ventilführung

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
360 053 0029	2005 2914	valve guide inlet, standard Ventilführung Einlaß, Standard	OM 360			
360 053 0030	2005 2915	valve guide exhaust, standard Ventilführung Auslaß, Standard				





Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Guide
Ventilführung

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422 053 0430 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 053 0030	2005 2908	valve guide inlet and exhaust, standard outer ø 18.00 mm inner ø 12.00 mm Ventilführung Einlaß und Auslaß, Standard ø außen18,00 mm ø innen 12,00 mm	OM 401 OM 401 A OM 401 LA OM 402 OM 402 A OM 402 LA OM 403 OM 404 OM 407 OM 407 A OM 407 H OM 407 LA OM 407 HA OM 407 AH OM 421 OM 421 A OM 421 LA OM 422 OM 422 A OM 422 LA OM 423 OM 423 A OM 423 LA OM 424 OM 424 A OM 424 LA OM 441 OM 441 A OM 441 LA OM 442 OM 442 A OM 442 LA OM 443 OM 443 A OM 443 LA OM 444 A OM 444 LA OM 447 A OM 447 LA OM 447 HA OM 447 HLA			



422 053 0530 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 053 0130	2005 2909	valve guide inlet and exhaust, repair oversize I outer ø + 0.20 mm Ventilführung Einlaß und Auslaß, Reparaturstufe I ø außen + 0,20 mm				



422 053 0630 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 053 0230	2005 2910	valve guide inlet and exhaust, repair oversize II outer ø + 0.40 mm Ventilführung Einlaß und Auslaß, Reparaturstufe II ø außen + 0,40 mm				



Valve Guide
Ventilführung

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 053 1230	2005 2911	valve guide inlet and exhaust, standard outer ø 15.00 mm inner ø 8.50 mm Ventilführung Einlaß und Auslaß, Standard ø außen 15,00 mm ø innen 8,50 mm	OM 457 LA OM 457 HLA OM 501 LA OM 502 LA			
541 053 1330	2005 2912	valve guide inlet and exhaust, repair oversize I + 0.20 mm Ventilführung Einlaß und Auslaß, Reparaturstufe I + 0,20 mm				
541 053 1430	2005 2913	valve guide inlet and exhaust, repair oversize II + 0.40 mm Ventilführung Einlaß und Auslaß, Reparaturstufe II + 0,40 mm				
906 053 0129	2005 2916	valve guide inlet and exhaust, standard outer ø 13.00 mm Ventilführung Einlaß und Auslaß, Standard ø außen 13,00 mm	OM 904 OM 906			SA 505005 23 505039 24
906 053 0529	2005 2917	valve guide inlet and exhaust, standard outer ø 14.00 mm Ventilführung Einlaß und Auslaß, Standard ø außen 14,00 mm	OM 904 OM 906			SA 505005 23 / 30 505039 24 / 30 / 37

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
352 053 3131 = 352 053 2231 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 352 053 1631	2005 3113	valve seat ring intake, standard ø 45.07 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard ø 45,07 mm Verkaufseinheit 6 Stück	OM 352 OM 352 A up to engine: 0331411 bis Motor: 0331411			up to: 1994 bis: 1994
366 053 2032 = 366 053 1632 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1232 366 053 0432 366 053 0132 352 053 2032 352 053 1532 352 053 1232 352 053 0032	2005 3114	valve seat ring exhaust, standard ø 38.07 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß, Standard ø 38,07 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
352 053 3231 = 352 053 2331 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 352 053 1731	2005 3115	valve seat ring intake repair oversize I + 0.30 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe I + 0,30 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
366 053 2132 = 366 053 1732 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1332 366 053 0532 366 053 0232 352 053 2132 352 053 1632 352 053 1332 352 053 0132	2005 3116	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.30 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe I + 0,30 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
352 053 1831	2005 3117	valve seat ring intake repair oversize II + 0.50 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe II + 0,50 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
366 053 2232 = 366 053 1832 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1432 366 053 0632 366 053 0332 352 053 2232 352 053 1732 352 053 1432 352 053 0232	2005 3118	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.50 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe II + 0,50 mm Verkaufseinheit 6 Stück				

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
352 053 4031 = 352 053 3831 = 352 053 3531	2005 3119	valve seat ring intake, standard ø 45.87 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard ø 45,87 mm Verkaufseinheit 6 Stück	OM 352 OM 352 A from engine: 0331412 ab Motor: 0331412			from: 1994 ab: 1994
366 053 2032 = 366 053 1632 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1232 366 053 0432 366 053 0132 352 053 2032 352 053 1532 352 053 1232 352 053 0032	2005 3114	valve seat ring exhaust, standard ø 38.07 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß, Standard ø 38,07 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
352 053 4131 = 352 053 3631 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 352 053 3931	2005 3120	valve seat ring intake repair oversize I + 0.30 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe I + 0,30 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
366 053 2132 = 366 053 1732 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1332 366 053 0532 366 053 0232 352 053 2132 352 053 1632 352 053 1332 352 053 0132	2005 3116	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.30 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe I + 0,30 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
352 053 3731	2005 3121	valve seat ring intake repair oversize II + 0.50 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard Reparaturstufe II + 0,50 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
366 053 2232 = 366 053 1832 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1432 366 053 0632 366 053 0332 352 053 2232 352 053 1732 352 053 1432 352 053 0232	2005 3118	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.50 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe II + 0.50 mm Verkaufseinheit 6 Stück				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 053 1131 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 053 0731 346 053 0731 346 053 0031	2005 3123	valve seat ring intake, standard ø 51.06 mm pack unit 12 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard ø 51,06 mm Verkaufseinheit 12 Stück	OM 346 OM 346 H OM 355 OM 355 H OM 355 IRAN			
355 053 1832 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 053 1032 355 053 0632 346 053 0532 346 053 0032 345 053 0132	2005 3124	valve seat ring exhaust, standard ø 40.06 mm pack unit 12 pcs Ventilsitzring Auslaß, Standard ø 40,06 mm Verkaufseinheit 12 Stück				
355 053 1231 = 355 053 0831	2005 3125	valve seat ring intake repair oversize I + 0.20 mm pack unit 12 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe I + 0,20 mm Verkaufseinheit 12 Stück				
355 053 1132 = 355 053 0732	2005 3126	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.20 mm pack unit 12 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe I + 0,20 mm Verkaufseinheit 12 Stück				
355 053 1331 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 053 0931 346 053 0931	2005 3127	valve seat ring intake repair oversize II + 0.40 mm pack unit 12 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe II + 0,40 mm Verkaufseinheit 12 Stück				
355 053 2032 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 053 1232 355 053 0832 346 053 0732 345 053 0332	2005 3128	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.40 mm pack unit 12 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe II + 0,40 mm Verkaufseinheit 12 Stück				

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 053 0131 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 053 0031	2005 3129	valve seat ring intake, standard ø 51.06 mm pack unit 12 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard ø 51,06 mm Verkaufseinheit 12 Stück	OM 346 A OM 355 A OM 355 A II			
355 053 0032	2005 3130	valve seat ring exhaust, standard ø 40.06 mm pack unit 12 pcs Ventilsitzring Auslaß, Standard ø 40,06 mm Verkaufseinheit 12 Stück				
355 053 0531	2005 3131	valve seat ring intake repair oversize I + 0.20 mm pack unit 12 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe I + 0,20 mm Verkaufseinheit 12 Stück				
355 053 0432	2005 3132	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.20 mm pack unit 12 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe I + 0,20 mm Verkaufseinheit 12 Stück				
355 053 1831	2005 3133	valve seat ring intake repair oversize II + 0.40 mm pack unit 12 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe II + 0,40 mm Verkaufseinheit 12 Stück				
355 053 1732	2005 3134	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.40 mm pack unit 12 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe II + 0,40 mm Verkaufseinheit 12 Stück				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
360 053 0631 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0331	2005 3139	valve seat ring intake, standard ø 56.10 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard ø 56,10 mm Verkaufseinheit 6 Stück	OM 360			
360 053 0132 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0332	2005 3140	valve seat ring exhaust, standard ø 46.10 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß, Standard ø 46,10 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
360 053 0731 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0431	2005 3141	valve seat ring intake repair oversize I ø 56.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe I ø 56,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
360 053 0232 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0432	2005 3142	valve seat ring exhaust repair oversize I ø 46.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe I ø 46,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück				

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
360 053 0831 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0531	2005 3143	valve seat ring intake repair oversize II ø 56.30 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe II ø 56,30 mm Verkaufseinheit 6 Stück	OM 360			
360 053 0332 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0532	2005 3144	valve seat ring exhaust repair oversize II ø 46.30 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe II ø 46,30 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
360 053 0931 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0631	2005 3145	valve seat ring intake repair oversize III ø 56.50 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe III ø 56,50 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
360 053 0432 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 327 053 0632	2005 3146	valve seat ring exhaust repair oversize III ø 46.50 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe III ø 46,50 mm Verkaufseinheit 6 Stück				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
366 053 3931 = 366 053 3531 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 2031 366 053 0931	2005 3147	valve seat ring intake, standard ø 43.87 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard ø 43,87 mm Verkaufseinheit 6 Stück	OM 364 OM 364 A OM 364 LA OM 366 OM 366 A OM 366 LA			
366 053 2032 = 366 053 1632 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1232 366 053 0432 366 053 0132 352 053 2032 352 053 1532 352 053 1232 352 053 0032	2005 3114	valve seat ring exhaust, standard ø 38.07 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß, Standard ø 38,07 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
366 053 4031 = 366 053 3631 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 2131 366 053 1031	2005 3149	valve seat ring intake repair oversize I + 0.30 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe I + 0,30 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
366 053 2132 = 366 053 1732 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1332 366 053 0532 366 053 0232 352 053 2132 352 053 1632 352 053 1332 352 053 0132	2005 3116	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.30 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe I + 0,30 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
366 053 4131 = 366 053 3731 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 2231 366 053 1131	2005 3151	valve seat ring intake repair oversize II + 0.50 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe II + 0,50 mm Verkaufseinheit 6 Stück				
366 053 2232 = 366 053 1832 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 366 053 1432 366 053 0632 366 053 0332 352 053 2232 352 053 1732 352 053 1432 352 053 0232	2005 3118	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.50 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe II + 0.50 mm Verkaufseinheit 6 Stück				

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
403 053 0331	2005 3108	valve seat ring intake, standard ø 61.11 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard ø 61,11 mm Verkaufseinheit 10 Stück	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 404 / A OM 407 up to engine: 088408 bis Motor: 088408			
442 053 0032 = 422 053 0132 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2132 403 053 0032	2005 3109	valve seat ring exhaust, standard ø 53.11 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Auslaß, Standard ø 53,11 mm Verkaufseinheit 10 Stück				
403 053 0431	2005 3135	valve seat ring intake repair oversize I + 0.20 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe I + 0,20 mm Verkaufseinheit 10 Stück				
442 053 0132 = 422 053 0232 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2232 403 053 0132	2005 3111	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.20 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe I + 0,20 mm Verkaufseinheit 10 Stück				
403 053 0531	2005 3136	valve seat ring intake repair oversize II + 0.40 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe II + 0,40 mm Verkaufseinheit 10 Stück				
442 053 0232 = 422 053 0332 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2332 403 053 0232	2005 3137	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.40 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe II + 0,40 mm Verkaufseinheit 10 Stück				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
422 053 0531 = 403 053 0931 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 403 053 1531	2005 3112	valve seat ring intake, standard ø 60.11 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard ø 60,11 mm Verkaufseinheit 10 Stück	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 404 / A OM 407 OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 A / LA OM 447 HA from engine: 088409 ab Motor: 088409			
442 053 0032 = 422 053 0132 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2132 403 053 0032	2005 3109	valve seat ring exhaust, standard ø 53.11 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Auslaß, Standard ø 53,11 mm Verkaufseinheit 10 Stück				
422 053 0631 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 403 053 1631 403 053 1031	2005 3110	valve seat ring intake repair oversize I + 0.20 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe I + 0,20 mm Verkaufseinheit 10 Stück				
442 053 0132 = 422 053 0232 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2232 403 053 0132	2005 3111	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.20 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe I + 0,20 mm Verkaufseinheit 10 Stück				
422 053 0731 = 403 053 1131 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 403 053 1731	2005 3138	valve seat ring intake repair oversize II + 0.40 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe II + 0,40 mm Verkaufseinheit 10 Stück				
442 053 0232 = 422 053 0332 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2332 403 053 0232	2005 3137	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.40 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe II + 0,40 mm Verkaufseinheit 10 Stück				

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
442 053 0531	2005 3148	valve seat ring intake, standard ø 60.11 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard ø 60,11 mm Verkaufseinheit 10 Stück	OM 441 LA OM 442 A / LA			
442 053 0032 = 422 053 0132 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2132 403 053 0032	2005 3109	valve seat ring exhaust, standard ø 53.11 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Auslaß, Standard ø 53,11 mm Verkaufseinheit 10 Stück				
442 053 0631	2005 3150	valve seat ring intake repair oversize I + 0.20 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe I + 0,20 mm Verkaufseinheit 10 Stück				
442 053 0132 = 422 053 0232 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2232 403 053 0132	2005 3111	valve seat ring exhaust repair oversize I + 0.20 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe I + 0,20 mm Verkaufseinheit 10 Stück				
442 053 0731	2005 3152	valve seat ring intake repair oversize II + 0.40 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe II + 0,40 mm Verkaufseinheit 10 Stück				
442 053 0232 = 422 053 0332 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 053 2332 403 053 0232	2005 3137	valve seat ring exhaust repair oversize II + 0.40 mm pack unit 10 pcs Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe II + 0,40 mm Verkaufseinheit 10 Stück				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 053 2131	2005 3153	valve seat ring intake, standard ø 47.4 mm Ventilsitzring Einlaß, Standard ø 47,4 mm	OM 501 LA OM 502 LA			
541 053 2231	2005 3154	valve seat ring intake repair oversize I ø 47.8 mm Ventilsitzring Einlaß Reparaturstufe I ø 47,8 mm				
541 053 0532	2005 3200	valve seat ring exhaust, standard ø 43.09 mm Ventilsitzring Auslaß, Standard ø 43,09 mm				
541 053 0632	2005 3201	valve seat ring exhaust repair oversize I ø 43.29 mm Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe I ø 43,29 mm				
541 053 0732	2005 3202	valve seat ring exhaust repair oversize II ø 43.49 mm Ventilsitzring Auslaß Reparaturstufe II ø 43,49 mm				

Valve Seat Ring, Tappet
Ventilsitzring, Ventilstössel

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
906 053 0131	2005 3155	valve seat ring intake, standard ø 35.07 mm Ventilsitzring Einlaß, Standard ø 35,07 mm	OM 904 OM 906			
906 053 0132	2005 3203	valve seat ring exhaust, standard ø 40.07 mm Ventilsitzring Auslaß, Standard ø 40,07 mm				
476 050 0025 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 422 050 0325 422 050 0025 403 050 0425 403 050 0325 403 054 2001 403 054 1101	2005 0906	valve tappet hard metal plate Ventilstößel Hartmetallplatte	OM 401 A / LA OM 402 LA OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 421 OM 422 OM 423 OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 OM 441 A / LA OM 442 OM 442 A / LA OM 443 A / LA OM 444 A / LA OM 447 / A / H / HA / HLA / LA	421.901, 907, .951 422.912, 921, .922 423.901, 950 424.901 441.906, 907, .912, 917, .919, 924 442.905 — 934	
541 050 0722 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 541 050 0522 541 050 0422 541 050 0322 541 050 0222	2005 0914	roller tappet Rollenstössel				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Tappet
Ventilstössel

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
327 054 0101	2005 0910 	valve tappet, standard ø 32 mm Ventilstössel Standard ø 32 mm	OM 327 OM 360 / A / H			
346 054 0201 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 054 0101	2005 0908 	valve tappet, standard ø 33 mm Ventilstössel Standard ø 33 mm	OM 326 OM 346 OM 355			
352 054 0501 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 312 054 0501	2005 0909 	valve tappet, standard ø 28 mm Ventilstössel Standard ø 28 mm	OM 312 OM 314 OM 352 / A OM 362 LA OM 364 OM 366 / A / LA			
403 054 1801 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 403 054 1901 403 054 0901 403 054 0801 403 054 0201 403 054 0101	2005 0905 	valve tappet, standard ø 32 x 20 mm Ventilstössel Standard ø 32 x 20 mm	OM 401 — 404 OM 407 / H / A / LA / HA / AH OM 421 OM 422 OM 423 OM 424 OM 441 OM 442 OM 443	 421.900, 905, 906, .908, 910 422.900 – 911, .913 – 920, 923 423.900, 905 – 909 424.900 441.900, 908 – 911, .920 – 923, .925 – 927, .932, 933 442.900, 906, 907, .910, 911, 914, .916, 918 – 920, .922, 925, 926, .928, 930 – 933, .935 443.900, 905	except turbocharger außer Turbolader
906 054 0701	2005 0915 	valve tappet, standard ø 33 x 18 mm Ventilstössel Standard ø 33 x 18 mm	OM 904 OM 906			

Push Rod
Stößelstange

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
407 054 0405	5505 0500	push rod Stösselstange	OM 407 OM 427 OM 447 OM 447 HLAG OM 449 HLA			
422 054 0105 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 403 054 0405 403 054 0305 403 054 0205	2005 0503	push rod Stösselstange	OM 401 – OM 441 LA			
906 054 0305	2005 0504	push rod Stösselstange	OM 904 OM 906			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Timing Parts
Steuerungs-Teile

Group 05
Gruppe 05

see also page 17 and 43
siehe auch Seite 17 und 43

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
102 055 0001	2005 0121	rocker arm Kipphebel	M 102		L 408 G, L 409, L 410 O 309 B 208, 210 308, 310 410	
						
114 055 0001	2005 0114	rocker arm Kipphebel	M 115		L 408 G, L 409, L 410 O 309 B 208, 210 308, 310	
						
615 055 0201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 615 050 0433 615 050 0333 615 050 0133 615 050 0033 621 050 0233	2005 0102	rocker arm Kipphebel	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621	615.940 616.910 616.917 616.918 616.934 617.919	L / LKO 406 DG, L / LKO 407 D, O 309 D, L 406 D L 319 D, L 405, L 406, O 319 D, 207 D, 208 D 307 D, 308 D, L 206 D, L 306 D L 206 D, L 306 D L 206 D, L 306 D	
						
102 055 0605 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 102 055 0005	2005 3106	rocker arm spindle Kipphebelachse	M 102		L / LK 408 G, 409, 410 O 309 B 208, 210 308, 310 410 510	
						
616 055 0005 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 615 055 0005 621 055 0205 621 055 0505	2005 3103	rocker arm spindle Kipphebelachse	OM 615 OM 616 OM 617 / A OM 621			
						
617 055 0005	2005 3104	rocker arm spindle Kipphebelachse	OM 617 / A			
						

Timing Parts
Steuerungs-Teile

Group 05
Gruppe 05

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
442 055 0020 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 403 055 0220	2005 7100	adjusting bolt rocker arm Einstellschraube Kipphebel	M 401 M 402 M 403 M 404 M 407			
312 055 0321	2005 7105	adjusting bolt rocker arm Einstellschraube Kipphebel	OM 314 OM 352			
001 990 8240	2005 1500	washer Scheibe	OM 401 OM 402 OM 403 OM 404 OM 407			
153 990 0251	2005 7201	nut Mutter	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621			
326 990 0151	2005 7203	nut Mutter	OM 346 OM 355	 355.96 – 98 355.91		
442 990 0051 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 312 990 0251	2005 7202	nut Mutter	OM 314 OM 352 OM 360 OM 401 OM 402 OM 403 OM 404 OM 407			


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Injection Parts
Einspritzpumpen-Teile

Group 07
Gruppe 07

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
012 074 0001	2058 0704	repair kit injektion pump Reparatursatz Einspritzpumpe	OM 457 LA OM 460 LA OM 501 LA OM 502 LA			
000 074 1771 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 000 477 2872 000 074 0671	2007 7100	breather screw Entlüftungsschraube	OM 314			Bosch no. / Nr. : 1 413 453 020
000 074 7284 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 074 0384	2007 1501	pressure valve Druckventil	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621			Bosch no. / Nr. : 1 417 413 012
000 074 7684 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 000 074 0515 000 074 0684	2007 1500	pressure valve Druckventil	OM 314 OM 327 OM 346 OM 352 OM 355 OM 360 OM 615 OM 616 OM 621			Bosch no. / Nr. : 1 417 413 000
615 075 0350	2007 5000	bushing Buchse	OM 615 OM 616 OM 617			
621 075 0450 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 621 075 0350	2007 5001	bushing Buchse	OM 615 OM 616 OM 617 OM 621			













Injection Parts
Einspritzpumpen-Teile

Group 07
Gruppe 07

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
000 090 0210	2058 0700	repair kit valve Reparatursatz Filter	OM 314 OM 352 OM 355 OM 616 OM 617			Bosch no. / Nr. : 2 447 010 011 / 400
000 090 0151	2058 0702	repair kit filter element Reparatursatz Filter	OM 314 OM 352 OM 355			Bosch no. / Nr. : 2 447 010 016 / 400
000 091 0840 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 091 0640	2058 0701	repair kit filter bowl Reparatursatz Filtergehäuse	OM 314 OM 352 OM 355			Bosch no. / Nr. : 2 447 010 014 / 400
001 586 1207	2058 0703	repair kit fuel pump Reparatursatz Kraftstoffpumpe	OM 615 OM 616 OM 621			
601 234 0144	2007 3600	hub ø 74 mm Flansch mit Hubkurve ø 74 mm	OM 601 OM 602 OM 603	601.911, 912 602.911 – 939 .961, 962, .993		
601 234 0244	2007 3601	hub ø 75.5 mm Flansch mit Hubkurve ø 75,5 mm	OM 601 OM 602	601.900, 940, .941 602.900, .940 – 947 .991		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Intake and Exhaust Manifold Parts
Auspuffkrümmer - Teile

Group 14
Gruppe 14

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 586 0014 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 586 0114	2058 1400	repair kit exhaust brake Reparatursatz Motorbremse	OM 346 OM 355 OM 355	 355.91		



366 140 1163 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 366 140 0163	2058 1404	repair kit exhaust brake shaft 182 mm Reparatursatz Motorbremse Welle 182 mm	OM 366 A OM 366 LA			



366 140 1963 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 366 140 1763	2058 1405	repair kit exhaust brake shaft 186 mm Reparatursatz Motorbremse Welle 186 mm				



366 140 5353 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 366 140 5253 366 140 2353 366 140 0953	2058 1406	repair kit throttle housing Reparatursatz Klappenstutzen				





Intake and Exhaust Manifold Parts
Auspuffkrümmer - Teile


Group 14
Gruppe 14

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
441 140 0263 = 441 140 0363 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 441 140 0063 422 140 2663 422 140 1663	2058 1402	repair kit exhaust brake Reparatursatz Motorbremse	OM 401 LA Euro I OM 402 LA Euro I OM 441 A OM 441 LA OM 442 A OM 442 LA			ø throttle valve 88 mm ø Drosselklappe 88 mm
904 140 0063 = 441 140 0463 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 447 140 0163 422 140 1863 422 140 1763 422 140 0463 403 586 5114	2058 1401	repair kit exhaust brake Reparatursatz Motorbremse	OM 401 OM 402 OM 403 OM 407 H OM 421 OM 422 OM 423 OM 427 H OM 441 OM 442 OM 447 H			ø throttle valve 74.5 mm ø Drosselklappe 74,5 mm
541 140 0163 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 140 0063	2058 1407	repair kit throttle housing Reparatursatz Klappenstutzen	OM 501 LA			
542 140 0063	2058 1408	repair kit throttle housing Reparatursatz Klappenstutzen	OM 502 LA			









Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Intake and Exhaust Manifold Parts
Auspuffkrümmer - Teile

Group 14
Gruppe 14

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
403 142 0212 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 142 0112	2014 3400 	clamping piece Klemmstück	OM 401 OM 401 A OM 401 LA OM 402 OM 403 OM 407 OM 407 AH OM 407 HA OM 407 LA OM 421 OM 421 A OM 422 OM 422 A OM 422 LA OM 423 OM 427 H OM 427 HA OM 429 OM 441 OM 441 A OM 441 LA OM 442 OM 443 OM 443 A OM 447 OM 447 H OM 447 HA OM 447 HLA OM 492 OM 496		
447 990 6004 = 447 990 6704 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 447 990 5404 422 990 0019 402 990 5019	2014 7104 	screw (M10 x 1.5 x 85) Schraube (M10 x 1,5 x 85) except 1. cylinder right side außer 1. Zylinder rechte Seite				
447 990 7004 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 447 990 5804 447 990 5204 421 990 0019 403 990 0219	2014 7102 	screw (M10 x 1.5 x 70) Schraube (M10 x 1,5 x 70) 1. cylinder right side only nur 1. Zylinder rechte Seite				
447 990 7104 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 447 990 6104 447 990 5504 403 990 0601	2014 7103 	screw (M10 x 1.5 x 106) Schraube (M10 x 1,5 x 106)	OM 402 LA Euro I OM 423 OM 423 A OM 423 LA OM 442 A OM 442 LA OM 443 OM 443 A OM 443 LA OM 447 A OM 447 LA OM 447 HA OM 447 HLA Euro II			

Electrical Equipment Parts
Elektrische Ausrüstung-Teile

Group 15
Gruppe 15

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
000 155 0310	2015 4000	follower Mitnehmer	OM 326 OM 346 OM 355	355.91		
403 150 0572	2015 7100	screw with bush Spannschraube mit Büchse	OM 314 OM 401 OM 402 OM 403 OM 421 OM 422 OM 422 A OM 422 LA OM 423 OM 441 OM 441 LA OM 442 OM 442 A OM 442 LA OM 443 OM 443 A OM 443 LA			
364 155 0028 = 374 155 7028 replace old nos.: ersetzen alte Nrı 314 155 0528 314 155 0228	2015 2801	clamping piece Klemmstück				
403 155 0250	2015 5000	rubber mounting Gummilager to fit screw: passend für Schraube: no. / Nr.: 403 150 0572				
352 155 0272	2015 7201	nut Mutter				
—	2058 1502	repair kit clamping screw Reparatursatz Spannschraube				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
115 180 0201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 115 180 0101 615 180 0101 615 180 0301	2018 0104	oil pump OP 107 A Ölpumpe OP 107 A	M 115	115.921 up to engine: 001982 bis Motor: 001982 115.927 up to engine: 000355 bis Motor: 000355 115.928 up to engine: 000589 bis Motor: 000589 115.929 up to engine: 000007 bis Motor: 000007 115.943 from engine: 000547 ab Motor: 000547 115.944 from engine: 000109 ab Motor: 000109	L / LK / LKO 406 DG L / LK / LKO 407 D L / LK / LKO / LF 408 G L / LK / LKO / LF 409 L / LF / LK 410 O 309 B / D	
			M 121	121.943, 944		
			OM 615	615.910 up to engine: 036971 bis Motor: 036971		
			OM 621	621.932 up to engine: 009508 bis Motor: 009508		
115 180 0301	2018 0105	oil pump OP 107 B Ölpumpe OP 107 B	M 115	115.921 from engine: 001983 ab Motor: 001983 115.927 from engine: 000356 ab Motor: 000356 115.928 from engine: 000590 ab Motor: 000590 115.929 from engine: 000008 ab Motor: 000008	L / LK / LKO 406 DG L / LK / LKO 407 D L / LK / LKO / LF 408 G L / LK / LKO / LF 409 L / LK / LKO / LF 410 O 309 B / D	
			OM 615	615.910 from engine: 036972 ab Motor: 036972		
115 180 0501 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 121 180 1501 121 180 2101 121 180 2301 121 180 2601 621 180 0501 621 180 0701 621 180 0901 621 180 1701 621 180 2701	2018 0106	oil pump OP 107 C Ölpumpe OP 107 C	M 115	115.932		
			M 121	121.924 121.940 (10/20) up to engine: 054428 bis Motor: 054428 121.940 (12/22) up to engine: 007322 bis Motor: 007322 121.943 up to engine: 000546 bis Motor: 000546 121.944 up to engine: 000108 bis Motor: 000108		
			OM 621	621.912 621.918 (10/20) up to engine: 129239 bis Motor: 129239 621.918 (12/22) up to engine: 008512 bis Motor: 008512 621.932 up to engine: 009508 bis Motor: 009508		

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
115 180 1301 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 115 180 0401 615 180 1501 115 180 1101	2018 0108	oil pump OP 107 H Ölpumpe OP 107 H	M 115	115.900, 955, 972 115.952 from engine: 001459 ab Motor: 001459 from engine: 000065 ab Motor: 000065 115.970 from engine: 000161 ab Motor: 000161	L / LK / LKO / LF 408 G L / LK / LKO / LF 409 L / LK / LKO / LF 410 O 309 B 207 D, 208 / D, 210 307 D, 308 / D, 310 L 206 D / DG L 306 D / DG L 206 D L 306 D	
			OM 615	615.915 – 917, .920 – 937, .939, 942, 943		
180 180 0801	2018 0114	oil pump OP 110 A Ölpumpe OP 110 A	M 180	180.921 .922 .926 – 929 .942 .943	UNIMOG 404 S 219	
326 180 0901 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 326 180 0701 326 180 0501 315 180 0701 315 180 0501	2018 0116	oil pump OP 117 Ölpumpe OP 117	OM 326	326.910 .912 – 975 .980 – 988		helical gear: 12 teeth Schraubenrad: 12 Zähne
345 180 7401 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 180 1601	2018 0132	oil pump Ölpumpe	OM 355 AII	355.969	BM 343 L / LK / LS 2628 / 6x4 BM 346 L / LK / LS 1928	tooth width: 66 mm Zahnbreite: 66 mm helical gear: 12 teeth Schraubenrad: 12 Zähne

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
352 180 6301 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 314 180 0501 314 180 1001 314 180 1701 314 180 1801 314 180 2401 314 180 2601 321 180 0401 321 180 0501 321 180 0701 322 180 0201 352 180 2401 352 180 3301 352 180 3401 352 180 4001 352 180 4101 352 180 4201 352 180 4301 352 180 5001 352 180 5601 352 180 6201	2018 0117	oil pump OP 122 Ölpumpe OP 122	OM 314 OM 352 / A	314.900, 940, 942, 943 up to engine: 077698 bis Motor: 077698 314.910, 915, 944, 946, .948 314.956, 957, 959, 961 up to engine: 020055 bis Motor: 020055 352 except / außer: .902 – 904, 919, .962, 966, 984 353.900, 903, 904, .909 – 917, 941, .950 – 954, 965, .970 – 972		
352 180 6401 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 312 180 2001 314 180 2401 352 180 5901	2018 0127	oil pump OP 122 A Ölpumpe OP 122 A	OM 314 OM 352 74 kW OM 352 93 – 96 kW UNIMOG OM 314 / A UNIMOG OM 352	314.950 352.966 352.962 314.916 – 953 314.901 – 940		
355 180 0101	2018 0119	oil pump OP 118 Ölpumpe OP 118	OM 346 A OM 355 / A	346.951 355.910, 912 – 914, .916, 918, 960, .962 – 964, 966 .968, 970, .974 – 976, .979 – 984		tooth width: 55 mm Zahnbreite: 55 mm helical gear: 13 teeth Schraubenrad: 13 Zähne
355 180 1001	2018 0125	oil pump OP 118 E Ölpumpe OP 118 E	OM 355 / A	355.915, 967, 977, 978		tooth width: 55 mm Zahnbreite: 55 mm helical gear: 13 teeth Schraubenrad: 13 Zähne

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
360 180 2401 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 327 180 0501 327 180 0701 360 180 0201 360 180 0601 360 180 0701 360 180 0801 360 180 1401 360 180 1501 360 180 1801 360 180 2001 360 180 2601	2018 0120	oil pump OP 124 Ölpumpe OP 124	OM 360 / A			
364 180 0101 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 314 180 0501 314 180 1001 314 180 1701 314 180 1801 314 180 2401 314 180 2601 321 180 0401 321 180 0501 321 180 0701 322 180 0201 352 180 2401 352 180 3301 352 180 3401 352 180 4001 352 180 4101 352 180 4201 352 180 4301 352 180 5001 352 180 5601 352 180 6201 352 180 7001	2018 0118	oil pump OP 122 H Ölpumpe OP 122 H	OM 314 / A OM 352 / A / H OM 364 / A / LA OM 366	except / außer: 314.900, 950, 953, 917 from engine: 362698 ab Motor: 362698 except / außer: 352.902, 903, 919, 962, .966, 984 353.901, 905, 958, 974, .975, 977, 978, 991, .997 353.902, 907, 940 from engine: 589760 ab Motor: 589760 353.911 – 914, .950 – 954, .970 – 972 from engine: 528529 ab Motor: 528529 except / außer: 364.900, 901 356.901 – 911, 913, 915 366.905 – 907, 910, .914, 917 – 919, .930 – 933, .936 – 938, 940		
366 180 0401 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 366 180 0101 352 180 7701 352 180 7501	2018 0129	oil pump Ölpumpe	OM 352 / A OM 362 LA OM 366 A / LA

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
403 180 1701 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 401 180 0001 401 180 0101 401 180 0201 403 180 0601 403 180 3301	2018 0121	oil pump OP 127 Ölpumpe OP 127	OM 401 A OM 402 OM 403 OM 407 / A / H / HA / LA OM 421 A / LA OM 422 A / LA OM 427 / A OM 441 A / LA OM 442 OM 447 / A	from engine: 000069 ab Motor: 000069 up to engine: 001922 bis Motor: 001922 from engine: 121800 ab Motor: 121800 403.910, 911, .915 – 919, .930 – 935 from engine: 258849 ab Motor: 258849		tooth width: 34 mm Zahnbreite: 34 mm drive gear: 44 teeth Antriebsrad: 44 Zähne
403 180 2701	2018 0126	oil pump Ölpumpe	OM 407 AH OM 424 A / LA OM 427 H / HA OM 447 H / HA			
403 180 2801	5518 0100	oil pump Ölpumpe	OM 407 AH OM 427 H / HA OM 447 H / HA			
423 180 2501 = 423 180 2301 = 423 180 0501 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 423 180 0101	2018 0130	oil pump Ölpumpe	OM 402 LA OM 403 OM 422 A / LA OM 423 OM 442 A / LA	 403.910, 911, .915 – 919, .930 – 935 from engine: 121800 ab Motor: 121800 up to engine: 258848 bis Motor: 258848 from engine: 046526 ab Motor: 046526 up to engine: 046986 bis Motor: 046986 from engine: 053616 ab Motor: 053616 423.900, 905 – 908		tooth width: 43 mm Zahnbreite: 43 mm drive gear: 44 teeth Antriebsrad: 44 Zähne



Evobus:
8.311.998.081
8.311.999.107
8.311.999.529
8.312.000.570



Evobus:
8.311.231.954
8.311.999.243
8.311.999.746



Evobus:
8.311.231.949
8.311.998.109
8.311.999.242




Evobus:
8.311.998.004
8.311.999.316

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
423 180 1001 = 423 180 1101	2018 0148	oil pump Ölpumpe	OM 404 / A OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 444 / A / LA	from engine: 006560 ab Motor: 006560 423.901, 909, 950 from engine: 082196 ab Motor: 082196		
457 180 0401 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 457 180 0201 457 180 0001	2018 0166	oil pump Ölpumpe	OM 457 LA OM 460 LA			tooth width: 43 mm Zahnbreite: 43 mm drive gear: 49 teeth Antriebsrad: 49 Zähne
541 180 0301 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 180 0201 541 180 0101 541 180 0001	2018 0160	oil pump Ölpumpe	OM 501 LA	521.940 541.920 – 950 941.910 – 990		tooth width: 43 mm Zahnbreite: 43 mm drive gear: 42 teeth Antriebsrad: 42 Zähne
542 180 0201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 542 180 0101 542 180 0001	2018 0161	oil pump Ölpumpe	OM 502 LA	522.940 – 943 542.920 – 948 942.900 – 990		tooth width: 49 mm Zahnbreite: 49 mm drive gear: 42 teeth Antriebsrad: 42 Zähne









Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
601 180 0701 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 180 0501	2018 0150	oil pump Ölpumpe	OM 601		207 D, 208 D 307 D, 308 D 407 D, 408 D 507 D, 508 D	
601 180 1401	2018 0162	oil pump Ölpumpe	OM 611 DE LA	611.980	110 CDI 112 CDI V 220	
				611.981	211 CDI 213 CDI 311 CDI 313 CDI 411 CDI 413 CDI	
				611.987	208 CDI 308 CDI 408 CDI	
602 180 1601 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 602 180 0201	2018 0158	oil pump Ölpumpe	OM 602	602.990	O 405 GTZ	tooth width: 25 mm Zahnbreite: 25 mm
602 180 1801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 602 180 1001	2018 0138	oil pump Ölpumpe	OM 602	602.940, 980, 991	209 D, 210 D 309 D, 310 D 409 D, 410 D 212 D 312 D 412 D	tooth width: 25 mm Zahnbreite: 25 mm

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
602 180 3001	2018 0152	oil pump Ölpumpe	OM 602		210 D 310 D 410 D	tooth width: 27 mm Zahnbreite: 27 mm
611 180 0101 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 601 180 1501 601 180 1101	2018 0155	oil pump Ölpumpe	OM 601	601.942, 943, 970	108 D 110 D V 230 D Turbo 208 D 208 D 308 D 408 D	
616 180 0401 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 616 180 0201 616 180 0101	2018 0122	oil pump Ölpumpe	OM 615 OM 616	615.944 616.910, 913, 914, 917, .934, 937, 939	L / LK / LKO 406 DG L / LK / LKO 407 D O 309 D 207 D, 208 D 307 D, 308 D 407 D, 408 D 507 D	tooth width: 22 mm Zahnbreite: 22 mm
617 180 0701 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 617 180 0401	2018 0123	oil pump Ölpumpe	OM 617	617.913	209 D, 210 D 309 D, 310 D 409 D, 410 D	tooth width: 25 mm Zahnbreite: 25 mm

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
636 180 2601 = 136 180 2701 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 636 180 0501 636 180 1201 636 180 1601 636 180 1801	2018 0113 	oil pump OP 104 R Ölpumpe OP 104 R	OM 636	636.914 from engine: 029429 ab Motor: 029429 636.917 – 935, 938	Unimog 411 A	
036 180 0402	2018 0124 	oil pump OP 104 P Ölpumpe OP 104 P	OM 636	636.941 – 960	Unimog	
906 180 0601 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 906 180 0401 906 180 0201	2018 0164 	oil pump Ölpumpe	OM 904 LA OM 906 LA OM 906 HLA OM 926 LA			
022 997 7647	2003 4608 	seal ring crankshaft front Dichtring Kurbelwelle vorn				
002 989 4720 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 002 989 0020 001 989 8920	2018 8003 	seal grease Dichtmasse				

Oil Pump Parts
Ölpumpen-Teile

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
102 180 0404 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 180 0204 102 180 0104	2058 1802	rotor set oil pump Rotorsatz Ölpumpe	M 102	102.942, 943, 959 102.945 10/50, 20/60 up to engine: 006589 bis Motor: 006589 102.945 12/52, 22/62 up to engine: 000641 bis Motor: 000641 102.946 10/50, 20/60 up to engine: 000323 bis Motor: 000323 102.946 12/52, 22/62 up to engine: 000028 bis Motor: 000028	L / LK 408 G L / LK 409 L / LK 410 O 309 B O 309 B 208, 210 308, 310 410 510	tooth width: 7.5 mm Zahnbreite: 7,5 mm
102 180 0504	2058 1803	rotor set oil pump Rotorsatz Ölpumpe	M 102	102.942, 943, 959 102.945 10/50, 20/60 from engine: 006590 ab Motor: 006590 102.945 12/52, 22/62 from engine: 000642 ab Motor: 000642 102.946 10/50, 20/60 from engine: 000324 ab Motor: 000324 102.946 12/52, 22/62 from engine: 000029 ab Motor: 000029	L / LK 408 G L / LK 409 L / LK 410 O 309 B O 309 B 208, 210 308, 310 510	tooth width: 9.5 mm Zahnbreite: 9,5 mm
114 180 0215 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 127 180 0015	2018 1503	pressure relief valve Überdruckventil	M 115 M 121 M 130 M 180 OM 615 OM 616 OM 621	 615.910, 915 – 917, .930 – 939, 942, 943 616.911, 915, .930 – 933, .942 – 944 621.912, 913, 915, 916, .918, 919, 930 – 932		
352 180 0315 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 180 0015 321 180 0133	2018 1504	pressure relief valve Überdruckventil	OM 312 OM 314

Oil Pump Parts
Ölpumpen-Teile

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
—	2018 1509	pressure relief valve OP 122 H / 25 Überdruckventil OP 122 H / 25	OM 314 / A	314.917 from engine: 362698 ab Motor: 362698		to fit pumps: passend für Pumpen:
			OM 314 / A	except / außer: 314.900, 950, 953		nos. / Nrn.: 352 180 7001 364 180 0101 366 180 0401
			OM 352 / A / H	353.902, 907, 911 – 915, .940, 950 – 954, .970 – 975, 978		
			OM 352 / A / H	except / außer: 352.902, 903, 919, 962, .966, 984		
				except / außer: 353.901, 905, 958, 977, .997		
			OM 362 LA	362.906, 909, 910		
			OM 364 / A / LA	except / außer: 364.900, 901		
			OM 366 / A / LA	356.901 – 911, 913, 915, .940, 941, 943 – 949, .951 – 953, 958, .977 – 979, 983 – 987, .989 – 996, 999		
				357.900 – 904, 906 – 910, .915 – 922, 925, 927, .929 – 932, 940 – 943, .946 – 948, 961 – 963		
				366.905 – 907, 910, 914, .917 – 919, 930 – 933, .936 – 938, 940, .941 – 946, 951 – 953, .957, 962, 965 – 971, .973, 974, 976, .978 – 981, 983, 988, .990, 992 – 997, 999		



422 180 0315 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 422 180 0215 403 180 1615	2018 1516	pressure relief valve Überdruckventil	OM 402 LA	402.901,970 – 973, 975, .977, 978, 982 – 987, .989, 995, 996		
			OM 403	403.910, 911, 915 – 919, .930 – 935		
			OM 422 A / LA	422.901, 951 – 959, 963		
			OM 423 / A / LA	423.900, 901, 905 – 909, .950		
			OM 424 / A / LA	424.900, 901		
			OM 442 A / LA	440.940 – 942, 945, .970 – 973, 975, 976, .978, 979, 981 – 987, .989 – 991		
				442.901, 941 – 946, .950 – 955, 957 – 959, .960 – 968, 971, 972, .976 – 978, 980, 982, .983, 985, 989, .992 – 998		
			OM 442 LA	446.920, 922, 924 – 936, .938, 939, 940 – 943, .945, 946, 948		
			OM 443 / A / LA	443.900, 901, 905, 940, .980		
			OM 444 A / LA	444.901		
			OM 541 LA	541.920 – 927 Actros		
			OM 542 LA	542.920 – 922, 925 Actros		



Oil Pump Parts
Ölpumpen-Teile

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 180 0715	2018 1518	pressure relief valve Überdruckventil	OM 402 LA OM 403 OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 444 A / LA OM 457 LA / HLA OM 501 LA OM 502 LA			6.5 bar 6,5 bar



442 180 0015 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 422 180 0015	2018 1517	pressure relief valve Überdruckventil	OM 401 OM 402 OM 404 OM 407 OM 421 OM 422 OM 427 OM 441 OM 442 OM 447	401.900, 901, 905 – 909, .912 – 919, 921 – 928, .970, 972 – 975, .977 – 981, 984 – 987, .989 – 991, 993, 994 402.900, 905 – 907, .910 – 914, 916, 917, .919, 921, 923 – 928 404.900, 901 407.900, 901, 905, .907 – 911, 913 – 920, .951, 955 421.900, 901, 905 – 908, .910, 951 422.900, 905 – 915, .917 – 923 427.900, 901 – 903, 905, .910, 911, 950 – 952 441.900, 901, 905 – 909, .911 – 927, 932, 933, .950, 951, 953, .960 – 962, 980 – 983, .985 – 999 445.920 – 927, 929 – 931, .933 – 941 440.907, 909 442.900, 905 – 911, .914 – 935, 939 447.900 – 903, 905 – 908, .910 – 916, 950 – 959, .970 – 988, 990 – 999		



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump Parts
Ölpumpen-Teile

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
617 180 0015 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 616 180 0115	2018 1506	pressure relief valve Überdruckventil	OM 616	616.914 616.910 10/50, 20/60 from engine: 042389 ab Motor: 042389 616.910 12/52, 22/62 from engine: 000379 ab Motor: 000379 616.912 10/50, 20/60 from engine: 252820 ab Motor: 252820 616.912 12/52, 22/62 from engine: 064924 ab Motor: 064924 616.917 10/50, 20/60 from engine: 067525 ab Motor: 067525 616.917 12/52, 22/62 from engine: 000819 ab Motor: 000819 616.919 10/50, 20/60 from engine: 000397 ab Motor: 000397 616.934 10/50, 20/60 from engine: 123237 ab Motor: 123237 616.934 12/52, 22/62 from engine: 001602 ab Motor: 001602 616.936 10/50, 20/60 from engine: 004221 ab Motor: 004221		
			OM 617 / A	617.912, 913, 931, 932		
326 180 0333 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 326 180 0033	2018 1507	pressure relief valve Überdruckventil	OM 326	from engine: 8500316 ab Motor: 8500316		
			OM 327			
			OM 346			
			OM 355	355.961, 972, 973, 979		
			OM 360			
355 180 0033	2018 1508	pressure relief valve Überdruckventil	OM 355	355.960, .962 – 970, .974 – 978, .980 – 983		

Oil Pump Parts
Ölpumpen-Teile

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
126 180 0044	2018 5001	thrust piece Druckstück	OM 615 OM 616 OM 621	615.910, 911, .914 – 919, 930, .932, 936 – 939, .942 – 944 616.910, 919 621.912, 913, 915, 916, .918, 919, 930 – 932		
						
—	2018 5002	bearing Lagerbuchse				to fit thrust piece: passend für Druckstück: no. / Nr.: 2018 5001
						
615 180 0044	2018 5004	thrust piece Druckstück	OM 615 OM 616 OM 617	615.917 – 919, .936 – 939, 942 616.910, 913, .917 – 919, 934 617.913, 919		
						
—	2018 5005	bearing Lagerbuchse				to fit thrust piece: passend für Druckstück: no. / Nr.: 2018 5004
						
615 180 0144	2018 5008	thrust piece Druckstück	OM 616 OM 617	616.910, 913, 914, 917, .918, 934, 937, 939 617.913, 919		
						
—	2018 5010	bearing Lagerbuchse				to fit thrust piece: passend für Druckstück: no. / Nr.: 2018 5008
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump Parts
Ölpumpen-Teile

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
615 180 0344	2018 5009	thrust piece Druckstück				
110 180 0355	2058 1800	strainer and adapter Sieb und Abstand-stück	OM 314 OM 352			
102 186 0007 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 110 186 0007	2018 3503	adapter Abstandstück				
—	2058 1801	repair kit suction basket Reparatursatz Saugkorb				
352 184 0032 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 322 184 0032	2018 1512	valve Ventil	OM 346 OM 355 OM 360			
314 993 0201	2018 9208	spring Feder				

Oil Pump Parts
Ölpumpen-Teile

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
—	2058 1804	repair kit valve and spring Reparatursatz Ventil und Feder	OM 346 OM 355 OM 360			
403 184 0132 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 184 0032	2018 1513	valve Ventil	OM 401 / A OM 402 OM 403 OM 407 / A OM 421 / A OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA			
403 993 0201	2018 9209	spring Feder				
—	2058 1805	repair kit valve and spring Reparatursatz Ventil und Feder				
621 997 0040	2018 4502	seal ring Dichtring				to fit: passend für: no. / Nr.: 126 180 0044 615 180 0044 615 180 0144 615 180 0344

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Oil Cooler
Ölkühler

Group 18
Gruppe 18

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 180 1165	2018 6502	oil cooler Ölkühler	OM 355			
355 180 1265 = 356 180 0065	2018 6503	oil cooler Ölkühler				
366 180 3865	2018 6504	oil cooler Ölkühler	OM 356 OM 357 OM 366			
001 188 8801 = 001 188 8901	2018 6501	oil cooler Ölkühler	OM 401 OM 402 OM 403 OM 407 AH / H OM 421 / A OM 422 / A / LA OM 423 OM 427 HA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 / A / LA OM 447 H / HA / HLA			







replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

001 188 6201
001 188 3701
001 188 3101
001 188 3001
001 188 1201
001 188 1101
000 188 8701
000 188 8401
000 188 8101
000 188 7601
000 188 6401



Oil Cooler
Ölkühler

Group 18
Gruppe 18


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422 188 0101	2018 6508	oil cooler Ölkühler	OM 422 A / LA OM 423 LA SA 018820 E 89608 E 89949	422.951 up to engine: 106579 bis Motor: 106579 422.954 up to engine: 106422 bis Motor: 106422 422.955 up to engine: 122787 bis Motor: 122787 422.956 – 958 up to engine: 106422 bis Motor: 106422 422.959 up to engine: 122787 bis Motor: 122787		



002 188 4301 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 002 188 1801 002 188 1701	2018 6505	oil cooler Ölkühler	OM 441 / A / LA OM 442 A / LA			



541 188 0201	2018 6506	oil cooler Ölkühler	OM 501 LA			



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
111 200 3801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 200 2101	2020 0169	water pump Wasserpumpe	M 111 E 20 M 111 E 23	111.948 .978	V 200 V 230 Vito Kasten Vito Bus	 (638) (638)
111 200 3901 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 200 2401	2020 0166	water pump Wasserpumpe	M 111 E 20 M 111 E 23	111.948, 950 .978, 980	V 200 V 230 Vito Kasten Vito Bus	 (638) (638)
111 200 4101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 111 200 2201	2020 0163	water pump Wasserpumpe	M 111 E 23	111.979, 984	Sprinter Bus Kasten Pritsche 2t, 3t, 4t	
602 200 0220	2020 0123	water pump Wasserpumpe			Sprinter Vito Vario Unimog	

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
611 200 1001	2020 0187	water pump Wasserpumpe			Vito 108 Vito 110 Vito 112	
611 200 1101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 611 200 0501	2020 0191	water pump Wasserpumpe	OM 611 DE LA OM 612 DE LA	611.981, 987 612.965, 981	Sprinter Bus Kasten Pritsche 2t, 3t, 4t	
646 200 1001	2020 0194	water pump Wasserpumpe			Vito 109 Vito 111 Vito 115	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe


Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
314 200 4201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 314 200 3901 314 200 3701 314 200 2901 314 200 2401 314 200 1901 314 200 0801	2020 0115	water pump Wasserpumpe	OM 314 up to engine: 442711 bis Motor: 442711	314.961 .962 .963 .964 .965 .967	L 508 DG / L 508 D L 608 D O 309 D, L / LK 508 DG L / LK 608 D O 309 D / L 508 DG LP 709 / LP 809 LP 709 / LP 809 LT 608 D	
314 200 1004 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 314 200 0704	2058 2053	repair kit water pump with bearings (shaft with thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Welle mit Gewinde- bohrung)				
314 200 0904 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 314 200 0604 314 200 0104 314 586 0120	2058 2016	repair kit water pump with bearings (shaft with thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Welle mit Gewinde- bohrung)	OM 314 up to engine: 442711 bis Motor: 442711 OM 352 74 kW M 352 up to engine: 740566 bis Motor: 740566	352.965 – 967, 999		to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 314 200 2101 352 200 8401 353 200 0401


Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
352 200 3804 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 352 200 2804 352 200 1304 352 586 0620	2058 2022	repair kit water pump with bearings (compact slide ring seal, shaft without thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Kasetten-Gleitring-dichtung, Welle ohne Gewindebohrung)	OM 314	314.910, 914, 915, .944 – 946, 948, 959		
			OM 352 100 PS	352.910, 942, 971 – 989		
			OM 352 110 PS	352.906 – 990		
			OM 352 110 PS	353.903, 915, 916		
			OM 352 126 – 130 PS	352.901 – 998		
			OM 352 130 PS from engine: 004711 ab Motor: 004711	353.900 – 965		
			OM 352 150 – 168 PS	352.913 – 994		
			OM 352 150 – 168 PS	353.909 – 972		
			M352	352.921, 923, 924		
			up to engine: 740566 bis Motor: 740566			



—	2058 2022 A	repair kit water pump with bearings (slide ring seal, thrust ring and boot, shaft without thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Gleitringdichtung, Gegenring und Manschette, Welle ohne Gewindebohrung)				



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
314 200 4701 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 314 200 4101	2020 0156	water pump Wasserpumpe	OM 314 from engine: 442712 ab Motor: 442712	314.962 .963 .964 .965 .967	O 309 D, L / LK 508 DG L / LK 608 D O 309 D / L 508 DG LP 709 / LP 809 LP 709 / LP 809 LT 608 D	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
314 200 1104	2058 2013	repair kit water pump with bearings (shaft with thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Welle mit Gewinde-bohrung)				to fit water pump: passend für Wasserpumpe: no. / Nr.: 314 200 4701




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor		Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
353 200 3701 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 353 200 2101	2020 0120	water pump complete with cover and metal gasket Wasserpumpe komplett mit Deckel und Metalldichtung	OM 352	62 kW	353.902, 907, 940		SA 082290
				81 kW	352.906, 990		
				92 kW	353.907		
				96 kW	352.908, 936, 963, 969, .998		
			OM 352 A MBSA	110 kW	353.921 – 923, .930 – 934, 936, .937, 939		
			OM 352 A	124 kW	353.911 – 913		
			from engine: ab Motor:	760549 760549			



353 200 3601 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 353 200 0401 353 200 0301 352 200 9401 352 200 8401 352 200 7401 352 200 4901 352 200 3801	2020 0120 A	water pump complete with cover and paper gasket Wasserpumpe komplett mit Deckel und Papierdichtung	OM 352	74 kW	352.900 – 902, 905, .907, 910, 940, 942, .965 – 967, .971 – 975, 981, .983, 989, 999		SA 082290 SA 082621
				81 kW	352.906, 908, 911, 914, .932, 933, 936, 943, .970, 976, 979, 982, .990		
				93 kW	352.921, 923, 924, 929, .955 – 963, 969, .978, 980, 991 – 993		
				96 kW	352.901, 904, 905, 908, .912, 915, 917, 930, .931, 936, 938, 944, .945, 948, 953, 954		
			OM 352 A	115 kW	352.913, 916, 918, 937, .946, 949, 950, 968 .988, 994		
				124 kW	353.911 – 914		
			OM 352 A MBSA	110 kW	353.921 – 923, .930 – 934, 936, .937, 939		
			up to engine: bis Motor:	760548 760548			



—	2020 0120 B	water pump without cover Wasserpumpe ohne Deckel					




Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
352 200 4504 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 200 3504 352 200 2404	2058 2060	repair kit water pump with bearings (shaft with thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Welle mit Gewinde-bohrung)				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 353 200 3701 353 200 2101
352 200 4104 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 352 200 3104	2058 2017	repair kit water pump with bearings (shaft with thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Welle mit Gewinde-bohrung)				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 353 200 3601 353 200 0401 353 200 0301 352 200 9401 352 200 8401 352 200 7401 352 200 4901 352 200 3801
—	2058 2062	repair kit water pump without bearings (shaft without thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe ohne Kugellager (Welle ohne Gewinde-bohrung)				








Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor		Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
353 200 5601 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 353 200 3801 353 200 1701 353 200 1601 352 200 9701 352 200 9601 352 200 9501 352 200 9201 352 200 8901 352 200 8501 352 200 8101 352 200 7501 352 200 7201 352 200 5401 352 200 3401	2020 0126	water pump complete with cover and metal gasket Wasserpumpe komplett mit Deckel und Metalldichtung	OM 352	74 kW	352.985	LP 810 / 911 B	
				81 kW	352.907	LP 810 / 911 B	
					.909	LP 810 / 911 B	
					.986	LP 810 / 911 B	
				96 kW	352.905	OH 1113 B / 1313 OH 1317 / 1517	
					.934	LP 810 / 911 B	
					.935	LP 1513	
					.939	LP 1213 / 1313	
					.964	LP 1013 / 1113 B LP 1213 / 1313	
				81 kW	352.980	U 1000 T	
				93 kW	352.987	LP 1213 / 1313	
				96 kW	352.993	O 302	
					.996	LP 1013 / 1113 B	
					.997	OF 1113 B / 1313 / 1413 OF 1317 / 1417 / 1617 OF 1113	
					.998	OF 1113	
					353.904	LP / LPS / LPK 813 / 913 LP / LPK / LPL 1013	
					.917	HHF	
					.941	LP / LPS / LPK / LPO 811 LP / LPS / LPK 913	
					.943	1013, 1213	
					.944	1213 1413 1613	
					.963	L 613, O 309 D	
					.964	L 1613 / 1617 1413	
					.965	LP 811 / 913 LPS 813	
					.966, 968	O 309 D, L 613 D	
					.981	LP 813, LP 913	
					.982	LP / LPK / LPL 813 / 913 / 1013	
					.983, 984	LP 810 / 911 B	
—	2020 0126 A	water pump complete with cover and paper gasket Wasserpumpe komplett mit Deckel und Papierdichtung	OM 352 A	124 kW	353.909	LP 810 / 911 B LP 1013 / 1113 B LP 1213 / 1313	
					.910	LPKO 1313 LP 1513	
					.950	1017, 1217	
					.951, 952, .953, 954, 970, .971, 972, 974, .975, 978	1017, 1217, 1613, 1617	
					.991	917 / K / AK	
					.997	1217 1217 K / S / KO 1017 / A / AK / S	
					.977	UNIMOG 435	
			OM 352	81 kW	353.903, 915	LP 811 / 913	
					.916	Hanomag / Henschel	
				96 kW	353.989	1013 A / AK 1213 K / S / KO	
—	2020 0126 B	water pump without cover Wasserpumpe ohne Deckel	OM 362 LA	141 kW	362.906	1217 S 1419 L / LS 1617, 2219 / 6x2 / 4 1419 C 1619 C 2219 C / 6x2 2219 C / 6x2 / 4	
					.909	1420, 1420 L 1620 2220	
					.910	1419 C / CL, 1420 1620 2219 C, 2220	
						SA 018183 SA 082290	







Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor		Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
352 200 4604 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 352 200 4404 352 200 3404 352 200 2304	2058 2068	repair kit water pump with bearings (shaft with thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Welle mit Gewindebohrung)	OM 352	74 kW	352.985	LP 810 / 911 B	
				81 kW	352.907	LP 810 / 911 B	
					.909	LP 810 / 911 B	
					.986	LP 810 / 911 B	
				96 kW	352.905	OH 1113 B / 1313 OH 1317 / 1517	
					.934	LP 810 / 911 B	
					.935	LP 1513	
					.939	LP 1213 / 1313	
					.964	LP 1013 / 1113 B LP 1213 / 1313	
				81 kW	352.980	U 1000 T	
				93 kW	352.987	LP 1213 / 1313	
				96 kW	352.993	O 302	
					.996	LP 1013 / 1113 B	
					.997	OF 1113 B / 1313 / 1413 OF 1317 / 1417 / 1617 OF 1113	
					.998	OF 1113	
					353.904	LP / LPS / LPK 813 / 913 LP / LPK / LPL 1013	
					.917	HHF	
					.941	LP / LPS / LPK / LPO 811 LP / LPS / LPK 913	
					.943	1013, 1213	
					.944	1213 1413 1613	
					.963	L 613, O 309 D	
					.964	L 1613 / 1617 1413	
					.965	LP 811 / 913 LPS 813	
					.966, 968	O 309 D, L 613 D	
					.981	LP 813, LP 913	
					.982	LP / LPK / LPL 813 / 913 / 1013	
					.983, 984	LP 810 / 911 B	
352 200 4204 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 352 200 4004 352 200 3204 352 200 3004 352 200 1704 352 200 1504 352 586 1520 352 586 1120	2058 2058	repair kit water pump with bearings (shaft with thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Welle mit Gewindebohrung)	OM 352 A	124 kW	353.909	LP 810 / 911 B LP 1013 / 1113 B LP 1213 / 1313	
					.910	LPKO 1313 LP 1513	
					.950	1017, 1217	
					.951, 952, .953, 954, 970, .971, 972, 974, .975, 978	1017, 1217, 1613, 1617	
					.991	917 / K / AK	
					.997	1217 1217 K / S / KO 1017 / A / AK / S	
					.977	UNIMOG 435	
			OM 352	81 kW	353.903, 915	LP 811 / 913	
					.916	Hanomag / Henschel	
				96 kW	353.989	1013 A / AK 1213 K / S / KO	
			OM 362 LA	141 kW	362.906	1217 S 1419 L / LS 1617, 2219 / 6x2 / 4 1419 C 1619 C 2219 C / 6x2 2219 C / 6x2 / 4	
					.909	1420, 1420 L 1620 2220	
					.910	1419 C / CL, 1420 1620 2219 C, 2220	
352 200 4304 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 352 200 3304 352 200 1904	2058 2054	repair kit water pump with bearings (shaft with thread bore) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Welle mit Gewindebohrung)				SA 018183 SA 082290	


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor		Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 200 1501 = 355 200 1101 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 355 200 0901 355 200 0801 355 200 0601 355 200 0101	2020 0117	water pump Wasserpumpe	OM 355		335.910, 930, 932		SA 018288
			OM 355	176 kW	355.983, 984		
			OM 355	177 kW	355.960, 962 – 964, .966 – 970, .974 – 981		
			OM 355	184 kW	355.982, 983		
			OM 355 A	207 kW	355.969, 983, 984		



355 200 1204 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 200 0804	2058 2048	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern					




355 200 1401 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 200 0260	2058 2049	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe					




Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 200 1404 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 200 1004 355 200 0704 355 586 0620	2058 2031	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern	OM 355 OM 355	355.960 – 983 355.984 up to engine: 533223 bis Motor: 533223 355.969 up to engine: 604367 bis Motor: 604367 355.983 up to engine: 604367 bis Motor: 604367 355.984 up to engine: 604367 bis Motor: 604367		with impeller mit Flügelrad no. / Nr.: 355 201 0107 to fit water pump: passend für Wasserpumpe: no. / Nr.: 355 200 0901



355 200 1304 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 200 0904 355 200 0404 355 586 0220	2058 2028	repair kit water pump with bearings (compact slide ring seal) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Kasetten-Gleitring-dichtung)	OM 355 OM 355	355.960 – 983 355.984 up to engine: 533223 bis Motor: 533223 355.969 up to engine: 604367 bis Motor: 604367 355.983 up to engine: 604367 bis Motor: 604367 355.984 up to engine: 604367 bis Motor: 604367		with impeller mit Flügelrad no. / Nr.: 356 201 0007 to fit water pump: passend für Wasserpumpe: no. / Nr.: 355 200 0801



—	2058 2028 A	repair kit water pump with bearings (slide ring seal, thrust ring and boot) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern (Gleitringdichtung, Gegenring und Manschette)				




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
355 200 1301 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 355 200 0160 355 586 0120	2058 2029	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe	OM 355 OM 355	355.960 – 983 355.984 up to engine: 533223 bis Motor: 533223 355.969 up to engine: 604367 bis Motor: 604367 355.983 up to engine: 604367 bis Motor: 604367 355.984 up to engine: 604367 bis Motor: 604367		



355 200 0504 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 586 0320	2058 2012	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern	OM 346 OM 355	346.910, 912 – 917, .919, 940 – 947, .952, 953 from engine: 056063 ab Motor: 056063 355.910, 912 – 914, .916, 918	L / LA / LP 331 / 332 / 334 L 332 B / 334 B / 1618 / 1918 L / LP 338 / 1418 LP 333 / 1619 L AK 1518 L / LA / LP 1620 / 1920 LPS 333 / 2020 L / LA 2220 / 2620	to fit water pump: passend für Wasserpumpe: no. / Nr.: 355 200 0001




355 200 0060 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 586 0020	2058 2047	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe				



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
360 200 4501 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 360 200 3701 360 200 0301	2020 0193	water pump Wasserpumpe	OM 360	360.937 – 941, 944, .946, 948 – 951, .961, 962, 964, .965, 971, 972, .982, 983		left hand drive / mech. transmission Linkslenkung / Schaltgetriebe



360 200 0604 = 360 200 0504 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 360 200 0704 360 200 0404 360 200 0304 360 200 0104 360 586 0620 360 586 0520 360 586 0420 360 586 0320	2058 2036	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	OM 360	360.911, 912, .914 – 918, .930, 931, .933 – 944, .946 – 952, .954 – 956, .959 – 984		SA 018201 SA 018220 SA 018230 to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 360 200 4601 360 200 4501 360 200 3801 360 200 3701 360 200 1601 360 200 0301 360 200 0101



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
364 200 2001 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 364 200 0901 364 200 0101	2020 0124	water pump Wasserpumpe	OM 364 / A / LA	354.900 – 903, .920 – 925 364.906, 907, .911 – 913, .916 – 921, 950, .952, 954 – 958, .981, 982 – 987		



364 200 0804 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 364 200 0504 364 200 0304 364 200 0204	2058 2063	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
—	2058 2066	repair kit water pump without bearings Reparatursatz Wasserpumpe ohne Kugellager	OM 364 / A / LA	354.900 – 903, .920 – 925 364.906, 907, .911 – 913, .916 – 921, 950, .952, 954 – 958, .981, 982 – 987		



364 200 1801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 364 200 0060	2058 2064	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe				



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
366 200 5901 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 366 200 0901 366 200 0401	2020 0146	water pump complete with cover Wasserpumpe komplett mit Deckel	OM 366 OM 366 A OM 366 LA OM 366 LA Euro II	356 366 356 366.901 .941 – 969 .970 – 979 356 366 357.930 –		



—	2020 0146 A	water pump without cover with metal impeller Wasserpumpe ohne Deckel mit Metall–Flügelrad				




—	2020 0146 B	water pump without cover with plastic impeller Wasserpumpe ohne Deckel mit Kunststoff–Flügelrad				




Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
366 200 0804 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 366 200 0604 366 200 0304 366 200 0004	2058 2065	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern	OM 366 OM 366 A OM 366 LA OM 366 LA Euro II	356 366 356 366.901 .941 – 969 .970 – 979 356 366 357.930 –		



—	2058 2067	repair kit water pump without bearings Reparatursatz Wasserpumpe ohne Kugellager				



364 200 1801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 364 200 0060	2058 2064	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe				




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor		Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
366 200 6001	2020 0178	water pump Wasserpumpe	OM 366 LA	177 kW	356.980	U 1550 L U 2100 / 2150 / 2150 L U 2400 TG	
				127 kW	356.981	U 1750 / L	
				157 kW	356.997	U 2150 L / 1320 L	
				132 kW	356.998	U 1850 / L	
			OM 366 A	92 kW	356.950	U 1200, U 1250	
					.954	U 1200, U 1250	
				100 kW	356.955	U 1350	
				115 kW	356.956	U 1600 / 1650 / L U 1550 / L	
				122 kW	356.957	U 1700, U 1750	
			OM 366	92 kW	356.914	U 1000	
			OM 366 LA	100 kW	357.912	U 1400 / 1450, U 1350 L	
				120 kW	357.913	U 1600 / 1650 / 1650 L U 1550 L	
				155 kW	357.924	U 1600 / 1650 / 1650 L U 1550 L, U 2100 / 2150 / L U 1800 T	
				177 kW	357.945		
			OM 366	75 kW	366.915	U 1000	
			OM 366 A	100 kW	366.947	U 1400 / 1450, U 1600 / 1650 U 1650 L, U 1250 L	
				115 kW	366.948	U 1400 / 1450 U 1600 / 1650 / 1650 L	
				92 kW	366.949	U 1200 T, U 1200 / 1250 U 1600 / 1650	
				100 kW	366.955	U 1400 / 1450, U 1250 U 1300 U 1350 L, U 1550 L	
				115 kW	366. 956	U 1400 / 1450 U 1300 L / 1500 U 1550 L	
				125 kW	366.963	U 1550 L U 1700 / T, U 1750 / L	
			OM 366 LA	157 kW	366.984	U 1550 L, U 1750 / L U 2150 L	
			OM 366 OTOMARSAN	96 kW	366.911 382.916	U 1300 L	
			OM 366 A OTOMARSAN	110 kW 125 kW	382.917 382.950	U 1300 L U 1700 L	
						SA 083105	




water pump repair kits see page 109

Wasserpumpen–Reparatursätze siehe Seite 109

Water Pump Spare Parts
Wasserpumpenteile

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
000 201 9919 = 000 201 9219 = 000 201 8019 = 000 201 5719	2020 1905 	compact slide ring seal (old type) Kasetten–Gleitring-dichtung (alte Ausführung)	OM 314 – OM 904			ø 36.45 mm for shaft ø 15 mm ø 36,45 mm für Welle ø 15 mm
001 201 1919 = 001 201 1819 = 001 201 1719	9820 1900 	compact slide ring seal (new type) Kasetten–Gleitring-dichtung (neue Ausführung)	OM 314 – OM 904			ø 36.45 mm for shaft ø 15 mm ø 36,45 mm für Welle ø 15 mm
000 201 6119 = 000 201 3719	2020 1900 	slide ring seal Gleitringdichtung	OM 314 – OM 447			
000 201 0463	2020 6200 	thrust ring Gegenring				
000 201 0197	2020 4600 	boot Manschette				
442 201 0280	2020 8041 	gasket Dichtung	OM 422			
442 201 0380	2020 8039 	gasket Dichtung	OM 401 – OM 458			
442 201 0480 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 201 0480	2020 8021 	gasket Dichtung	OM 401 – OM 458			
542 202 0114 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 403 202 0414	2020 1402 	hub Flansch	OM 401 – OM 904			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
403 200 7001 = 403 200 4901 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 403 200 3501 403 200 2701 403 200 3201 403 200 3401 Evobus: 8.311.999.133 8.312.000.475	2020 0104	water pump Wasserpumpe	OM 401 OM 401 A OM 402 OM 403 OM 404 OM 404 A OM 407 OM 407 A	401.356 403.910 – 935 407.900 – 918, .930 – 952	1019 1219 1419 / 1619 L 1619 / 2219 1719 / 1919 1819 1424 / 1624 / 1924 2224 1626 / 1926 2626 LP 1632 LP 2232 O 303, O 305, O 307	




403 200 7101 = 403 200 5101 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 403 200 4401 Evobus: 8.311.999.299 8.311.999.369	2020 0105	water pump Wasserpumpe	OM 401 A OM 402 / A OM 403 OM 404 A OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 421 A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 OM 444 OM 447 / A / H / HA / LA	from / ab: 129661 up to / bis: 744215 from / ab: 129661 up to / bis: 744215 from engine: 129661 ab Motor: 129661 from engine: 001957 ab Motor: 001957 from / ab: 017498 up to / bis: 052133 up to engine: 744215 bis Motor: 744215 up to engine: 744215 bis Motor: 744215 up to engine: 744215 bis Motor: 744215 up to engine: 015252 bis Motor: 015252 up to engine: 052133 bis Motor: 052133 up to engine: 744215 bis Motor: 744215 up to engine: 744215 bis Motor: 744215 up to engine: 744215 bis Motor: 744215 from / ab: 010785 up to / bis: 015252 up to engine: 052133 bis Motor: 052133		



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
403 200 7301 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 403 200 5301 Evobus: 8.311.999.294	2020 0103	water pump Wasserpumpe	OM 402 LA Euro I	402.984	O 303 O 330	SA 018408 SA 018865
			OM 407 / H / A / LA / HA	407.919 .920	O 305 G	
			OM 427 A / LA / HA	407.950 .951 .952	O 405	
			OM 427 / H	427.905 .911		
			OM 441 A / LA	441.994		
			OM 447 HLA Euro II	447.970 – 994	O 405, O 405 N1, O 405 G, O 405 GN1, NAW Bus	
			OM 447 A / LA / HA	447.950	O 405 ST O 405 G	
				.951	O 405 ST	
				.952	BU 5 - 25 BGU - 25	
				.953	BH 4 - 23 BH 3 - N	
				.955	O 405 G	
				.956	O 405	
				.957		
				.959	O 405 GN	
				.980	O 405 G	
				.981	O 405	
				.982	BU 5 - 25	
				.983	BH 4 - 23	
				.984	O 405 GN	
				.986	O 405 N	
			OM 447 H	447.905	O 405 ST	
				.907	O 405 GTD O 405	
				.908	O 405 ST O 405 U	
				.910	O 405 N	
				.911	O 405 H	
				.913	O 405	
				.914	O 405 N	
				.916	O 405 GN	



403 200 7701 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 403 200 7601	2020 0171	water pump Wasserpumpe	OM 401 / A	401.900, 901, 905 – 909, 912 – 916, .918, 919, 921 – 928, .970, 972 – 975, 977 – 981, .984 – 987, 989 – 991, 993, 994		SA 018408
			OM 402 / A	402.900, 901, 905 – 907, 910 – 914, .916, 917, 919, 921, 923 – 928, .970 – 975, 977, 978, 982, 983, .985 – 987, 989, 990, 995, 996		
			OM 403	403.910, 911, 915 – 919, 930 – 935		
			OM 407 / A / AH / H / HA / LA	407.900, 901, 905, 907 – 911, .913 – 918, 951, 955		
			OM 421 / A / LA	421.900, 901, 905 – 910, 951		
			OM 422 / A / LA	422.900, 901, 905 – 915, 917 – 923, .951 – 959, 963		
			OM 423 / A / LA	423.900, 901, 905 – 908		
			OM 424 / A / LA	424.900, 901		
			OM 427 / A / H / HA / LA	427.900 – 903, 910		
			OM 441 / A / LA	441.901, 950, 951, 953, 960 – 962, .980 – 983, 985 – 988, 989 – 993, .995 – 999 445.920 – 927, 929 – 931, 933 – 941		
			OM 442 / A / LA	440.940 – 942, 945, 970 – 973, .975 – 979, 980 – 991 442.901, 941 – 946, 950 – 955, 957 – 959, .960 – 968, 971, 972, 976 – 978, 980, .982, 983, 985, 989, 992 – 999 446.920, 922 – 936, 938, 939, 940 – 943, .945, 946, 948	
			OM 443	443.900, 901, 905		
			OM 444	444.901		
			OM 447 / A / H / HA / LA	447.900, 901, 903, 906, 912, 915, 954, .958, 985, 987, 990 – 993, 996, 999		




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
423 200 0104 = 422 200 0604 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 422 200 0304 422 200 0104 423 200 0004 423 586 0120	2058 2042	repair kit water pump with bearing Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellager				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 403 200 4901 403 200 5101 403 200 5301 403 200 7001 403 200 7101 403 200 7301 403 200 7601 403 200 7701
—	2058 2042 A	repair kit water pump with FAG bearing (slide ring seal, thrust ring and boot) Reparatursatz Wasserpumpe mit FAG Kugellager (Gleitringdichtung, Gegenring und Manschette)				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 403 200 4901 403 200 5101 403 200 5301 403 200 7001 403 200 7101 403 200 7301 403 200 7601 403 200 7701
—	2058 2042 B	repair kit water pump with FAG bearing (compact slide ring seal) Reparatursatz Wasserpumpe mit FAG Kugellager (Kasetten-Gleitring- dichtung)				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 403 200 4901 403 200 5101 403 200 5301 403 200 7001 403 200 7101 403 200 7301 403 200 7601 403 200 7701







Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
403 200 6901 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 403 200 0260 423 200 0060 423 586 0020 403 586 0020	2058 2043	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 403 200 4901 403 200 5101 403 200 5301 403 200 7001 403 200 7101 403 200 7301 403 200 7601 403 200 7701



422 200 0901 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 422 200 0060	2058 2051	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: nos. / Nrn.: 403 200 4901 403 200 5101 403 200 5301 403 200 7001 403 200 7101 403 200 7301 403 200 7601 403 200 7701




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422 200 1001 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 422 200 0501 Evobus: 8.311.999.928	2020 0130	water pump Wasserpumpe	OM 423 / A / LA OM 443 LA OM 444	423.900, 901, .905 – 909, 950 443.980 444.901		impeller 135 mm Flügelrad 135 mm



422 200 1101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 422 200 0601 Evobus: 8.311.998.812 8.311.999.929	2020 0160	water pump Wasserpumpe	OM 401 / A OM 402 / A OM 403 OM 407 / A / AH / H / HA / LA OM 421 / A / LA OM 422 / A / LA OM 423 / A / LA OM 424 / A / LA OM 427 / A / H / HA / LA OM 441 / A / LA OM 442 / A / LA OM 443 OM 444 OM 447 / A / H / HA / LA			SA 018408 / 15 SA 018408 / 20




Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422 200 1201 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 422 200 0701 Evobus: 8.311.998.992	2020 0161	water pump Wasserpumpe	OM 422 from engine: 146025 ab Motor: 146025			SA 018408 / 16 SA 018408 / 17 for bus with automatic gearbox and retarder für Busse mit automatischem Getriebe und Retarder



422 200 0404 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 422 200 0204	2058 2059	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 422 200 1001 422 200 1101 422 200 1201




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
441 200 0201 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 441 200 0101	2020 0159	water pump Wasserpumpe	OM 441	441.900 – 919 from engine: 504520 ab Motor: 504520		
			OM 441	441.920 – 933 from engine: 504520 ab Motor: 504520		
			OM 442	440.907, 909		
			OM 442	442.900, 905 – 919 from engine: 504398 ab Motor: 504398		
			OM 442	442.920 – 939 from engine: 504398 ab Motor: 504398		




457 200 0801	2020 0182	water pump Wasserpumpe	OM 457 OM 458			



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
441 200 0204 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 441 200 0104	2058 2070	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 441 200 0201 457 200 0801




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor		Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
457 200 0101 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 475 200 0201 475 200 0101	2020 0190	water pump Wasserpumpe	OM 457 LA OM 457 LA	265 kW 320 kW	457.925, 926, 929 457.922, 928, 931, 932		
457 200 0501 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 457 200 0201	2020 0189	water pump Wasserpumpe	OM 457 OM 458			1938 1944 2638 AXOR	back side: hole 20 mm Rückseite: Loch 20 mm
457 200 1001	2020 0183	water pump Wasserpumpe	OM 457 OM 458				back side: hole 20 mm closed Rückseite: Loch 20 mm geschlossen








Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
457 200 0104	2058 2083	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 457 200 0101 457 200 0501 457 200 1001



457 200 0401 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 457 200 0301	2058 2085	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 457 200 0101 457 200 0501 457 200 0801 457 200 1001




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor		Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
542 200 1901 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 542 200 1501 542 200 0501	2020 0173	water pump Wasserpumpe	OM 501 LA	315 kW 230 kW 315 kW 260 kW 290 kW 315 kW 230 kW 260 kW 230 kW 260 kW 290 kW 315 kW 355 kW 260 kW 230 kW 260 kW 290 kW 300 kW 315 kW 230 kW 260 kW 290 kW 315 kW	521.940 541.920 541.921 541.922 541.923, 924 541.925 541.926 541.927 541.940, 941 541.942, 943 541.944, 945 541.946, 947 541.948, 949 541.950 941.910 941.920, 921 941.929 941.930 941.940 941.960 941.970 941.980, 981 941.990	Actros	
			up to engine: 019797 bis Motor: 019797				
			OM 502 LA	420 kW 413 kW 362 kW 390 kW 350 kW 420 kW 350 kW 390 kW 350 kW 390 kW 420 kW 390 kW 320 kW 350 kW 400 kW 420 kW 350 kW 370 kW 390 kW 330 – 448 kW	522.940 522.941 522.942, 943 542.920 542.921 542.922 – 924 542.925 542.926 542.940, 941 542.942, 943 542.944, 945 542.947 542.948 942.910 942.925 942.930, 980 942.960 942.967 942.970 942.990		




542 200 2001 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 542 200 1601 542 200 0601	2020 0176	water pump Wasserpumpe	OM 501 LA	230 kW 315 kW 260 kW 290 kW 315 kW 230 kW 260 kW 230 kW 260 kW 290 kW 315 kW 355 kW 260 kW 230 kW 260 kW 290 kW 300 kW 315 kW 230 kW 260 kW 290 kW 315 kW	541.920 541.921 541.922 541.923, 924 541.925 541.926 541.927 541.940, 941 541.942, 943 541.944, 945 541.946, 947 541.948 541.950 941.910 941.920, 921 941.929 941.930 941.940 941.960 941.970 941.980 941.981, 990	Actros	SA 088414 SA 088613 with retarder mit Retarder
			OM 502 A	390 kW 350 kW 420 kW 350 kW 390 kW 350 kW 390 kW 420 kW 390 kW 320 kW 300 kW 350 kW 400 kW 330 – 448 kW	542.920 542.921 542.922, 923 542.925 542.926 542.940, 941 542.942, 943 542.944, 945 542.947 542.948 942.900 942.910, 911 912 942.925 942.990		




Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
542 200 0104 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 542 200 0004	2058 2072	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 542 200 1901 542 200 2001
542 200 0701	2058 2071	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 542 200 1901 542 200 2001






Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor		Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 200 1201 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 200 1101 541 200 0101	2020 0179	water pump Wasserpumpe	OM 501LA	315 kW 230 kW 315 kW 260 kW 290 kW 315 kW 230 kW 260 kW 230 kW 260 kW 290 kW 315 kW 355 kW 260 kW 230 kW 260 kW 290 kW 300 kW 315 kW 230 kW 260 kW 290 kW 315 kW	521.940 541.920 541.921 541.922 541.923, 924 541.925 541.926 541.927 541.940, 941 541.942, 943 541.944, 945 541.946, 947 541.948, 949 541.950 941.910 941.920, 921 941.929 941.930 941.940 941.960 941.970 941.980, 981 941.990	1831 – 3331 1843 – 3343	
			from engine: ab Motor:	019798 019798			



541 200 0004	2058 2075	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe					



542 200 0701	2058 2071	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe					



Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor		Model / Baumuster	Remarks / Bemerkungen
542 200 2101	2020 0181	water pump Wasserpumpe	OM 501 LA	230 kW	541.920, 926	
				230 + 235 kW	541.940, 941	
				230 + 260 kW	541.951	
				260 kW	541.922, 927	
					941.920	
				260 + 265 kW	541.942, 943	
				290 kW	541.923, 924	
					941.981	
				290 + 300 kW	541.944, 945	
				315 kW	541.921, 925	
					941.990	
				315 + 320 kW	541.946, 947	
				355 + 335 kW	541.948	
				355 kW	541.949	
			OM 502 LA	330 – 448 kW	942.990	
				350 kW	542.921, 925	
					942.910	
				350 + 370 kW	542.940, 941	
				390 kW	542.920, 926, 947	
					942.970	
				390 + 395 kW	542.942, 943	
				420 kW	542.922, 923, 945	
					942.930, 980	
				420 + 425 kW	542.944	
				448 kW	542.957	
			OM 502 LA	420 kW	542.924	only pump 542 200 2201
				448 kW	542.956	nur Pumpe 542 200 2201



542 200 2201 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 542 200 1801	2020 0184	water pump Wasserpumpe				



—	2058 2084	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 542 200 2101 542 200 2201



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

904 200 4901 — 2020 0177 — water pump / Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

904 200 2601
904 200 2001
904 200 0801
904 200 0401



904 200 0004 — 2058 2073 — repair kit water pump / Reparatursatz Wasserpumpe

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:


906 200 0004



904 200 1101 — 2058 2074 — seal package water pump / Dichtsatz Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

906 200 1001
904 200 0501



Engine / Motor		Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Model / Baumuster
OM 904 LA	75 KW	904.904	O 810 / D	670
	90 KW	904.905	711, 811	673
	100 KW	904.906	814, O 814, 914, 1114	674, 676
	125 KW	904.907	817, 917, 1117, 1317	676
	100 KW	904.908	614 D, 814 D / DA, O 814	668, 670
	90 KW	904.909	712, 812	970
	100 KW	904.910	714, 814, 1214	970, 972, 976
	125 KW	904.911	817 – 1517	375, 970
	100 KW	904.914	614 D, 814 D / DA, O 814	668, 670
	90 KW	904.915	712, 812	970
	100 KW	904.916	714, 814, 1214	970, 972, 976
	125 KW	904.917	817 – 1517	970
	90 KW	904.918	712 C	688
	100 KW	904.919	914 C	688
	125 KW	904.920	OF 1417	384
	112 KW	904.921	814	674
	112 KW	904.922	715, 815, 915, 1215	375, 970, 972, 976
	112 KW	904.923	615 D, 815 D / DA, O 815	668, 670
	100 KW	904.924	LO 914	688
	112 KW	904.925	1215 C, OH 1115 L	693, 390
	110 KW	904.927	UNIMOG U 300	405
	125 KW	904.928	UNIMOG U 300, 400	405
	125 KW	904.929	O 520-CITO	666
	100 KW	904.930	NAW-Flugfeldbus	
	135 KW	904.931	NAW-Flugfeldbus	
	110 KW	904.936	615 D, 815 D / DA, O 815	668, 670
	125 KW	904.938	L 1218 – 1718 M	693, 694
	112 KW	904.941	OF / MB 8000	684
	130 KW	904.942	O 520-CITO	666
	112 KW	904.943	LTC 915	979
	90 KW	904.944	BUS	
	125 KW	904.945	O 500 M / 1417 S	382
	113 KW	904.948	815	970
	128 KW	904.949	1317, 917	970, 976
	90 KW	904.950	INDUSTRIEMOTOR	
	130 KW	904.951	INDUSTRIEMOTOR	
		904.955	615 D (TAIWAN)	668
	75 KW	907.910	INDUSTRIEMOTOR	
	90 KW	907.920	INDUSTRIEMOTOR	
	100 KW	907.930	INDUSTRIEMOTOR	
	125 KW	907.940	INDUSTRIEMOTOR	
	125 KW	907.941	O 520-CITO	666
	75 KW	907.960	INDUSTRIEMOTOR	
	90 KW	907.970	INDUSTRIEMOTOR	
	100 KW	907.980	INDUSTRIEMOTOR	
	125 KW	907.990	INDUSTRIEMOTOR	
OM 906 LA	170 KW	906.910	823 – 1523	970, 972
	205 KW	906.911	1228, 1328, 1528	970, 974, 976
	170 KW	906.915	823 – 1523	970, 972
	205 KW	906.916	1228, 1328, 1528	970, 974, 976
	180 KW	906.919	925, 1225, 1325, 1525	976
	170 KW	906.920	1823, 2523, 2623	375, 950, 952, 954
	205 KW	906.921	1823 – 3228	375, 950, 952, 953, 954
	170 KW	906.922	1823	952
	205 KW	906.923	1828	950, 952
	170 KW	906.925	1823, 2523	950, 952, 954
	205 KW	906.926	1828, 2528, 2628	950, 952, 953, 954
	170 KW	906.927	1823	952
	205 KW	906.928	1828	950, 952
	170 KW	906.935	UNIMOG U400, 500	405
	170 KW	906.937	STADTBUS	
	205 KW	906.938	O 530-CITARO	628
	180 KW	906.939	925, 1225, 1325, 1525	976
	170 KW	906.940	1823	957
	205 KW	906.941	1828, 2628	957
	180 KW	906.949	OFFHIGHWAY	
	205 KW	906.950	OFFHIGHWAY	
	170 KW	906.951	1823	957
	205 KW	906.952	1828, 2628	957
	172 KW	906.954	1223, 1523	970
	205 KW	906.955	UNIMOG U 500	405
	209 KW	906.956	1828	950
	205 KW	906.960	O 530-CITARO	628
			O 345-CONECTO	671
	205 KW	906.961	O 530-CITARO	628
	180 KW	906.962	O 530-CITARO	628
	170 KW	906.964	INDUSTRIEMOTOR	
	205 KW	906.965	INDUSTRIEMOTOR	
	170 KW	909.900	O 530-CITARO	628
	205 KW	909.901	O 530-CITARO	628
	170 KW	909.910	INDUSTRIEMOTOR	
	170 KW	909.911	O 530-CITARO	628
	205 KW	909.920	INDUSTRIEMOTOR	
	205 KW	909.921	O 530-CITARO	628
	170 KW	909.960	INDUSTRIEMOTOR	
	205 KW	909.970	INDUSTRIEMOTOR	
	205 KW	909.971	INDUSTRIEMOTOR	
OM 906 HLA	205 KW	906.930	O 530-CITARO	628
	170 KW	906.931	O 530-CITARO	628
	180 KW	906.963	O 530-CITARO	628
M 906 LAG	205 KW	906.900	1828, 2628	957
	170 KW	906.901	CITY BUS SHANGHAI	
	205 KW	906.903	BREDAMENARINI-BUS ITALIEN	

Water Pump
Wasserpumpe

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
906 200 6101 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 906 200 5401 906 200 2901 906 200 2201 906 200 1401	2020 0192	water pump Wasserpumpe	OM 904 LA OM 906 LA	904.926, 932, .933, 937, .939, 940, .954 906.912 – 914, .929, .932 – 934, .944 – 948, .957 – 959, .966, 968, .970, 971, .974, .978 – 981		SA 505028 / 08



110 200 1720 = 110 200 0920 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 110 200 0120 115 200 0020 121 200 0920	2020 0106	water pump Wasserpumpe	M 115 OM 615 OM 616	L / LF / LK / LKO 408 G L / LF / LK / LKO 409 L / LF / LK / 410 208, 210 308, 310 L / LK / LKO 406 DG L / LK / LKO 407 D O 309 D, 207 D, 208 D 307 D, 308 D L 206 D / DG, L 306 D / DG L 206 D, L 306 D L / LK / LKO 406 DG L / LK / LKO 407 D O 309 D 207 D, 208 D, 307 D, 308 D, 407 D, 408 D, 507 D, 508 D	



110 200 0120 = 115 200 0020	2020 0109	water pump Wasserpumpe				



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Thermostats
Thermostate

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
005 203 2675 = 004 203 8375 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 003 203 7875 003 203 7375 003 203 3175	2020 1503	thermostat 83 °C Thermostat 83 °C	OM 314 OM 327 OM 352 OM 355 OM 360 OM 362 OM 364 OM 366 OM 401 OM 402 OM 403 OM 404 OM 407 OM 421 OM 422 OM 423 OM 424 OM 427 OM 441 OM 442 OM 443 OM 444 OM 447 OM 541 OM 542 OM 904 OM 906			
005 203 2775 = 004 203 8575 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 004 203 4375 003 203 9275 003 203 9175	2020 1504	thermostat 79 °C Thermostat 79 °C	OM 352 OM 364 LA OM 366 LA OM 366 C OM 407 OM 409 ADE 442 ADE 443 OM 447 HA / LA OM 449 LA OM 904 LA OM 906 LA M 366 G M 366 LAG			SA 018511 SA 083083 SA 083292 SA A18528 SA B03072 SA B03132 SA B03204 SA B03227
005 203 2875 = 004 203 8475 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 003 203 7975 003 203 7475 003 203 3275	2020 1502	thermostat 71 °C Thermostat 71 °C	OM 314 OM 352 OM 352 A OM 355			

Thermostats
Thermostate

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
110 200 0515 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 110 200 0615 002 203 8175 002 203 7675	2020 1501	thermostat 87 °C complete with o-ring Thermostat 87 °C komplett mit Dichtring	M 102 M 121 OM 615	102.945, 946	L / LK 408 G / 409 / 410 O 309 B, 208, 210, 308 310, 408, 410, 510 L / LK / LKO 408 G / 406 DG O 309 B, L 319, O 319, L 407, L 408 L / LK / LKO 406 DG / 407 D O 309 D, L 206 D, L 306 D	
601 200 0015	2020 1505	thermostat 85 °C with gasket Thermostat 85 °C mit Dichtung	OM 601 OM 602	601.911 – 913, .940, 941, .943 602.911, 912, .930, 931, .938 – 940, .942, 946, .947, 980, .982 – 985, .990		
602 200 0015 = 606 203 0175 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 603 200 0015 601 200 0115	2020 1506	thermostat 80 °C with gasket Thermostat 80 °C mit Dichtung	OM 602	602.961, 962, .991, 993, .994	O 405 GTZ O 100 City	
616 200 0415 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 615 200 1315 002 203 8075 002 203 7575	2020 1507	thermostat 80 °C with gasket Thermostat 80 °C mit Dichtung	OM 615 OM 616	615.944 616.910, 917, .934		
617 200 1815	2020 1508	thermostat with gasket Thermostat mit Dichtung	OM 616 OM 617	616.910, 913, .914, 917, .934, 937, .939 617.913, 963		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Fan
Lüfter

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor		Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
314 200 1223 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 314 200 0323 314 200 0123 314 205 1906 314 205 1706 314 205 1106 314 205 0506 314 205 0406	2020 2303	fan Lüfter	OM 314		314.900 – 959, 961, .962 – 967 from engine: 465549 ab Motor: 465549		
			OM 352	74 kW	352.966, 967		
			OM 352	93 – 96 kW	352.904		
352 200 3423 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 205 2406 352 205 2206 352 205 0206 352 205 0106 312 205 0606 352 200 1623	2020 2302	fan (ø 28 mm bore) Lüfter (ø 28 mm Bohrung)	OM 327		327.910, 916, 917, 919, .933, 940, 942		
			OM 352	74 kW	352.910, 942, 971 – 989		
			OM 352	81 kW			
			OM 352	81 kW	353.916		
			OM 352	93 – 96 kW	352.901 from / ab: 041867 up to / bis: 086166 352.908, 912 352.917 up to engine: 083786 bis Motor: 083786 352.930, 934, 935 352.936, 938 up to engine: 083786 bis Motor: 083786 352.939 – 948 352.953 – 955 up to engine: 083786 bis Motor: 083786 352.959, 963 – 978, .987 – 992, .996 – 998		
			OM 352	96 kW	352.900, 963, 966, 968, .969, 983, 984		
			OM 352 A	110 – 124 kW	352.909 – 911, 913, .946, 949, 950 352.968 up to engine: 006377 bis Motor: 006377		
			M 352		352.988, 994 352.921, 924		
			OM 360		360.950 – 980, 983		
352 200 3523 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 352 205 2306 352 205 0406	2020 2301	fan (ø 34 mm bore) Lüfter (ø 34 mm Bohrung)	OM 352	74 kW			
			OM 352	93 – 96 kW	352.901 from engine: 086167 ab Motor: 086167 352.931, 936, 938 from engine: 083787 ab Motor: 083787 352.953 – 955 from engine: 083787 ab Motor: 083787		
			OM 352 A	110 – 124 kW	352.912 – 914, 937 352.968 from engine: 006378 ab Motor: 006378		

Fan
Lüfter

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
003 205 0006	2020 2304	fan Lüfter	OM 402 LA	402.975, 977, 978 .982, 983, .985 – 987, 989, .990, 996 from engine: 788787 ab Motor: 788787		SA 083251 SA 089953 SA W20701 SA W20801
			OM 441 LA	441.986 – 988, 989, .991 – 993, 996, 999 from engine: 788787 ab Motor: 788787		
				445.920 – 923, 939		
			OM 442 A	440.940 – 942, .970 – 972, 975, .976, 978 – 991 from engine: 788787 ab Motor: 788787		
			OM 442 LA	446.920, 922 – 933, .935, 936, .939 – 943, .945, 946, 948		



003 205 0106	2020 2305	fan Lüfter	OM 501 LA OM 502 LA			SA 083251



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
102 200 6970 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 102 200 6670 102 200 6070 102 200 3470 102 200 3370 102 200 1270	2058 2200	belt tensioner for V-ribbed belt Riemenspanner für Keilrippenriemen	M 102	102.945 .946	208, 210 308, 310 410 510	**for vehicles with power steering only** **für Fahrzeuge mit Servolenkung** tightener / Spannrolle: 2003 0102
—	2058 2200 S	belt tensioner for V-ribbed belt Riemenspanner für Keilrippenriemen	M 102	102.945 .946	208, 210 308, 310 410 510	**for vehicles without power steering** **für Fahrzeuge ohne Servolenkung** tightener / Spannrolle: 2003 0101
102 200 0236 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 102 200 0036	2058 2202	tensioning rod, cpl. for belt tensioner Spannstange, kpl. für Riemenspanner	M 102	102.945 .946	208, 210 308, 310 410 510	
102 202 0272	2020 7201	tensioning nut Spannmutter				
111 200 0770 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 111 200 1270 111 200 0670 111 990 0305	2020 7307	belt tensioner for V-ribbed belt Riemenspanner für Keilrippenriemen	M 111		113 V 200 V 230 V 280 214 214 314 414	

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
457 200 1770 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 457 200 0070	2020 7322	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA			
541 200 1070 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 200 0370	2020 7332	belt tensioner with plastic roller ø 80 x 44 mm Riemenspanner mit Kunststoffrolle ø 80 x 44 mm	OM 501 LA OM 502 LA			SA W5506B
541 200 1870	2020 7333	belt tensioner with steel roller ø 80 x 48 mm Riemenspanner mit Stahlrolle ø 80 x 48 mm				







Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 200 1170 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 200 0770	2020 7321	belt tensioner with one absorber Riemenspanner mit einem Dämpfer	OM 501 LA OM 502 LA		Actros	



542 200 0170	2020 7323	belt tensioner with two absorbers Riemenspanner mit zwei Dämpfern			Actros	



Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 200 1370	2020 7334	belt tensioner with steel roller ø 80 x 47 mm Riemenspanner mit Stahlrolle ø 80 x 47 mm	OM 501 LA OM 502 LA			



000 200 0214	2021 1401	shock absorber Stoßdämpfer				



541 202 0120 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 202 0020	2020 7108	pirot pin Lagerzapfen	OM 501 LA OM 502 LA			



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
541 200 1570 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 200 0870	2020 7325	belt tensioner Riemenspanner	OM 501 LA OM 502 LA			
541 200 1670 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 541 200 0470	2020 7326	belt tensioner Riemenspanner	OM 501 LA OM 502 LA			
541 202 0219 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 542 202 0019	2020 7324	deflection pulley ø 74 x 46 mm Umlenkrolle ø 74 x 46 mm				







Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
601 200 0770	2003 0101	tension roller ø 75 x 26 mm Riemenspannrolle ø 75 x 26 mm	OM 601 OM 602	601.940, 941 602.940		vehicles except power steering and except air conditioner Für Fahrzeuge ohne Servolenkung und ohne Klimaanlage
601 200 0970	2003 0102	tension roller ø 80 x 25.5 mm Riemenspannrolle ø 80 x 25,5 mm	M 102 OM 601 OM 602	102.945, 946 601.940, 941, .942, 943, .970 602.940, 980		**only power steering** **nur Servolenkung** power steering and air conditioner Servolenkung und Klimaanlage
601 200 1070	2003 0103	tension roller ø 69 x 26 mm Riemenspannrolle ø 69 x 26 mm	OM 601 OM 602	601.940, 941 602.940		vehicles except power steering with air conditioner Für Fahrzeuge ohne Servolenkung mit Klimaanlage

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
601 200 1773 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 200 1373	2020 7300	lever tension roller Hebel Spannrolle	OM 601 OM 602		207 D, 208 D 307 D, 308 D 407 D, 408 D 507 D, 508 D 209 D, 210 D 309 D, 310 D 409 D, 410 D O 405 GTZ	
—	2020 7300 S	repair kit Reparatursatz				
(01) 601 200 1773	2020 7300	lever / Hebel				
(02) 601 202 0622	2020 1706	cover / Deckel				
(03) 601 990 1740	2021 1502	washer / Scheibe				
606 200 0073	2020 7301	lever Hebel	OM 601 OM 602		108 D 208 D 208 D 308 D O 405 GTZ 212 D 212 D 312 D 412 D	
606 202 0120	2020 7103	journal Lagerzapfen				
—	2020 7301 S	repair kit Reparatursatz				
(01) 606 200 0073	2020 7301	lever / Hebel				
(02) 606 202 0120	2020 7103	journal / Lagerzapfen				






consisting of:
bestehend aus:







consisting of:
bestehend aus:

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
442 200 0770	2003 0104	tension roller ø 95 x 40 mm Riemenspannrolle ø 95 x 40 mm	OM 401 LA Euro I OM 441 OM 441 A OM 441 LA OM 442 A OM 442 LA OM 442 LA Euro II			
000 550 0033	2003 0105	tension roller ø 95 x 50 mm Riemenspannrolle ø 95 x 50 mm				
000 550 0633	2003 0122	tension roller ø 85 x 33.5 mm Riemenspannrolle ø 85 x 33,5 mm	OM 457 LA OM 906 LA			
000 550 1633 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 000 550 0833 000 550 0433	2003 0121	tension roller ø 80 x 48 mm Riemenspannrolle ø 80 x 48 mm	OM 457 LA / HLA			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
442 200 0773 = 442 200 0673 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 442 200 0473 442 200 0373	2020 7308	lever tension roller Hebel Spannrolle	OM 401 LA Euro I OM 441 OM 441 A OM 441 LA OM 442 A OM 442 LA OM 442 LA Euro II			



601 202 0071	2020 7102	screw Schraube	OM 401 LA Euro I OM 441 OM 441 A OM 441 LA OM 442 A OM 442 LA OM 442 LA Euro II OM 601 OM 602 OM 603			to fit lever: passend für Hebel: nos. / Nrn.: 601 200 1773 442 200 0373



601 981 0027	2020 9800	ball bearing Kugellager				



Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
904 200 0370 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 541 200 0970 541 200 0570	2020 7327	belt tensioner Riemenspanner	OM 502 LA			
906 200 0670	2020 7328	belt tensioner Riemenspanner	OM 904 LA			
906 200 1170 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 906 200 0470	2020 7317	deflection pulley ø 107 x 34 mm Umlenkrolle ø 107 x 34 mm	OM 904 LA OM 906 LA OM 926 LA			SA 086556
906 200 1870 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 906 200 1570 906 200 0570	2020 7320	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA OM 906 LA			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Belt Tensioner
Riemenspanner

Group 20
Gruppe 20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
906 200 2070 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 906 200 1770 906 200 1470 906 200 0270	2020 7318	belt tensioner Riemenspanner	OM 457 LA OM 904 LA OM 906 LA OM 926 LA			SA 086556 W 2304 B



906 200 2570	2020 7329	kusion roller ø 74 x 34 mm Spannrolle ø 74 x 34 mm	OM 904 LA OM 906 LA			



906 200 2670 = 906 200 1270 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 906 200 0370	2020 7330	belt tensioner Riemenspanner	OM 906 LA / HLA OM 926 LA			



Transmission Parts
Getriebe-Teile

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
—	2058 2614	repair kit gear shift Reparatursatz Schalthebel			709, 809, 814, 817, 914, 917, 1013, 1017, 1019, 1114, 1117, 1120, 1213, 1217, 1219, 1225, 1228, 1314, 1317, 1320, 1413, 1414, 1417, 1419, 1420, 1422, 1424, 1425, 1428, 1514, 1517, 1520, 1613, 1614, 1617, 1619, 1620, 1622, 1624, 1625, 1626, 1628, 1632, 1633, 1635, 1636, 1638, 1719, 1722, 1726, 1729, 1733, 1735, 1814, 1919, 1922, 1925, 1926, 1928, 1929, 1932, 1933, 1935, 1936, 1938, 1945, 2025, 2026, 2028, 2032, 2033, 2036, 2219, 2220, 2222, 2224, 2225, 2226, 2228, 2232, 2233, 2235, 2236, 2238, 2422, 2425, 2428, 2433, 2435, 2436, 2438, 2528, 2529, 2535, 2536, 2622, 2626, 2628, 2629, 2632, 2633, 2635, 2636, 2638, 2822, 2825, 2828, 2833, 3025, 3028, 3033, 3036, 3038, 3228, 3229, 3235, 3236, 3250, 3328, 3332, 3333, 3335, 3336, 3338, 3528, 3535, 3526, 3636, 3833, 3850 4435, 4436, 4445, 4645	



consisting of:
bestehend aus:

(01) 385 268 1474	2026 0400	bolt Bolzen
(02) 620 268 0196 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 385 268 0696	2026 4700	boot (2 pcs.) Manschette (2 Stk.)
(03) 000 981 3931	2026 9800	bearing Lager
(04) 000 472 042 000	D00472020	circlip (2 pcs.) Sicherungsring (2 Stk.)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Transmission Parts
Getriebe-Teile

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
000 268 6189 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 268 4789	2026 8901	angle joint, upper M12 x 1.75 mm left M10 x 1.5 mm Gelenkstück, oben M12 x 1,75 mm links M10 x 1,5 mm			BM 710 BM 711 BM 717 BM 719	
000 268 6289 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 268 4689	2026 8902	angle joint, lower M12 x 1.75 mm right M10 x 1.5 mm Gelenkstück, unten M12 x 1,75 mm rechts M10 x 1,5 mm				
000 268 5289	2026 8905	angle joint, gear-shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm right Gelenkstück, Schalthebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm rechts				
—	2058 2613	repair kit gearbox ball joint Reparatursatz Getriebe Gelenkstücke				
(01) 000 268 6189	2026 8901	angle joint / Gelenkstück				
(02) 000 268 6289	2026 8902	angle joint / Gelenkstück				
(03) 000 268 5289	2026 8905	angle joint / Gelenkstück				









consisting of:
bestehend aus:

Transmission Parts
Getriebe-Teile

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
000 268 6389 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 268 5589	2026 8903	angle joint, lower M12 x 1.75 mm M10 x 1.5 mm right Gelenkstück, unten M12 x 1,75 mm M10 x 1,5 mm rechts			BM 710 BM 717	
000 268 4889	2026 8904	angle joint, gear-shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm right Gelenkstück, Schalthebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm rechts			BM 711 BM 717 BM 719	
000 991 2422	D71805003	ball socket B10 x 40 mm Kugelpfanne B10 x 40 mm				







OM 314
OM 352
OM 356
OM 360
OM 364
OM 366
OM 401
OM 402
OM 403
OM 407
OM 421
OM 422
OM 423
OM 441
OM 442
OM 443
OM 447


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Cabin Parts
Fahrerhaus-Teile

Group 31
Gruppe 31

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Chassis Fahrgestell	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
387 310 0077 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 387 586 0131 387 317 0674	2058 3101	repair kit cabin Reparatursatz Fahrerhauslagerung	1013 1017 F - 1019 F / AF 1213 - 1217 - 1219 1413 - 1417 - 1419 1613 - 1617 - 1619 1622 1624 1626 1628 1632 1633 - 1638 1922 1926 A 1928 1932 A 1933 2026 2028 2032 2219 - 2224 2226 2228 2232 2626 - 2632	381 380 381 383 385 617 385 387 620 387 620 621 389 621 389 621 391 622 391 385 393 624 393 395	



620 310 0077 replaces old nos.: ersetzt alte Nr.: 387 586 0531 387 891 0957	2058 3100	repair kit stabilizer cabin support Reparatursatz Stabilisator Fahrerhauslagerung	1013 1017 F - 1019 F / AF 1213 - 1217 - 1219 1413 - 1417 - 1419 1613 - 1617 - 1619 1622 1624 1626 1628 1632 1633 - 1638 1922 1926 A 1928 1932 A 1933 2026 2028 2032 2219 - 2224 2226 2228 2232 2626 - 2632	381 380 381 383 385 617 385 387 620 387 620 621 389 621 389 621 391 622 391 385 393 624 393 395	



318 586 0031	2058 3102	repair kit cabin Reparatursatz Fahrerhauslagerung	L / LA / LAF / LAK / LAS / LF / LK / LS LAKO L / LA / LAF / LAKO / LAS / LF / LK / LKO LP / LPK / LPKF / LPKO / LPL / LPLS / LPO / LPS LP / LPK / LPKF / LPKO / LPL / LPLS / LPO / LPS L / LA / LAF / LAK / LAS / LF / LK / LS LP / LPF / LPK / LPL / LPO LP / LPK / LPKF / LPO / LPL LP / LPK / LPO / LPS LP / LPK / LPL / LPLS / LPO / LPS L / LA / LAKO / LAO / LAS / LK / LKO / LS LP / LPK / LPL / LPS LP / LPK / LPL LP / LPK / LPL LAK L / LK / LS LAK / LAS / LK / LS L / LK / LS L / LA / LAK / LAS / LK / LS L / LK / LS L / LB / LK / LS LA / LAB / LAK / LAS L / LK / LS	323 323 328 608 709 710 808 809 811 813 911 913 1013 1113 1518 1621 1624 1921 1924 1928 2626 6 x 4 2626 6 x 6 2628 6 x 4	323 328 328 314 314 323 316 316 318 318 328 318 318 318 339 349 346 349 346 346 343 343 343



Springs and Suspension
Federn und Aufhängung

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Chassis Fahrgestell	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
000 350 0213 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 000 586 1433	2058 3203	repair kit axle rod with ball bolt Reparatursatz Achsstrebe mit Kugelbolzen	LPL 813, 913, 1013, 1113 1617, 1620, 1622, 1625, 1628 2222, 2225 2425, 2428 2222 6 x 4 2225, 3025, 2226 6 x 4 2232 6 x 4 2429, 2435 2626, 2632, 3332 1017, 1217, 1419, 1422, 1424, 1425, 1613 1617, 1619, 1624, 1626, 1628, 1632, 1633, 1635, 1638, 1644 1722, 1726, 1729, 1932, 1933, 1935, 1936, 1938, 1944 2028, 2033, 2035, 2036, 2219, 2220, 2222, 2225, 2226, 2228, 2232, 2233, 2235, 2236, 2238, 2244 2429, 2435, 2448 3025, 3028 3228, 3235		



000 586 1533	2058 3204	repair kit axle rod without ball bolt Reparatursatz Achsstrebe ohne Kugelbolzen			



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Springs and Suspension
Federn und Aufhängung

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Chassis Fahrgestell	Model Baumuster	Remarks Bemerkungen
343 586 0032	2058 3200	repair kit axle rod with ball bolt Reparatursatz Achsstrebe mit Kugelbolzen	L L L L L / LB / LK / LS LA / LAB / LAK / LAS LP / LPS LP LPL	1813 6 x 2 1813 6 x 4 1817 6 x 4 1819 6 x 4 2624 6 x 4 2624 6 x 6 1632 2219 6 x 2 2232 6 x 2	



000 586 0632	2058 3201	repair kit axle rod without ball bolt Reparatursatz Achsstrebe ohne Kugelbolzen			



000 586 1035	2058 3202	repair kit axle rod Reparatursatz Achsstrebe	1017 LS 1217 L / LS 1419 L / LS 1419 CL 1420 L / LS 1422 L / LL / LS 1424 LS 1425 L / LS 1613 L 1617 L 1617 CL 1619 L 1622 L / LL 1624 L / LS 1625 L / LL / LS 1628 L / LL 1733 L 2219 L 2219 CL 2220 L 2222 L 2225 L 2228 L / LL 2425 L 2428 L 2432 L 2433 L		



Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Front / Rear Axle / Vorder- / Hinterachse	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
310 330 0319 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 310 586 0133	2058 3420	king pin set Achsschenkel-Bolzensatz	730.502 – 506 .530 – 535		ø 26 mm x 154 mm
—	2058 3420 S	king pin set (double set) Achsschenkelbolzen-satz (Doppelsatz)			
310 332 0162	2033 6200	washer Scheibe			
668 330 0019 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 310 330 1219	2058 3421	king pin set Achsschenkel-Bolzensatz	730.502, 532 from / ab: 5210261 730.503, 531 from / ab: 5209944 730.505, 533 from / ab: 5211339 730.506, 534, 535 from / ab: 5210417 730.600 – 603, 630 from / ab: 5211164		ø 27 mm x 154 mm
—	2058 3421 S	king pin set (double set) Achsschenkelbolzen-satz (Doppelsatz)			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
316 330 0119 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 316 586 0133	2058 3422	king pin set Achsschenkel-Bolzensatz	730.702 – 704, 730		ø 30 mm x 186 mm
—	2058 3422 S	king pin set (double set) Achsschenkelbolzen-satz (Doppelsatz)			
343 330 0219 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 343 586 0233	2058 3400	king pin set Achsschenkel-Bolzensatz	LP / OF LP / LPKO L / LK / LS LK / LS LS LP / LPK / LPS LP / LPK / LPS LP / LPK / LPS L / LK / LS L / LK / LS LP / LPS LPL / LPS L / LK / LS LP / LPS LPS LPS LP LP LP / LPB / LPK / LPS LP LP / LPB / LPK / LPS LP / LPL LP / LPK / LPS	1617 1619 1621 1624 1624 1624 1626 1632 1921 1924 1924 1926 1928 1932 2024 6 x 2 2032 6 x 2 2223 6 x 2 2224 6 x 2 2224 6 x 4 2226 6 x 2 2226 6 x 4 2232 6 x 2 2232 6 x 4	ø 45 mm ø 46 mm x 225 mm
—	2058 3400 S	king pin set (double set) Achsschenkelbolzen-satz (Doppelsatz)			

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
346 330 0019	2058 3406	king pin set upper Achsschenkel-Bolzensatz oben			ø 50 mm x 109 mm
346 330 0119	2058 3407	king pin set lower Achsschenkel-Bolzensatz unten			ø 50 mm x 120 mm
346 330 0219	2058 3408	king pin set lower with needle bearings Achsschenkel-Bolzensatz unten mit Nadellagern			ø 50 mm x 120 mm

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
360 330 0719 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 360 586 0233	2058 3423	king pin set Achsschenkel-Bolzensatz	730.001, 002, 004 .030, 031, 036, 039		ø 36.65 mm x 211 mm
—	2058 3423 S	king pin set (double set) Achsschenkelbolzen-satz (Doppelsatz)			
391 330 0019 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 391 586 0033 389 586 0033	2058 3401	king pin set Achsschenkel-Bolzensatz		2433 2435 2435 LS 6 x 2 / 4 2435 / L 2438 2448 / L 2622 2626 6 x 4 / B 6 x 4 2626 K 6 x 4 / S 6 x 4 2628 2628 / B 6 x 4 / K 6 x 4 / S 6 x 4 2629 / B / K / S 2632 / 6 x 4 / K 6 x 4 / S 6 x 4 2633 2633 / S 6 x 4 2635 / S 2635 / K / S 2636 2636 / K / S 2638 2644 S 6 x 4 2648 S 2822 2825 2828 2833 3025 / B / K 3025 3028 / B / K 3028 3033 3036 3038 / L 3228 3228 S 6 x 4 3235 / B / K 3235 / L 3236 S 6 x 4 3248 3328 / B / K 3328 3332 3333 3335 3335 / K 3336 / K / S / 8 x 4 3338 3528 3535 3535 / B / K 3535 K 3536 / S 3544 S 3636 3828 K 6 x 4 3833 4435 K 4436 / 8 x 4 / 4	ø 50 mm ø 51 mm x 222.5 mm
—	2058 3401 S	king pin set (double set) Achsschenkelbolzen-satz (Doppelsatz)			

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
601 330 0019 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 601 586 5033	2058 3402	king pin set with bearing Achsschenkel-Bolzensatz mit Lager	730.403, 404 .445, 446 up to / bis: A 280963	207 D 208, 208 D 209 D 210, 210 D 307 D 308, 308 D 309 D 310, 310 D	ø 23 mm x 131.5 mm
—	2058 3402 S	king pin set (double set) Achsschenkelbolzen-satz (Doppelsatz)			
601 330 0319	2058 3404	king pin set tie rod arm side Achsschenkel-Bolzensatz Spurstangen-Hebelseite	730.403, 404 .445, 446 from / ab: A 280964	207 D 208, 208 D 209 D 210, 210 D 307 D 308, 308 D 309 D 310, 310 D	ø 23 mm x 131.5 mm
601 330 0419	2058 3405	king pin set steering track side Achsschenkelbolzen-satz Lenkspur-Hebelseite			









Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
625 330 0119	2058 3409	king pin set upper Achsschenkel-Bolzensatz oben	730.101, 102, 105, 106, .108 – 113 731.900, 901, 910 – 926		SA W33302 SA W33510 SA W33815
					
625 330 0219	2058 3410	king pin set lower Achsschenkel-Bolzensatz unten			
					
625 330 0419	2058 3411	king pin set lower Achsschenkel-Bolzensatz unten			
					

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
655 330 0419	2058 3412	king pin set tie rod arm side with bearing except king pin ø 50 mm Achsschenkel- Bolzensatz Spurstangen- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 50 mm	739.214 – 218, .500, 510, 520, 530, 531, .540 – 544, 550 749.109, 110		**trucks with brake disk only!** **nur Fahrzeuge mit Scheibenbremse!** SA 086936
655 330 0519	2058 3413	king pin set steering track side with bearing except king pin ø 50 mm Achsschenkel- Bolzensatz Lenkspur- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 50 mm			
942 332 0006	2033 0503	king pin ø 50 x 222.5 mm Achsschenkelbolzen ø 50 x 222,5 mm			







Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
655 330 0619 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 357 330 0119 356 330 0219 356 330 0119 356 330 0019	2058 3414	king pin set tie rod arm side with bearing except king pin ø 50 mm Achsschenkel- Bolzensatz Spurstangen- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 50 mm	733.406 739.201, 207, 209 – 213, .230 – 233, 235, 236, .240, 242, .500, 510, 520, 530, 531, .540 – 544, 550		**trucks with brake drums only!** **nur Fahrzeuge mit Trommelbremse!**
655 330 0719	2058 3415	king pin set steering track side with bearing except king pin ø 50 mm Achsschenkel- Bolzensatz Lenkspur- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 50 mm			
942 332 0006	2033 0503	king pin ø 50 x 222.5 mm Achsschenkelbolzen ø 50 x 222,5 mm			







Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
942 330 0219 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 659 330 0419 659 330 0319	2058 3418	king pin set tie rod arm side with bearing except king pin ø 54 mm Achsschenkel- Bolzensatz Spurstangen- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 54 mm	699.005, 006 739.400, 401, 410, 411, .430 – 445, .560, 561, 570, 580		**trucks with brake drums only!** **nur Fahrzeuge mit Trommelbremse!** SA W39707 SA W9806
942 330 0319 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 659 330 0119 659 330 0019	2058 3419	king pin set steering track side with bearing except king pin ø 54 mm Achsschenkel- Bolzensatz Lenkspur- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 54 mm			
942 332 0806	2033 0504	king pin ø 54 x 222.5 mm Achsschenkelbolzen ø 54 x 222,5 mm			







Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Group 33
Gruppe 33

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
942 330 0419	2058 3416	king pin set tie rod arm side with bearing except king pin ø 54 mm Achsschenkel- Bolzensatz Spurstangen- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 54 mm			**trucks with brake disk only!** **nur Fahrzeuge mit Scheibenbremse!**
942 330 0519	2058 3417	king pin set steering track side with bearing except king pin ø 54 mm Achsschenkel- Bolzensatz Lenkspur- Hebelseite mit Lager ohne Achsbolzen ø 54 mm			
942 332 0806	2033 0504	king pin ø 54 x 222.5 mm Achsschenkelbolzen ø 54 x 222,5 mm			








Front Axle Parts
Vorderachs-Teile

Group 33, 35
Gruppe 33, 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
—	5558 3300	gasket set for outside planetary gear Dichtungssatz für Außenplaneten- getriebe	731.000 – 039, 041 – 050 .205, 230, 231 AD 7 AL 7		



360 420 1138 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 360 420 1038 360 420 0738	2042 3800	Adjuster for front and rear axle Nachstellung Bremsbacke für Vorder- und Hinterachse	730.007 – 012, 014, 034, 035, .801 731.301 – 304, 330 – 333, 401, .404 – 406, 431, 600, .632 – 635, 646 732.703, 712, 900, 903 733.099, 812, 813 737.302, 303 740.102, 103, 106, 115, 116, .117, 140 – 146, 149, .150 – 155, 157, 159 – 169, .170 – 172, 174, 175, 188, .902 742.300 743.304, 335 744.300 – 302, 309, 330 – 333, .341, 342, 344 – 350, .400 – 402, 405, 407, 412, .430, 431, 435, 500 – 502, .504, 506, 530, 601, 602, .701, 704, 733, 802 – 804, .830 – 835, 842, 845 745.111 – 113, 143 – 145, 147, .202, 541, 600, 602, 604, .605, 630 – 635 746.000, 001, 002, 030, 201, .730, 731 747.301 – 304	1013, 1017, 1019 1213, 1217, 1219 1413, 1417, 1419, 1424 1613, 1617, 1619, 1624 2219, 2224 LA / LT O 303	380 381 383 385 353 300, 301



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.



Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Group 35
Gruppe 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
601 350 0468 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 601 350 0268 601 350 0168 601 350 0068	2058 3513	repair kit wheel bearing rear Reparatursatz Radlager hinten	741.400, 401, .404 – 406, .436 – 439 up to / bis: L440470	207 / D 208 / D 209 / D 210 / D 307 D 308 D 309 D 310 / D	




601 350 1510	2058 3514	repair kit wheel bearing rear Reparatursatz Radlager hinten	741.400, 401, .404 – 406, .436 – 439 from / ab: L440471	207 / D 208 / D 209 / D 210 / D 307 D 308 D 309 D 310 / D	




Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Group 35
Gruppe 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
624 350 0035	2058 3515	gasket set for steel plug Dichtungssatz für Stahldeckel			**for steel plug only!** **nur für Stahl-deckel!**



624 350 0135	5558 3501	gasket set for cast iron plug Dichtungssatz für Gussdeckel			**for cast iron plug only!** **nur für Guss-deckel!**



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile


Group 35
Gruppe 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
—	2058 3516	combi gasket set Kombi-Dichtungs-satz			**for steel and cast iron plug** **für Stahl– und Gussdeckel**
—	2058 3517	short gasket set Kurz-Dichtungssatz			**for steel and cast iron plug** **für Stahl– und Gussdeckel**
—	2058 3518	gasket set for Trilex-rims, bell hub casting Dichtungssatz für Trilex-Felgen, Gussdeckel			**for Trilex-rims, bell hub casting** **für Trilex-Felgen, Gussdeckel**


Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Group 35
Gruppe 35


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
659 350 0035	2058 3519	gasket set for steel plug Dichtungssatz für Stahldeckel			**for steel plug only, with ABS!** **nur für Stahl-deckel, mit ABS!**



659 350 0135	2058 3522	gasket set for cast iron plug Dichtungssatz für Gussdeckel			**for cast iron plug only, with ABS!** **nur für Guss-deckel, mit ABS!**



—	2058 3522 A	gasket set for cast iron plug without seal ring inner Dichtungssatz für Gussdeckel ohne Wellendichtring innen	699.001, 003 – 006 740.000 – 009, 030 – 037, .039 – 043, 045 – 051, .053 – 072, 074 – 076, .079, 100 – 107, 109 – 119, .130 – 136, 138 – 155, 157, .159 – 172, 174 – 192, .195 – 198, 200, 230 – 234, .301, 302, 304 – 314, .318 – 325, 330 – 348, .350 – 354, 356, 357, .364 – 372, 374 – 377, .380 – 388, 392 – 398, .500 – 502, 530 – 540, .544 – 549, 552 740.900 – 912, 914 – 929, 931, .932, 934 – 939, 942, 944, .952 – 966, 968 – 975, 746.800, 801, 804, 805, .807 – 810, 817 – 819 748.400 – 403, 430 – 471, .500, 501, 508, 509, .512 – 515, 517 – 524, 526, .750 – 752, 770, 771, .900 – 930, 932 – 937, .990 – 999	**for cast iron plug only, with ABS!** **nur für Guss-deckel, mit ABS!**




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Group 35
Gruppe 35


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
383 350 0068	2058 3523	seal kit for rear wheel hub Dichtungssatz für Hinterradnabe	744.339, 340, 352, 400 – 402, .407 – 409, 412, 413, .430 – 433, 436, 437	1013 / A 1017 / A / AF / AK / AS / LS 1213 / A 1217 / A / AK / AS / L / LS 1219 / A 1413 / A / AKO 911 B L / LA / LAF / LAK / LF / LK / LS / LP / LPK / LPS 1313 L / LA / LAKO / LAS / LKO / LP / LPKO / LPS / OF 1113 B LA / LAF / LAS / LF / LP / LPS 810 LP / LPK / LPS 1013 LP / LPS 1213 LP / LPKO / LPS 1113 OF 1317 OF	



385 350 0068	2058 3524	seal kit for rear wheel hub Dichtungssatz für Hinterradnabe	745.600 – 616, 620 – 639, .680 – 689, 800, 801, 808, .809	1216 LP / LPS / LPKO / LPK 1313 LF 1317 OF 1317 LP / LPK / LPKO / LPS 1319 LP / LPK / LPKO / LPS 1017 / S, 1217 / S, 1219 / S, 1222 / F / AF / S, 1416, 1417, 1419 / F / S, 1420 / L, 1422 / F / S / L / LS, 1426 S / LS, 1513 L, 1520, 1524, 1613 / K / KO, 1617 / K / KO / L, 1617 CS / CL / C / CK, 1619 / K / KO / S / L, 1619 C, 1620 L, 1622 K / S / L, 1717 / L, 1720 / S / L, 1722 / K / S / L, 1816 / L, 1821 / L, 2219 6 x 2, 2222, 2420 / L, 2422 / L	



385 350 0268 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 385 350 0168 385 352 0268	2058 3525	seal kit for rear wheel hub Dichtungssatz für Hinterradnabe	744.434, 438, 500 – 502, .504 – 506, 530, 531, .801 – 804, 807 – 810, .830 – 835, 842, 845, .854 – 863, 868 – 875 745.100, 101, 111, 112, 131, .143 – 145	1017 / A / LS, 1217 / L / LS / S, 1413 / A, 1414, 1613 / K / KO / L, 1614, 1617 / K / KO, 1619 / K / KO / S, 1922, 2219 K / KO 6 x 4, 2222, 2224 / B / K / S 6 x 4, 2228, 2233, 2235 / S, 2244, 2429, 2435, 2448, 2550, OF 1313 / 1413 / 1417	



Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Group 35
Gruppe 35

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Front / Rear Axle / Vorder- / Hinterachse	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
385 351 0172 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 327 353 0172	2035 7204	nut M 40 x 1.5 Mutter M 40 x 1,5	343	L 2624 LA 2624	
385 351 0372 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 324 353 0072	2035 7203	nut M 32 x 1.5 Mutter M 32 x 1,5	316 318 323 328 352 353 360 914	LP 808, LP 809 LP 811, LP 813, LP 913 LA 323, LA 710 LA 328, LA 911 LA 1313 LA / LT 911 B, LP 810 / 911 B L / LA 1513, L / LA 1517, L / LA 1519 LP 608 / 709	
385 351 0572 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 346 353 0072	2035 7214	nut M 55 x 1.5 Mutter M 55 x 1,5			
385 351 0672 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 366 353 0072	2035 7205	nut M 45 x 1.5 Mutter M 45 x 1,5	346	L 1924 LA 1924	
335 353 0073	2035 3200	lock Sicherung	343 346	L 2624 LA 2624 L 1924 LA 1924	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Rear Axle Parts
Hinterachs-Teile

Group 35
Gruppe 35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
346 356 1415 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 346 356 0315	2035 3500	thrust ring ø 145 x ø 115 mm width: 32 mm Druckring ø 145 x ø 115 mm Breite: 32 mm	740.0 740.1 740.2 740.3 750.5		
355 356 1215 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 356 0915	2035 3502	thrust ring ø 145 x ø 110 mm width: 32 mm Druckring ø 145 x ø 110 mm Breite: 32 mm	740.0 740.1 740.2 740.3 750.5		
946 356 0015	2035 3505	thrust ring ø 145 x ø 119 mm width: 26 mm Druckring ø 145 x ø 119 mm Breite: 26 mm	746.211 746.212 746.214 746.210 746.213 748.590 748.591	HO 6 / 1 DCL (S)-13 HO 6 / 2 DCL (S)-13 HO 6 / DCL-13 HL 6 / 1 DC (LC)-13 HL 6 / 3 DC (L,S)-13 HL 8 / 1 DCS-13 HO 8 / 1 DCL (S)-13	
346 356 0073	2035 3205	lock 106 mm Sicherung 106 mm			
355 356 0173 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 355 356 0073	2035 3201	lock 121 mm Sicherung 121 mm	740.0 740.1 740.2 740.3 750.5		





Iveco

LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

Water Pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
4606023	3920 0100	water pump Wasserpumpe			**Fiat Truck**	
			8200.02.061		619N1 / N1P / T1 / T1P	
			8200.02		643N 643N1	
			8200.02		683N 684N / NP / T / TP	
			8200.02		690 N4	
			8200.02		691 N / T	
			8200.02		693 N1	
			8200.02		697 N / T / NP	
			8200.02		180 NC – 300 PC / PT	
					OM Truck	
			8200.02		180 NC	
					UNIC Truck	
			8210.02		190 PAC26	
			8210.02.269		190 PAC26 – 190.26N	
			8210.02.269		260 PAC26 – 260.26N	
			8210.02.269		260.26NW	
			8210.02.269		330 PAC26 – 330.26N	
					Fiat OM UNIC Bus	
			8200.02		331 A	
			8210.02		370.12.26	
			8210.02.405			
			8210.02.434			
1902659	3958 2000	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	8210i 8210i 03		**Industrial Engine**	
4796535	3920 0116	water pump Wasserpumpe	8340.04		**Fiat Truck**	
					50 F8 / F9 / F10	
					55 F8 / F9 / F10	
					65 F10	
					70 F10	
					75 F10	
					OM Truck	
					50 OM8 / OM9 / OM10	
					55 OM8 / OM9 / OM10	
					50.9 – 50.10	
					55.9 – 55.10	
					60.10	
					65.10	
					70.10	
					75.10	
					79.10	
					A55.10	
					A60.10	
					A70.12	

Water Pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
93191101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 4679242	3920 0103	water pump Wasserpumpe			**Truck / LKW**	
			8040.04		50.8	
			8040.05		50.9	
			8040.04		55.8, 60.8, 80.14	
			8040.24		80.16, 80.16 A	
					Bus	
			8040.02		50 AI	
			8060.12		110 AI	
					314 / 2, 314 / 3, 315, 316	
					416 A	
					Fiat	
			8040.02		625 N 3	
					645 N 1 / 2 / 3 – 650 N 1 / 2 / 3	
			8060.02		655 N 1 – 662 N / T	
			8040.02, 8060.02		672 N	
					40 / 35 NC, 40 NC, 50 NC,	
					55 NC, 65 PC, 75 PC, 90 PC	
			8060.02		100 NC	
					OM	
			8040.02		40 / 35 NC, 40 NC, 50 NC, 55 NC	
			8040.02, 8060.02		65 P, 75 P, 90 P	
					Unic	
			8040.02		616 N 3 / 4	
			8040.04		40 / 3,5 T – 50 NC	
					Industrial engine	
			8031 I, 8041 I			
			5051 I, 8061 I			
			8061 SI, 8065 SI			
98497117 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 98465322 4813370	3920 0108	water pump Wasserpumpe	8040.05		50 – 9 ZETA	
			8040.25		65 – 12 TURBOZETA	
					60 – 11 TURBOZETA	
					79 – 12 TURBOZETA	
			8040.05		65 – 9 ZETA	
					A 60 – 9 ZETA	
			8060.05		A 70 – 14 ZETA	
					A 90 – 14 ZETA	






Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell		Remarks Bemerkungen
98415831	3920 0102	water pump Wasserpumpe	8060.25, 8060.25 V		315 S	316 S	
			8040.25 B		60 E 10	EUROCARGO	
			8040.25 X		60 E 12	EUROCARGO	
			8040.45		60 E 14	EUROCARGO	
			8040.25 B		65 E 10	EUROCARGO	
			8040.25 X, 8040.45 D		65 E 12	EUROCARGO	
					65 E 12 H	EUROCARGO	
			8040 TCA, 8040.45, 8040.45 E 2		65 E 14	EUROCARGO	
			8040.25 X, 8040.45 D, 8040 TC		75 E 12	EUROCARGO	
			8040.45, 8040.45 E 2		75 E 14	EUROCARGO	
			8040 TCA		75 E 14	EUROFIRE	
			8060.25 R, 8060.45 R, 8060 LTC		75 E 15	EUROCARGO	
			8060.25 R, 8060.45 R, 8060.45 RE 1		80 E 15	EUROCARGO	
					85 E 15 H	EUROCARGO	
			8060.45 B, 8060.45 BE 1		85 E 18	EUROCARGO	
			8060.25 V, 8060.45 B		80 E 18	EUROCARGO	
					85 E 18 H	EUROCARGO	
			8060.45, 8060.45 E2		80 E 21	EUROCARGO	
			8060 TCA		180 E 21	EUROCARGO	
			8060.25 R, 8060.45 R		95 E 15	EUROCARGO	
					100 E 15	EUROCARGO	
			8060.45 B, 8060.45 BE 1		95 E 18	EUROCARGO	
			8060.25 V, 8060.45 B		95 E 18 W	EUROFIRE	
			8060.45 BE 1, 8060.45 BE 2, 8060 TC		100 E 18	EUROCARGO	
			8060.45, 8060.45 E 2		95 E 21	EUROCARGO	
					100 E 21	EUROCARGO	
			8060.25 R, 8060.45 R 8060 LTC		120 E 15	EUROCARGO	
					120 E 15 H	EUROCARGO	
			8060.25 V, 8060.45 B 8060 TC		120 E 18	EUROCARGO	
					120 E 18 H	EUROCARGO	
			8060.25 R, 8060.45 L 8060.45 R, 8060 LTC		130 E 15	EUROCARGO	
					135 E 22 W	EUROFIRE	
			8060.25 R, 8060.45 R		150 E 15	EUROCARGO	
					150 E 15 H	EUROCARGO	
			8060.25 V, 8060.45 B		150 E 18	EUROCARGO	
					150 E 18 H	EUROCARGO	
			8060.45 E 2		150 E 21 H	EUROCARGO	
			8060.25 V, 8060.45 B		135 E 18	EUROCARGO	
			8060.45 R		120 EL 15	EUROCARGO	
			8060.45 B		120 EL 18	EUROCARGO	
			8060.45 E 2		120 EL 21	EUROCARGO	
			8060.25 V, 8060.45 B		130 E 18	EUROCARGO	
					170 E 18	EUROCARGO	
			8060.25 R, 8060.45 B		170 E 15	EUROCARGO	
					170 E 18	EUROCARGO	
			8040.05		709	CARGO INDIA	
					712	CARGO INDIA	
					909	CARGO INDIA	
			8040.25		912	CARGO INDIA	
			8060.25 R		100.9 E 15	EUROCARGO	




IVECO

Water Pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
4764156	3920 0105	water pump Wasserpumpe	8280.22 8280.02		190 – 42 TURBOSTAR 330 – 35 H 370 S 35	



42530033 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 93190287	3920 0101	water pump Wasserpumpe	8210.42.011 8210.42.073 8210.42.074 8210.42.077 8210.42.151 8210.42.152 8210.42.154 8210.42.155 8210.42.160 8210.42.162 8210.42.172 8210.42.181 8210.42.185 8210.42.191 8210.42.195		330 – 36 H 190 – 36 TURBOTECH 220 – 36 TURBOTECH 240 – 36 TURBOTECH 260 – 36 TURBOTECH 190 – 36 TURBOSTAR 240 – 36 TURBOSTAR 260 – 36 TURBOSTAR 190 – 36 GV TURBOTECH 240 – 36 GV TURBOTECH	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
4710552	3920 0106	water pump Wasserpumpe	8210.22		190 – 30 TURBOTECH 190 – 30 N 330 – 30 N	
			8210.22 X		330 – 30 N – NW – 3 GEN	
			8210.22		330 – 30 N	
			8210.02		370 S 25 L	
			8210.22		370 S 30	



1902655	3958 2002	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	8210.02		190 – 26 H	
			8210.22		190 – 30 H 190 – 30 TURBOTECH 190 – 30 N	
			8210.02		330 – 26 H	
			8210.22		330 – 30 H 330 – 30 N	
			8210.22 X		330 – 30 N – NW – 3 GEN	
			8210.02		370 S 25 L	
			8210.22		370 S 30	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
500300470 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 4812406	3920 0117	water pump Wasserpumpe	8280.42 8280.42S		**Turbostar** 190.48 – 220.48 240.48 – 260.48 **Eurostar** 190 E 52 240 E 52 440 E 52 HD7 64.45 66.45 84.45 86.45 64.52 66.52 84.52	



1904768	3958 2003	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
99440728 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 984327726 7303009	3920 0104	water pump Wasserpumpe	8140.07		30 – 8 NEW DAILY 35 – 8 NEW DAILY 40 – 8 NEW DAILY 30 – 8 H DUTY 35 – 8 H DUTY 40 – 8 H DUTY	
			8140.67 F		30 – 8 NEW DAILY (96) 35 – 8 NEW DAILY (96)	
			8140.07		A 40 – 8 NEW DAILY	



99459757 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 98435994 98418986 7303050	3920 0110	water pump Wasserpumpe	8140.07 8140.07 8140.07		30 – 8 NEW DAILY 35 – 8 NEW DAILY 40 – 8 NEW DAILY	
			8140.27 S 8140.27 S 8140.27 S		35 – 10 NEW DAILY 45 – 10 NEW DAILY 49 – 10 NEW DAILY	
			8140.47 8140.47 8140.47		35 – 12 TURBODAILY 49 – 12 TURBODAILY 59 – 12 TURBODAILY	
			8140.07		A 40 – 8 NEW DAILY	
			8140.27 S 8140.27 S		A 40 – 10 NEW DAILY A 45 – 10 NEW DAILY	
			8140.47		A 45 – 12 TURBODAILY	
			8140.27 S		A 49 – 10	



IVECO

Water Pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Engine / Motor	Model / Baumuster	Chassis / Fahrgestell	Remarks / Bemerkungen
500361203 = 500361919 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 98438356 99438900 99448068 500300476	3920 0111	water pump Wasserpumpe	8140.07 8140.07 8140.07 8140.27 S 8140.27 S 8140.27 S 8140.27 S 8140.27 S 8140.47 8140.47 8140.47 8140.47 R 8140.47 R 8140.67 F 8140.67 F 8140.23 8140.23 8140.23 8140.43 8140.47 8140.43 8140.43 8140.23 8140.47 R 8140.67 R 8140.27 S 8140.27 S 8140.27 S 8140.47 8140.27 S 8140.23 8140.23 8140.23 8140.43 8140.43 8140.43		30 – 8 NEW DAILY 35 – 8 NEW DAILY 40 – 8 NEW DAILY 35 – 10 NEW DAILY 45 – 10 NEW DAILY 49 – 10 NEW DAILY 30 – 10 TURBODAILY 35 – 10 BO-FROST 35 – 12 TURBODAILY 49 – 12 TURBODAILY 59 – 12 TURBODAILY 35 – 10 NEW DAILY 49 – 10 NEW DAILY 30 – 8 NEW DAILY (96) 35 – 8 NEW DAILY (96) 30 – 10 TURBODAILY (96) 35 – 10 TURBODAILY (96) 49 – 10 TURBODAILY (96) 35 – 12 TURBODAILY (96) 49 – 12 TURBODAILY (96) 49 – 12 TURBODAILY (96) 59 – 12 TURBODAILY (96) 35 – 10 TURBODAILY (96) 35 – 10 TURBODAILY (96) 35 – 8 NEW DAILY (96) A 40 – 8 NEW DAILY A 40 – 10 NEW DAILY A 45 – 10 NEW DAILY A 45 – 12 TURBODAILY A 49 – 10 TURBODAILY A 40 – 10 TURBODAILY A 45 – 10 TURBODAILY A 49 – 10 TURBODAILY A 40 – 12 TURBODAILY A 45 – 12 TURBODAILY 291E.7.12 DOWN-TOWN	



99448066	3920 0112	water pump Wasserpumpe	8140.27 S		40 – 104 x 4 NEW DAILY	




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
2995627 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 99459756 99459755	3920 0115	water pump Wasserpumpe	8140.61.204 68 / 92 8140.27.215 76 / 103 8140.21		**Daily** 35.10 – 45.10 – 49.10 40.10 W **Turbodaily** 35.10 – 45.10 – 49.10	



8829770	3920 0107	water pump Wasserpumpe			OM 50, 55, 65, 70	
			C03 var. 41		**Sistema Frenante Idropneumatico**	
			C03 var. 49		75, 80, 90 N 100 / 10	
			C03 var. 41 C03 var. 49		**Unic** 50, 55, 65, 70	
			C03 var. 49		**Sistema Frenante Idropneumatico** 80, 90, 100 U 10	
			C03		**Fiat, OM, Unic** 50 AI 329	




Water Pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
500350798 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 93190284	3920 0114	water pump Wasserpumpe	8460 SPR		**Eurotech** 180 E30 – E34 190 E30 – E34 190 E38 – 240 E38 400 E34 – 400 E38 440 E34 **Eurotrakker** 190 E34 H 380 E34 H **Eurostar** 190 E38 – 242 E38 440 E38 HD7 44.34 HD7 64.34 HD7 66.34 **Bus Euroclass** 370, 380, 391, 590 **Top Class Orlandi**	





500362859	7820 0106	water pump Wasserpumpe	8140.43S turb-intercooler UNIJET-125CV		**Daily City Camion** 35 S 13 35 C 13 50 C 13	




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Transmission Parts
Getriebe-Teile

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
86027074 = 42487482	2026 8904	angle joint, gear-shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm right Gelenkstück, Schalthebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm rechts			75 – 9A 80 – 13A 80 – 16A 90 – 13A 110 – 13A 110 – 16A 115 – 14 130 – 13A 130 – 16A 135 – 14 135 – 17 145 – 17 175 – 17 190 – 30 Turbotech 190 – 36 Turbotech 220 – 36 Turbotech 240 – 36 Turbotech 260 – 36 Turbotech 190 – 36 Turbostar 190 – 42 Turbostar 190 – 48 Turbostar 240 – 36 Turbostar 240 – 48 Turbostar 260 – 36 Turbostar 260 – 48 Turbostar A 135 – 17 A 175 – 24 AP 160 370 S 24 370 S 25 370 S 30 370 SE Euro Class 29 Euro Class 35 Euro Class HD	
7981909	2026 8905	angle joint, gear-shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm right Gelenkstück, Schalthebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm rechts				
8198188 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 42485639	2026 8902	angle joint, lower M12 x 1.75 mm right M10 x 1.5 mm Gelenkstück, unten M12 x 1,75 mm rechts M10 x 1,5 mm			175 – 24 135 E 23 Euro Cargo 95 E 21 Euro Cargo 190 – 30 Turbotech 190 – 36 Turbotech 220 – 36 Turbotech 240 – 36 Turbotech 260 – 36 Turbotech 190 – 36 Turbostar 190 – 42 Turbostar 190 – 48 Turbostar 240 – 36 Turbostar 240 – 48 Turbostar 260 – 36 Turbostar 260 – 48 Turbostar Euro Class 29 Euro Class 35 Euro Class HD Euro Rider 29 A 175 – 24 AP 160 370 S 24 370 S 25 370 S 30 370 S 35 370 SE	
8198187 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 42485638	2026 8901	angle joint, upper M12 x 1.75 mm left M10 x 1.5 mm Gelenkstück, oben M12 x 1,75 mm links M10 x 1,5 mm				



KHD

LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

Oil Pump
Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0336 5893 = 0336 5893 C	4518 0100	oil pump Ölpumpe	F 6 L 614 A F 6 L 714 A F 8 L 714 A			
0423 0653 = 0415 9951 = 0415 8341 = 0415 7674 = 0213 0385	4518 0101	oil pump Ölpumpe	F 2 L 912 D F 3 L 912 D F 4 L 912 D F 5 L 912 D F 6 L 912 D BF 4 L 913 F 5 L 912 W F 6 L 912 W			
0423 0651 = 0423 1308 = 0423 1307 = 0415 9964 = 0415 8299 = 0415 7010 = 0213 0440	4518 0102	oil pump Ölpumpe	F 3 L 912 F 4 L 912 F 5 L 912 F 6 L 912 F 3 L 913 G			
0415 9968 = 0415 6350 = 0415 0001	4518 0103	oil pump Ölpumpe	FL 913			
0423 0787 = 0415 9966 = 0415 4885 = 0415 2881 = 0223 7923	4518 0104	oil pump Ölpumpe	F/BF 6 L 913			

KHD (Deutz)

Oil Pump
Ölpumpe


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0415 4886	4518 0105	oil pump Ölpumpe	FL 912 FL 913			
0219 9960 = 0219 9906	4518 0107	oil pump Ölpumpe	F5L 413 R			
0214 4037 = 0214 4036	4518 0108	oil pump Ölpumpe	F6L 413 R			
0214 6184	4518 0109	oil pump Ölpumpe				
0241 9996	4518 0110	oil pump Ölpumpe	F6L 413			













Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0241 9997	4518 0111	oil pump Ölpumpe	F 8 L 413			
0241 9998	4518 0113	oil pump Ölpumpe	F 10 L 413 F 12 L 413			
0414 3509 = 0241 6766	4518 0115	oil pump Ölpumpe	F 6 L 413 F			








KHD (Deutz)

Oil Pump
Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0414 3644 = 0241 6767	4518 0116	oil pump Ölpumpe	F 8 L 413 F			
0414 3638 = 0414 3636 = 0242 0008 = 0241 7209	4518 0117	oil pump Ölpumpe	F 8 L 413 F 8 L 413 F			






Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0414 3645 = 0241 6768	4518 0118	oil pump Ölpumpe	F 10 L 413 F F 12 L 413 F			
0414 3639 = 0414 3637 = 0242 0009 = 0241 7210	4518 0119	oil pump Ölpumpe				
0419 1262	4518 0125	oil pump Ölpumpe	F 2 L 511			











MAN

MAN
Renault
Scania
Steyr
TK
Volvo
Cross Ref.
LASO Nos.

LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 020
Gruppe 020

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.02130-0013	2003 3505	race Laufring		D 2530	



51.02130-0032 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.02130-0012	5503 3500	race (height 19 mm) Laufring (Höhe 19 mm)		D 2530 D 2538 D 2540 D 2556 D 2565 D 2566	



51.02400-6026 = 51.02401-6244 = 51.02401-6264 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 51.02401-6214 51.02401-6192 51.02401-6141 51.02400-6008	5503 2001	connecting rod Pleuelstange	V 0100 V 0101 V 0400 V 0500 V 0700 V 1000 V 1300 V 1400 V 1500 V 1600 V 2200 V 2500 V 2600 V 2601 V 2602 V 2604 V 2605 V 3200 V 3201 Z 2000 Z 2200 Z 3600 Z 3700 Z 3900 Z 4800 Z 4900 Z 5000 Z 5100 Z 5500 Z 6400 Z 6500 Z 6501 Z 6700 Z 6800 Z 7500 Z 7600 Z 7601 Z 7602 Z 7603 Z 7604 Z 7606 Z 7700 Z 7800 Z 7900 Z 8800 Z 8900 Z 8901 Z 8902 Z 8903 Z 9200 Z 9600	D 2866 D 2866 G 2866 D 2865 D 2865 D 2866 D 2866 D 2865 D 2866 E 2866 D 2865 D 2865 D 2866 D 2866 D 2866 D 2866 D 2866 D 2866 D 2866 D 2566 D 2566 D 2565 D 2566 D 2566 D 2566 D 2565 D 2866 D 2866 D 2566 D 2866	



Moving Parts
Triebwerk-Teile

Group 020
Gruppe 020

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.90020-0139	2003 7106	conrod screw Pleuelschraube		D 2530 D 2538 D 2540 D 2556 D 2565	



51.90020-0127 = 51.90020-0298 = 51.90020-0354 = 51.90030-0025	2003 7101	hexagonal collarhead screw, attachement fly wheel (M16 x 1.5 x 73 mm) Sechskant-Bund-schraube, Befesti-gung Schwungrad (M16 x 1,5 x 73 mm)		D 2530 D 2538 D 2540 D 2556 D 2565 D 2566	



51.90490-0021	5503 7102	collar bolt with external torx (M14 x 1.5 x 65.5 mm) Bundschraube mit Außensechsrund (M14 x 1,5 x 65,5 mm)	V 15 00 V 26 00 V 26 01 V 26 02 V 26 04 V 26 05 V 42 00	D 2866 LOH 20 – 26 / 30 D 2866 LF 20 – 25 / 29 – 31 / 34 / 35 / 39 / 40 D 2866 LF 21 – Samsung D 2866 LF 21 "MAZ-MAN" D 2866 LF 22 ABU DHABI D 2866 LF 21 TERRAMAR / GAMCO D 2866 LF 26 – 28 / 32 / 36 / 37	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Guide
Ventilführung

Group 030
Gruppe 030

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.03201-0088	5505 2900	valve guide standard 18.00 mm Ventilführung Standard 18,00 mm		D 2530 D 2565 D 2566 D 2840 D 2842 D 2865 D 2866	
					
51.03201-0093	5505 2901	valve guide standard I 18.25 mm Ventilführung Standard I 18,25 mm			
					
51.03201-0102	5505 2902	valve guide standard 18.00 mm Ventilführung Standard 18,00 mm		D 2840 D 2842 D 2865 D 2866 D 2876	
					
51.03201-0103	5505 2903	valve guide standard I 18.25 mm Ventilführung Standard I 18,25 mm			
					

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 030
Gruppe 030

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.03203-0242	5505 3100	valve seat ring intake ø 61.11 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß ø 61,11 mm Verkaufseinheit 6 Stück		D 2840 D 2842 D 2865 D 2866 D 2876	
51.03203-0293	5505 3101	valve seat ring intake ø 61.11 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß ø 61,11 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
51.03203-0294	5505 3102	valve seat ring intake ø 61.31 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß ø 61,31 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
51.03203-0184	5505 3103	valve seat ring exhaust ø 53.11 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß ø 53,11 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
51.03203-0185	5505 3104	valve seat ring exhaust ø 53.31 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß ø 53,31 mm Verkaufseinheit 6 Stück			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Push Rod
Stößelstange

Group 030
Gruppe 030

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.04302-0027 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.04302-0046 51.04302-0035 51.04302-0028	5505 0500	push rod Stösselstange		D 2565 D 2566 D 2865 D 2866 G 2866 D 2876	
51.04302-0042 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.04302-0026	2005 0503	push rod Stösselstange		D 2530 D 2840 D 2842	

Cylinder Head
Zylinderkopf


Group 030
Gruppe 030

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.90490-0022 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.90020-0268 51.90020-0234	5501 7100	cylinder head screw torx-execution (15 x 2 x 168 mm) Zylinderkopfschraube Torx-Ausführung (15 x 2 x 168 mm)		D 2565 M / MF / MFR / MUL D 2566 M / MF / MFR / MR from engine: 4091060 ab Motor: 4091060 MFO / MFOR from engine: 4093076 ab Motor: 4093076 MK / MKF / MKH / MKUL / MTUH from engine: 4077099 ab Motor: 4077099 MUH from engine: 4091103 ab Motor: 4091103 UH from engine: 4750001 ab Motor: 4750001 MUM from engine: 4095095 ab Motor: 4095095 D 2840 LF / LF 01 / 04 / 06 LXF / MF / MFR / MH D 2842 LF / LXF D 2865 LF / LF 01 / 02 / 03 / 21 / 22 / 23 LFR / LFX / LXFR D 2866 FG / FZR / KF / KH / KFZ / KOH / KU / KUL / LF / LF 02—10 / LFZ / LFZR / LOH / LU / LUL / LXU / LXOH / OH / TOH / TUH / TUM / UH / UM / UM 01	
51.90490-0023 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.90020-0269 51.90020-0235	5501 7101	cylinder head screw torx-execution (15 x 2 x 144 mm) Zylinderkopfschraube Torx-Ausführung (15 x 2 x 144 mm)			
51.90490-0024 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.90020-0270 51.90020-0236	5501 7102	cylinder head screw torx-execution (15 x 2 x 109 mm) Zylinderkopfschraube Torx-Ausführung (15 x 2 x 109 mm)			
—	5558 0100	repair kit cylinder head screws Reparatursatz Zylinderkopf- schrauben			
		consisting of: bestehend aus:			
51.90490-0022	5501 7100	(2 pcs. / 2 St.)			
51.90490-0023	5501 7101	(3 pcs. / 3 St.)			
51.90490-0024	5501 7102	(1 pc. / 1 St.)			









Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Timing Parts
Steuerungs-Teile

Group 040
Gruppe 040


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.04201-6111 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.04201-6078	2005 0120	rocker arm intake and exhaust Kipphebel Ein– und Auslass		D 2530 MTXF / MXF / MXFR / MXH D 2538 M / MF / MFR / MR D 2556 M / MFO / MFR / MR / MX / MXF / MXFO / MXFOR / MXFR / MXR D 2565 M / MF / MFR from engine: 4135021 ab Motor: 4135021 MUL D 2566 M / MF MFO / MFOR from engine: 4093076 ab Motor: 4093076 MFR / MH / MHO / MK / MKF / MKH / MKUL / MR / MT / MTF / MTH / MTHO / MTUH / MUH / MUM from engine: 4095095 ab Motor: 4095095 UH 200 D 2840 LF 01 / 04 / 06 / LF / LXF / MF / MFR / MH D 2842 LF / LXF D 2865 LF 01 / 02 / 03 LF 21 / 22 / 23 LF / LFR / LXF / LXFR / LOH 01 / 02 / 05 / 07 LUH 02 / 03 D 2866 FG / FZR / KF / KFZ / KH / KOH / KU / KUL / LF / LF 02—10 / 14 — 16 / LFZ / LFZR / LOH / LOH 20 / 21 / 22 / LU / LUL / LUH / LXUH / LUH 05 / LUH 20 / 21 / LXOH / LXU / OH / TOH / TUH / TUM / UH 200 / UM / UM 01 D 2876 LF 02	



51.04202-5034 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.04202-5072 51.04202-5036 51.04202-5035	2005 3601	bracket rocker arm Lagerbock Kipphebel			



51.04205-0021 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.04205-0019	2005 7100	adjusting screw for rocker arm Einstellschraube Kipphebel			



51.90501-0049	2005 7202	nut Mutter			



51.90701-0136	2005 1500	washer Scheibe			



06.01014-9219	D00931025	screw bracket rocker arm on cylinder head (M10 x 70 mm) Schraube Lagerbock Kipphebel an Zylinderkopf (M10 x 70 mm)			



Timing Parts
Steuerungs-Teile

Group 040
Gruppe 040

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.04301-0065 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.04301-0068 51.04301-0064	5505 0900	valve tappet ø 20 x 75.5 mm Ventilstössel ø 20 x 75,5 mm		D 2538 M / MF / MFR / MR up to engine: 2886000 bis Motor: 2886000 D 2556 M / MX / MXF / MR / MFR / MXR / MFO / MXFO D 2565 M / MF / MFR from engine: 4135021 ab Motor: 4135021 MUL D 2566 M / MF MFO / MFOR from engine: 4093076 ab Motor: 4093076 MFR / MH / MHO / MK / MKF / MKH / MKUL / MR / MT / MTF / MTH / MTHO D 2865 LF / LFR / LXF / LXFR / LF 01 / 02 / 03 / LUH 02 / 03 D 2866 FG / FZR / KF / KFZ / KH / KOH / KU / KUL / LF / LFZ / LOH / LU / LUL / LXOH / LXU / OH / TOH / TUH / TUM D 2866 LOH 20 / 21 / 22 / UH / UM / LUH / LF 02—10 / 14 / 16	
51.04301-0079 = 51.04301-0080	2005 0905	valve tappet, standard ø 20 x 76.5 mm Ventilstössel, Standard ø 20 x 76,5 mm		D 2530 MTXF / MXF / MXFR / MXH D 2538 M / MF / MFR / MR from engine: 2886001 ab Motor: 2886001 D 2840 LF 01 / 04 / 06 / LF / LXF / MF / MFR / MH D 2842 LF / LXF	
51.04301-0089 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.04301-0084	5505 0901	valve tappet ø 20 x 69 mm Ventilstössel ø 20 x 69 mm		D 0224 M / MF D 0226 M / MC / MF / MFM / MFO / MH / MKF / MKFA / MKFO D 0824 GF / LF 01 / 02 / LFL 01 / 02 LOH 01 / 02 / 03 / 02-van Hool D 0826 GF / GF 01 / GF-Koop-VW / GFA / LF / LF 01 / 02 / 04 – 08 LF 15 / 17 / LF 217 / LOH / LOH 15 / LUH	
51.04301-0109	2005 0906	valve tappet, hard metal plate Ventilstössel, Hartmetallplatte		D 2840 LF 20 / 21 / 23 / 24	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe


Group 050
Gruppe 050

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor		Remarks Bemerkungen
51.05100-6133 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.05100-6136 51.05100-6132	2018 0121	oil pump Ölpumpe		D 2538 D 2556 D 2565 D 2566 D 2865 D 2866	M / MF / MFR / MR M / MF / MFR / MR / MX / MXR / MXF / MXFR M / MF / MFR M / MF / MFO / MFOR / MFR / MH / MHO / MK / MKF / MKH / MR / MT / MTF / MTH / MTHO LF / 01 / 02 / 03 / LF / LFR / LXF / LXFR / LOH 01 / 02 / 05 / 07 FG / FZR / KF / KFZ / KH / KOH / LF / LF 02—10 / 14—16 / LFZ / LFZR / LOH / LOH 20 / 21 / 22 / LXOH / OH / TOH	tooth width: 34 mm Zahnbreite: 34 mm drive gear: 44 teeth Antriebsrad: 44 Zähne
51.05100-6134 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.05100-6155	2018 0126	oil pump Ölpumpe		D 2556 D 2565 D 2566 D 2865 D 2866	MFO / MXFO / MXFOR MUL MFO / MFOR / MKUL / MTUH / MUH / MUM / UH 200 LUH 02 / 03 KU / KUL / LU / LUL / LXU / LXUH / LUH / LUH 05 / LUH 20 / 21 / TUH / TUM / UH / UM / UM 01 / LF 02—10 / 14—16	
51.05100-6135	5518 0100	oil pump Ölpumpe				


Oil Pump
Ölpumpe

Group 050
Gruppe 050

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.05100-6191	2018 0148	oil pump Ölpumpe		D 2842 LF / LF 01 / LXF / LF 720 – OEAF D 2840 LF 20 / 21 / 23 / 24 D 2840 LF 24 ABU DHABI	



51.05100-6215 = 51.05100-6279 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 51.05100-6189 51.05100-6188 51.05100-6150	2018 0130	oil pump Ölpumpe		D 2530 MXF / MXFR / MXH D 2840 LF 01 / 04 / 06 / LF / LXF / MF / MFR / MH	tooth width: 43 mm Zahnbreite: 43 mm drive gear: 44 teeth Antriebsrad: 44 Zähne



51.05100-6262 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.05100-6260 51.05100-6250	5518 0101	oil pump Ölpumpe			tooth width: 38 mm Zahnbreite: 38 mm drive gear: 44 teeth Antriebsrad: 44 Zähne



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 050
Gruppe 050

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.05405-0012 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.05405-0007 51.05405-5013 51.05405-5010	5518 1504	pressure relief valve Überdruckventil			
51.05405-5024	5518 1505	pressure relief valve Überdruckventil			
51.05405-7017	5518 1502	pressure relief valve Überdruckventil	D 2556 D 2565 D 2566 D 2865 D 2866	M / MFO / MFR / MR / MX / MXF / MXFO / MXFR / MXFOR / MXR M / MF / MFR / MUL M / MF / MFO / MFOR / MH / MHO / MK / MKF / MKH / MKUL / MR / MT / MTF / MTH / MTHO / MTUH / MUM / UH 200 / MUH LF 01 / 02 / 03 / LF / LF 21 / 22 / 23 / LFR / LXF / LXFR / LOH 01 / 02 / 05 / 07 LUH 02 / 03 FG / FZR / KF / KFZ / KH / KOH / KU / KUL / LF / LF 02—10 / 14—16 / LFZ / LFZR / LOH / LXOH / LU / LUL / LOH 20 / 21 / 22 / LUH / LUH 05 / LUH 20 / 21 / LXU / LXUH / OH / TOH / TUH / TUM / UH / UM / UM 01	

Oil Pump
Ölpumpe

Group 050
Gruppe 050

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.05405-7036	5518 1503	pressure relief valve Überdruckventil			
51.05511-0002	2018 1513	valve Ventil		D 2530 D 2538 D 2540 D 2556 D 2565 D 2566	
51.97601-0142	2018 9209	spring Feder			







Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe


Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-6432 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06500-6423 51.06500-6416 51.06500-6394 51.06500-6374 51.06500-6302 (51.06500-9423)	5520 0100	water pump with gasket Wasserpumpe mit Dichtung		D 0224 M D 0226 M / MC / MCFO / MFM / MH / MKF / MKFA / MKFO / MKF-CA / USA D 0824 GF D 0826 GF / GF 01 / GFA / GFA 01 / KOOP VW	
51.06500-6515 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.06500 6532	5520 0106	water pump with gasket Wasserpumpe mit Dichtung	V 17 00 V 17 01 V 18 00 V 19 00 V 23 00 V 23 01	D 0824 LFL 01 / 02 / 04 – 10 / LFO – 01 D 0824 LFL 09 / 10 STAR D 0824 FL 01 D 0824 LOH 01 / 02 / 03 / 04 / 05 D 0826 LFL 03 / 06 – 10 D 0826 LFL 10 – PAKISTAN	
51.06599-6022	5558 2005	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			


Water Pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06599-6023	5558 2004	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			



51.06599-6060	5558 2048	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			



51.06599-6039 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.06599-6040	5558 2055	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			



51.06520-0082	5558 2054	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-6476 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06500-6462 (51.06500-9476)	5520 0101	water pump with gaskets impeller 125 mm Wasserpumpe mit Dichtungen Flügelrad 125 mm		D 0824 LF 01 / 02 D 0826 LOH / LOH 01 – 08 D 0826 LFG 01 / 02 / 06 D 0826 LF / LF 217 LF 01 / 02 / 04 – 08	
51.06500-6495 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06500-6463 (51.06500-9495)	5520 0102	water pump with gaskets impeller 135 mm Wasserpumpe mit Dichtungen Flügelrad 135 mm		D 0826 LOH / LOH 01 – 08 D 0826 LF / LF 217 LF 01 / 02 / 04 – 08 D 2865 LF 21 / 22 / 23	
51.06599-6052	5558 2047	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			to fit water pump: passend für Wasserpumpe: no. / Nr.: 51.06500-6476








MAN


Water Pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-6537	5520 0107	water pump Wasserpumpe	V 1700	D 0824	LFL 01 / 02 / 04 – 10 / LFO-01
			V 1900	D 0824	LOH 01 / 02 / 03 / 04 / 05
			V 2300	D 0826	LFL 03 / 06 – 10
			V 2700	D 0824	LF 01 / 02
			V 2900	D 0826	LOH 15 / 17 / 18 /19
			V 3000	D 0826	LF15 / 17 / 18
			V 4100	D 0826	LFG 15 / 16
			Z 9500	D 0826	LF / LF 217 / LF 01 / 02 / 04 – 09 / 11 / 13



51.06599-6067	5558 2049	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			



51.06599-6066 = 51.06599-6061	5558 2050	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe			



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe


Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor		Remarks Bemerkungen
51.06500-6480	5520 0110	water pump height 79.50 mm Wasserpumpe Höhe 79,50 mm	V 0300	D 0826	LUH / LUH 213 / LUH 01 – 06 / 08 / 10 / 12 / 13	
51.06500-6543	5520 0111	water pump height 90.00 mm Wasserpumpe Höhe 90,00 mm	V 0300 V 0301	D 0826 D 0826	LUH / LUH 213 / LUH 01 – 06 / 08 / 10 / 12 / 13 LUH 12 CGFTE BORDEAUX	
51.06599-6055	5558 2052	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 51.06500-6480 51.06500-6543
51.06599-6053	5558 2053	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe				


Water Pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-6606 = 51.06500-6612 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 51.06500-6575	5520 0113	water pump Wasserpumpe	V 3900 V 4000 V 4400	D 0836 LFL 01 – 06 D 0836 LF 01 / 03 – 05 D 0834 LFL 01	



51.06599-6081	5558 2057	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Type / Typ	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
51.06500-6228 = 51.06500-6229 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 51.06500-6225 51.06500-6224 51.06500-6223 51.06500-6222 51.06500-6221 51.06500-6219 51.06500-6218 51.06500-6216 51.06500-6215 51.06500-6214 51.06500-6213 51.06500-6204 (51.06500-9228)	2020 0104	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen		D 2530 MXF / MXFR / MXH up to engine: 3358072 bis Motor: 3358072 D 2538 M / MR / MF / MFR from / up to: 2001001 ab / bis: 3581000 D 2556 M / MX / MXF / MR / MFR / MXR / MXFR / MFO / MXFO / MXFOR D 2566 MT / MTF up to engine: 3644048 bis Motor: 3644048 M / MR / MF / MFR up to engine: 4091059 bis Motor: 4091059	pump equipped with: Pumpe ausgestattet mit: 2 pcs. / St. no. / Nr. 06.56341-2122 1 pc. / St. no. / Nr. 51.06901-0060 1 pc. / St. no. / Nr. 51.06901-0061



Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Type / Typ	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
51.06500-6282 = 51.06500-6387 (51.06500-9282) (51.06500-9387)	2020 0105	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen		D 2530 MXF / MXFR / MXH from engine: 3358073 ab Motor: 3358073 D 2538 M / MR / MF / MFR from engine: 3581001 ab Motor: 3581001 D 2565 M / MR / MF / MFR from engine: 4135021 ab Motor: 4135021 D 2566 MT / MTF from engine: 3644049 ab Motor: 3644049 M / MR / MF / MFR from engine: 4091060 ab Motor: 4091060 MK / MKF / MKUL D 2840 MF / MFR / MH D 2866 FG / FZR / OH / TUH / TUM / UH UM 01 except: Ikarus Bus außer: Ikarus Bus	pump equipped with: Pumpe ausgestattet mit: 2 pcs. / St. no. / Nr. 06.56341-2122 1 pc. / St. no. / Nr. 51.06901-0073 1 pc. / St. no. / Nr. 51.06901-0061



Water Pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-6408 (51.06500-9408)	2020 0130	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen		D 2566 MK / MKF / MKH / MKUL D 2840 LF 01 / 04 / 06 except: retarder, außer: retarder; LF / LXF D 2865 LF 01 / 02 / 03 / LF 21 / 22 / 23; LOH 01 / 02 / 05 / 07 except: retarder, außer: retarder; LF / LFR / LXF / LXFR / LUH 02 / 03 D 2866 KF / KFZ / KH / KOH / KU / KUL / LF / LFZ / LFZR / LOH / LUH / LXUH / LUH 05 / TOH / LXOH; LU / LUL / LXU / FL 02 – 10 / 14 – 16 except: retarder, außer: retarder	
51.06500-6426 (51.06500-9426)	2020 0160	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen		D 2840 LF 01 / 04 / 06 D 2865 LF 21 / 22 / 23 D 2866 LUH 20 / 21 D 2876 LF 01 / 02 / 04 LF 02	
51.06500-6479 (51.06500-9479)	2020 0161	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen		D 2865 LOH 01 / 02 / 05 / 07 D 2866 LF 02 – 10 / 14 – 16	
51.06500-6492 (51.06500-9492) Evobus: 8.311.997.566	5520 0105	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen		D 2865 LOH 01 / 02 / 05 / 07 D 2866 LF 02 – 10 / 14 – 16 LUH 20 / 21 D 2876 LF 02	


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Type / Typ	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
51.06599-6033 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06599-6012 51.06599-6011 51.06599-6010	5558 2043	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe		D 2530 D 2538 D 2556 D 2565 D 2566 D 2840 D 2840 D 2865 D 2866 D 2876	MF MFR MH LF 01 / 04 / 06 LF LXF LF 01 / 02 / 03 LF 21 / 22 / 23 LOH 01 / 02 / 05 / 07 LF LFR LXF LXFR LUH 02 / 03 FG FZR KF KFZ KH KOH KU KUL LF LFZ LFZR LOH LU LUL LUH LXUH LXU OH TOH TUH TUM UH UM




consisting of:
bestehend aus:

(01) 51.93410-0116 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.93410-0094 51.93410-0064	2020 0505	shaft with bearings (Ø 16 mm) Welle mit Lagern (Ø 16 mm)
(02) 51.06520-0068 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06520-0060 51.06520-0037	9520 1901	slide ring seal Gleitringdichtung
(03) 51.96501-0337 (2 pcs. / 2 St.)	5520 4500	rubber o-ring (36 x 3.5 mm) Runddichtring (36 x 3,5 mm)
(04) 51.06901-0160 = 51.06901-0060	2020 8020	gasket (old model) Dichtung (altes Modell)
(05) 51.06901-0147 = 51.06901-0073	2020 8023	gasket (new model) Dichtung (neues Modell)
(06) 06.29020-0132	D00472026	circlip DIN 472 – 55 x 2 Sicherungsring DIN 472 – 55 x 2
(07) 06.56341-2122 (2 pcs. / 2 St.)	2020 4501	rubber o-ring (59.5 x 4 mm) Runddichtring (59,5 x 4 mm)
(08) 51.06901-0108 = 51.06901-0069 (2 pcs. / 2 St.)	5520 8000	gasket Dichtung
(09) 51.06901-0111 = 51.06901-0061	2020 8021	gasket Dichtung
(10) 51.06504-0035 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.06504-0014	2020 1402	hub Flansch

Water Pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Type / Typ	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
51.06599-6051	5558 2046	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe		D 2530 D 2538 D 2556 D 2565 D 2566 D 2840 MF / MFR / MH D 2840 LF 01 / 04 / 06 LF / LXF D 2865 LF 01 / 02 / 03 LF 21 / 22 / 23 LOH 01 / 02 / 05 / 07 LF / LFR / LXF / LXFR LUH 02 / 03 D 2866 FG / FZR KF / KFZ / KH KOH / KU / KUL LF / LFZ / LFZR LOH / LU / LUL LUH / LXUH / LXU OH TOH / TUH / TUM UH / UM D 2876	



consisting of:
bestehend aus:

(01) 51.06901-0160 = 51.06901-0060	2020 8020	gasket (old model) Dichtung (altes Modell)	
(02) 51.06901-0147 = 51.06901-0073	2020 8023	gasket (new model) Dichtung (neues Modell)	
(03) 06.56341-2122 (2 pcs. / 2 St.)	2020 4501	rubber o-ring (59.5 x 4 mm) Runddichtring (59,5 x 4 mm)	
(04) 51.06901-0108 = 51.06901-0069 (2 pcs. / 2 St.)	5520 8000	gasket Dichtung	
(05) 51.06901-0111 = 51.06901-0061	2020 8021	gasket Dichtung	

51.06506-0100 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.06506-0063	2020 0715	impeller (Ø 125 mm, bore Ø 16 mm) Flügelrad (Ø 125 mm, Bohrung Ø 16 mm)			



51.06506-0101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.06506-0090	5520 0723	impeller (Ø 135 mm, bore Ø 16 mm) Flügelrad (Ø 135 mm, Bohrung Ø 16 mm)			



51.06520-0078 = 51.06520-0085	5520 1903	slide ring seal viton Gleitringdichtung Viton			optional 9520 1901 wahlweise mit 9520 1901




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-6546	5520 0108	water pump Wasserpumpe	V 2400	D 2876 LF 01 – 03 / 06 / 08 / 09 / 10	
			V 2500	D 2865 LF 21 – 24	
			V 2600	D 2866 LF 20 – 25 / 29 – 31 / 34 / 35 / 39 / 40	
			V 2800	E 2866 DOH 01 / DF 01	
			Z 7601	D 2866 LF 02 – 10 / 14 – 17	



51.06500-6547	5520 0109	water pump Wasserpumpe	V 0700	D 2865 LF / LFR / LXF / LXFR / LF 01 / LFR 01	
			V 2400	D 2876 LF 01 – 03 / 06 / 08 / 09 /10	
			V 2500	D 2865 LF 21 – 24	
			V 2600	D 2866 LF 20 – 25 / 29 – 31 / 34 / 35 / 39 / 40	
			V 2602	D 2866 LF 20 / 21„MAZ-MAN“	
			Z 7601	D 2866 LF 02 – 10 / 14 – 17	



—	5558 2056	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 51.06500-6546 51.06500-6547




MAN

Water Pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-7066 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06500-7052 51.06500-7051 51.06500-7048 51.06500-7047 51.06500-7045 51.06500-7043 51.06500-7036 51.06500-7033 (51.06500-9052) (51.06500-9048)	5520 0112	water pump Wasserpumpe	V 4200 V 4300	D 2866 LF 26 – 28 / 32 / 36 / 37 D 2876 LF 04 / 07	TGA




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Type / Typ	Engine / Motor		Remarks / Bemerkungen
51.06599-6025	5558 2058	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	V 0800	D 2842	LF / LF 01 / LXF LF 720 – OEAF	
			V 3201	D 2866	LUH 21 DEDIETRICH / LHB	
			V 3400	D 2840	LF 20 / 21 / 23 / 24	
			V 3500	D 2842	LF 02	
			V 3700	D 2876	LUH 01 / 02	



consisting of:
bestehend aus:

(01) 51.93410-0116 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.93410-0094 51.93410-0064	2020 0505	shaft with bearings Welle mit Lagern	
(02) 51.06506-6011 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.06506-6003	5520 0726	impeller Flügelrad	
(03) 51.06520-0068	9520 1901	slide ring seal Gleitringdichtung	
(04) 51.06901-0114	5520 8017	gasket Dichtung	
(05) 06.29020-0132	D00472026	circlip Sicherungsring	
(06) 06.56341-2122 (3 pcs. / 3 St.)	2020 4501	rubber o-ring Runddichtring	
(07) 51.06501-0337 (3 pcs. / 3 St.)	5520 4500	rubber o-ring Runddichtring	

Thermostats
Thermostate

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06402-0060 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06402-0066 51.06402-0063 51.06402-0058	2020 1503	thermostat 83°C Thermostat 83°C			
51.06402-0064 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06402-0069 51.06402-0067 51.06402-0061 51.06402-0053 51.06402-0050	5520 1500	thermostat 79°C Thermostat 79°C		D 2565 D 2566 D 2840 D 2865 D 2866 D 2876	
51.06402-0065	2020 1502	thermostat 71°C Thermostat 71°C			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Intake and Exhaust Manifold Parts
Auspuffkrümmer-Teile

Group 080
Gruppe 080

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.08901-0099 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.08901-0081 51.08901-0067 51.08901-0049 51.08901-0023 51.08901-0016 51.08901-0009	5514 8000	gasket exhaust manifold Dichtung Auspuffkrümmer		D 2530 D 2538 D 2556 D 2565 D 2566 D 2840 D 2842 D 2865 D 2866	MXF / MXFR / MXH M / MF / MFR / MR M / MFO / MFR / MR / MX / MXF / MXFO / MXFOR M / MF / MFR M / MF / MFO / MFOR / MFR / MH / MHO / MK / MKF / MKH / MR / MT / MTF / MTH / MTHO LF 01 / 04 / 06 / LFX / MF / MH LF / LXF LF 01 / 02 / 03 / LF 21 / 22 / 23 FG / FZR / KF / KH / LF
51.90001-0167 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.90001-0122	D00933025	screw (M10 x 1.5 x 75 Cu) Sechskant-Schraube (M10 x 1,5 x 75 Cu)		D 2566 D 2866	MK / MKF / MKH / MKUL / MTH / MTHO KF / KFZ / KH / KOH / KU / KUL / LF / LF 02 – 10 / 14 – 16 / LFZ / LOH / LU / TOH
51.90001-0169	D00933024	screw (M10 x 1.5 x 55 Cu) Sechskant-Schraube (M10 x 1,5 x 55 Cu)		D 0824 D 0826	
51.90430-0046	2014 7102	screw (M10 x 1.5 x 70) Schraube (M10 x 1,5 x 70)		D 2530 D 2538 D 2566	M / MF / MR / MFR

Intake and Exhaust Manifold Parts
Auspuffkrümmer-Teile

Group 080
Gruppe 080

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.90490-0029 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.90001-0168	5514 7100	torx-screw (M10 x 1.5 x 48 Cu) Torx-Schraube (M10 x 1,5 x 48 Cu)		D 0824 D 0826	
51.90490-0030 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.90001-0166	5514 7101	torx-screw (M10 x 1.5 x 57 Cu) Torx-Schraube (M10 x 1,5 x 57 Cu)		D 2565 MUL D 2866 OH UH / UM / UM 01	
51.91701-0386	2014 3400	clamping piece Klemmstück		D 2840 MF / MFR / MH LF 01 / LF / LXF	
51.91701-0512	5514 3400	spacer ring Abstandscheibe		D 2565 MUL D 2566 M / MF / MFR / MR / MK / MKF / MKH / MTH / MTHO D 2865 LF 01 / 02 / 03 / 21 / 22 / 23 LFR / LXF / LXFR D 2866 FG / FK / KH / KU / LU / LXU / OH / TOH / TUH / TUM	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Injection Parts
Einspritz-Teile

Groups 100, 120
Gruppen 100, 120

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.10108-0003	2001 3001	screw nozzle holder to cylinder head Schraube Düsenhalter an Zylinderkopf		D 2530 D 2538 D 2540 D 2556 D 2565 D 2566	



Injection Pump
Einspritzpumpe

Group 110
Gruppe 110

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.11101-6012	5558 0700	repair kit fuel pump consisting of: - filter bowl glass - spring - strainer - seal ring Reparatursatz Kraftstoff- förderpumpe bestehend aus: - Schauglas - Feder - Sieb - Dichtring	V 3400 V 3401 V 9000 Z 7900	D 2840 LF 20 / 21 / 23 / 24 D 2840 LF 24 Abu Dhabi Einspritzpumpe D 2866 TOH	







Shifting
Schaltung

Group 329
Gruppe 329

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.95301-6169 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.95301-6235 81.95301-6176 81.95301-6172 81.95301-6016 81.95301-0038	2026 8904	angle joint, gear-shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm right Gelenkstück, Schalthebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm rechts			
81.95301-6170 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.95301-6173 81.95301-6130 81.95301-6064	2026 8902	angle joint, lower M12 x 1.75 mm right M10 x 1.5 mm Gelenkstück, unten M12 x 1,75 mm rechts M10 x 1,5 mm			
81.95301-6171 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.95301-6174 81.95301-6131 81.95301-6063	2026 8901	angle joint, upper M12 x 1.75 mm left M10 x 1.5 mm Gelenkstück, oben M12 x 1,75 mm links M10 x 1,5 mm			








Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Front Axle
Vorderachse

Group 440
Gruppe 440

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.44205-6013	5558 3400	king pin kit Achselschenkel-bolzensatz			




81.44205-6009 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.44204-0008	5558 3401	king pin kit Achselschenkel-bolzensatz			




Front Axle
Vorderachse

Group 440
Gruppe 440

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.44205-6010	5558 3403	king pin kit Achselschenkel-bolzensatz			



Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.44205-6016	5558 3402	king pin kit Achselschenkel-bolzensatz			




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Front Axle
Vorderachse

Group 440
Gruppe 440

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
—	5558 3300	gasket kit for outside planetary gear with cast iron plug Dichtungssatz Außenplaneten- getriebe mit Gussdeckel			



consisting of:
bestehend aus:

(01) 06.56289-0366 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06.56289-0050	5533 4600	seal ring, outer (160 x 180 x 10 / 11) Wellendichtring, außen (160 x 180 x 10 / 11)	
(02) 06.56289-0365 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06.56289-0052	5533 4601	seal ring, inner (160 x 180 x 10) Wellendichtring, innen (160 x 180 x 10)	
(03) 81.90801-0224 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.90801-0212	2035 3201	lock plate (121 mm) Sicherungsblech (121 mm)	
(04) 06.56341-3271	5533 4501	o-ring (268 x 6 mm) O-Ring (268 x 6 mm)	
(05) 06.56190-0822	D07603007	seal ring (24 x 29 x 2) Dichtring (24 x 29 x 2)	
(06) 06.56200-0811	D07603017	seal ring (45 x 52 x 2) Dichtring (45 x 52 x 2)	
(07) 81.96601-0298	2035 8001	gasket Dichtung	

Front axle:
APL - All wheel drive

Vorderachse:
APL - Allrad

VA7 - 0750(M) - 00 / 01 / 02 / 03

VAD7 - 0750

VA7 - 0950 - 02

VA9 - 0950 - 01 / 03 / 05 / 07

V7 - 90L

Rear Axle:
Hinterachse:

H7 - 0880
HD7 - 0880

Front Axle
Vorderachse

Group 440
Gruppe 440

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.43271-0074 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.43271-0056	5535 4700	bushing, outer Ø 42 x 68 x 103 mm length: 68 mm Büchse, außen Ø 42 x 68 x 103 mm Länge: 68 mm	V7 - 70SL - 00 / 01 / 14 / 15 / 23 / 24 Execution / Ausführung: 81.43000-7071 SG 220 / SÜ 240 / SÜ 280		
81.43316-0021 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.43316-0277 81.43271-0033	5535 4701	bushing, inner Ø 55 x 75 x 117 mm length: 83 mm Büchse, innen Ø 55 x 75 x 117 mm Länge: 83 mm	V7 - 70SL - 00 / 01 / 14 / 15 / 23 / 24 Execution / Ausführung: 81.43000-7071 SG 220 / SÜ 240 / SÜ 280 V7 - 70SL - 09 / 10 Execution / Ausführung: 81.43000-7059 81.43000-7074 81.43000-7079 SG 220 / SG 240H / SG 242 SG 280H / SG 292 SL 200 / SL 202 V7 - 70SL - 27 / 28 / 29 V7 - 75SL - 01 / 02 Execution / Ausführung: 81.43000-7094 81.43000-7097 81.43000-7100 SG 242 / SG 292 / SL 202	up to 04 / 86 bis 04 / 86	
81.44204-0021 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.43271-0021 81.43271-0020	5535 4702	bushing, outer Ø 58 x 80 x 107 mm length: 68 mm Büchse, außen Ø 58 x 80 x 107 mm Länge: 68 mm	V7 - 70SL - 27 / 28 / 29 V7 - 75SL - 01 / 02 Execution / Ausführung: 81.43000-7094 81.43000-7097 81.43000-7100 SG 242 / SG 292 / SL 202 V7 - 70SL - 13 / 20 / 21 / 22 V9 - 80SL - 01 / 02 Execution / Ausführung: 81.43000-7074 81.43000-7151 SG 240H / SG 280H 322FRH / 422FRH		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Front Axle
Vorderachse

Group 440
Gruppe 440

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.91020-0277	5535 0500	Bolt, outer Bolzen, außen	V7 - 55SL - 00 / 01 V7 - 70SL - 01 / 03 Execution / Ausführung: 81.43000-7054 SL 200 Typ 192 V7 - 70SL - 00 / 01 / 14 / 15 / 23 / 24 Execution / Ausführung: 81.43000-7071 SG 220 Typ 194 SÜ 240 Typ 789 SÜ 280 Typ 789		
81.91020-0337	5535 0501	Bolt, inner Bolzen, innen	V7 - 70SL - 09 / 10 Execution / Ausführung: 81.43000-7059 81.43000-7074 81.43000-7079 V7 - 70SL - 00 / 01 / 14 / 15 / 23 / 24 Execution / Ausführung: 81.43000-7071 V7 - 70SL - 27 / 28 / 29 V7 - 75SL - 01 / 02 Execution / Ausführung: 81.43000-7094 81.43000-7097 81.43000-7100 V7 - 70SL - 13 / 20 / 21 / 22 V9 - 80SL - 01 / 02 Execution / Ausführung: 81.43000-7074 81.43000-7151		
81.91020-0646 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.91020-0586	5535 0502	Bolt, outer Bolzen, außen	V7 - 70SL - 27 / 28 / 29 V7 - 75SL - 01 / 02 Execution / Ausführung: 81.43000-7094 81.43000-7097 81.43000-7100 SG 242 Typ 793 SG 292 Typ 793 SL 202 Typ 791		
81.90640-0032	2035 7205	nut M45 x 1.5 Mutter M45 x 1,5			
81.90685-0303	2035 7214	nut M55 x 1.5 Mutter M55 x 1,5			

Rear Axle
Hinterachse

Group 350
Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.35710-6008	5558 3505	repair kit thrust ring Reparatursatz Druckring			
		consisting of: bestehend aus:			
81.35710-0064	5535 3501	thrust ring Ø 100 x 130 x 26 mm Druckring Ø 100 x 130 x 26 mm			
06.56289-0385	5535 4602	seal ring Ø 130 x 160 x 16 mm Wellendichtring Ø 130 x 160 x 16 mm			
81.35710-0064	5535 3501	thrust ring Ø 100 x 130 x 26 mm Druckring Ø 100 x 130 x 26 mm			
06.56289-0385	5535 4602	seal ring Ø 130 x 160 x 16 mm Wellendichtring Ø 130 x 160 x 16 mm			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Rear Axle
Hinterachse

Group 350
Gruppe 350

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Type / Typ	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
81.35710-6009	5558 3503	repair kit for hypoid rear axle Reparatursatz für Hypoid-Hinterachse	**rear axle / Hinterachse** HY-13110 - 00 / 02 HY-1175 - 00 / 01 / 03 / 05 / 09 HDY-1175 - 01		
		consisting of: bestehend aus:	**Model:** **Modell:** 18222F / FR 18272FL / FLR 24192 / 232 FNL / FNLR 19242 – 19422 24242 – 24362 25272 – 25422 26242 – 26422 19293 – 343 F / R 26293 / 343 DFL 26403 / 463 FNLL / R 322 / 422 FRH 18370 / 420 HOCL / R		
81.35710-0067	5535 3500	thrust ring Ø 118 x 135 x 145 x 24 mm Druckring Ø 118 x 135 x 145 x 24 mm			
06.56289-0386	5535 4601	seal ring Ø 145 x 175 x 16 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 16 mm			replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 06.56289-0309 06.56289-0308 06.56289-0307 06.56289-0272 06.56289-0261 06.56289-0257
81.35710-0067	5535 3500	thrust ring Ø 118 x 135 x 145 x 24 mm Druckring Ø 118 x 135 x 145 x 24 mm			
06.56289-0386	5535 4601	seal ring Ø 145 x 175 x 16 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 16 mm			replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 06.56289-0309 06.56289-0308 06.56289-0307 06.56289-0272 06.56289-0261 06.56289-0257










Rear Axle
Hinterachse

Group 350
Gruppe 350


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.35710-6010	5558 3504	repair kit thrust ring Reparatursatz Druckring			





consisting of:
bestehend aus:

81.35710-0093 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35710-0045	2035 3502	thrust ring Ø 110 x 145 x 32 mm Druckring Ø 110 x 145 x 32 mm			
06.56289-0334 = 06.56289-0333 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06.56289-0331 06.56289-0065 06.56289-0064 06.56289-0063 06.56279-0033	2035 4607	seal ring Ø 145 x 175 x 13 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 13 mm			
81.35710-0093 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35710-0045	2035 3502	thrust ring Ø 110 x 145 x 32 mm Druckring Ø 110 x 145 x 32 mm			



06.56289-0334 = 06.56289-0333 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06.56289-0331 06.56289-0065 06.56289-0064 06.56289-0063 06.56279-0033	2035 4607	seal ring Ø 145 x 175 x 13 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 13 mm			



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Rear Axle
Hinterachse

Group 350
Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.35710-6011	5558 3506	repair kit thrust ring Reparatursatz Druckring			
					
					
		consisting of: bestehend aus:			
81.35710-0094 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35710-0044	2035 3500	thrust ring Ø 115 x 145 x 32 mm Druckring Ø 115 x 145 x 32 mm			
06.56289-0334 = 06.56289-0333 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06.56289-0331 06.56289-0065 06.56289-0064 06.56289-0063 06.56279-0033	2035 4607	seal ring Ø 145 x 175 x 13 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 13 mm			
81.35710-0094 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35710 0044	2035 3500	thrust ring Ø 115 x 145 x 32 mm Druckring Ø 115 x 145 x 32 mm			
					
06.56289-0334 = 06.56289-0333 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06.56289-0331 06.56289-0065 06.56289-0064 06.56289-0063 06.56279-0033	2035 4607	seal ring Ø 145 x 175 x 13 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 13 mm			
					

Rear Axle
Hinterachse

Group 350
Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.35710-6012	5558 3507	repair kit thrust ring Reparatursatz Druckring			





consisting of:
Bestehend aus:

81.35710-0072	5535 3502	thrust ring Ø 115 x 145 x 34 mm Druckring Ø 115 x 145 x 34 mm			
06.56289-0334 = 06.56289-0333	2035 4607	seal ring Ø 145 x 175 x 13 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 13 mm			

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

06.56289-0331
06.56289-0065
06.56289-0064
06.56289-0063
06.56279-0033

81.35710-0072	5535 3502	thrust ring Ø 115 x 145 x 34 mm Druckring Ø 115 x 145 x 34 mm			



06.56289-0334 = 06.56289-0333	2035 4607	seal ring Ø 145 x 175 x 13 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 13 mm			

replace old nos.:
ersetzen alte Nrn.:

06.56289-0331
06.56289-0065
06.56289-0064
06.56289-0063
06.56279-0033




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Rear Axle
Hinterachse

Group 350
Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
—	5558 3500	gasket kit for outside planetary gear Dichtungssatz Außenplaneten-getriebe	H7 - 1080 HD7 - 1080 H7 - 10120 H9 - 10120 H7 - 1380 HD7 - 1380 H7 - 13120 HD7 - 13120 H9 - 13120 H7 - 16120 HD7 - 16120 HN7 - 100		**without ABS** **ohne ABS** **cast iron and steel plug** **Guß- und Stahldeckel**




consisting of:
bestehend aus:

(01) 06.56289-0335 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06.56289-0064	2035 4608	seal ring, outer (145 x 175 x 14) Wellendichtring, außen (145 x 175 x 14)
(02) 06.56289-0334 = 06.56289-0333	2035 4607	seal ring, inner (145 x 175 x 13) Wellendichtring, innen (145 x 175 x 13)
(03) 81.90801-0224 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.90801.0212	2035 3201	lock plate (121 mm) Sicherungsblech (121 mm)
(04) 06.56341-4254 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 06.56289-0064 06.56341-4263	2035 4501	o-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)
(05) 06.56190-0822	D07603007	seal ring (24 x 29 x 2) Dichtring (24 x 29 x 2)
(06) 06.56200-0811	D07603017	seal ring (45 x 52 x 2) Dichtring (45 x 52 x 2)
(07) 81.96601-0298	2035 8001	gasket Dichtung

Rear Axle
Hinterachse

Group 350
Gruppe 350

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Type / Typ	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
—	5558 3501	gasket kit for outside planetary gear Kombi-Dichtungssatz Außenplaneten-getriebe			**without ABS** **ohne ABS**
					cast iron and steel plug **Guß- und Stahldeckel**



consisting of:
bestehend aus:


(01) 06.56289-0335 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06.56289-0064	2035 4608	seal ring, outer (145 x 175 x 14) Wellendichtring, außen (145 x 175 x 14)	
(02) 06.56289-0334 = 06.56289-0333	2035 4607	seal ring, inner (145 x 175 x 13) Wellendichtring, innen (145 x 175 x 13)	
(03) 81.90801-0224 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.90801.0212	2035 3201	lock plate (121 mm) Sicherungsblech (121 mm)	
(04) 06.29020-0214	2035 3205	lock plate (106 mm) Sicherungsblech (106 mm)	
(05) 06.56341-4254 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 06.56289-0064 06.56341-4263	2035 4501	o-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)	
(06) 06.56190-0822	D07603007	seal ring (24 x 29 x 2) Dichtring (24 x 29 x 2)	
(07) 06.56200-0811	D07603017	seal ring (45 x 52 x 2) Dichtring (45 x 52 x 2)	
(08) 81.96601-0298	2035 8001	gasket Dichtung	


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Rear Axle
Hinterachse

Group 350
Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
—	5558 3502	gasket kit for outside planetary gear with ABS Dichtungssatz Außenplaneten-getriebe mit ABS			with ABS mit ABS







consisting of:
bestehend aus:


(01) 06.56289-0371	5535 4600	seal ring, outer Wellendichtring, außen	
(02) 06.56289-0334 = 06.56289-0333	2035 4607	seal ring, inner (145 x 175 x 13) Wellendichtring, innen (145 x 175 x 13)	
(03) 81.90801-0224 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.90801-0212	2035 3201	lock plate (121 mm) Sicherungsblech (121 mm)	
(04) 06.29020-0214	2035 3205	lock plate (106 mm) Sicherungsblech (106 mm)	
(05) 06.56341-4254 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 06.56289-0064 06.56341-4263	2035 4501	o-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)	
(06) 06.56190-0822	D07603007	seal ring (24 x 29 x 2) Dichtring (24 x 29 x 2)	
(07) 06.56200-0811	D07603017	seal ring (45 x 52 x 2) Dichtring (45 x 52 x 2)	
(08) —	2035 8002	gasket Dichtung	

Rear Axle
Hinterachse

Group 350
Gruppe 350

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung
81.35925-6007 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35925-6006	5558 3508	gasket kit for outside planetary gear Dichtungssatz Außenplaneten-getriebe

Type / Typ	Axle / Achse
L 9000	18 T 4x4 LA
L 9001	18.224 LARK-Pakistan
M 3800	18 T 4x2 M
T 3900	26 / 27 / 28 T 6x4 DF
T 4000	26 / 27 T 6x4 DFL
T 4600	35 / 37 / 41 T 8x4 VF / R
T 4800	26 – 28 / 33 / 38 T 6x4 DF / R



consisting of:
bestehend aus:

(01) 06.56200-0811	D07603017	seal ring (A 45 x 52 Al) Dichtring (A 45 x 52 Al)
(02) —	D07603006	seal ring (A 24 x 29 Al) Dichtring (A 24 x 29 Al)
(03) —	D07603012	seal ring (A 18 x 22 Al) Dichtring (A 18 x 22 Al)
(04) 06.56341-4254 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 06.56289-0064 06.56341-4263	2035 4501	O-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)
(05) 81.90801-0224 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.90801-0212	2035 3201	Lock plate Sicherung
(06) 81.96601-0298	2035 8001	gasket Dichtung
(07) —	2035 8002	gasket Dichtung
(08) 81.96601-0627	5535 8000	gasket Dichtung
(09) 81.96601-0146	5535 8001	gasket Dichtung

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Rear Axle
Hinterachse

Group 350
Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.90801-0224 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.90801-0212	2035 3201	lock plate Ø 121 mm Sicherungsring Ø 121 mm			
81.43271-0074 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.43271-0056	5535 4700	bushing, outer Ø 42 x 68 x 103 mm length: 68 mm Büchse, außen Ø 42 x 68 x 103 mm Länge: 68 mm			trailing axle / Nachlaufachse HN7 - 70SL - 04 / 05 Execution / Ausführung: 81.43000-7073 SG 220 Typ 194
81.43316-0021 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.43316-0277 81.43271-0033	5535 4701	bushing, inner Ø 55 x 75 x 117 mm length: 83 mm Büchse, innen Ø 55 x 75 x 117 mm Länge: 83 mm			trailing axle / Nachlaufachse HN7 - 70SL - 04 / 05 / 07 / 08 / 09 / 10 Execution / Ausführung: 81.43000-7073 81.43000-7082 SG 220 Typ 194 SG 240 Typ 593 SG 280H Typ 593
81.44204-0021 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.43271-0021 81.43271-0020	5535 4702	bushing, outer Ø 58 x 80 x 107 mm length: 68 mm Büchse, außen Ø 58 x 80 x 107 mm Länge: 68 mm			trailing axle / Nachlaufachse HN7 - 70SL - 07 / 08 / 09 / 10 Execution / Ausführung: 81.43000-7082 SG 240 Typ 593 SG 280H Typ 593
81.91020-0277	5535 0500	bolt, outer Bolzen, außen			trailing axle / Nachlaufachse HN7 - 70SL - 04 / 05 Execution / Ausführung: 81.43000-7073 SG 220 Typ 194
81.91020-0337	5535 0501	bolt, inner Bolzen, innen			trailing axle / Nachlaufachse HN7 - 70SL - 04 / 05 Execution / Ausführung: 81.43000-7073 SG 220 Typ 194 HN7 - 70SL - 07 / 08 / 09 / 10 Execution / Ausführung: 81.43000-7082 SG 240 Typ 593 SG 280H Typ 593





Renault

LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

Oil Pump
Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 00 165 012	5518 1502	pressure relief valve Überdruckventil	SC 10 from / ab: 1977 S 45 RX S 53 RX S 105 RX			



Water Pump
Wasserpumpe

Group 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 00 338 059 (50 01 837 285)	7820 0101	water pump Wasserpumpe			GB 131 / HR 15 up to enginge: bis Motor: 17 262 05/80 from engine: ab Motor: 17 263 06/80 GF 151 D JE 13 / 15 JN 55/60/85 JP 11 / 13 JR / JX 19 / 21 S 170 (FAB = SH) MIDR 060212 G 170 S 130 / 150 TI (VF 6 JN) S 130 / 150 TI / 170 (VF 6 JP) S 110 / 130 (VF 6 JK)	



50 10 323 187 (50 01 837 314)	7820 0100	water pump Wasserpumpe			TR / GR 305 MDR 16 / 03 /79 → MIDR GR / TR 280 from / ab: 16/3/79 GRH / TRH 305 from / ab: 16/3/79 R310 4X2 upt to / bis: 8/84 GBH / TBH 280 from / ab: 1981 GBH 260 / 280 6X6 GBH 260 / 280 6X4 up to / bis: 1980 R310 6X4 JSQ 8/1984 GLM / TLM 280 R 310 / 330 / 340 / 365 from / ab: 1984 CBH / CLM 280 / 340 AE 380 / 385TI / 420TI AE 500 / 520 „R" 1990 – 1992 CBH / CLM 320 / 385 „R" from / ab: 1993	




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 00 663 121 (50 01 837 295)	7820 0102	water pump D = 120 mm Wasserpumpe D = 120 mm			G 260 / 290 up to / bis: 11/84 C 260 / 290 up to/bis: 11/84 C 210 / CLR 220 up to / bis: 11/84 G 210 / 230 up to / bis: 11/84 FR 1 JSQ 1985 MIDR 062045 up to / bis: 11/84	



50 00 670 157 (50 01 837 298)	7820 0103	water pump D = 123 mm Wasserpumpe D = 123 mm			G 260 / 290 from / ab: 12/84 C 260 / 290 from / ab: 12/84 C 210, CLR 220 from / ab: 12/84 PR 100-2 G 210 / 230 from / ab: 12/84 PR 180-2 FR 1 JSQ 1985 MIDR062045 from / ab: 12/84 R 310 / 330 / 340 / 365 from / ab: 1984 R 330 MIDR62045 FR 1 1985 – 1992 MIDR 062045 R 312 up to / bis: 06/96 G 320 "R" 1990 – 1992 R340TI MIDR062045E C230 / 280 / 300 / 340TI / CCH300 up to / bis: 01/96 MAXTER 6x4 8x4 up to/bis: 01/96 "R", R340TI from / ab: 1993 FR 1 12/1992 – 01/96 G 230 / 270 SP G 220 / 270 BOM up to / bis: 01/96 "G" MANAGER 4x2 up to / bis: 01/96 except / außer: G 300 "G" MANAGER 6x2 & 6x4 up to / bis: 01/96 PR 112 / 118 up to / bis: 01/96 G 340TI 6x6 CITYBUS – AGORA up to / bis: 01/96 G 340TI 4x4 up to / bis: 01/96 G 340TI, TR, 18 T up to / bis: 01/96 MIDR 062045 E / 3 MAXTER 4x2 – 4x4 up to / bis: 01/96	



Water Pump
Wasserpumpe

Group 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
56 00 409 620 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 50 10 258 977 (50 01 837 288)	7820 0104	water pump Wasserpumpe			JE 13/15 from / ab: 04/94 M 140 / 160 / 200 / 230 from / ab: 04/91 MIDLINER GRANDE-BRETAGNE from / ab: 04/91 S140 / 160 from / ab: 04/91 M/S 4x4 & INCENDIE ME / SE / CE / 160 / 180 / 210 up to / bis: 05/99 M/S 150 / 180 / 210 / 220 / 230 TI / 250 up to / bis: 05/99 PS 150 / 160 04/91 – 06/97 G 200 / 210 / 230TI from / ab: 04/91 PREMIUM PR 4x2 up to / bis: 1999 S 135 / 150 (MOT 040226) MR.C up to / bis: 05/99 M 210 4x4 up to / bis: 05/99 PA 200 / 210 MS 300 SÜDAMERICA up to / bis: 12/94 PG 230 / 280 up to / bis: 05/99 MIDLUM (FAB 42 B1 / 2 – 43 C 1 / 2 – 43 T / V)	



50 10 450 735 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 50 10 258 978 (50 01 837 292)	7820 0105	water pump Wasserpumpe			C 230 / 280 / 300 / 340 TI / CH 300 C 230/LCR 230 from / ab: 04/91	




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 21
Gruppe 21


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
—	5120 0101	water pump without housing and pulley Wasserpumpe ohne Gehäuse und Riemenscheibe	MIDR 06 24 65		AE Magnum 04/1996 – 05/2000 390 / 420 TI 430 / 470 / 560	org.-no. for pump with housing and pulley: Original-Nr. für Pumpe mit Gehäuse und Riemenscheibe: 50 10 284 179 (50 01 837 331)



50 00 281 838	2020 0104	water pump Wasserpumpe				



50 00 286 186	2020 0105	water pump Wasserpumpe				



Renault

Water Pump
Wasserpumpe

Group 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 01 833 230 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 50 00 813 420 50 00 807 860 50 00 288 046 (50 01 837 260) replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: (50 01 837 264) (50 01 837 263)	3920 0110	water pump Wasserpumpe			B 70 09/84 – 05/91 B 90 up to / bis: 05/91 B 80 / 110 / 120 up to / bis: 05/91 up to engine: 1420736 4x2 bis Motor: 1420736 4x2	
50 00 297 602 (50 01 837 265)	7820 0106	water pump Wasserpumpe			B 80 / 110 / 120 05/91 – 06/94 from engine: 1420737 4x2 ab Motor: 1420737 4x2	
50 01 849 884 (50 01 837 268)	3920 0111	water pump Wasserpumpe			B 80 / 110 / 120 from / ab: 07/94	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 01 830 275 (50 01 830 276)	3920 0112	water pump Wasserpumpe	8140.27/2565 variant / Variante: 12905		B 80 / 110 / 120 10/93 – 08/96 B 110 4x4 10/93 – 08/96	



50 01 836 636 (50 01 843 311)	7820 0107	water pump Wasserpumpe	8140.23/2565		B 80 / 110 / 120 from / ab: 09/96 B 110 4x4 from / ab: 09/96	



Gear Box
Getriebe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 00 516 214	2026 8904	angle joint, gear-shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm right Gelenkstück, Schalthebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm rechts				



Springs and Suspension
Federn und Aufhängung

Group 13
Gruppe 13

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 00 819 413	2058 3204	repair kit axle rod without ball bolt Reparatursatz Achsstrebe ohne Kugelbolzen				



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Oil Pump
Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
315 GCA 445 F	5118 0100	oil pump Ölpumpe	ENDT 675 ETA (YZ) 673 A ENDT 676 EM 6-237 E 6-250 EM 6-285 EM 6-300 EM 6-350			





Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
316 GC 1184	5120 0101	water pump Wasserpumpe				



316 GC 1284 = 316 GC 1284 A	5120 0102	water pump Wasserpumpe				







Scania



LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

Valve Guide
Ventilführung

Group 01-01
Gruppe 01-01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
300 957	8505 2901	valve guide inlet Ventilführung Einlaß	DN 9 DS 9 DSC 9 DS 11 DN 11 DSC 11 DTC 11 DSC 14		
393 263	8505 2902	valve guide inlet Ventilführung Einlaß	DS 11 DSC 11 DSC 14 up to engine: bis Motor: 5 550 362 SSS		
1 398 624 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 393 264 300 958	8505 3001	valve guide exhaust Ventilführung Auslaß	DN 9 DS 9 DSC 9 DSI 9 DS 11 DN 11 DSC 11 DSC 14		

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 01-01
Gruppe 01-01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
351 351	8505 3101	valve seat ring intake, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard Verkaufseinheit 6 Stück	DN 9 DS 9 DSC 9 DSI 9		
388 758	8505 3102	valve seat ring intake +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
351 352	8505 3201	valve seat ring exhaust, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß, Standard Verkaufseinheit 6 Stück			
388 756	8505 3202	valve seat ring exhaust +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
1 371 885	8505 3105	valve seat ring intake, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard Verkaufseinheit 6 Stück	DSC 9 DSI 9		
1 371 886	8505 3106	valve seat ring intake 0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 01-01
Gruppe 01-01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
289 517	8505 3103	valve seat ring intake, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß, Standard Verkaufseinheit 6 Stück	DS 11 DN 11 DSC 11 DTC 11 DSC 14		
289 518	8505 3104	valve seat ring intake +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlaß +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
242 672	8505 3205	valve seat ring exhaust, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß, Standard Verkaufseinheit 6 Stück	DS 11 DN 11 DSC 11 DTC 11 DSC 14	up to engine: bis Motor: 5 307 760 SSS 3 075 634 SSB	
242 673	8505 3206	valve seat ring exhaust +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
372 972	8505 3203	valve seat ring exhaust, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß, Standard Verkaufseinheit 6 Stück	DS 11 DN 11 DSC 11 DTC 11 DSC 14	from engine: ab Motor: 5 307 761 SSS 3 075 635 SSB	
372 973	8505 3204	valve seat ring exhaust +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslaß +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			

Timing Parts
Steuerungsteile

Group 01-15
Gruppe 01-15

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
1 103 985 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 306 828	8505 0900	cam follower Ventilstössel	T 92 G / P / R / T 93	DN / DS / DSC 9	
1 116 635 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 103 422	8505 0901	cam follower Ventilstössel	K 113 CLB K 113 CLA / CRA K 113 CLP / TLP R / T 143 R / T 113 R / T 113 R / T 113 R / T 113 R / T 113	DS / DSC 11 DSC 11 DSC 11 DSC 14 DSC 1173 / 34 DSC 1108 / 10 – 30 DSC 1175 DSC 1121 – 70 DTC 11	
1 522 013 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 420 836 1 361 198	8505 0902	cam follower Ventilstössel	P / R 113 P / R 113 P / R 113 114 G 144 G / L	DS 1175 DSC 1121 – 70 DTC 11 DSC 11 DSC 14	







Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 01-20
Gruppe 01-20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
303 094 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 246 492	8518 0101	oil pump Ölpumpe	0er Serie 1er Serie 2er Serie	D 8 / DS 8 / DN 8 DS 18	
1 318 091 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 301 473 225 350	8518 0100	oil pump Ölpumpe	G / P / R 112 K 113 CLB K 113 CLP / TLP K 113 CLA / CRA P / R 113 P / R 113 EK / HK / MK T 113	DS / DSC 11 DSC 11 DSC 11 up to engine: 5347665 bis Motor: 5347665 DS / DSC / DTC 11 up to engine: 5347665 bis Motor: 5347665 DS / DSC 11	
1 402 401 = 1 318 075 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 1 322 142 1 102 581 387 591 366 292	8518 0103	oil pump Ölpumpe	G / P / R / T 93	DN / DS / DSC 9	

Oil Pump
Ölpumpe

Group 01-20
Gruppe 01-20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
1 448 659 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 385 572 1 345 719 570 177	8518 0105	oil pump Ölpumpe	DC 11 DC 12 DT 12 DSC 12		



570 174 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 263 161	8518 0102	oil pump Ölpumpe	R / T 142 R 143 T 143	DS / DSC 14 DSC 1408 / 09 / 10 up to engine: 5549166 bis Motor: 5549166 DSC 1408 / 09 / 10 up to engine: 5549166 bis Motor: 5549166	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 01-20
Gruppe 01-20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
1 323 823 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 570 175	8518 0104	oil pump Ölpumpe	R 143 T 143	DSC 14 08 / 09 / 10 / 16 from engine: ab Motor: 5 549 167 SSS 4 189 353 SNL	



1 333 597 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 259 100 251 062	8518 1501	pressure relief valve Überdruckventil	G / P / R 112 K 113 CLB K 113 CLP / TLP K 113 CLA / CRA P / R 113 P / R 113 EK / HK / MK T 113	DS / DSC 11 DSC 11 DSC 11 up to engine: 5347665 bis Motor: 5347665 DS / DSC / DTC 11 up to engine: 5347665 bis Motor: 5347665 DS / DSC 11	





Water Pump
Wasserpumpe

Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
1 377 571 = 571 067 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 1 571 067 1 338 490 397 957 369 902 347 963	8520 0106	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	T 92 G / P / R / T 93	DN / DS / DSC 9 DN / DS / DSC 9	
1 510 490 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 380 897 1 486 098 570 953 (571 157)	8520 0111	water pump Wasserpumpe	94	DS 9 DSC 9 DSI 9	
550 269	8558 2014	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	94	DSC 9	








Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
259 065 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 571 055	8520 0102	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	111	D 11 DS 11	



550 044	8558 2008	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	111	D 11 DS 11	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 259 065 no. / Nr.: 571 055




550 142	8558 2006	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	111 G / P / T 82	D 11 DS 11 D 8 DN 8 DS 8	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 259 064 no. / Nr.: 259 065 no. / Nr.: 292 760 no. / Nr.: 571 054 no. / Nr.: 571 055 no. / Nr.: 571 058 no. / Nr.: 1 571 058 no. / Nr.: 1 571 508



Water Pump
Wasserpumpe

Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
1 314 406 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 575 100 1 571 059 575 100 571 059 292 761	8520 0101	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	G / P / R 112 P / R / T 113	DS 11 DSC 11 DN 11 DS 11 DSC 11 DTC 11	




550 044	8558 2008	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			



550 167	8558 2009	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			



551 489	8558 2017	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe			






Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
1 354 103 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 571 150 571 150	8520 0103	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	P / R 113 K 113	DS 11 DSC 11 DTC 11	**with retarder** **mit Retarder**
					
550 168	8558 2019	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					
550 167	8558 2009	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					
551 489	8558 2017	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe			
					


Water Pump
Wasserpumpe


Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. / Vergleichs-Nr.	LASO-no. / LASO-Nr.	Denomination / Benennung	Type / Typ	Engine / Motor	Remarks / Bemerkungen
320 592 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 292 762	8520 0100	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	R / T 142	DS 14 DSC 14	
1 375 838 replaces old nos.: / ersetzt alte Nrn.: 1 375 837 382 183 (571 153)	8520 0109	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	R / T 143	DSC 14	
550 206 replaces old no.: / ersetzt alte Nr.: 550 048	8558 2003	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	R / T 142 R / T 143	DS 14 DSC 14	to fit water pumps: / passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0100 no. / Nr.: 8520 0109 no. / Nr.: 8520 0110
550 144	8558 2004	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	R / T 142 R / T 143	DS 14 DSC 14	to fit water pumps: / passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0100 no. / Nr.: 8520 0109









Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
1 375 839 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 362 261 (571 154)	8520 0110	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	R / T 143	DSC 14	**with retarder** **mit Retarder**
550 206 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 550 048	8558 2003	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	R / T 142 R / T 143	DS 14 DSC 14	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0100 no. / Nr.: 8520 0109 no. / Nr.: 8520 0110
—	8558 2018	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe		DSC 14	**with retarder** **mit Retarder** to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0110








Water Pump
Wasserpumpe

Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
328 424	8520 0800	drive gear Antriebsrad			to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0100 no. / Nr.: 8520 0109 no. / Nr.: 8520 0110



550 237	8558 2016	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe	R / T 142 R / T 143	DS 14 DSC 14	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0100 no. / Nr.: 8520 0109 no. / Nr.: 8520 0110



551 476 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 550 216	8558 2010	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	R / T 142 R / T 143	DS 14 DSC 14	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0100 no. / Nr.: 8520 0109 no. / Nr.: 8520 0110




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
1 508 533 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 353 072 (570 951)	8520 0104	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	114 G 124 C / G / L	DSC 11 DSC 12	
551 355	8558 2011	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0104
551 362	8558 2012	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0104








Scania


Water Pump
Wasserpumpe

Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
1 508 534 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 365 841 (570 952)	8520 0105	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	144 G 144 L	DSC 14	



551 369	8558 2013	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0105



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
—	8520 0113	water pump without cover Wasserpumpe ohne Deckel	164 R 500 R 580 R 620	DSC 16	org.-no. for pump with back plate: 1 549 481 1 433 792 (570 954) Org.-Nr. für Pumpe mit Deckel: 1 549 481 1 433 792 (570 954)



Scania

Thermostats
Thermostate

Group 02-15
Gruppe 02-15

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
283 281	8520 1501	thermostat 79 °C Thermostat 79 °C		DN / DS / DSC 9 DS / DSC 11 DS / DSC / DTC 11 DS / DSC 14	



351 197	8520 4607	seal ring Dichtring			



550 275	8558 1500	thermostat 79 °C with seal ring Thermostat 79 °C mit Dichtring			



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Thermostats
Thermostate

Group 02-15
Gruppe 02-15


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
1 404 924	8520 1502	thermostat 83 °C Thermostat 83 °C	G / P / R / T 93 P / R / T 113 R / T 143 P / R / T 114 / 124		



1 423 450	8520 1503	thermostat 88 °C Thermostat 88 °C	G / P / R / T 93 P / R / T 113 R / T 143 P / R / T 114 / 124		



1 421 825	8520 4606	seal ring Dichtring			for thermostats: für Thermostate: no. / Nr.: 1 404 924 no. / Nr.: 1 423 450



Clutch Housing
Kupplungsgehäuse

Group 05-01
Gruppe 05-01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
194 838	8518 0106	oil pump Ölpumpe	K 422 8 (EK 422) GE 6383733-SSS K 422 9 K 432 3 K 432 5 (GR 880 GR 871) K 432 6 (GR 880 GR 871) K 432 9 K 442 1		



224 915 = 584 079	8518 8002	gasket Dichtung			



Transmission Accessory Drive
Getriebe Nebenantrieb

Group 05-35
Gruppe 05-35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
194 838	8518 0106	oil pump Ölpumpe	EK 330 EK 340 EK 421 EK 422 EK 423 EK 630 EK 640		



224 915 = 584 079	8518 8002	gasket Dichtung			



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Transmission Housing
Getriebe-Gehäuse

Group 05-01
Gruppe 05-01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
1 426 449	8518 0107	oil pump Ölpumpe	GR 801 / R GR 900 / R GRH 900 GRS 900 / R GR / GRS / GRSH		



224 915 = 584 079	8518 8002	gasket Dichtung			



Front Axle
Vorderachse

Group 07
Gruppe 07

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Type Typ	Remarks Bemerkungen
550 257	8558 3401	king pin set with bearing Achsschenkel-Bolzensatz mit Lager	AM 620 / 920 AM / AMA 740 AMD 740 AM 800 / 820 AMA 860 / 860 D	P / R 113 114 G 124 C / G / L 144 G 144 L	
550 284	8558 3402	king pin set with bearing Achsschenkel-Bolzensatz mit Lager	AM 620 AM 621 AM 740 AM 900 AM 920 AMA 740 AMA 860	94 D / L / C / G 114 L / C / G 124 L / C / G 144 L / C / G 164 L / C / G	
550 722	8558 3403	king pin set with bearing Achsschenkel-Bolzensatz mit Lager	AM 70 old AM 70 alt	G / P / R / T 93 G / P / R 112 P / R / T 113 R / T 142 R / T 143	
550 730 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 550 729	8558 3404	king pin set with bearing Achsschenkel-Bolzensatz mit Lager	AM / AMA 56 AM / AMA 61 AMI 61	G / P / R / T 93 K 113 P / R / T 113 R / T 143	










Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Front Axle
Vorderachse

Group 07
Gruppe 07


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear Axle Vorder- / Hinterachse	Type Typ	Remarks Bemerkungen
550 731	8558 3405	king pin set with bearing Achsschenkel-Bolzensatz mit Lager	AM 70 new AM 70 neu	G / P / R / T 93 P / R / T 113 R / T 143	



550 732 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 550 714 550 713	8558 3406	king pin set with bearing Achsschenkel-Bolzensatz mit Lager	AM 60	L / LB 81 G / P / R 82 LB / LBS 85 L / LB / LBS / LS 86 T 92 LB / LBS / LBT 110 LB / LBS / LBT 111 L / LS / LT 111 G / P / R 112 L / LB / LBS / LBT / LS 140 L / LB / LBS / LBT / LS / LT 141 R / T 142	



550 733 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 550 723 550 711	8558 3407	king pin set with bearing Achsschenkel-Bolzensatz mit Lager	AM 55	L / LB / LBS 80 L / LB 81 G / P / T 82 L / LS 85 L / LB / LBS / LS 86 T 92 L / LS / LT 110 L / LS / LT 111 G / P / R / T 112 R 142	







Steyr




LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
609E060025	8820 0100	water pump Wasserpumpe				







Thermo King TK

Volvo

Cross Ref.

LASO Nos.

LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

Water Pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
11-8478	8920 0101	water pump Wasserpumpe				



—	2020 0138	water pump Wasserpumpe	OM 636			





Volvo

Volvo

LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

Cross Ref.

LASO Nos.

Timing Parts
Steuerungs-Teile

Group 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
421067	9805 0901	cam follower Ventilstößel			B 6 B 6 BLE (camshaft / Nockenwelle D 6 A 180 / 120) B 7 (camshaft / Nockenwelle D 7 A 285) B 7 (camshaft / Nockenwelle TD 73) B 7 F B 7 L B 7 LDD B 7 R FL 7 FS 7 FM 7 FL 6 FL 608 – 615 FL 616 – 919	
479031 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1545540	9805 0902	cam follower to fit cast camshafts Ventilstößel für Guß-Nockenwellen			B 10 M B 12 B 58 F 10 F 12 FL 10 N 10 NL 10 AUS NL 10 BR NL 10 S NL 12 AUS NL 12 BR NL 12 S	
479863 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 425317	9805 0900	cam follower to fit steel camshafts Ventilstößel für Stahl-Nockenwellen			B 10 B B 10 L B 10 M B 10 R B 12 B 58 F 10 F 12 FL 10 FM 10 FM 10 BR N 10 N 12 NL 10 AUS NL10 BR NL 10 S NL 12 AUS NL 12 BR NL 12 S OLYMPIAN SUPEROLYMPIAN	
—	9805 0900 A	cam follower execution Iran Ventilstößel Ausführung Iran				
1556947 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1556656	9805 0903	roller tappet Rollenstößel			F 16 FH 16 FH 16 J	

Valve Guide
Ventilführung

Group 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422320	9805 2901	valve guide intake Ventilführung Einlaß	THD 101 G THD 102 K THD 103 K		B 10 B / BLE B 10 M B 12 B 58 F 10 F 12 FL 10 N 10 N 12 NL 10 BR NL 10S NL 12 BR NL 12 S NL 12 AUS	
422762	9805 2902	valve guide intake Ventilführung Einlaß	THD 101 G THD 102 K THD 103 K GHA 10 A GH 10 B GH 10 C GH 10 A 245 GH 10 B 245/285		B 10B / BLE B 10 L B 10 M B 12 B 58 F 10 F 12 FL 10 N 10 N 12 NL 10 AUS NL10 BR NL 10 S NL 12 AUS NL 12 BR NL 12 S OLYMPIAN MKII	
1545135	9805 2903	valve guide intake and exhaust Ventilführung Einlaß und Auslaß	GH 10 A / B / C GH 10 A 245 GH 10 B 245 /285 THD 101 G THD 102 K THD 103 K		B 10 B / BLE B 10 L B 10 M B 10 R B 12 B 58 F 10 F 12 FL10 FM 10 N 10 N 12 NL 10 AUS NL 10 BR NL 10 S NL12 AUS NL 12 BR NL 12 S OLYMPIAN MKII SUPER-OLYMPIAN	
1546437	9805 2904	valve guide intake and exhaust Ventilführung Einlaß und Auslaß	D 12 A D 12 B D 12 C		B 12 FH 12 FH 12 J FL 12 FM 12 NH 12 NH 12 BR	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
467474	9805 3101	valve seat ring intake, standard Ventilsitzring Einlaß, Standard	TD 100 A / B / BG / G / GA TD 101 F / FA / FD / G / GA / L TD 102 DQ / F / FD / FF / FH / FL / FM / FQ TD 103 E / EA / ES THD 100 D / EB / EC / ED THD 101 G / GB / K THD 102 K THD 103 K THD 104 K D 10 A D 10 A 360 DH 10 A GH 10 A / B / C		F 10 FL 10 N 10 NL 10 AUS NL 10 BR NL 10 S B 10B / BLE B 10 L B 10 M B 10 R B 58 OLYMPIAN MKII SUPER-OLYMPIAN	
467590	9805 3102	valve seat ring intake +0.20 mm Ventilsitzring Einlaß +0,20 mm				
467475	9805 3201	valve seat ring exhaust, standard Ventilsitzring Auslaß, Standard	TD 100 A / B / BG / G / GA TD 101 F / FA / FD / G / GA / L TD 102 DQ /F / FD / FF / FH / FL / FM / FQ TD 103 E / EA / ES THD 100 D / EB / EC / ED THD 101 G / GB / K THD 102 K D 10 A DH 10 A		F 10 FL 10 N 10 B 10 M B 58	
467591	9805 3202	valve seat ring exhaust +0.20 mm Ventilsitzring Auslaß +0,20 mm				
422299	9805 3103	valve seat ring intake +0.20 mm Ventilsitzring Einlaß +0,20 mm	TD 100 A THD 100 D		N 10 B 58	
422296	9805 3204	valve seat ring exhaust +0.20 mm Ventilsitzring Auslaß +0,20 mm				

Volvo

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
1545886	9805 3203	valve seat ring exhaust, standard Ventilsitzring Auslaß, Standard	TD 100 G TD 101 G / F TD 102 F / FL / FM / FQ / DQ / FF / FH TD 103 E / EA / ES THD 100 D / EB / EC / ED THD 101 G / GB THD 102 K THD 103 K THD 104 K		F 10 FL 10 N 10 NL 10 NL 10 AUS NL 10 BR NL 10 S B 10 B B 10 L B 10 M B 58 OLYMPIAN MKII	
						
1545885	9805 3205	valve seat ring exhaust +0.20 mm Ventilsitzring Auslaß +0,20 mm				
						
8194296	9805 3210	valve seat ring exhaust, standard Ventilsitzring Auslaß, Standard	DH 10 A			
						
8194297	9805 3211	valve seat ring exhaust +0.20 mm Ventilsitzring Auslaß +0,20 mm				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
423011	9805 3104	valve seat ring intake, standard Ventilsitzring Einlaß, Standard	TD 120 C / D / E / F / FC / G TD 121 F / FD / G / GD TD 122 E / EC / ES / F / FA / FH / FK / FL / FR / FS TD 123 E / ES		F 12 N 12 NL 12 AUS NL 12 BR NL 12S B 12	
						
423208	9805 3105	valve seat ring intake +0.20 mm Ventilsitzring Einlaß +0,20 mm				
						
468448	9805 3206	valve seat ring exhaust, standard Ventilsitzring Auslaß, Standard				
						
468449	9805 3207	valve seat ring exhaust +0.20 mm Ventilsitzring Auslaß +0,20 mm				
						

Volvo

Valve Seat Ring
Ventilsitzring

Group 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
3183227	9805 3106	valve seat ring intake, standard Ventilsitzring Einlaß, Standard	D 12 A / B / C		FH 12 FL 12 FM12 NH12 B 12 B 12 M	
						
3183228	9805 3107	valve seat ring intake +0.20 mm Ventilsitzring Einlaß +0,20 mm				
						
3165369	9805 3208	valve seat ring exhaust, standard Ventilsitzring Auslaß, Standard				
						
3165397	9805 3209	valve seat ring exhaust +0.20 mm Ventilsitzring Auslaß +0,20 mm				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
467517	9818 0107	oil pump Ölpumpe	TD 100 A		F 10 N 10	



479319 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1545824 1545119	9818 0108	oil pump Ölpumpe	TD 100 G TD 100 F		F 10 N 10	



478649 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 478285 470343	9818 0106	oil pump Ölpumpe	TD 101 TD 102 TD 103 TD 121 G/F TD 122 D 10 A lubricataion system Schmiersystem NFA		B 10 R FL 10 FM10 FM10 BR NL 10 BR B 12 F 12 N 12 NL 12 AUS NL 12 BR NL 12 S	




Volvo


Oil Pump
Ölpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
479317 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1545824	9818 0109	oil pump Ölpumpe	TD 102 TD 102 F / FS TD 103 D 10 A 245		F 10 FL 10 NL 10 AUS NL 10 BR NL 10 S FL 10	
477547	9818 0110	oil pump Ölpumpe	D 6 A D 6 A 180 / 210 D 7 A 285 from engine: 45687 ab Motor: 45687 TD 73 up to engine: 141071 bis Motor: 141071		B 6 B 7 BR 7 R FL 6 FL 608 – 615 FL 616 – 619 FL 7 FS 7	B 6 BLE
8193737 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1677293 1677050	9818 0105	oil pump Ölpumpe	D 12 A D 16 A		FH 12 FH 16	







Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
276166 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 275569	9858 1801	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	D 39 C D 41 A, D 50 D 60 A TD 30 A TD 40 A TD 50 TD 60 TD 60 A		B 54 F 4 F 6 F 84 F 85 F 607	
275715	9858 1802	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	TD 70 F TD 70 FC TD 70 FS TD 70 G TD 70 H		F 7 N 7	
276155 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 275570	9858 1808 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 9858 1800	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	D 70, D 70 B D 100 / A / AK / B / BK TD 60 A / B / C TD 70 A / B / E / H / HA TD 100 / G / GA TD 101 G / F		B 57 F 6 F 6 S F 10, FL 10 F 86, FB 86 F 87, F 88 N 7 N 10, NL 10	
275731	9858 1803	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	TD 120 TD 120 TD 120 C, TD 120 D TD 120 E, TD 120 F TD 120 G TD 120 from engine: 16911 ab Motor: 16911 D 120 A / AK TD 120 A, C, F, G		F 89 G 89 F 12 N 12	

Oil Pump
Ölpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
275757	9858 1804	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	TD 121 TD 122		N 12	
276152	9858 1805	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	TD 71 TD 63 D6A TD 71, TD 73, D 7 TD 73 TD 102, TD 103 TD 102, TD 103 TD 102 F TAD 103 OG TD 101 OG TD 121 G-87		B 7 FL 6 FL 7 FS 7 FL 10 F 10 CH 314 000 – N 10 CH 306 000 – NL 10 NL 12	
276156 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 275757 271273 271176	9858 1806	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	TD 121 F / FD / G / GD TD 122 TD 123 TAD 123 OG TAD 730 G		B 12 F 12 F 121 K N 12 CH 306 000 – N 12 BR MARK II NL 12 AUS NL 12 BR NL 12 S	
276151	9858 1812	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe			B 6 CH 5000 – FL 608 – 615 1985 – 1992 CH 400 000 – 495 167 FL 608 – 615 1992 – 1996 CHID B 100 000 – 166 079 FL 616 – 619 1985 – 1992 CH 400 000 – 495 167 FL 616 – 619 1992 – 1996 CHID B 100 000 – 166 079	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Oil Pump
Ölpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
276150	9858 1813	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe			F 16 FH 16 FH 16 J	to fit oil pumps: passend für Ölpumpen: no. / Nr.: 1543963 no. / Nr.: 1556177
276871	9858 1814	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe			F 16 FH 16 FH 16 J	to fit oil pump: passend für Ölpumpe: no. / Nr.: 1556730
276157	9858 1807	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	THD 101 THD 101 G / K THD 102 KA / KB / KE / KF THD 120 KB DH 10 A		B 10 M CH 11500 – 20000 B 10 M CH 20001 – B 10 M BR B 10 R B 58 BR	to fit oil pump: passend für Ölpumpe: no. / Nr.: 425175
276158	9858 1810	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	DH 10 A THD 120 KB			to fit oil pump: passend für Ölpumpe: no. / Nr.: 425169

Oil Pump
Ölpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
3097108	9858 1811	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe			B 10 B10 BLE B 10 L B 10 M (BR) 1996 – CH 310 032 – B 10 M CH 20 000 – 39 999 B 10 M CH 40 000 – 99 999	
—	9858 1809	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	D 45 TD 45			to fit oil pumps: passend für Ölpumpen: no. / Nr.: 11030050 no. / Nr.: 4804522
469169	9818 0600	gear Zahnrad			F 10 1984 – 1986	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Lubrication
Schmieranlage

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
421123 = 468138	9818 1500	relief valve Überdruckventil	TD 60 A / B / D TD 70 B TD 100 A D 100 A / B MD 70 MD 100 D 120 A TD 120 A MD 120 A		B 6 F 6 F 10 F 12 N 7 N 10	
						
949721	9818 4503	O-ring O-Ring				
						
422836	9818 1501	relief valve Überdruckventil	DH 10 A TD 101 OG TH 102 KD TAD 103 OG D 100 D 102			
						
949656	9818 4500	O-ring O-Ring				
						
949657	9818 4501	O-ring O-Ring				
						

Lubrication
Schmieranlage

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
471707	9818 1502	relief valve Überdruckventil	TD 121 / G / OG TAD 123 OG D 100, D 102 D 121 D 610, 710 D 730, 740 D 72 Marine			
469846	9818 4504	O-ring O-Ring				
949658	9818 4502	O-ring O-Ring				







Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe


Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
465242 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 420262 (5001503)	9820 0117	water pump Wasserpumpe	D 60 TD 60 A/B/C		F 6 B 6 F 84 N 84 F 85	
1699783 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 465542 (8112517)	9820 0118	water pump Wasserpumpe	TD 60 A /B		F 6 B 6 F 84 N 84 F 85	
1699784 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1698614 466833 466756 421275 (8112518)	9820 0119	water pump Wasserpumpe	TD 70 A /B /D /E TD 70 F /G		F 7 B 57 F 86 N86 FB 86 F 87 N 87	

Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
276806 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 275607	9858 2001	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern	D 50 D 60 TD 50 TD 60 D 70 TD 70 / F / G / H D 70 CHC / CRC TD 70 CHC / CRC D 70 B TD 70 B / G TID 70 G		B 54 B 57 BB 57 B 6 F 6 F 7 F 84 F 85 F 86 FB 86 F 87 N 7 N 84 N86 NB 86	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 420262 no. / Nr.: 421275 no. / Nr.: 465242 no. / Nr.: 465542 no. / Nr.: 466088 no. / Nr.: 466756 no. / Nr.: 466833 no. / Nr.: 1698614 no. / Nr.: 1699783 no. / Nr.: 1699784 no. / Nr.: 5001503 no. / Nr.: 8112517 no. / Nr.: 8112518



276854 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 275613	9858 2003	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern	TD 100 A TD 120		F 89 G 89 N 89	to fit water pump: passend für Wasserpumpe: no. / Nr.: 423333



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe


Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
1699785 = 1698617 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1698615 1545246 467906 422312	9820 0108	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	TD 100 A / B TD 100 BG TD 100 GA TD 101 G / GA TD 102 / 103		F 10 up to / bis: CH 313 999	
1699788 = 1698618 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 1545248	9820 0102	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	TD 100 B / G TD 101 G TD 102		N 10 NL 10 / S N 10 Mark II up to / bis: CH 305 999	
1699789 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1698619 1545427 467915	9820 0100	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	TD 100 A TD 101 USA		N 10 NL 10 / S N 10 Mark II from / ab: CH 306 000	

Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
276800 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 275986 275618	9858 2012	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern			F 10 N 10 NL 10 / S N 10 Mark II	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 1699789 no. / Nr.: 1699788 no. / Nr.: 1699785 no. / Nr.: 1698617 no. / Nr.: 1698615 no. / Nr.: 1545427 no. / Nr.: 1545248 no. / Nr.: 1545246 no. / Nr.: 467915 no. / Nr.: 467906 no. / Nr.: 422312
275608	9858 2007	repair kit water pump with bearings 16 parts (with ball bearing 6206C3) Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern 16-teilig (mit Kugellager 6206C3)				



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
20575653 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 3183909 3183908 8192050 477770 (8113522) (8112185) (85000387)	9820 0115	water pump Wasserpumpe	TD 61 TD 63 D 6 TD 71 TD 73 D 7		B 6 B 6 BLE FL 6 FL 608 FL 608 – 615 FL 616 – 619 FL 7 FM 7 FS 7	



85107763 = 276942 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 276835 276803 276054	9858 2027	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				



Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
276943 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 276804	9858 2028	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern	D 7 A D 7 B		B 7 L B 7 LDD B 7 R FL 7 FM 7	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 1675750 no. / Nr.: 1675561 no. / Nr.: 3183909 no. / Nr.: 8112291 no. / Nr.: 8113523



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.


Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
20431484 = 3184802 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 8149937 1699790 1698620 1675945 1545261 479931 478845 422791	9820 0110	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	TD 101 / 102 / 103 TD 101 / 102 / 103 TD 121 / 122 / 123 TD 101 except / außer: G TD 121 / 122 TD 122		FL 10 F 10 from / ab: CH 314000 F 12 from / ab: CH 34001 N 10 from / ab: CH 306000 N 12 from / ab: CH 12001 NL 10 NL 12 B 12	




276936 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 276814	9858 2025	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				




Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
276801 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 276329	9858 2029	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern	TD 102 / 103 TD 123 E / ES		F 10 from / ab: 1987 F 12 from / ab: 1987 FL 10 from / ab: 1985 NL 12 S from / ab: 1991 NL 10 S from / ab: 1991 B 12	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 478845 no. / Nr.: 479931



276802 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 276623 275615 270791	9858 2021 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 9858 2005	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern			F 10 up to / bis: CH 314000 F 12 up to / bis: CH 314000 FL 12 up to / bis: CH 314000	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 1699790 no. / Nr.: 1698620 no. / Nr.: 1545261 no. / Nr.: 422791



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
8149941 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 8148460 8113117 1547155	9820 0109	water pump Wasserpumpe	D 12 A manual gear box Schaltgetriebe except trucks with gear box retarder nicht für Fahrzeuge mit am Getriebe montierten Retarder		FL 10 FH 12 FL 12	



276121	9858 2026	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				



Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
8149882 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1676713 (8113155) (8112889)	9820 0116	water pump Wasserpumpe	D 12 A D 12 B		B 12 FH 12 FL 12	



276852	9858 2030	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
20734268 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 20713787 20431135 8170833 8170305	9820 0114	water pump Wasserpumpe	D 12 C		FH 12 FM 12 FM 12BR NH 12 NH 12BR	
8149980	9820 0122	water pump Wasserpumpe	D 16 A		FH 16	
276637	9858 2031	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				









Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
3097204 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 275609 3097158	9858 2010	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern	HD 100 A THD 100 AD THD 100 AD THD 101		B 9 M B 10 M B 10 R B 58 B 59	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: 424033 469115 469861 1545261 1698611 1699781



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
425524 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 469744 425308 (8112355) (5002978)	9820 0112	water pump Wasserpumpe	THD 101 G/K		B 58 (BR) from / ab: 1988 from / ab: CH 304121 B 58 (BR) 1979 – 1988 CH 300011 – 304120 B 10 M (BR) B 10 M B 10 B B 10 BLE	



3097203 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 3097085 275623	9858 2019	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				



Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
425521 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 425268 424973 317290 8112354	9820 0111	water pump Wasserpumpe	THD 102 KB THD 102 KD THD 102 KK THD 103 KB THD 103 KD THD 103 KF		B 10 B / BLE B 10 L B 10 M B 58 BR	



3097202 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 3097084	9858 2023	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Thermostats
Thermostate

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
273950 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 424370	9858 1500	repair kit thermostat 60 °C Reparatursatz Thermostat 60 °C			B 6 B 6 B B 7 L B 7 R B 10 B, B 10 BLE B 10 L B 10 M B 10 R B 12 B 12 B B 12 M B 58	
273951 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 6889653	9858 1501	repair kit thermostat 76 °C Reparatursatz Thermostat 76 °C			B 9 M, B 10 M, B 10 R F 4, FL 4 F 10 N 7 N 10 N 12	
273952 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 6889652	9858 1502	repair kit thermostat 81 °C Reparatursatz Thermostat 81 °C			B 9 M, B 10 M, B 10 R F 4, FL 4 F 6, F 6 S F 7 F 10 F 12 N 7 N 10 N 12	
416033	9820 4612	seal ring Dichtring				for thermostats above für obige Thermostate

Thermostats
Thermostate

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
8149182 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1676306 1544683	9820 1509	thermostat 82 °C Thermostat 82 °C			B 7, B 7 F, B 7 L, B 7 R B 10 B, B 10 L, B 10 M, B 10 R B 12 F 10, F 12, F 16 FH 12, FH 16 FL 608 – 615 FL 616 – 619 FL 7, FL 10, FL 12 FM 7, FM 12 FS 7 N 10, N 12 NH 12 NL 10, NL 12	
8149186 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1665694	9820 1510	thermostat 86 °C Thermostat 86 °C			B 6, B 6 B, B 7, B 7 F F 10, F 12, F 16 FH 16 FL 6, FL 7, FL 10 FL 608 – 615 FL 616 – 619 FM 7	
1544410	9820 4613	seal ring Dichtring				for thermostats above für obige Thermostate
20525809	9820 8015	gasket (steel) Dichtung (Stahl)			D 12 C D 12 C MARK 3 (D 12 D)	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Transmission
Getriebe

Group 40
Gruppe 40

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
6853913	2026 8904	angle joint, gear-shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm right Gelenkstück, Schalthebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm rechts				
276830	9858 2600	repair kit shift control Reparatursatz Schaltung	R 70, SR 70, SR 71 SR 62 R 1400, SR 1400 RISR 1400 / 1700 SR 62, MR 62 B R 62, SR 62, MR 62 B VXL R 1000, SR 1400 R 52 B, R 62, SR 62 transmission shift control R 1000 / 1400 SR 1400 / 1700 R 1700, SR 1700, SR 1900 VXL R / SR 1400 / 1700 VXL R 62, SR 62		F 12 F 12 F 12 F 10, F 12 F 12 F 10 FS 7 FL 7 F 16 NL 10, NL 12 FL 7 FL 7 FL 12 FL 10 FL 10	
276831	9858 2601	repair kit shift control Reparatursatz Schaltung				
276829	9858 2602	repair kit shift control Reparatursatz Schaltung	R 70, SR 70, SR 71 R 1400, SR 1400 R / SR 1400 / 1700 VXL ZF VXL R 1000, SR 1400 VXL R 1000 VXL R 52 B VXL R 800 VXL S 6 – 65 SPL VXL ST 700 VXL T 700, ST 700 R 52 B, R 62, SR 62 transmission shift control R 1000 / 1400 SR 1400 / 1700 R 1700, SR 1700, SR 1900 VXL R / SR 1400 / 1700 VXL R 62, SR 62		F 12 F 12 F 10, F12 N 10, NL 10, N 12, NL 12 FS 7 FL 616 – 619 FL 616 – 619 FL 608 – 615, FL 616 – 619 FS 7 FL 608 – 615, FL 616 – 619 FL 6 FL 608 – 615, FL 616 – 619 FL 7 N 10, NL 10, NL 12 FL 7 FL 7 FL 12 FL 10 FL 10	









Volvo

Front Wheel Suspension
Vorderradaufhängung

Group 61
Gruppe 61

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
276029 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 276014	9858 3401	king pin kit without bearing Achsschenkelbolzen-satz ohne Lager			F 86, F 88, F 89 N 10 N 12 N 88 B 57, B 58	
3090267 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 271141 276030 276032 276015	9858 3403 A	king pin kit without bearing Achsschenkelbolzen-satz ohne Lager			FL 616 – 617 FL 7, FL 10, FL 12 FS 7, FS 10 F 7, F 10, F 12, F 16 N7, N 10, N 12 NL 10, NL 12 B 6, B 7, B 9 M, B 10 M B 57, BB 57, B 58	
—	9858 3403	king pin kit with bearing Achsschenkelbolzen-satz mit Lager				
3090266 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 271142 276031 270912	9858 3405 A	king pin kit without bearing Achsschenkelbolzen-satz ohne Lager			FL 618 – 619 FL 7, FL 10, FL 12 FS 7 F 7, F 10, F 12, F 16 FH 12, FH 16 N7 NL 10, NL 12 B 10 B, B 9 M, B 10 M, B 12	
—	9858 3405	king pin kit with bearing Achsschenkelbolzen-satz mit Lager				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
11701087 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 6630337	9858 2015	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	D 61, D 71 D 610 D 630 D 730 D 731 industrial engines		BM 615 B BM 646 BM 650 Turbo BM 700 L 50 L 70 4200 B	
11701095 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 754569	9858 2014	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	D 42 A D 45 D 45 B		LM 621 / 622 LM 641 / 642 LM 646 LM 840 / 841	
3097203 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 3097085 275623	9858 2019	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	THD 101 G / K		B 9 B 10 M B 10 R C 10 M	

Water Pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
3097204 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 3097158 275609	9858 2010	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	HD 100 A THD 100 AD		B 58 B 59 B 9 M B 10 M B 10 R	



421082	9820 0505	shaft Welle				



8121826	9820 0717	impeller Flügelrad				



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen

Cross Reference List / Umschlüsselungsliste

DAF – DaimlerChrysler

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

DAF

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
0063225	1920 0105	12
0506109	1920 0100	8
0517097	1920 0100	8
0624147	1920 0103	10
0680156	1920 0101	9
0680217	1920 0102	10
0681460	1920 0107	14
0681653	1920 0104	11
0682258	1920 0104	11
0682260	1920 0100	8
0682262	1920 0101	9
0682263	1920 0102	10
0682264	1920 0103	10
0682271	1920 0107	14
0682747	1920 0106	13
0682958	1920 0107	14
0682968	1920 0104	11
0682980	1920 0108	11
0683225	1920 0105	12
0683386	1920 0105	12
1609871	1920 0105	12

DaimlerChrysler

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
442 011 0030	2001 8003	16
352 011 0171	2001 7105	21
403 011 0271	2001 7111	20
422 011 0071	2001 7111	20
447 011 0071	2001 7111	20
442 011 0080	2001 8003	16
346 015 0120	2001 8000	16
355 015 0020	2058 0109	16
615 017 0003	2001 3000	16
636 017 0303	2001 3000	16
403 017 0271	2001 3001	16
403 030 0805	2003 0500	25
403 030 1305	2003 0501	25
403 030 1405	2003 0500	25
403 030 1605	2003 0501	25
422 030 0505	2003 0502	25
441 030 0405	2003 0503	26
442 030 0205	2003 0504	26
442 030 1905	2003 0505	27
541 030 0105	2003 0506	27
104 030 0008	2003 1400	32
601 030 0108	2003 1400	32
352 030 1220	2003 2003	30
352 030 1420	2003 2003	30
352 030 2720	2003 2003	30
352 030 3420	2003 2003	30
352 030 3920	2003 2003	30
352 030 4920	2003 2003	30
352 030 5720	2003 2003	30
355 030 1920	2003 2001	30
355 030 2120	2003 2001	30
355 030 2820	2003 2001	30
360 030 0120	2003 2002	30
366 030 2120	2003 2003	30
366 030 2520	2003 2003	30
366 030 3520	2003 2003	30
366 030 3620	2003 2004	30
407 030 0420	2003 2009	31
407 030 0620	2003 2009	31
407 030 0720	2003 2007	31
422 030 0420	2003 2010	31
441 030 0520	2003 2005	31
441 030 0820	2003 2005	31
442 030 0220	2003 2006	31

DaimlerChrysler

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
447 030 0020	2003 2007	31
447 030 0220	2003 2008	31
447 030 0320	2003 2008	31
447 030 0420	2003 2007	31
447 030 0520	2003 2008	31
466 030 0020	2003 2007	31
466 030 0120	2003 2008	31
466 030 0220	2003 2008	31
496 030 0020	2003 2009	31
327 031 0027	2003 3508	32
403 031 0727	2003 3500	32
442 031 0027	2003 3500	32
102 031 0051	2003 3509	32
102 031 0151	2003 3510	32
102 031 0251	2003 3510	32
102 031 0551	2003 3510	32
108 031 0151	2003 3501	33
108 031 0251	2003 3501	33
110 031 0051	2003 3502	33
121 031 0151	2003 3503	33
121 031 0351	2003 3503	33
121 031 0451	2003 3503	33
615 031 0051	2003 3504	33
615 031 0151	2003 3504	33
403 031 0171	2003 7111	33
422 031 0171	2003 7111	33
427 031 0071	2003 7113	33
442 031 0071	2003 7111	33
475 031 7171	2003 7113	33
403 032 0305	2003 0600	28
403 032 0405	2003 0600	28
403 032 0705	2003 0601	28
403 032 0109	2003 3505	32
403 032 0309	2003 3505	29, 32
403 032 0171	2003 7109	34
422 032 0271	2003 7109	29, 34
314 035 0214	2003 3506	34
314 035 0314	2003 3511	34
355 035 0051	2003 3507	34
102 038 0071	2003 7114	34
102 038 0271	2003 7114	34
111 038 0071	2003 7114	34
352 038 2271	2003 7103	35
352 038 2771	2003 7104	35
355 038 0371	2003 7115	35
366 038 0471	2003 7112	36
366 038 0771	2003 7112	36
403 038 0171	2003 7106	36
403 038 0271	2003 7106	36
442 038 0071	2003 7110	36
906 038 0171	2003 7112	36
315 038 0072	2005 7214	35
352 038 0572	2005 7207	35
102 050 0101	2005 9400	44
403 050 0303	2005 0602	37
102 050 0806	2005 0129	39
102 050 0906	2005 0133	39
102 050 0111	2005 0123	40
102 050 0411	2005 0123	40
102 050 1011	2005 0123	40
111 050 0311	2005 0136	40
111 050 0411	2005 0136	40
115 050 0611	2005 0108	40
115 050 0711	2005 0108	40
115 050 0811	2005 0108	40
115 050 0911	2005 0108	40
115 050 1111	2005 0108	40
601 050 0711	2005 0127	40
611 050 0011	2005 0137	41

DaimlerChrysler

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
611 050 0211	2005 0137	41
615 050 0011	2005 0111	41
615 050 0411	2005 0111	41
615 050 0511	2005 0111	41
615 050 0611	2005 0111	41
615 050 0811	2005 0111	41
541 050 0222	2005 0914	63
541 050 0322	2005 0914	63
541 050 0422	2005 0914	63
541 050 0522	2005 0914	63
541 050 0722	2005 0914	63
403 050 0325	2005 0906	63
403 050 0425	2005 0906	63
422 050 0025	2005 0906	63
422 050 0325	2005 0906	63
476 050 0025	2005 0906	63
312 050 0231	2005 3100	42
324 050 0131	2005 3101	42
326 050 0031	2005 3102	42
327 050 0531	2005 3105	42
102 050 0133	2005 0128	43
102 050 0633	2005 0128	43
352 050 1033	2005 0131	43
403 050 0733	2005 0120	43
442 050 0333	2005 0120	43
541 050 0433	2005 0138	17
541 050 0633	2005 0138	17
541 050 0733	2005 0138	17
541 050 0833	2005 0138	17
541 050 0933	2005 0138	17
615 050 0033	2005 0102	66
615 050 0133	2005 0102	66
615 050 0333	2005 0102	66
615 050 0433	2005 0102	66
616 050 0233	2005 0115	43
616 050 0333	2005 0115	43
621 050 0233	2005 0102	66
352 050 0634	2005 0132	43
541 050 0534	2005 0139	17
541 050 0634	2005 0139	17
541 050 0734	2005 0139	17
541 050 0834	2005 0139	17
403 050 0936	2005 3601	43
403 050 1236	2005 3601	43
102 052 0201	2005 9400	44
121 052 0301	2005 9404	44
601 052 0001	2005 9405	44
606 052 0401	2005 9406	44
352 052 0003	2005 0601	37
615 052 0106	2005 5002	44
617 052 0106	2005 5001	44
621 052 0106	2005 5002	44
352 053 0320	2005 9214	45
403 053 0120	2005 9215	45
403 053 0320	2005 9215	45
403 053 0720	2005 9216	45
403 053 0820	2005 9215	45
403 053 0622	2005 9217	45
403 053 0822	2005 9217	45
403 053 1022	2005 9218	45
403 053 1122	2005 9217	45
326 053 1729	2005 2905	48
346 053 0929	2005 2905	48
346 053 1129	2005 2906	48
346 053 1229	2005 2907	48
352 053 0829	2005 2905	48
352 053 1229	2005 2901	46
352 053 1329	2005 2903	46
352 053 1429	2005 2903	46



DaimlerCrysler

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
DaimlerChrysler		
352 053 1529	2005 2903	46
352 053 2229	2005 2901	46
352 053 2329	2005 2903	46
360 053 0029	2005 2914	49
366 053 0729	2005 2901	46
366 053 0829	2005 2902	46
366 053 0929	2005 2903	46
366 053 1029	2005 2904	46
906 053 0129	2005 2916	51
906 053 0529	2005 2917	51
312 053 0230	2005 2901	46
312 053 0530	2005 3001	47
312 053 0630	2005 2903	46
312 053 0730	2005 3003	47
312 053 0830	2005 2903	46
312 053 0930	2005 3003	47
312 053 1030	2005 2903	46
312 053 1130	2005 3003	47
321 053 1230	2005 3001	47
326 053 0730	2005 3005	48
346 053 0730	2005 3005	48
352 053 1630	2005 3001	47
352 053 1730	2005 3003	47
352 053 1830	2005 3003	47
352 053 1930	2005 3003	47
352 053 2030	2005 3001	47
352 053 2130	2005 3003	47
352 053 2230	2005 3003	47
352 053 2330	2005 3003	47
352 053 3730	2005 3001	47
352 053 3830	2005 3003	47
355 053 0030	2005 3005	48
355 053 0330	2005 3005	48
355 053 0430	2005 3006	48
355 053 0530	2005 3007	48
360 053 0030	2005 2915	49
366 053 0230	2005 3001	47
366 053 0330	2005 3002	47
366 053 0430	2005 3003	47
366 053 0530	2005 3004	47
403 053 0030	2005 2908	50
403 053 0130	2005 2909	50
403 053 0230	2005 2910	50
422 053 0430	2005 2908	50
422 053 0530	2005 2909	50
422 053 0630	2005 2910	50
541 053 1230	2005 2911	51
541 053 1330	2005 2912	51
541 053 1430	2005 2913	51
327 053 0331	2005 3139	56
327 053 0431	2005 3141	56
327 053 0531	2005 3143	57
327 053 0631	2005 3145	57
346 053 0031	2005 3123	54
346 053 0731	2005 3123	54
346 053 0931	2005 3127	54
352 053 1631	2005 3113	52
352 053 1731	2005 3115	52
352 053 1831	2005 3117	52
352 053 2231	2005 3113	52
352 053 2331	2005 3115	52
352 053 3131	2005 3113	52
352 053 3231	2005 3115	52
352 053 3531	2005 3119	53
352 053 3631	2005 3120	53
352 053 3731	2005 3121	53
352 053 3831	2005 3119	53
352 053 3931	2005 3120	53
352 053 4031	2005 3119	53
DaimlerChrysler		
352 053 4131	2005 3120	53
355 053 0031	2005 3129	55
355 053 0131	2005 3129	55
355 053 0531	2005 3131	55
355 053 0731	2005 3123	54
355 053 0831	2005 3125	54
355 053 0931	2005 3127	54
355 053 1131	2005 3123	54
355 053 1231	2005 3125	54
355 053 1331	2005 3127	54
355 053 1831	2005 3133	55
360 053 0631	2005 3139	56
360 053 0731	2005 3141	56
360 053 0831	2005 3143	57
360 053 0931	2005 3145	57
366 053 0931	2005 3147	58
366 053 1031	2005 3149	58
366 053 1131	2005 3151	58
366 053 2031	2005 3147	58
366 053 2131	2005 3149	58
366 053 2231	2005 3151	58
366 053 3531	2005 3147	58
366 053 3631	2005 3149	58
366 053 3731	2005 3151	58
366 053 3931	2005 3147	58
366 053 4031	2005 3149	58
366 053 4131	2005 3151	58
403 053 0331	2005 3108	59
403 053 0431	2005 3135	59
403 053 0531	2005 3136	59
403 053 0931	2005 3112	60
403 053 1031	2005 3110	60
403 053 1131	2005 3138	60
403 053 1531	2005 3112	60
403 053 1631	2005 3110	60
403 053 1731	2005 3138	60
422 053 0531	2005 3112	60
422 053 0631	2005 3110	60
422 053 0731	2005 3138	60
442 053 0531	2005 3148	61
442 053 0631	2005 3150	61
442 053 0731	2005 3152	61
541 053 2131	2005 3153	62
541 053 2231	2005 3154	62
906 053 0131	2005 3155	63
327 053 0332	2005 3140	56
327 053 0432	2005 3142	56
327 053 0532	2005 3144	57
327 053 0632	2005 3146	57
345 053 0132	2005 3124	54
345 053 0332	2005 3128	54
346 053 0032	2005 3124	54
346 053 0532	2005 3124	54
346 053 0732	2005 3128	54
352 053 0032	2005 3114	52, 53, 58
352 053 0132	2005 3116	52, 53, 58
352 053 0232	2005 3118	52, 53, 58
352 053 1232	2005 3114	52, 53, 58
352 053 1332	2005 3116	52, 53, 58
352 053 1432	2005 3118	52, 53, 58
352 053 1532	2005 3114	52, 53, 58
352 053 1632	2005 3116	52, 53, 58
352 053 1732	2005 3118	52, 53, 58
352 053 2032	2005 3114	52, 53, 58
352 053 2132	2005 3116	52, 53, 58
352 053 2232	2005 3118	52, 53, 58
355 053 0032	2005 3130	55
355 053 0432	2005 3132	55
355 053 0632	2005 3124	54
DaimlerChrysler		
355 053 0732	2005 3126	54
355 053 0832	2005 3128	54
355 053 1032	2005 3124	54
355 053 1132	2005 3126	54
355 053 1232	2005 3128	54
355 053 1732	2005 3134	55
355 053 1832	2005 3124	54
355 053 2032	2005 3128	54
360 053 0132	2005 3140	56
360 053 0232	2005 3142	56
360 053 0332	2005 3144	57
360 053 0432	2005 3146	57
366 053 0132	2005 3114	52, 53, 58
366 053 0232	2005 3116	52, 53, 58
366 053 0332	2005 3118	52, 53, 58
366 053 0432	2005 3114	52, 53, 58
366 053 0532	2005 3116	52, 53, 58
366 053 0632	2005 3118	52, 53, 58
366 053 1232	2005 3114	52, 53, 58
366 053 1332	2005 3116	52, 53, 58
366 053 1432	2005 3118	52, 53, 58
366 053 1632	2005 3114	52, 53, 58
366 053 1732	2005 3116	52, 53, 58
366 053 1832	2005 3118	52, 53, 58
366 053 2032	2005 3114	52, 53, 58
366 053 2132	2005 3116	52, 53, 58
366 053 2232	2005 3118	52, 53, 58
403 053 0032	2005 3109	59, 60, 61
403 053 0132	2005 3111	59, 60, 61
403 053 0232	2005 3137	59, 60, 61
403 053 2132	2005 3109	59, 60, 61
403 053 2232	2005 3111	59, 60, 61
403 053 2332	2005 3137	59, 60, 61
422 053 0132	2005 3109	59, 60, 61
422 053 0232	2005 3111	59, 60, 61
422 053 0332	2005 3137	59, 60, 61
442 053 0032	2005 3109	59, 60, 61
442 053 0132	2005 3111	59, 60, 61
442 053 0232	2005 3137	59, 60, 61
541 053 0532	2005 3200	62
541 053 0632	2005 3201	62
541 053 0732	2005 3202	62
906 053 0132	2005 3203	63
312 054 0501	2005 0909	64
327 054 0101	2005 0910	64
346 054 0201	2005 0908	64
352 054 0501	2005 0909	64
355 054 0101	2005 0908	64
403 054 0101	2005 0905	64
403 054 0201	2005 0905	64
403 054 0801	2005 0905	64
403 054 0901	2005 0905	64
403 054 1101	2005 0906	63
403 054 1801	2005 0905	64
403 054 1901	2005 0905	64
403 054 2001	2005 0906	63
906 054 0701	2005 0915	64
403 054 0205	2005 0503	65
403 054 0305	2005 0503	65
403 054 0405	2005 0503	65
407 054 0405	5505 0500	65
422 054 0105	2005 0503	65
906 054 0305	2005 0504	65
102 055 0001	2005 0121	66
102 055 0301	2005 0128	43
102 055 0501	2005 0128	43
114 055 0001	2005 0114	66
615 055 0201	2005 0102	66
102 055 0005	2005 3106	66

Cross Reference List / Umschlüsselungsliste

DaimlerChrysler

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
DaimlerChrysler		
102 055 0605	2005 3106	66
615 055 0005	2005 3103	66
616 055 0005	2005 3103	66
617 055 0005	2005 3104	66
621 055 0205	2005 3103	66
621 055 0505	2005 3103	66
403 055 0220	2005 7100	67
442 055 0020	2005 7100	67
541 055 0320	2005 7107	17
541 055 0420	2005 7107	17
541 055 0620	2005 7107	17
312 055 0321	2005 7105	67
012 074 0001	2058 0704	68
000 074 0515	2007 1500	68
000 074 0671	2007 7100	68
000 074 1771	2007 7100	68
000 074 0384	2007 1501	68
000 074 0684	2007 1500	68
000 074 7284	2007 1501	68
000 074 7684	2007 1500	68
615 075 0350	2007 5000	68
621 075 0350	2007 5001	68
621 075 0450	2007 5001	68
000 090 0210	2058 0700	69
000 090 0151	2058 0702	69
000 091 0640	2058 0701	69
000 091 0840	2058 0701	69
366 140 0953	2058 1406	70
366 140 2353	2058 1406	70
366 140 5253	2058 1406	70
366 140 5353	2058 1406	70
366 140 0163	2058 1404	70
366 140 1163	2058 1404	70
366 140 1763	2058 1405	70
366 140 1963	2058 1405	70
422 140 0463	2058 1401	71
422 140 1663	2058 1402	71
422 140 1763	2058 1401	71
422 140 1863	2058 1401	71
422 140 2663	2058 1402	71
441 140 0063	2058 1402	71
441 140 0263	2058 1402	71
441 140 0363	2058 1402	71
441 140 0463	2058 1401	71
447 140 0163	2058 1401	71
541 140 0063	2058 1407	71
541 140 0163	2058 1407	71
542 140 0063	2058 1408	71
904 140 0063	2058 1401	71
403 142 0112	2014 3400	72
403 142 0212	2014 3400	72
403 150 0572	2015 7100	73
000 155 0310	2015 4000	73
314 155 0228	2015 2801	73
314 155 0528	2015 2801	73
364 155 0028	2015 2801	73
374 155 7028	2015 2801	73
403 155 0250	2015 5000	73
352 155 0272	2015 7201	73
115 180 0101	2018 0104	74
115 180 0201	2018 0104	74
115 180 0301	2018 0105	74
115 180 0401	2018 0108	75
115 180 0501	2018 0106	74
115 180 1101	2018 0108	75
115 180 1301	2018 0108	75
121 180 1501	2018 0106	74
121 180 2101	2018 0106	74
121 180 2301	2018 0106	74
DaimlerChrysler		
121 180 2601	2018 0106	74
136 180 2701	2018 0113	82
180 180 0801	2018 0114	75
312 180 2001	2018 0127	76
314 180 0501	2018 0117	76, 77
314 180 1001	2018 0117	76, 77
314 180 1701	2018 0117	76, 77
314 180 1801	2018 0117	76, 77
314 180 2401	2018 0117	76, 77
314 180 2601	2018 0117	76, 77
315 180 0501	2018 0116	75
315 180 0701	2018 0116	75
321 180 0401	2018 0117	76, 77
321 180 0501	2018 0117	76, 77
321 180 0701	2018 0117	76, 77
322 180 0201	2018 0117	76, 77
326 180 0501	2018 0116	75
326 180 0701	2018 0116	75
326 180 0901	2018 0116	75
327 180 0501	2018 0120	77
327 180 0701	2018 0120	77
345 180 7401	2018 0132	75
352 180 2401	2018 0117	76, 77
352 180 3301	2018 0117	76, 77
352 180 3401	2018 0117	76, 77
352 180 4001	2018 0117	76, 77
352 180 4101	2018 0117	76, 77
352 180 4201	2018 0117	76, 77
352 180 4301	2018 0117	76, 77
352 180 5001	2018 0117	76, 77
352 180 5601	2018 0117	76, 77
352 180 5901	2018 0127	76
352 180 6201	2018 0117	76, 77
352 180 6301	2018 0117	76
352 180 6401	2018 0127	76
352 180 7001	2018 0118	77
352 180 7501	2018 0129	77
352 180 7701	2018 0129	77
355 180 0101	2018 0119	76
355 180 1001	2018 0125	76
355 180 1601	2018 0132	75
360 180 0201	2018 0120	77
360 180 0601	2018 0120	77
360 180 0701	2018 0120	77
360 180 0801	2018 0120	77
360 180 1401	2018 0120	77
360 180 1501	2018 0120	77
360 180 1801	2018 0120	77
360 180 2001	2018 0120	77
360 180 2401	2018 0120	77
360 180 2601	2018 0120	77
364 180 0101	2018 0118	77
366 180 0101	2018 0129	77
366 180 0401	2018 0129	77
401 180 0001	2018 0121	78
401 180 0101	2018 0121	78
401 180 0201	2018 0121	78
403 180 0601	2018 0121	78
403 180 1701	2018 0121	78
403 180 2701	2018 0126	78
403 180 2801	5518 0100	78
403 180 3301	2018 0121	78
423 180 0101	2018 0130	78
423 180 0501	2018 0130	78
423 180 1001	2018 0148	79
423 180 1101	2018 0148	79
423 180 2301	2018 0130	78
423 180 2501	2018 0130	78
457 180 0001	2018 0166	79
DaimlerChrysler		
457 180 0201	2018 0166	79
457 180 0401	2018 0166	79
541 180 0001	2018 0160	79
541 180 0101	2018 0160	79
541 180 0201	2018 0160	79
541 180 0301	2018 0160	79
542 180 0001	2018 0161	79
542 180 0101	2018 0161	79
542 180 0201	2018 0161	79
601 180 0501	2018 0150	80
601 180 0701	2018 0150	80
601 180 1101	2018 0155	81
601 180 1401	2018 0162	80
601 180 1501	2018 0155	81
602 180 0201	2018 0158	80
602 180 1001	2018 0138	80
602 180 1601	2018 0158	80
602 180 1801	2018 0138	80
602 180 3001	2018 0152	81
611 180 0101	2018 0155	81
615 180 0101	2018 0104	74
615 180 0301	2018 0104	74
615 180 1501	2018 0108	75
616 180 0101	2018 0122	81
616 180 0201	2018 0122	81
616 180 0401	2018 0122	81
617 180 0401	2018 0123	81
617 180 0701	2018 0123	81
621 180 0501	2018 0106	74
621 180 0701	2018 0106	74
621 180 0901	2018 0106	74
621 180 1701	2018 0106	74
621 180 2701	2018 0106	74
636 180 0501	2018 0113	82
636 180 1201	2018 0113	82
636 180 1601	2018 0113	82
636 180 1801	2018 0113	82
636 180 2601	2018 0113	82
906 180 0201	2018 0164	82
906 180 0401	2018 0164	82
906 180 0601	2018 0164	82
036 180 0402	2018 0124	82
102 180 0104	2058 1802	83
102 180 0204	2058 1802	83
102 180 0404	2058 1802	83
102 180 0504	2058 1803	83
114 180 0215	2018 1503	83
127 180 0015	2018 1503	83
352 180 0015	2018 1504	83
352 180 0315	2018 1504	83
403 180 1615	2018 1516	84
422 180 0015	2018 1517	85
422 180 0215	2018 1516	84
422 180 0315	2018 1516	84
442 180 0015	2018 1517	85
541 180 0715	2018 1518	85
616 180 0115	2018 1506	86
617 180 0015	2018 1506	86
321 180 0133	2018 1504	83
326 180 0033	2018 1507	86
326 180 0333	2018 1507	86
355 180 0033	2018 1508	86
366 180 0143	2001 4301	18
422 180 0043	2001 4303	18
442 180 0343	2001 4303	18
442 180 0543	2001 4303	18
126 180 0044	2018 5001	87
615 180 0044	2018 5004	87
615 180 0144	2018 5008	87

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.



DaimlerChrysler

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
615 180 0344	2018 5009	88
110 180 0355	2058 1800	88
355 180 1165	2018 6502	90
355 180 1265	2018 6503	90
356 180 0065	2018 6503	90
366 180 3865	2018 6504	90
102 181 0620	2018 0248	18
102 181 0920	2018 0250	18
102 181 0342	2018 4204	24
322 184 0032	2018 1512	88
352 184 0032	2018 1512	88
403 184 0032	2018 1513	89
403 184 0132	2018 1513	89
102 186 0007	2018 3503	88
110 186 0007	2018 3503	88
000 188 6401	2018 6501	90
000 188 7601	2018 6501	90
000 188 8101	2018 6501	90
000 188 8401	2018 6501	90
000 188 8701	2018 6501	90
001 188 1101	2018 6501	90
001 188 1201	2018 6501	90
001 188 3001	2018 6501	90
001 188 3101	2018 6501	90
001 188 3701	2018 6501	90
001 188 6201	2018 6501	90
001 188 8801	2018 6501	90
001 188 8901	2018 6501	90
002 188 1701	2018 6505	91
002 188 1801	2018 6505	91
002 188 4301	2018 6505	91
422 188 0101	2018 6508	91
541 188 0201	2018 6506	91
111 200 2101	2020 0169	92
111 200 2201	2020 0163	92
111 200 2401	2020 0166	92
111 200 3801	2020 0169	92
111 200 3901	2020 0166	92
111 200 4101	2020 0163	92
314 200 0801	2020 0115	94
314 200 1901	2020 0115	94
314 200 2401	2020 0115	94
314 200 2901	2020 0115	94
314 200 3701	2020 0115	94
314 200 3901	2020 0115	94
314 200 4101	2020 0156	96
314 200 4201	2020 0115	94
314 200 4701	2020 0156	96
352 200 3401	2020 0126	100
352 200 3801	2020 0120 A	98
352 200 4901	2020 0120 A	98
352 200 5401	2020 0126	100
352 200 7201	2020 0126	100
352 200 7401	2020 0120 A	98
352 200 7501	2020 0126	100
352 200 8101	2020 0126	100
352 200 8401	2020 0120 A	98
352 200 8501	2020 0126	100
352 200 8901	2020 0126	100
352 200 9201	2020 0126	100
352 200 9401	2020 0120 A	98
352 200 9501	2020 0126	100
352 200 9601	2020 0126	100
352 200 9701	2020 0126	100
353 200 0301	2020 0120 A	98
353 200 0401	2020 0120 A	98
353 200 1601	2020 0126	100
353 200 1701	2020 0126	100
353 200 2101	2020 0120	98

DaimlerChrysler

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
353 200 3601	2020 0120 A	98
353 200 3701	2020 0120	98
353 200 3801	2020 0126	100
353 200 5601	2020 0126	100
355 200 0101	2020 0117	102
355 200 0601	2020 0117	102
355 200 0801	2020 0117	102
355 200 0901	2020 0117	102
355 200 1101	2020 0117	102
355 200 1301	2058 2029	104
355 200 1401	2058 2049	102
355 200 1501	2020 0117	102
360 200 0301	2020 0193	105
360 200 3701	2020 0193	105
360 200 4501	2020 0193	105
364 200 0101	2020 0124	106
364 200 0901	2020 0124	106
364 200 1801	2058 2064	107, 109
364 200 2001	2020 0124	106
366 200 0401	2020 0146	108
366 200 0901	2020 0146	108
366 200 5901	2020 0146	108
366 200 6001	2020 0178	110
403 200 2701	2020 0104	112
403 200 3201	2020 0104	112
403 200 3401	2020 0104	112
403 200 3501	2020 0104	112
403 200 4401	2020 0105	112
403 200 4901	2020 0104	112
403 200 5101	2020 0105	112
403 200 5301	2020 0103	113
403 200 6901	2058 2043	115
403 200 7001	2020 0104	112
403 200 7101	2020 0105	112
403 200 7301	2020 0103	113
403 200 7601	2020 0171	113
403 200 7701	2020 0171	113
422 200 0501	2020 0130	116
422 200 0601	2020 0160	116
422 200 0701	2020 0161	117
422 200 0901	2058 2051	115
422 200 1001	2020 0130	116
422 200 1101	2020 0160	116
422 200 1201	2020 0161	117
441 200 0101	2020 0159	118
441 200 0201	2020 0159	118
457 200 0101	2020 0190	120
457 200 0201	2020 0189	120
457 200 0301	2058 2085	121
457 200 0401	2058 2085	121
457 200 0501	2020 0189	120
457 200 0801	2020 0182	118
457 200 1001	2020 0183	120
475 200 0101	2020 0190	120
475 200 0201	2020 0190	120
541 200 0101	2020 0179	124
541 200 1101	2020 0179	124
541 200 1201	2020 0179	124
542 200 0501	2020 0173	122
542 200 0601	2020 0176	122
542 200 0701	2058 2071	123, 124
542 200 1501	2020 0173	122
542 200 1601	2020 0176	122
542 200 1801	2020 0184	125
542 200 1901	2020 0173	122
542 200 2001	2020 0176	122
542 200 2101	2020 0181	125
542 200 2201	2020 0184	125
611 200 0501	2020 0191	93

DaimlerChrysler

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
611 200 1001	2020 0187	93
611 200 1101	2020 0191	93
646 200 1001	2020 0194	93
904 200 0401	2020 0177	126
904 200 0501	2058 2074	126
904 200 0801	2020 0177	126
904 200 1101	2058 2074	126
904 200 2001	2020 0177	126
904 200 2601	2020 0177	126
904 200 4901	2020 0177	126
906 200 1001	2058 2074	126
906 200 1401	2020 0192	127
906 200 2201	2020 0192	127
906 200 2901	2020 0192	127
906 200 5401	2020 0192	127
906 200 6101	2020 0192	127
314 200 0104	2058 2016	94
314 200 0604	2058 2016	94
314 200 0704	2058 2053	94
314 200 0904	2058 2016	94
314 200 1004	2058 2053	94
314 200 1104	2058 2013	97
352 200 1304	2058 2022	95
352 200 1504	2058 2058	101
352 200 1704	2058 2058	101
352 200 1904	2058 2054	101
352 200 2304	2058 2068	101
352 200 2404	2058 2060	99
352 200 2804	2058 2022	95
352 200 3004	2058 2058	101
352 200 3104	2058 2017	99
352 200 3204	2058 2058	101
352 200 3304	2058 2054	101
352 200 3404	2058 2068	101
352 200 3504	2058 2060	99
352 200 3804	2058 2022	95
352 200 4004	2058 2058	101
352 200 4104	2058 2017	99
352 200 4204	2058 2058	101
352 200 4304	2058 2054	101
352 200 4404	2058 2068	101
352 200 4504	2058 2060	99
352 200 4604	2058 2068	101
355 200 0404	2058 2028	103
355 200 0504	2058 2012	104
355 200 0704	2058 2031	103
355 200 0804	2058 2048	102
355 200 0904	2058 2028	103
355 200 1004	2058 2031	103
355 200 1204	2058 2048	102
355 200 1304	2058 2028	103
355 200 1404	2058 2031	103
360 200 0104	2058 2036	105
360 200 0304	2058 2036	105
360 200 0404	2058 2036	105
360 200 0504	2058 2036	105
360 200 0604	2058 2036	105
360 200 0704	2058 2036	105
364 200 0204	2058 2063	106
364 200 0304	2058 2063	106
364 200 0504	2058 2063	106
364 200 0804	2058 2063	106
366 200 0004	2058 2065	109
366 200 0304	2058 2065	109
366 200 0604	2058 2065	109
366 200 0804	2058 2065	109
422 200 0104	2058 2042	114
422 200 0204	2058 2059	117
422 200 0304	2058 2042	114

Cross Reference List / Umschlüsselungsliste

DaimlerChrysler

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
DaimlerChrysler		
422 200 0404	2058 2059	117
422 200 0604	2058 2042	114
423 200 0004	2058 2042	114
423 200 0104	2058 2042	114
441 200 0104	2058 2070	119
441 200 0204	2058 2070	119
457 200 0104	2058 2083	121
541 200 0004	2058 2075	124
542 200 0004	2058 2072	123
542 200 0104	2058 2072	123
904 200 0004	2058 2073	126
906 200 0004	2058 2073	126
000 200 0214	2021 1401	135
110 200 0515	2020 1501	129
110 200 0615	2020 1501	129
601 200 0015	2020 1505	129
601 200 0115	2020 1506	129
602 200 0015	2020 1506	129
603 200 0015	2020 1506	129
615 200 1315	2020 1507	129
616 200 0415	2020 1507	129
617 200 1815	2020 1508	129
110 200 0120	2020 0106	127
110 200 0920	2020 0106	127
110 200 1720	2020 0106	127
115 200 0020	2020 0106	127
121 200 0920	2020 0106	127
602 200 0220	2020 0123	92
314 200 0123	2020 2303	130
314 200 0323	2020 2303	130
314 200 1223	2020 2303	130
352 200 1623	2020 2302	130
352 200 3423	2020 2302	130
352 200 3523	2020 2301	130
102 200 0036	2058 2202	132
102 200 0236	2058 2202	132
355 200 0060	2058 2047	104
355 200 0160	2058 2029	104
355 200 0260	2058 2049	102
364 200 0060	2058 2064	107, 109
403 200 0260	2058 2043	115
422 200 0060	2058 2051	115
423 200 0060	2058 2043	115
102 200 1270	2058 2200	132
102 200 3370	2058 2200	132
102 200 3470	2058 2200	132
102 200 6070	2058 2200	132
102 200 6670	2058 2200	132
102 200 6970	2058 2200	132
111 200 0670	2020 7307	132
111 200 0770	2020 7307	132
111 200 1270	2020 7307	132
442 200 0770	2003 0104	139
457 200 0070	2020 7322	133
457 200 1770	2020 7322	133
541 200 0370	2020 7332	133
541 200 0470	2020 7326	136
541 200 0570	2020 7327	141
541 200 0770	2020 7321	134
541 200 0870	2020 7325	136
541 200 0970	2020 7327	141
541 200 1070	2020 7332	133
541 200 1170	2020 7321	134
541 200 1370	2020 7334	135
541 200 1570	2020 7325	136
541 200 1670	2020 7326	136
541 200 1870	2020 7333	133
542 200 0170	2020 7323	134
601 200 0770	2003 0101	137
DaimlerChrysler		
601 200 0970	2003 0102	137
601 200 1070	2003 0103	137
904 200 0370	2020 7327	141
906 200 0270	2020 7318	142
906 200 0370	2020 7330	142
906 200 0470	2020 7317	141
906 200 0570	2020 7320	141
906 200 0670	2020 7328	141
906 200 1170	2020 7317	141
906 200 1270	2020 7330	142
906 200 1470	2020 7318	142
906 200 1570	2020 7320	141
906 200 1770	2020 7318	142
906 200 1870	2020 7320	141
906 200 2070	2020 7318	142
906 200 2570	2020 7329	142
906 200 2670	2020 7330	142
442 200 0373	2020 7308	140
442 200 0473	2020 7308	140
442 200 0673	2020 7308	140
442 200 0773	2020 7308	140
601 200 1373	2020 7300	138
601 200 1773	2020 7300	138
606 200 0073	2020 7301	138
000 201 3719	2020 1900	111
000 201 5719	2020 1905	111
000 201 6119	2020 1900	111
000 201 8019	2020 1905	111
000 201 9219	2020 1905	111
000 201 9919	2020 1905	111
001 201 1719	9820 1900	111
001 201 1819	9820 1900	111
001 201 1919	9820 1900	111
000 201 0463	2020 6200	111
403 201 0480	2020 8021	111
442 201 0280	2020 8041	111
442 201 0380	2020 8039	111
442 201 0480	2020 8021	111
000 201 0197	2020 4600	111
403 202 0414	2020 1402	111
542 202 0114	2020 1402	111
541 202 0219	2020 7324	136
542 202 0019	2020 7324	136
541 202 0020	2020 7108	135
541 202 0120	2020 7108	135
606 202 0120	2020 7103	138
601 202 0622	2020 1706	138
601 202 0071	2020 7102	140
102 202 0272	2020 7201	132
002 203 7575	2020 1507	129
002 203 7675	2020 1501	129
002 203 8075	2020 1507	129
002 203 8175	2020 1501	129
003 203 3175	2020 1503	128
003 203 3275	2020 1502	128
003 203 7375	2020 1503	128
003 203 7475	2020 1502	128
003 203 7875	2020 1503	128
003 203 7975	2020 1502	128
003 203 9175	2020 1504	128
003 203 9275	2020 1504	128
004 203 4375	2020 1504	128
004 203 8375	2020 1503	128
004 203 8475	2020 1502	128
004 203 8575	2020 1504	128
005 203 2675	2020 1503	128
005 203 2775	2020 1504	128
005 203 2875	2020 1502	128
606 203 0175	2020 1506	129
DaimlerChrysler		
003 205 0006	2020 2304	131
003 205 0106	2020 2305	131
312 205 0606	2020 2302	130
314 205 0406	2020 2303	130
314 205 0506	2020 2303	130
314 205 1106	2020 2303	130
314 205 1706	2020 2303	130
314 205 1906	2020 2303	130
352 205 0106	2020 2302	130
352 205 0206	2020 2302	130
352 205 0406	2020 2301	130
352 205 2206	2020 2302	130
352 205 2306	2020 2301	130
352 205 2406	2020 2302	130
601 234 0144	2007 3600	69
601 234 0244	2007 3601	69
385 268 1474	2026 0400	143
000 268 4689	2026 8902	144
000 268 4789	2026 8901	144
000 268 4889	2026 8904	145
000 268 5289	2026 8905	144
000 268 5589	2026 8903	145
000 268 6189	2026 8901	144
000 268 6289	2026 8902	144
000 268 6389	2026 8903	145
385 268 0696	2026 4700	143
620 268 0196	2026 4700	143
387 310 0077	2058 3101	146
620 310 0077	2058 3100	146
387 317 0674	2058 3101	146
310 330 0319	2058 3420	149
310 330 1219	2058 3421	149
316 330 0119	2058 3422	150
343 330 0219	2058 3400	150
346 330 0019	2058 3406	151
346 330 0119	2058 3407	151
346 330 0219	2058 3408	151
356 330 0019	2058 3414	156
356 330 0119	2058 3414	156
356 330 0219	2058 3414	156
357 330 0119	2058 3414	156
360 330 0719	2058 3423	152
391 330 0019	2058 3401	152
601 330 0019	2058 3402	153
601 330 0319	2058 3404	153
601 330 0419	2058 3405	153
625 330 0119	2058 3409	154
625 330 0219	2058 3410	154
625 330 0419	2058 3411	154
655 330 0419	2058 3412	155
655 330 0519	2058 3413	155
655 330 0619	2058 3414	156
655 330 0719	2058 3415	156
659 330 0019	2058 3419	157
659 330 0119	2058 3419	157
659 330 0319	2058 3418	157
659 330 0419	2058 3418	157
668 330 0019	2058 3421	149
942 330 0219	2058 3418	157
942 330 0319	2058 3419	157
942 330 0419	2058 3416	158
942 330 0519	2058 3417	158
942 332 0006	2033 0503	155, 156
942 332 0806	2033 0504	157, 158
310 332 0162	2033 6200	149
601 350 1510	2058 3514	160
000 350 0213	2058 3203	147
624 350 0035	2058 3515	161
624 350 0135	5558 3501	161



DaimlerCrysler – Evobus

DaimlerChrysler

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
659 350 0035	2058 3519	163
659 350 0135	2058 3522	163
383 350 0068	2058 3523	164
385 350 0068	2058 3524	164
385 350 0168	2058 3525	164
385 350 0268	2058 3525	164
601 350 0068	2058 3513	160
601 350 0168	2058 3513	160
601 350 0268	2058 3513	160
601 350 0468	2058 3513	160
385 351 0172	2035 7204	165
385 351 0372	2035 7203	165
385 351 0572	2035 7214	165
385 351 0672	2035 7205	165
385 352 0268	2058 3525	164
324 353 0072	2035 7203	165
327 353 0172	2035 7204	165
346 353 0072	2035 7214	165
366 353 0072	2035 7205	165
335 353 0073	2035 3200	165
346 356 0315	2035 3500	166
346 356 1415	2035 3500	166
355 356 0915	2035 3502	166
355 356 1215	2035 3502	166
946 356 0015	2035 3505	166
346 356 0073	2035 3205	166
355 356 0073	2035 3201	166
355 356 0173	2035 3201	166
360 420 0738	2042 3800	159
360 420 1038	2042 3800	159
360 420 1138	2042 3800	159
000 477 2872	2007 7100	68
001 542 4917	2001 1701	19
001 542 5617	2001 1703	19
001 542 8217	2001 1700	19
002 542 1717	2001 1702	19
004 542 4317	2001 1700	19
004 542 8917	2001 1701	19
684 542 7117	2001 1700	19
684 542 7317	2001 1701	19
000 550 0033	2003 0105	139
000 550 0433	2003 0121	139
000 550 0633	2003 0122	139
000 550 0833	2003 0121	139
000 550 1633	2003 0121	139
001 586 1207	2058 0703	69
355 586 0014	2058 1400	70
355 586 0114	2058 1400	70
403 586 5114	2058 1401	71
314 586 0120	2058 2016	94
352 586 0620	2058 2022	95
352 586 1120	2058 2058	101
352 586 1520	2058 2058	101
355 586 0020	2058 2047	104
355 586 0120	2058 2029	104
355 586 0220	2058 2028	103
355 586 0320	2058 2012	104
355 586 0620	2058 2031	103
360 586 0320	2058 2036	105
360 586 0420	2058 2036	105
360 586 0520	2058 2036	105
360 586 0620	2058 2036	105
403 586 0020	2058 2043	115
423 586 0020	2058 2043	115
423 586 0120	2058 2042	114
318 586 0031	2058 3102	146
387 586 0131	2058 3101	146
387 586 0531	2058 3100	146
000 586 0632	2058 3201	148

DaimlerChrysler

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
343 586 0032	2058 3200	148
000 586 1433	2058 3203	147
000 586 1533	2058 3204	147
310 586 0133	2058 3420	149
316 586 0133	2058 3422	150
343 586 0233	2058 3400	150
360 586 0233	2058 3423	152
389 586 0033	2058 3401	152
391 586 0033	2058 3401	152
601 586 5033	2058 3402	153
000 586 1035	2058 3202	148
387 891 0957	2058 3100	146
004 981 2125	2003 9801	29, 38
601 981 0027	2020 9800	140
000 981 3931	2026 9800	143
001 989 8920	2018 8003	82
002 989 0020	2018 8003	82
002 989 4720	2018 8003	82
352 990 4201	2001 7104	20
366 990 0301	2001 7104	20
403 990 0501	2001 7100	21
403 990 0601	2001 7101	21, 72
403 990 0701	2001 7102	21
422 990 0201	2001 7100	21
422 990 0301	2001 7101	21
422 990 0401	2001 7102	21
457 990 0001	2001 7113	22
457 990 0101	2001 7113	22
457 990 0201	2001 7113	22
457 990 0501	2001 7113	22
457 990 1201	2001 7110	22
541 990 0001	2001 7109	22
541 990 0501	2001 7109	22
366 990 0304	2001 7105	21
447 990 5204	2014 7102	72
447 990 5404	2014 7104	72
447 990 5504	2014 7103	72
447 990 5804	2014 7102	72
447 990 6004	2014 7104	72
447 990 6104	2014 7103	72
447 990 6704	2014 7104	72
447 990 7004	2014 7102	72
447 990 7104	2014 7103	72
541 990 0304	2001 7112	22
111 990 0305	2020 7307	132
322 990 0505	2001 7104	20
102 990 0810	2001 7103	20
601 990 0110	2001 7106	23
601 990 0210	2001 7107	23
601 990 0310	2001 7108	23
603 990 0110	2001 7106	23
603 990 0210	2001 7107	23
603 990 0310	2001 7108	23
402 990 5019	2014 7104	72
403 990 0219	2014 7102	72
421 990 0019	2014 7102	72
422 990 0019	2014 7104	72
001 990 8240	2005 1500	67
601 990 1740	2021 1502	138
153 990 0251	2005 7201	67
312 990 0251	2005 7202	67
326 990 0151	2005 7203	67
422 990 0051	2005 7216	17
442 990 0051	2005 7202	67
000 991 2422	D71805003	145
102 993 0001	2018 9212	24
314 993 0201	2018 9208	88
403 993 0201	2018 9209	89
102 997 0032	2018 3010	24

DaimlerChrysler

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
621 997 0040	2018 4502	89
006 997 5446	2003 4607	38
009 997 6146	2003 4607	38
009 997 6246	2003 4607	38
000 997 7947	2003 4607	38
004 997 3947	2003 4601	38
005 997 2647	2003 4605	38
005 997 8247	2003 4601	38
006 997 3347	2003 4605	38
006 997 8547	2003 4607	38
009 997 7747	2003 4607	38
011 997 5647	2003 4601	38
011 997 5747	2003 4601	38
012 997 7447	2003 4604	38
012 997 9647	2003 4603	38
013 997 1447	2003 4605	29, 38
013 997 3347	2003 4603	38
014 997 1647	2003 4603	38
014 997 4647	2003 4604	38
014 997 6847	2003 4603	38
022 997 7647	2003 4608	82
006 997 4048	2018 4503	24
000 472 042 000	D00472020	143
000 931 010 369	D00931025	43
N910105 010004	2001 7112	22
N915036 006208	D07643001	18
N915036 010103	D07643002	18
N915036 010109	D07643002	18

Evobus

8.311.231.949	5518 0100	78
8.311.231.954	2018 0126	78
8.311.997.566	5520 0105	205
8.311.998.004	2018 0130	78
8.311.998.081	2018 0121	78
8.311.998.109	5518 0100	78
8.311.998.812	2020 0160	116
8.311.998.992	2020 0161	117
8.311.999.022	2001 7111	20
8.311.999.107	2018 0121	78
8.311.999.133	2020 0104	112
8.311.999.242	5518 0100	78
8.311.999.243	2018 0126	78
8.311.999.294	2020 0103	113
8.311.999.299	2020 0105	112
8.311.999.316	2018 0130	78
8.311.999.369	2020 0105	112
8.311.999.529	2018 0121	78
8.311.999.746	2018 0126	78
8.311.999.928	2020 0130	116
8.311.999.929	2020 0160	116
8.312.000.475	2020 0104	112
8.312.000.570	2018 0121	78

Cross Reference List / Umschlüsselungsliste

Iveco – MAN

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Iveco

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
1902655	3958 2002	172
1902659	3958 2000	168
1904768	3958 2003	173
2995627	3920 0115	176
4606023	3920 0100	168
4679242	3920 0103	169
4710552	3920 0106	172
4764156	3920 0105	171
4796535	3920 0116	168
4812406	3920 0117	173
4813370	3920 0108	169
7303009	3920 0104	174
7303050	3920 0110	174
7981909	2026 8905	178
8198187	2026 8901	178
8198188	2026 8902	178
8829770	3920 0107	176
42485638	2026 8901	178
42485639	2026 8902	178
42487482	2026 8904	178
42530033	3920 0101	171
86027074	2026 8904	178
93190284	3920 0114	177
93190287	3920 0101	171
93191101	3920 0103	169
98415831	3920 0102	170
98418986	3920 0110	174
98435994	3920 0110	174
98438356	3920 0111	175
98465322	3920 0108	169
98497117	3920 0108	169
99438900	3920 0111	175
99440728	3920 0104	174
99448066	3920 0112	175
99448068	3920 0111	175
99459755	3920 0115	176
99459756	3920 0115	176
99459757	3920 0110	174
500300470	3920 0117	173
500300476	3920 0111	175
500350798	3920 0114	177
500361203	3920 0111	175
500361919	3920 0111	175
500362859	7820 0106	177
984327726	3920 0104	174

KHD (Deutz)

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
0213 0385	4518 0101	180
0213 0440	4518 0102	180
0214 4036	4518 0108	181
0214 4037	4518 0108	181
0214 6184	4518 0109	181
0219 9906	4518 0107	181
0219 9960	4518 0107	181
0223 7923	4518 0104	180
0241 6766	4518 0115	182
0241 6767	4518 0116	183
0241 6768	4518 0118	184
0241 7209	4518 0117	183
0241 7210	4518 0119	184
0241 9996	4518 0110	181
0241 9997	4518 0111	182
0241 9998	4518 0113	182
0242 0008	4518 0117	183
0242 0009	4518 0119	184
0336 5893	4518 0100	180
0336 5893 C	4518 0100	180

KHD (Deutz)

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
0414 3509	4518 0115	182
0414 3636	4518 0117	183
0414 3637	4518 0119	184
0414 3638	4518 0117	183
0414 3639	4518 0119	184
0414 3644	4518 0116	183
0414 3645	4518 0118	184
0415 0001	4518 0103	180
0415 2881	4518 0104	180
0415 4885	4518 0104	180
0415 4886	4518 0105	181
0415 6350	4518 0103	180
0415 7010	4518 0102	180
0415 7674	4518 0101	180
0415 8299	4518 0102	180
0415 8341	4518 0101	180
0415 9951	4518 0101	180
0415 9964	4518 0102	180
0415 9966	4518 0104	180
0415 9968	4518 0103	180
0419 1262	4518 0125	184
0423 0651	4518 0102	180
0423 0653	4518 0101	180
0423 0787	4518 0104	180
0423 1307	4518 0102	180
0423 1308	4518 0102	180

Mack

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
315 GCA 445 F	5118 0100	240
316 GC 1184	5120 0101	240
316 GC 1284	5120 0102	240
316 GC 1284 A	5120 0102	240

MAN

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
06.01014-9219	D00931025	192
06.29020-0132	D00472026	206, 210
06.29020-0214	2035 3205	227, 228
06.56190-0822	D07603007	218, 226, 227, 228
06.56200-0811	D07603017	218, 226, 227, 228, 229
06.56279-0033	2035 4607	223, 224, 225
06.56289-0050	5533 4600	218
06.56289-0052	5533 4601	218
06.56289-0063	2035 4607	223, 224, 225
06.56289-0064	2035 4607	223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
06.56289-0065	2035 4607	223, 224, 225
06.56289-0257	5535 4601	222
06.56289-0261	5535 4601	222
06.56289-0272	5535 4601	222
06.56289-0307	5535 4601	222
06.56289-0308	5535 4601	222
06.56289-0309	5535 4601	222
06.56289-0331	2035 4607	223, 224, 225
06.56289-0333	2035 4607	223, 224, 225, 226, 227, 228

MAN

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
06.56289-0334	2035 4607	223, 224, 225, 226, 227, 228
06.56289-0335	2035 4608	226, 227
06.56289-0365	5533 4601	218
06.56289-0366	5533 4600	218
06.56289-0371	5535 4600	228
06.56289-0385	5535 4602	221
06.56289-0386	5535 4601	222
06.56341-2122	2020 4501	206, 210
06.56341-3271	5533 4501	218
06.56341-4254	2035 4501	226, 227, 228, 229
06.56341-4263	2035 4501	226, 227, 228, 229
51.02130-0012	5503 3500	186
51.02130-0013	2003 3505	186
51.02130-0032	5503 3500	186
51.02400-6008	5503 2001	186
51.02400-6026	5503 2001	186
51.02401-6141	5503 2001	186
51.02401-6192	5503 2001	186
51.02401-6214	5503 2001	186
51.02401-6244	5503 2001	186
51.02401-6264	5503 2001	186
51.03201-0088	5505 2900	188
51.03201-0093	5505 2901	188
51.03201-0102	5505 2902	188
51.03201-0103	5505 2903	188
51.03203-0184	5505 3103	189
51.03203-0185	5505 3104	189
51.03203-0242	5505 3100	189
51.03203-0293	5505 3101	189
51.03203-0294	5505 3102	189
51.04201-6078	2005 0120	192
51.04201-6111	2005 0120	192
51.04202-5034	2005 3601	192
51.04202-5035	2005 3601	192
51.04202-5036	2005 3601	192
51.04202-5072	2005 3601	192
51.04205-0019	2005 7100	192
51.04205-0021	2005 7100	192
51.04301-0064	5505 0900	193
51.04301-0065	5505 0900	193
51.04301-0068	5505 0900	193
51.04301-0079	2005 0905	193
51.04301-0080	2005 0905	193
51.04301-0084	5505 0901	193
51.04301-0089	5505 0901	193
51.04301-0109	2005 0906	193
51.04302-0026	2005 0503	190
51.04302-0027	5505 0500	190
51.04302-0028	5505 0500	190
51.04302-0035	5505 0500	190
51.04302-0042	2005 0503	190
51.04302-0046	5505 0500	190
51.05100-6132	2018 0121	194
51.05100-6133	2018 0121	194
51.05100-6134	2018 0126	194
51.05100-6135	5518 0100	194
51.05100-6136	2018 0121	194
51.05100-6150	2018 0130	195
51.05100-6155	2018 0126	194
51.05100-6188	2018 0130	195
51.05100-6189	2018 0130	195
51.05100-6191	2018 0148	195
51.05100-6215	2018 0130	195
51.05100-6250	5518 0101	195
51.05100-6260	5518 0101	195



MAN

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
MAN		
51.05100-6262	5518 0101	195
51.05100-6279	2018 0130	195
51.05405-0007	5518 1504	196
51.05405-0012	5518 1504	196
51.05405-5010	5518 1504	196
51.05405-5013	5518 1504	196
51.05405-5024	5518 1505	196
51.05405-7017	5518 1502	196
51.05405-7036	5518 1503	197
51.05511-0002	2018 1513	197
51.06402-0050	5520 1500	211
51.06402-0053	5520 1500	211
51.06402-0058	2020 1503	211
51.06402-0060	2020 1503	211
51.06402-0061	5520 1500	211
51.06402-0063	2020 1503	211
51.06402-0064	5520 1500	211
51.06402-0065	2020 1502	211
51.06402-0066	2020 1503	211
51.06402-0067	5520 1500	211
51.06402-0069	5520 1500	211
51.06500 6532	5520 0106	198
51.06500-6204	2020 0104	204
51.06500-6213	2020 0104	204
51.06500-6214	2020 0104	204
51.06500-6215	2020 0104	204
51.06500-6216	2020 0104	204
51.06500-6218	2020 0104	204
51.06500-6219	2020 0104	204
51.06500-6221	2020 0104	204
51.06500-6222	2020 0104	204
51.06500-6223	2020 0104	204
51.06500-6224	2020 0104	204
51.06500-6225	2020 0104	204
51.06500-6228	2020 0104	204
51.06500-6229	2020 0104	204
51.06500-6282	2020 0105	204
51.06500-6302	5520 0100	198
51.06500-6374	5520 0100	198
51.06500-6387	2020 0105	204
51.06500-6394	5520 0100	198
51.06500-6408	2020 0130	205
51.06500-6416	5520 0100	198
51.06500-6423	5520 0100	198
51.06500-6426	2020 0160	205
51.06500-6432	5520 0100	198
51.06500-6462	5520 0101	200
51.06500-6463	5520 0102	200
51.06500-6476	5520 0101	200
51.06500-6479	2020 0161	205
51.06500-6480	5520 0110	202
51.06500-6492	5520 0105	205
51.06500-6495	5520 0102	200
51.06500-6515	5520 0106	198
51.06500-6537	5520 0107	201
51.06500-6543	5520 0111	202
51.06500-6546	5520 0108	208
51.06500-6547	5520 0109	208
51.06500-6575	5520 0113	203
51.06500-6606	5520 0113	203
51.06500-6612	5520 0113	203
51.06500-7033	5520 0112	209
51.06500-7036	5520 0112	209
51.06500-7043	5520 0112	209
51.06500-7045	5520 0112	209
51.06500-7047	5520 0112	209
51.06500-7048	5520 0112	209
51.06500-7051	5520 0112	209
51.06500-7052	5520 0112	209
51.06500-7066	5520 0112	209
(51.06500-9048)	5520 0112	209
(51.06500-9052)	5520 0112	209
(51.06500-9228)	2020 0104	204
(51.06500-9282)	2020 0105	204
(51.06500-9387)	2020 0105	204
(51.06500-9408)	2020 0130	205
(51.06500-9423)	5520 0100	198
(51.06500-9426)	2020 0160	205
(51.06500-9476)	5520 0101	200
(51.06500-9479)	2020 0161	205
(51.06500-9492)	5520 0105	205
(51.06500-9495)	5520 0102	200
51.06501-0337	5520 4500	210
51.06504-0014	2020 1402	206
51.06504-0035	2020 1402	206
51.06506-0063	2020 0715	207
51.06506-0090	5520 0723	207
51.06506-0100	2020 0715	207
51.06506-0101	5520 0723	207
51.06506-6003	5520 0726	210
51.06506-6011	5520 0726	210
51.06520-0037	9520 1901	206
51.06520-0060	9520 1901	206
51.06520-0068	9520 1901	206, 210
51.06520-0078	5520 1903	207
51.06520-0082	5558 2054	199
51.06520-0085	5520 1903	207
51.06599-6010	5558 2043	206
51.06599-6011	5558 2043	206
51.06599-6012	5558 2043	206
51.06599-6022	5558 2005	198
51.06599-6023	5558 2004	199
51.06599-6025	5558 2058	210
51.06599-6033	5558 2043	206
51.06599-6039	5558 2055	199
51.06599-6040	5558 2055	199
51.06599-6051	5558 2046	207
51.06599-6052	5558 2047	200
51.06599-6053	5558 2053	202
51.06599-6055	5558 2052	202
51.06599-6060	5558 2048	199
51.06599-6061	5558 2050	201
51.06599-6066	5558 2050	201
51.06599-6067	5558 2049	201
51.06599-6081	5558 2057	203
51.06901-0060	2020 8020	206
51.06901-0061	2020 8021	206
51.06901-0069	5520 8000	206
51.06901-0073	2020 8023	206
51.06901-0108	5520 8000	206
51.06901-0111	2020 8021	206
51.06901-0114	5520 8017	210
51.06901-0147	2020 8023	206
51.06901-0160	2020 8020	206
51.08901-0009	5514 8000	212
51.08901-0016	5514 8000	212
51.08901-0023	5514 8000	212
51.08901-0049	5514 8000	212
51.08901-0067	5514 8000	212
51.08901-0081	5514 8000	212
51.08901-0099	5514 8000	212
51.10108-0003	2001 3001	214
51.90001-0122	D00933025	212
51.90001-0166	5514 7101	213
51.90001-0167	D00933025	212
51.90001-0168	5514 7100	213
51.90001-0169	D00933024	212
51.90020-0127	2003 7101	187
51.90020-0139	2003 7106	187
51.90020-0234	5501 7100	191
51.90020-0235	5501 7101	191
51.90020-0236	5501 7102	191
51.90020-0268	5501 7100	191
51.90020-0269	5501 7101	191
51.90020-0270	5501 7102	191
51.90020-0298	2003 7101	187
51.90020-0354	2003 7101	187
51.90030-0025	2003 7101	187
51.90430-0046	2014 7102	212
51.90490-0021	5503 7102	187
51.90490-0022	5501 7100	191
51.90490-0023	5501 7101	191
51.90490-0024	5501 7102	191
51.90490-0029	5514 7100	213
51.90490-0030	5514 7101	213
51.90501-0049	2005 7202	192
51.90701-0136	2005 1500	192
51.91701-0386	2014 3400	213
51.91701-0512	5514 3400	213
51.93410-0064	2020 0505	206, 210
51.93410-0094	2020 0505	206, 210
51.93410-0116	2020 0505	206, 210
51.96501-0337	5520 4500	206
51.97601-0142	2018 9209	197
81.11101-6012	5558 0700	214
81.35710-0044	2035 3500	224
81.35710-0045	2035 3502	223
81.35710-0064	5535 3501	221
81.35710-0067	5535 3500	222
81.35710-0072	5535 3502	225
81.35710-0093	2035 3502	223
81.35710-0094	2035 3500	224
81.35710-6008	5558 3505	221
81.35710-6009	5558 3503	222
81.35710-6010	5558 3504	223
81.35710-6011	5558 3506	224
81.35710-6012	5558 3507	225
81.35925-6006	5558 3508	229
81.35925-6007	5558 3508	229
81.43271-0020	5535 4702	219, 230
81.43271-0021	5535 4702	219, 230
81.43271-0033	5535 4701	219, 230
81.43271-0056	5535 4700	219, 230
81.43271-0074	5535 4700	219, 230
81.43316-0021	5535 4701	219, 230
81.43316-0277	5535 4701	219, 230
81.44204-0008	5558 3401	216
81.44204-0021	5535 4702	219, 230
81.44205-6009	5558 3401	216
81.44205-6010	5558 3403	217
81.44205-6013	5558 3400	216
81.44205-6016	5558 3402	217
81.90640-0032	2035 7205	220
81.90685-0303	2035 7214	220
81.90801.0212	2035 3201	226, 227
81.90801-0212	2035 3201	218, 228, 229, 230
81.90801-0224	2035 3201	218, 226, 227, 228, 229, 230
81.91020-0277	5535 0500	220, 230
81.91020-0337	5535 0501	220, 230
81.91020-0586	5535 0502	220
81.91020-0646	5535 0502	220
81.95301-0038	2026 8904	215
81.95301-6016	2026 8904	215
81.95301-6063	2026 8901	215

Cross Reference List / Umschlüsselungsliste

MAN – Volvo

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
MAN		
81.95301-6064	2026 8902	215
81.95301-6130	2026 8902	215
81.95301-6131	2026 8901	215
81.95301-6169	2026 8904	215
81.95301-6170	2026 8902	215
81.95301-6171	2026 8901	215
81.95301-6172	2026 8904	215
81.95301-6173	2026 8902	215
81.95301-6174	2026 8901	215
81.95301-6176	2026 8904	215
81.95301-6235	2026 8904	215
81.96601-0146	5535 8001	229
81.96601-0298	2035 8001	218, 226, 227, 229
81.96601-0627	5535 8000	229
Renault		
50 00 165 012	5518 1502	232
50 00 281 838	2020 0104	236
50 00 286 186	2020 0105	236
50 00 288 046	3920 0110	237
50 00 297 602	7820 0106	237
50 00 338 059	7820 0101	233
50 00 516 214	2026 8904	239
50 00 663 121	7820 0102	234
50 00 670 157	7820 0103	234
50 00 807 860	3920 0110	237
50 00 813 420	3920 0110	237
50 00 819 413	2058 3204	239
50 01 830 275	3920 0112	238
(50 01 830 276)	3920 0112	238
50 01 833 230	3920 0110	237
50 01 836 636	7820 0107	238
(50 01 837 260)	3920 0110	237
(50 01 837 263)	3920 0110	237
(50 01 837 264)	3920 0110	237
(50 01 837 265)	7820 0106	237
(50 01 837 268)	3920 0111	237
(50 01 837 285)	7820 0101	233
(50 01 837 288)	7820 0104	235
(50 01 837 292)	7820 0105	235
(50 01 837 295)	7820 0102	234
(50 01 837 298)	7820 0103	234
(50 01 837 314)	7820 0100	233
(50 01 843 311)	7820 0107	238
50 01 849 884	3920 0111	237
50 10 258 977	7820 0104	235
50 10 258 978	7820 0105	235
50 10 323 187	7820 0100	233
50 10 450 735	7820 0105	235
56 00 409 620	7820 0104	235
Scania		
194 838	8518 0106	261
224 915	8518 8002	261, 262
225 350	8518 0100	246
242 672	8505 3205	244
242 673	8505 3206	244
246 492	8518 0101	246
251 062	8518 1501	248
259 065	8520 0102	250
259 100	8518 1501	248
263 161	8518 0102	247
283 281	8520 1501	259
289 517	8505 3103	244
Scania		
289 518	8505 3104	244
292 761	8520 0101	251
292 762	8520 0100	253
300 957	8505 2901	242
300 958	8505 3001	242
301 473	8518 0100	246
303 094	8518 0101	246
306 828	8505 0900	245
320 592	8520 0100	253
328 424	8520 0800	255
347 963	8520 0106	249
351 197	8520 4607	259
351 351	8505 3101	243
351 352	8505 3201	243
366 292	8518 0103	246
369 902	8520 0106	249
372 972	8505 3203	244
372 973	8505 3204	244
382 183	8520 0109	253
387 591	8518 0103	246
388 756	8505 3202	243
388 758	8505 3102	243
393 263	8505 2902	242
393 264	8505 3001	242
397 957	8520 0106	249
550 044	8558 2008	250, 251
550 048	8558 2003	253, 254
550 142	8558 2006	250
550 144	8558 2004	253
550 167	8558 2009	251, 252
550 168	8558 2019	252
550 206	8558 2003	253, 254
550 216	8558 2010	255
550 237	8558 2016	255
550 257	8558 3401	263
550 269	8558 2014	249
550 275	8558 1500	259
550 284	8558 3402	263
550 711	8558 3407	264
550 713	8558 3406	264
550 714	8558 3406	264
550 722	8558 3403	263
550 723	8558 3407	264
550 729	8558 3404	263
550 730	8558 3404	263
550 731	8558 3405	264
550 732	8558 3406	264
550 733	8558 3407	264
551 355	8558 2011	256
551 362	8558 2012	256
551 369	8558 2013	257
551 476	8558 2010	255
551 489	8558 2017	251, 252
570 174	8518 0102	247
570 175	8518 0104	248
570 177	8518 0105	247
(570 951)	8520 0104	256
(570 952)	8520 0105	257
570 953	8520 0111	249
571 055	8520 0102	250
571 059	8520 0101	251
571 067	8520 0106	249
571 150	8520 0103	252
(571 153)	8520 0109	253
(571 154)	8520 0110	254
(571 157)	8520 0111	249
575 100	8520 0101	251
584 079	8518 8002	261, 262
1 102 581	8518 0103	246
Scania		
1 103 422	8505 0901	245
1 103 985	8505 0900	245
1 116 635	8505 0901	245
1 314 406	8520 0101	251
1 318 075	8518 0103	246
1 318 091	8518 0100	246
1 322 142	8518 0103	246
1 323 823	8518 0104	248
1 333 597	8518 1501	248
1 338 490	8520 0106	249
1 345 719	8518 0105	247
1 353 072	8520 0104	256
1 354 103	8520 0103	252
1 361 198	8505 0902	245
1 362 261	8520 0110	254
1 365 841	8520 0105	257
1 371 885	8505 3105	243
1 371 886	8505 3106	243
1 375 837	8520 0109	253
1 375 838	8520 0109	253
1 375 839	8520 0110	254
1 377 571	8520 0106	249
1 380 897	8520 0111	249
1 385 572	8518 0105	247
1 398 624	8505 3001	242
1 402 401	8518 0103	246
1 404 924	8520 1502	260
1 420 836	8505 0902	245
1 421 825	8520 4606	260
1 423 450	8520 1503	260
1 426 449	8518 0107	262
1 448 659	8518 0105	247
1 486 098	8520 0111	249
1 508 533	8520 0104	256
1 508 534	8520 0105	257
1 510 490	8520 0111	249
1 522 013	8505 0902	245
1 571 059	8520 0101	251
1 571 067	8520 0106	249
1 571 150	8520 0103	252
1 575 100	8520 0101	251
Steyr–Daimler–Puch		
609E060025	8820 0100	266
Thermo King		
11-8478	8920 0101	268
Volvo		
270791	9858 2021	291
270912	9858 3405 A	301
271141	9858 3403 A	301
271142	9858 3405 A	301
271176	9858 1806	279
271273	9858 1806	279
273950	9858 1500	298
273951	9858 1501	298
273952	9858 1502	298
275569	9858 1801	278
275570	9858 1808	278
275607	9858 2001	285
275608	9858 2007	287
275609	9858 2010	295



Volvo – Volvo Penta

Volvo

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
275613	9858 2003	285
275615	9858 2021	291
275618	9858 2012	287
275623	9858 2019	296
275715	9858 1802	278
275731	9858 1803	278
275757	9858 1804	279
275986	9858 2012	287
276014	9858 3401	301
276015	9858 3403 A	301
276029	9858 3401	301
276030	9858 3403 A	301
276031	9858 3405 A	301
276032	9858 3403 A	301
276054	9858 2027	288
276121	9858 2026	292
276150	9858 1813	280
276151	9858 1812	279
276152	9858 1805	279
276155	9858 1808	278
276156	9858 1806	279
276157	9858 1807	280
276158	9858 1810	280
276166	9858 1801	278
276329	9858 2029	291
276623	9858 2021	291
276637	9858 2031	294
276800	9858 2012	287
276801	9858 2029	291
276802	9858 2021	291
276803	9858 2027	288
276804	9858 2028	289
276806	9858 2001	285
276814	9858 2025	290
276829	9858 2602	300
276830	9858 2600	300
276831	9858 2601	300
276835	9858 2027	288
276852	9858 2030	293
276854	9858 2003	285
276871	9858 1814	280
276936	9858 2025	290
276942	9858 2027	288
276943	9858 2028	289
317290	9820 0111	297
416033	9820 4612	298
420262	9820 0117	284
421067	9805 0901	270
421123	9818 1500	282
421275	9820 0119	284
422296	9805 3204	272
422299	9805 3103	272
422312	9820 0108	286
422320	9805 2901	271
422762	9805 2902	271
422791	9820 0110	290
422836	9818 1501	282
423011	9805 3104	274
423208	9805 3105	274
424370	9858 1500	298
424973	9820 0111	297
425268	9820 0111	297
425308	9820 0112	296
425317	9805 0900	270
425521	9820 0111	297
425524	9820 0112	296
465242	9820 0117	284
465542	9820 0118	284
466756	9820 0119	284

Volvo

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
466833	9820 0119	284
467474	9805 3101	272
467475	9805 3201	272
467517	9818 0107	276
467590	9805 3102	272
467591	9805 3202	272
467906	9820 0108	286
467915	9820 0100	286
468138	9818 1500	282
468448	9805 3206	274
468449	9805 3207	274
469169	9818 0600	281
469744	9820 0112	296
469846	9818 4504	283
470343	9818 0106	276
471707	9818 1502	283
477547	9818 0110	277
477770	9820 0115	288
478285	9818 0106	276
478649	9818 0106	276
478845	9820 0110	290
479031	9805 0902	270
479317	9818 0109	277
479319	9818 0108	276
479863	9805 0900	270
479931	9820 0110	290
949656	9818 4500	282
949657	9818 4501	282
949658	9818 4502	283
949721	9818 4503	282
1544410	9820 4613	299
1544683	9820 1509	299
1545119	9818 0108	276
1545135	9805 2903	271
1545246	9820 0108	286
1545248	9820 0102	286
1545261	9820 0110	290
1545427	9820 0100	286
1545540	9805 0902	270
1545824	9818 0108	276, 277
1545885	9805 3205	273
1545886	9805 3203	273
1546437	9805 2904	271
1547155	9820 0109	292
1556656	9805 0903	270
1556947	9805 0903	270
1665694	9820 1510	299
1675945	9820 0110	290
1676306	9820 1509	299
1676713	9820 0116	293
1677050	9818 0105	277
1677293	9818 0105	277
1698614	9820 0119	284
1698615	9820 0108	286
1698617	9820 0108	286
1698618	9820 0102	286
1698619	9820 0100	286
1698620	9820 0110	290
1699783	9820 0118	284
1699784	9820 0119	284
1699785	9820 0108	286
1699788	9820 0102	286
1699789	9820 0100	286
1699790	9820 0110	290
3090266	9858 3405 A	301
3090267	9858 3403 A	301
3097084	9858 2023	297
3097085	9858 2019	296
3097108	9858 1811	281

Volvo

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
3097158	9858 2010	295
3097202	9858 2023	297
3097203	9858 2019	296
3097204	9858 2010	295
3165369	9805 3208	275
3165397	9805 3209	275
3183227	9805 3106	275
3183228	9805 3107	275
3183908	9820 0115	288
3183909	9820 0115	288
3184802	9820 0110	290
(5001503)	9820 0117	284
(5002978)	9820 0112	296
6853913	2026 8904	300
6889652	9858 1502	298
6889653	9858 1501	298
(8112185)	9820 0115	288
8112354	9820 0111	297
(8112355)	9820 0112	296
(8112517)	9820 0118	284
(8112518)	9820 0119	284
(8112889)	9820 0116	293
8113117	9820 0109	292
(8113155)	9820 0116	293
(8113522)	9820 0115	288
8148460	9820 0109	292
8149182	9820 1509	299
8149186	9820 1510	299
8149882	9820 0116	293
8149937	9820 0110	290
8149941	9820 0109	292
8149980	9820 0122	294
8170305	9820 0114	294
8170833	9820 0114	294
8192050	9820 0115	288
8193737	9818 0105	277
8194296	9805 3210	273
8194297	9805 3211	273
20431135	9820 0114	294
20431484	9820 0110	290
20525809	9820 8015	299
20575653	9820 0115	288
20713787	9820 0114	294
20734268	9820 0114	294
(85000387)	9820 0115	288
85107763	9858 2027	288

Volvo Penta

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
275609	9858 2010	303
275623	9858 2019	302
421082	9820 0505	303
754569	9858 2014	302
3097085	9858 2019	302
3097158	9858 2010	303
3097203	9858 2019	302
3097204	9858 2010	303
6630337	9858 2015	302
8121826	9820 0717	303
11701087	9858 2015	302
11701095	9858 2014	302

Program according to LASO nos. / Lieferprogramm nach LASO-Nrn.

1920 0100 – 2020 0173

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
1920 0100	8	2003 3503	33	2005 2912	51	2005 3202	62	2018 0164	82
1920 0101	9	2003 3504	33	2005 2913	51	2005 3203	63	2018 0166	79
1920 0102	10	2003 3505	29, 32,	2005 2914	49	2005 3601	43, 192	2018 0248	18
1920 0103	10		186	2005 2915	49	2005 5001	44	2018 0250	18
1920 0104	11	2003 3506	34	2005 2916	51	2005 5002	44	2018 1503	83
1920 0105	12	2003 3507	34	2005 2917	51	2005 7100	67, 192	2018 1504	83
1920 0106	13	2003 3508	32	2005 3001	47	2005 7105	67	2018 1506	86
1920 0107	14	2003 3509	32	2005 3002	47	2005 7107	17	2018 1507	86
1920 0108	11	2003 3510	32	2005 3003	47	2005 7201	67	2018 1508	86
1958 2019	8	2003 3511	34	2005 3004	47	2005 7202	67, 192	2018 1509	84
1958 2021	10	2003 4601	38	2005 3005	48	2005 7203	67	2018 1512	88
1958 2023	9	2003 4603	38	2005 3006	48	2005 7207	35	2018 1513	89, 197
1958 2029	12	2003 4604	38	2005 3007	48	2005 7214	35	2018 1516	84
1958 2030	13	2003 4605	29, 38	2005 3100	42	2005 7216	17	2018 1517	85
1958 2031	14	2003 4607	38	2005 3101	42	2005 9214	45	2018 1518	85
2001 1700	19	2003 4608	82	2005 3102	42	2005 9215	45	2018 3010	24
2001 1701	19	2003 7101	187	2005 3103	66	2005 9216	45	2018 3503	88
2001 1702	19	2003 7103	35	2005 3104	66	2005 9217	45	2018 4204	24
2001 1703	19	2003 7104	35	2005 3105	42	2005 9218	45	2018 4502	89
2001 3000	16	2003 7106	36, 187	2005 3106	66	2005 9400	44	2018 4503	24
2001 3001	16, 214	2003 7109	29, 34	2005 3108	59	2005 9404	44	2018 5001	87
2001 4301	18	2003 7110	36	2005 3109	59, 60, 61	2005 9405	44	2018 5002	87
2001 4303	18	2003 7111	33	2005 3110	60	2005 9406	44	2018 5004	87
2001 7100	21	2003 7112	36	2005 3111	59, 60, 61	2007 1500	68	2018 5005	87
2001 7101	21	2003 7113	33	2005 3112	60	2007 1501	68	2018 5008	87
2001 7102	21	2003 7114	34	2005 3113	52	2007 3600	69	2018 5009	88
2001 7103	20	2003 7115	35	2005 3114	52, 53, 58	2007 3601	69	2018 5010	87
2001 7104	20	2003 9801	29, 38	2005 3115	52	2007 5000	68	2018 6501	90
2001 7105	21	2005 0102	66	2005 3116	52, 53, 58	2007 5001	68	2018 6502	90
2001 7106	23	2005 0108	40	2005 3117	52	2007 7100	68	2018 6503	90
2001 7107	23	2005 0111	41	2005 3118	52, 53, 58	2014 3400	72, 213	2018 6504	90
2001 7108	23	2005 0114	66	2005 3119	53	2014 7102	72, 212	2018 6505	91
2001 7109	22	2005 0115	43	2005 3120	53	2014 7103	72	2018 6506	91
2001 7110	22	2005 0120	43, 192	2005 3121	53	2014 7104	72	2018 6508	91
2001 7111	20	2005 0121	66	2005 3123	54	2015 2801	73	2018 8003	82
2001 7112	22	2005 0123	40	2005 3124	54	2015 4000	73	2018 9208	88
2001 7113	22	2005 0127	40	2005 3125	54	2015 5000	73	2018 9209	89, 197
2001 8000	16	2005 0128	43	2005 3126	54	2015 7100	73	2018 9212	24
2001 8003	16	2005 0129	39	2005 3127	54	2015 7201	73	2020 0103	113
2003 0101	137	2005 0131	43	2005 3128	54	2018 0104	74	2020 0104	112, 204,
2003 0102	137	2005 0132	43	2005 3129	55	2018 0105	74		236
2003 0103	137	2005 0133	39	2005 3130	55	2018 0106	74	2020 0105	112, 204,
2003 0104	139	2005 0136	40	2005 3131	55	2018 0108	75		236
2003 0105	139	2005 0137	41	2005 3132	55	2018 0113	82	2020 0106	127
2003 0121	139	2005 0138	17	2005 3133	55	2018 0114	75	2020 0109	127
2003 0122	139	2005 0139	17	2005 3134	55	2018 0116	75	2020 0115	94
2003 0500	25	2005 0503	65, 190	2005 3135	59	2018 0117	76	2020 0117	102
2003 0501	25	2005 0504	65	2005 3136	59	2018 0118	77	2020 0120	98
2003 0502	25	2005 0601	37	2005 3137	59, 60, 61	2018 0119	76	2020 0120 A	98
2003 0503	26	2005 0602	37	2005 3138	60	2018 0120	77	2020 0120 B	98
2003 0504	26	2005 0905	64, 193	2005 3139	56	2018 0121	78, 194	2020 0123	92
2003 0505	27	2005 0906	63, 193	2005 3140	56	2018 0122	81	2020 0124	106
2003 0506	27	2005 0908	64	2005 3141	56	2018 0123	81	2020 0126	100
2003 0600	28	2005 0909	64	2005 3142	56	2018 0124	82	2020 0126 A	100
2003 0601	28	2005 0910	64	2005 3143	57	2018 0125	76	2020 0126 B	100
2003 1400	32	2005 0914	63	2005 3144	57	2018 0126	78, 194	2020 0130	116, 205
2003 2001	30	2005 0915	64	2005 3145	57	2018 0127	76	2020 0138	268
2003 2002	30	2005 1500	67, 192	2005 3146	57	2018 0129	77	2020 0146	108
2003 2003	30	2005 2901	46	2005 3147	58	2018 0130	78, 195	2020 0146 A	108
2003 2004	30	2005 2902	46	2005 3148	61	2018 0132	75	2020 0146 B	108
2003 2005	31	2005 2903	46	2005 3149	58	2018 0138	80	2020 0156	96
2003 2006	31	2005 2904	46	2005 3150	61	2018 0148	79, 195	2020 0159	118
2003 2007	31	2005 2905	48	2005 3151	58	2018 0150	80	2020 0160	116, 205
2003 2008	31	2005 2906	48	2005 3152	61	2018 0152	81	2020 0161	117, 205
2003 2009	31	2005 2907	48	2005 3153	62	2018 0155	81	2020 0163	92
2003 2010	31	2005 2908	50	2005 3154	62	2018 0158	80	2020 0166	92
2003 3500	32	2005 2909	50	2005 3155	63	2018 0160	79	2020 0169	92
2003 3501	33	2005 2910	50	2005 3200	62	2018 0161	79	2020 0171	113
2003 3502	33	2005 2911	51	2005 3201	62	2018 0162	80	2020 0173	122

Program according to LASO nos. / Lieferprogramm nach LASO-Nrn.

2020 0176 – 5558 2054

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
2020 0176	122	2021 1401	135	2058 2022 A	95	2058 3419	157	5505 0901	193
2020 0177	126	2021 1502	138	2058 2028	103	2058 3420	149	5505 2900	188
2020 0178	110	2026 0400	143	2058 2028 A	103	2058 3420 S	149	5505 2901	188
2020 0179	124	2026 4700	143	2058 2029	104	2058 3421	149	5505 2902	188
2020 0181	125	2026 8901	144, 178,	2058 2031	103	2058 3421 S	149	5505 2903	188
2020 0182	118		215	2058 2036	105	2058 3422	150	5505 3100	189
2020 0183	120	2026 8902	144, 178,	2058 2042	114	2058 3422 S	150	5505 3101	189
2020 0184	125		215	2058 2042 A	114	2058 3423	152	5505 3102	189
2020 0187	93	2026 8903	145	2058 2042 B	114	2058 3423 S	152	5505 3103	189
2020 0189	120	2026 8904	145, 178,	2058 2043	115	2058 3513	160	5505 3104	189
2020 0190	120		215, 239,	2058 2047	104	2058 3514	160	5514 3400	213
2020 0191	93		300	2058 2048	102	2058 3515	161	5514 7100	213
2020 0192	127	2026 8905	144, 178	2058 2049	102	2058 3516	162	5514 7101	213
2020 0193	105	2026 9800	143	2058 2051	115	2058 3517	162	5514 8000	212
2020 0194	93	2033 0503	155, 156	2058 2053	94	2058 3518	162	5518 0100	78, 194
2020 0505	206, 210	2033 0504	157, 158	2058 2054	101	2058 3519	163	5518 0101	195
2020 0715	207	2033 6200	149	2058 2058	101	2058 3522	163	5518 1502	196, 232
2020 1402	111, 206	2035 3200	165	2058 2059	117	2058 3522 A	163	5518 1503	197
2020 1501	129	2035 3201	166, 218,	2058 2060	99	2058 3523	164	5518 1504	196
2020 1502	128, 211		226, 227,	2058 2062	99	2058 3524	164	5518 1505	196
2020 1503	128, 211		228, 229,	2058 2063	106	2058 3525	164	5520 0100	198
2020 1504	128		230	2058 2064	107, 109	3920 0100	168	5520 0101	200
2020 1505	129	2035 3205	166, 227,	2058 2065	109	3920 0101	171	5520 0102	200
2020 1506	129		228	2058 2066	107	3920 0102	170	5520 0105	205
2020 1507	129	2035 3500	166, 224	2058 2067	109	3920 0103	169	5520 0106	198
2020 1508	129	2035 3502	166, 223	2058 2068	101	3920 0104	174	5520 0107	201
2020 1706	138	2035 3505	166	2058 2070	119	3920 0105	171	5520 0108	208
2020 1900	111	2035 4501	226, 227,	2058 2071	123, 124	3920 0106	172	5520 0109	208
2020 1905	111		228, 229	2058 2072	123	3920 0107	176	5520 0110	202
2020 2301	130	2035 4607	223, 224,	2058 2073	126	3920 0108	169	5520 0111	202
2020 2302	130		225, 226,	2058 2074	126	3920 0110	174, 237	5520 0112	209
2020 2303	130		227, 228	2058 2075	124	3920 0111	175, 237	5520 0113	203
2020 2304	131	2035 4608	226, 227	2058 2083	121	3920 0112	175, 238	5520 0723	207
2020 2305	131	2035 7203	165	2058 2084	125	3920 0114	177	5520 0726	210
2020 4501	206, 210	2035 7204	165	2058 2085	121	3920 0115	176	5520 1500	211
2020 4600	111	2035 7205	165, 220	2058 2200	132	3920 0116	168	5520 1903	207
2020 6200	111	2035 7214	165, 220	2058 2200 S	132	3920 0117	173	5520 4500	206, 210
2020 7102	140	2035 8001	218, 226,	2058 2202	132	3958 2000	168	5520 8000	206
2020 7103	138		227, 229	2058 2613	144	3958 2002	172	5520 8017	210
2020 7108	135	2035 8002	228, 229	2058 2614	143	3958 2003	173	5533 4501	218
2020 7201	132	2042 3800	159	2058 3100	146	4518 0100	180	5533 4600	218
2020 7300	138	2058 0109	16	2058 3101	146	4518 0101	180	5533 4601	218
2020 7300 S	138	2058 0300	29	2058 3102	146	4518 0102	180	5535 0500	220, 230
2020 7301	138	2058 0301	29	2058 3200	148	4518 0103	180	5535 0501	220, 230
2020 7301 S	138	2058 0700	69	2058 3201	148	4518 0104	180	5535 0502	220
2020 7307	132	2058 0701	69	2058 3202	148	4518 0105	181	5535 3500	222
2020 7308	140	2058 0702	69	2058 3203	147	4518 0107	181	5535 3501	221
2020 7317	141	2058 0703	69	2058 3204	147, 239	4518 0108	181	5535 3502	225
2020 7318	142	2058 0704	68	2058 3400	150	4518 0109	181	5535 4600	228
2020 7320	141	2058 1400	70	2058 3400 S	150	4518 0110	181	5535 4601	222
2020 7321	134	2058 1401	71	2058 3401	152	4518 0111	182	5535 4602	221
2020 7322	133	2058 1402	71	2058 3401 S	152	4518 0113	182	5535 4700	219, 230
2020 7323	134	2058 1404	70	2058 3402	153	4518 0115	182	5535 4701	219, 230
2020 7324	136	2058 1405	70	2058 3402 S	153	4518 0116	183	5535 4702	219, 230
2020 7325	136	2058 1406	70	2058 3404	153	4518 0117	183	5535 8000	229
2020 7326	136	2058 1407	71	2058 3405	153	4518 0118	184	5535 8001	229
2020 7327	141	2058 1408	71	2058 3406	151	4518 0119	184	5558 0100	191
2020 7328	141	2058 1502	73	2058 3407	151	4518 0125	184	5558 0700	214
2020 7329	142	2058 1800	88	2058 3408	151	5118 0100	240	5558 2004	199
2020 7330	142	2058 1801	88	2058 3409	154	5120 0101	236, 240	5558 2005	198
2020 7332	133	2058 1802	83	2058 3410	154	5120 0102	240	5558 2043	206
2020 7333	133	2058 1803	83	2058 3411	154	5501 7100	191	5558 2046	207
2020 7334	135	2058 1804	89	2058 3412	155	5501 7101	191	5558 2047	200
2020 8020	206	2058 1805	89	2058 3413	155	5501 7102	191	5558 2048	199
2020 8021	111, 206	2058 2012	104	2058 3414	156	5503 2001	186	5558 2049	201
2020 8023	206	2058 2013	97	2058 3415	156	5503 3500	186	5558 2050	201
2020 8039	111	2058 2016	94	2058 3416	158	5503 7102	187	5558 2052	202
2020 8041	111	2058 2017	99	2058 3417	158	5505 0500	65, 190	5558 2053	202
2020 9800	140	2058 2022	95	2058 3418	157	5505 0900	193	5558 2054	199

Program according to LASO nos. / Lieferprogramm nach LASO-Nrn.

5558 2055 – D71805003

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices car owners.

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
5558 2055	199	8520 4606	260	9820 0100	286	D00933024	212		
5558 2056	208	8520 4607	259	9820 0102	286	D00933025	212		
5558 2057	203	8558 1500	259	9820 0108	286	D07603006	229		
5558 2058	210	8558 2003	253, 254	9820 0109	292	D07603007	218, 226, 227, 228		
5558 3300	159, 218	8558 2004	253	9820 0110	290				
5558 3400	216	8558 2006	250	9820 0111	297	D07603012	229		
5558 3401	216	8558 2008	250, 251	9820 0112	296	D07603017	218, 226, 227, 228, 229		
5558 3402	217	8558 2009	251, 252	9820 0114	294				
5558 3403	217	8558 2010	255	9820 0115	288				
5558 3500	226	8558 2011	256	9820 0116	293	D07643001	18		
5558 3501	161, 227	8558 2012	256	9820 0117	284	D07643002	18		
5558 3502	228	8558 2013	257	9820 0118	284	D71805003	145		
5558 3503	222	8558 2014	249	9820 0119	284				
5558 3504	223	8558 2016	255	9820 0122	294				
5558 3505	221	8558 2017	251, 252	9820 0505	303				
5558 3506	224	8558 2018	254	9820 0717	303				
5558 3507	225	8558 2019	252	9820 1509	299				
5558 3508	229	8558 3401	263	9820 1510	299				
7820 0100	233	8558 3402	263	9820 1900	111				
7820 0101	233	8558 3403	263	9820 4612	298				
7820 0102	234	8558 3404	263	9820 4613	299				
7820 0103	234	8558 3405	264	9820 8015	299				
7820 0104	235	8558 3406	264	9858 1500	298				
7820 0105	235	8558 3407	264	9858 1501	298				
7820 0106	177, 237	8820 0100	266	9858 1502	298				
7820 0107	238	8920 0101	268	9858 1800	278				
8505 0900	245	9520 1901	206, 210	9858 1801	278				
8505 0901	245	9805 0900	270	9858 1802	278				
8505 0902	245	9805 0900 A	270	9858 1803	278				
8505 2901	242	9805 0901	270	9858 1804	279				
8505 2902	242	9805 0902	270	9858 1805	279				
8505 3001	242	9805 0903	270	9858 1806	279				
8505 3101	243	9805 2901	271	9858 1807	280				
8505 3102	243	9805 2902	271	9858 1808	278				
8505 3103	244	9805 2903	271	9858 1809	281				
8505 3104	244	9805 2904	271	9858 1810	280				
8505 3105	243	9805 3101	272	9858 1811	281				
8505 3106	243	9805 3102	272	9858 1812	279				
8505 3201	243	9805 3103	272	9858 1813	280				
8505 3202	243	9805 3104	274	9858 1814	280				
8505 3203	244	9805 3105	274	9858 2001	285				
8505 3204	244	9805 3106	275	9858 2003	285				
8505 3205	244	9805 3107	275	9858 2005	291				
8505 3206	244	9805 3201	272	9858 2007	287				
8518 0100	246	9805 3202	272	9858 2010	295, 303				
8518 0101	246	9805 3203	273	9858 2012	287				
8518 0102	247	9805 3204	272	9858 2014	302				
8518 0103	246	9805 3205	273	9858 2015	302				
8518 0104	248	9805 3206	274	9858 2019	296, 302				
8518 0105	247	9805 3207	274	9858 2021	291				
8518 0106	261	9805 3208	275	9858 2023	297				
8518 0107	262	9805 3209	275	9858 2025	290				
8518 1501	248	9805 3210	273	9858 2026	292				
8518 8002	261, 262	9805 3211	273	9858 2027	288				
8520 0100	253	9818 0105	277	9858 2028	289				
8520 0101	251	9818 0106	276	9858 2029	291				
8520 0102	250	9818 0107	276	9858 2030	293				
8520 0103	252	9818 0108	276	9858 2031	294				
8520 0104	256	9818 0109	277	9858 2600	300				
8520 0105	257	9818 0110	277	9858 2601	300				
8520 0106	249	9818 0600	281	9858 2602	300				
8520 0109	253	9818 1500	282	9858 3401	301				
8520 0110	254	9818 1501	282	9858 3403	301				
8520 0111	249	9818 1502	283	9858 3403 A	301				
8520 0113	258	9818 4500	282	9858 3405	301				
8520 0800	255	9818 4501	282	9858 3405 A	301				
8520 1501	259	9818 4502	283	D00472020	143				
8520 1502	260	9818 4503	282	D00472026	206, 210				
8520 1503	260	9818 4504	283	D00931025	43, 192				

Terms of Delivery and Payment

1. General

All offers are subject to order confirmation by the seller. New catalogues and / or price lists replace all previous issues and render them invalid. Unless otherwise agreed upon, accepted orders will be carried out at the prices and terms listed in the current price list. Confirmed orders with a delivery time exceeding 6 months, or orders that are delayed due to circumstances which are beyond the control of the seller, will be carried out using the current sales prices of the date of delivery.

The buyer agrees to the seller's terms of delivery and payment when placing the order. Purchasing terms of the purchaser do not invalidate the terms of the seller irrespective as to whether the seller repudiates the purchaser's terms or not.

2. Despatch / Packing

The buyer bears the risk of transport, including when the seller has agreed to bear all transport charges. Unless special transport terms have been agreed upon, the method of transport will be at the discretion of the seller. A transport / marine insurance will only be included at the written request of the buyer. The buyer will bear the costs of this insurance. All prices are „ex-factory" prices unless otherwise agreed upon. All prices include the cost of packing.

3. Delivery times

All quoted delivery times are based on careful planning and are constantly monitored. They are, however, only estimated and can therefore deviate up to 4 weeks from the date that has been quoted in the contract.

4. Quantities

A deviation of plus or minus 10% of the ordered quantity must be accepted by the buyer for all items which are not stock items, but are manufactured at the request of the buyer.

5. Payment

Terms of payment must be agreed upon between the buyer and the seller. Drafts and / or cheques issued by the buyer are only credited after the same have been cleared by the relevant banking institution of the buyer.

6. Claims / Warranty

Claims regarding defective goods or incomplete deliveries must be stated in writing within 8 days from the receipt of goods. This statement must be sent prior to the assembly with other components and / or further resale of the goods in question to third parties. The seller agrees to repair, at his costs and on his premises, the defective items, unless the seller decides, at his discretion, to replace or to credit the purchase price to the buyer, but always on the assumption that the seller accepts the responsibility for the defective goods. Claims will not be handled unless the defects are reported within the stated time limit and such a report must be accompanied by a specification which details the nature of the defect.

At the expense of the buyer, defective goods must be returned to the seller within 10 days. The seller has the right to demand the submission of such defecitive items for the purpose of checking the operation of the claimed defective items.

The seller cannot be held responsible for any losses that arise due to the following:

a) the application of the goods for purposes which are alien to their intended purpose.

b) the faulty handling and/or the faulty application of the goods by the buyer or a third party.

c) the improper usage of working materials such as unspecified lubricants, etc..

d) the normal wear and tear which occurs after 20.000 km and / or 100 working hours, or after 12 months beyond the delivery date. In such cases the right of claim has elapsed. For these kinds of claims the buyer is not released from his obligation of payment of the purchased goods.

7. Court of jurisdiction

Unless otherwise agreed upon, all contracts are subject to jurisdiction of German law and the District Court of Olpe, Germany, and shall be the competent court for all legal actions (in accordance with §38 Abs. 3 i. V. m. §696 ZPO). The application of UN law for sales contracts is excluded.

8. Products

All items offered by the seller are manufactured by the seller. The seller guarantees that all bearing items are of the highest quality and precise fitting. All goods offered by the seller are supplied only for the purpose of being used as spare parts. All given cross-reference numbers are for identification purposes only.

9. Reservation of rights

All the goods supplied by the seller will remain the property of the seller until full payment has been received.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines

Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller abgeschlossener Verträge zwischen der Arthur Langenhan GmbH & Co. KG und einem Besteller. Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge oder Preislisten verlieren die vorausgegangenen ihre Gültigkeit. Von uns bestätigte Aufträge werden zu den vereinbarten Preisen ausgeführt, falls dem nicht andere Abmachungen entgegenstehen. Bei Aufträgen, für die eine längere Lieferfrist als 6 Monate vereinbart oder erforderlich ist, steht uns das Recht zu, unsere zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Listenpreise zu berechnen. Die angebotenen Teile sind unser eigenes Fabrikat. Sie sind hergestellt aus hochwertigen Materialien und absolut passend. Sie werden lediglich als Ersatzteile angeboten. Die Original-Nummern sind angegeben, um dem Käufer die Auswahl der benötigten Teile zu erleichtern. Mit der Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Bestellers haben uns gegenüber keine Rechtswirksamkeit und berühren die Verbindlichkeit unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen nicht, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Sämtliche Verträge mit dem Besteller werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung wirksam.

2. Lieferungen / Verpackung

Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch wenn Franko-Lieferung vereinbart worden ist. Soweit keine besondere Versandart vereinbart wurde, erfolgt der Versand nach unserem Ermessen. Eine Transportversicherung erfolgt nur im ausdrücklichen Auftrag des Bestellers und auf dessen Kosten. Der Mindestrechnungswert für erteilte Aufträge liegt bei 100 €. Aufträge, die diesen Wert nicht erreichen, können von uns nicht bestätigt werden. Wir liefern Aufträge wie folgt aus:

a) bis zu einem Warenwert von 250,00 € netto ab Werk zzgl. einem Mindermengenzuschlag von 20,00 € pro Auftrag;
b) von 251,00 € bis 3000,00 € netto ab Werk;
c) ab 3001,00 € frei Haus (BRD) oder FOB Hamburg / Bremen.

Unsere Preise verstehen sich einschließlich Verpackung.

3. Lieferfrist

Unsere Lieferzeitangaben erfolgen nach bestem Ermessen. Vereinbarte Liefertermine werden sorgfältig eingeplant und deren Einhaltung über-wacht. Sie sind jedoch für uns nur annähernd verbindlich. Nach Ablauf dieser Fristen ist der Besteller auf jeden Fall verpflichtet, uns zur Lieferung eine angemessene Nachfrist – mindestens 3 Wochen – einzuräumen. Nach Überschreiten dieser Nachfrist ist der Besteller bezüglich der bestellten Lieferung zum Rücktritt berechtigt. Schadenersatzansprüche jeder Art, insbesondere wegen Verzugs und für mittelbare Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Wenn höhere Gewalt oder Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, die termingemäße Ausführung des Auftrages unmöglich machen, sind wir berechtigt, die Erfüllung übernommener Verpflichtungen angemessen hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

4. Lieferumfang

Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns wie üblich Mehr- oder Minderlieferungen bis 10 % vor.

5. Zahlung

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto. Bei Zielüberschreitungen werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % p. a. über dem aktuellen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank sowie die entstandenen Kosten berechnet. Scheck- und Wechselhergaben, etc. gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die Wechselentgegennahme bedarf immer einer vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung mit uns. Hierbei werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen berechnet, die sofort in bar zu zahlen sind.

6. Mängelansprüche

Beanstandungen wegen mangelhaften, unvollständigen oder Falschlieferungen sind uns spätestens 10 Tage nach Empfang der Ware, jedenfalls aber vor Einbau und Weiterveräußerung schriftlich anzuzeigen. Bei berechtigter fristgemäßer Mängelrüge sind wir nach unserer Wahl berechtigt, Nachbesserungen der gelieferten Ware, Ersatzlieferungen oder Gutschrift des Minderwertes vorzunehmen.Mängelrügen können nur anerkannt werden, wenn sie fristgemäß schriftlich unter genauer Bezeichnung des Mangels und kostenfreier Zusendung der beanstandeten Ware geltend gemacht werden. Zur sachgerechten Beurteilung der Beanstandung sind wir berechtigt, auch weitere im Funktionszusammenhang mit der beanstandeten Ware stehenden Teile anzufordern. Diese sind uns dann innerhalb von 10 Tagen kostenfrei zuzusenden. Ein von uns zu vertretender Mangel liegt insbesondere in folgenden Fällen nicht vor:

1. Bei einer anderen Verwendung des Liefergegenstandes als vorgesehen und uns bekannt.
2. Bei einer unsachgemäßen Behandlung durch den Besteller oder durch Dritte, z. B. nicht sachgerechtem Einbau.
3. Fehlerhaftigkeit der Einbaustelle.
4. Verwendung unsachgemäßer Fremdmittel, z. B. ungeeigneter Öle und Schmiermittel.
5. Durch natürlichen Verschleiß. Ein solcher liegt vor, wenn unsere Teile mehr als 20.000 km oder 100 Betriebsstunden unter normalen Bedingungen gelaufen sind.

Bei berechtigten Mängelrügen tragen wir die Aufwändungen, die zum Zweck der Nachbesserung erforderlich sind, soweit sie den üblichen Kostensätzen entsprechen. Der Mängelanspruch verjährt spätestens ein Jahr nach Ablieferung der Ware an den Besteller. Die Erhebung einer Mängelrüge setzt Zahlung des Kaufpreises bzw. der Vergütung voraus und berechtigt nicht dazu, den Kaufpreis bzw. die Vergütung zurückzubehalten. Gegenüber unseren Forderungen kann der Besteller nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen sowie Zahlungen ist Olpe. Der Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Olpe. Für alle abgeschlossenen Verträge wird die Anwendung des UN-Übereinkommens vom 11.04.1980 ausgeschlossen, auch wenn der Besteller seinen Firmensitz im Ausland hat.

8. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er verpflichtet sich, die Vorbehaltssache nur unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern, wenn der Gegenstand von Dritterwerbern nicht sofort bezahlt wird. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist dem Besteller nicht gestattet. Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltssache ohne oder nach Vereinbarung weiterverkauft wird. Wir nehmen diese Abtretung an. Auf unser Verlangen hat uns der Besteller die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen. Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltssachen wird durch den Besteller stets für uns vorgenommen, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Wird die Vorbehaltssache mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns unentgeltlich. Für die durch die Verarbeitung oder Verbindung oder Vermischung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 25 % übersteigt.

9. Sonstiges

Ersatzansprüche aufgrund von Angaben in diesem Katalog können nicht anerkannt werden. Laut Datenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass wir Daten von Ihnen gespeichert haben und diese Daten auch verarbeiten werden.



The content of this catalogue is protected by copyright. Unauthorized reproduction in whole or in part is prohibited.

The supply of LASO parts strictly adhere to our sales and delivery agreement and are subject to our conditions of payment.

We reserve the right to modify our components as necessary.

The original equipment part numbers indicated in the catalogue only serve as a cross-reference comparison with LASO-numbers. They must not appear on any advice notes or invoices.

Our poducts are new parts, which are manufactured in our factory. We indicated the numbers of exchange pumps in the catalog only for purposes of identification.

All data in this catalogue are as of June 2006.

We accept no liability for typing errors or mistakes

is a trade mark of Arthur Langenhan GmbH & Co. KG

Der Inhalt dieses Kataloges ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Maßgebend für Lieferungen und Leistungen sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Konstruktionsänderungen müssen wir uns vorbehalten.

Die in diesem Katalog aufgeführten Original-Ersatzteilnummern dienen lediglich Vergleichszwecken und dürfen in Lieferscheinen und Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht erscheinen.

Unsere Produkte sind Neuteile, die in unserem Werk hergestellt werden. Die Nummern von Tauschpumpen haben wir im Katalog nur zu Zwecken der Identifizierung angegeben.

Alle Angaben in diesem Katalog: Stand Juni 2006.

Keine Haftung für Druckfehler oder Irrtum.

ist ein Warenzeichen der Arthur Langenhan GmbH & Co. KG

High Precision
Automotive Spare Parts



www.laso.de | info@laso.de

LASO®

High Precision
Automotive Spare Parts

Arthur Langenhan GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Kraftfahrzeug-Ersatzteile

Sassmicker Hammer 16
57462 Olpe
Germany

Tel.: +49 (2761) 93 76 - 0
Fax: +49 (2761) 93 76 - 44

www.laso.de | info@laso.de

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 040018