



High precision
automotive
spare parts

Hochpräzise
Kraftfahrzeug-
Ersatzteile

2011



CUMMINS
DAF
DEUTZ (KHD)
IVECO
MAN (NEOPLAN)
RENAULT (RVI)
SCANIA
THERMO KING
VOLVO

Truck – Main catalogue | NKW – Hauptkatalog



High precision automotive spare parts
Hochpräzise Kraftfahrzeug-Ersatzteile

www.laso.de | info@laso.de

Arthur Langenhan GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Kraftfahrzeug-Ersatzteile
Sassmicker Hammer 16
57462 Olpe
Germany

Tel.: +49 (0) 27 61 - 93 76 - 0
Fax: +49 (0) 27 61 - 93 76 - 44

E-Mail: info@laso.de
Internet: www.laso.de



TÜVRheinland®
CERT
Zertifiziertes
Managementsystem
gemäß ISO 9001:2008

CUMMINS	7 – 8
DAF	9 – 22
DEUTZ (KHD)	23 – 30
IVECO	31 – 46
MAN (NEOPLAN)	47 – 126
RENAULT (RVI)	127 – 140
SCANIA	141 – 176
THERMO KING	177 – 178
VOLVO / VOLVO PENTA / VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT	179 – 245
Cross reference list / Umschlüsselungsliste	246 – 253
LASO numbers / LASO Nummern	254 – 256
Terms of delivery and payment / Liefer- und Zahlungsbedingungen	257 – 260



High precision automotive spare parts

**German benchmark
technology**

At home in the world market

LASO products for passenger cars, commercial vehicles and buses have been established in the international aftermarket since 1965.

Top quality materials, technical know-how and ongoing development are our guarantee for high precision products.

LASO delivers exclusive brand quality to cater for the demands of the leading automotive repair specialist.

Worldwide, LASO stands for excellent quality and service.



Auf dem Weltmarkt zu Hause

Seit 1965 sind LASO-Produkte für PKW, LKW und Busse im Ersatzteilmarkt international etabliert.

Erstklassige Werkstoffe, handwerkliches Können und permanente Weiterentwicklung sind unser Garant für hochpräzise Produkte.

LASO liefert ausschließlich Markenqualität für die Ansprüche der führenden Automobilhersteller.

LASO steht weltweit für hervorragende Qualität und Service.



Hochpräzise Kraftfahrzeug-Ersatzteile

**Führende Technologie,
die Maßstäbe setzt**



High precision automotive spare parts

Perfect production process



We have the latest technology and up to date knowledge at our disposal. This „know-how“ is the foundation for a perfect production process.

Our quality products are the result of the drawing together of LASO's Know-how, equipment, production methodologies and testing.

Efficient solutions

Computerised manufacturing centres are linked to the development centre, resulting in our precision parts being both economically & efficiently produced.

LASO's tool design and production set the bench mark at a new peak.



Perfekter Fertigungsprozess

Wir verfügen über neueste Technologie und aktuelles Fachwissen. Dieses Know-how ist Grundlage für eine perfekte Produktion.

Unsere Qualitätsprodukte sind das Ergebnis des Zusammenspiels von LASO-Know-how, Werkzeugen, Produktionsmethoden und Prüfung.

Effiziente Lösungen

Computergesteuerte Bearbeitungszentren sind mit dem Entwicklungszentrum vernetzt.

So werden unsere Präzisionsartikel wirtschaftlich und effizient produziert.

Der LASO-Werkzeugbau setzt Maßstäbe auf Spitzenniveau.

Hochpräzise Kraftfahrzeug-Ersatzteile

Quality assurance


We test our parts according to the most modern test methodologies for durability, hardness, surface composition and form-compliance.

Sensitive units are 100 % conclusively tested on LASO measuring equipment.

In so doing, we ensure that only zero-defect parts leave our facilities.

Our effort – your success

Our products and manufacturing methods are constantly being improved and further developed to ensure the highest quality at the most attractive prices.



Qualitätssicherung

Wir prüfen unsere Teile mit modernsten Messmethoden auf Maßhaltigkeit, Härte, Oberflächenbeschaffenheit und Formgenauigkeit.

Sensible Aggregate werden abschließend zu 100 Prozent auf LASO-Prüfstationen getestet.

So stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unser Haus verlassen.

Unsere Leistung – Ihr Erfolg

Unsere Produkte und Fertigungsmethoden werden permanent weiterentwickelt, um den höchsten Marktanforderungen gerecht zu werden.

So erhalten unsere Kunden höchste Qualität zu attraktiven Preisen.

High quality – worldwide

With optimised marketing structures we are able to ensure that our high-precision LASO parts reach our clients across the globe at the right time.

Spitzenqualität – Weltweit

Mit ausgefeilten Vertriebsstrukturen gelangen unsere hochpräzisen LASO-Ersatzteile termingerecht zu unseren Kunden – weltweit.



German benchmark technology
Führende Technologie, die Maßstäbe setzt



CUMMINS

DAF

DEUTZ

IVECO

MAN

RENAULT

SCANIA

THERMO
KING

VOLVO



HIGH
PRECISION
AUTOMOTIVE
SPARE PARTS

Water pump Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
3927015 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 4891252 3924141 3913472 3913432 3802970 3800984 3285410	1920 0109	water pump Wasserpumpe			B-series 4 cylinders, 6 cylinders 4B / BT 6B / BT / BTA	
						
3800974 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 3913430 3285323 3357458	1620 0101	water pump Wasserpumpe			C-series 6 cylinders	
						
4089647 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 3286293 3973114	1620 0102	water pump Wasserpumpe			ISC 6 cylinders 8,3 L	
						



CUMMINS

DAF

DEUTZ

IVECO

MAN

RENAULT

SCANIA



THERMO
KING

VOLVO



HIGH
PRECISION
AUTOMOTIVE
SPARE PARTS

Valve tappet Ventilstößel

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
1438692 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1425822 0890296	1905 0902	valve tappet Ventilstößel	6–8–11 Ltr. engines	75 CF 95 XF 530 CF 75	
					
1456999 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1386750	1905 0901	roller tappet Rollenstößel	6–8–11 Ltr. engines	95 XF CF 85 XF 95 YTZ 95	
					
1736820 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1736778 0306010	1905 0903	valve tappet Ventilstößel	6–8–11 Ltr. engines	BUS F 28 – F 36 N 28 TT 2100 F 85 F 95	
					

Water pump
Wasserpumpe


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	------------------------	------------------------

0682260 1920 0100 water pump
Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

0517097
0506109

(0682260R)



6–8–11 Ltr. engines

F 2800

F 2900

F 3200

F 3300


F 3600

N 2800

TT 2100

with electric fan
mit elektrischem Lüfter

— 1958 2019 repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe



Water pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
0682262 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0680156 (0682262R)	1920 0101	water pump Wasserpumpe	6–8–11 Ltr. engines	BUS F 2800 F 2900 F 3200 F 3300 F 3600 N 2800 TT 2100	with visco-drive-fan mit Lüfterantrieb durch Viskose-Kupplung
—	1958 2023	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			

Water pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
0682263 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0680217 (0682263R) 	1920 0102	water pump Wasserpumpe	6–8–11 Ltr. engines	BUS F 2800 F 2900 F 3200 F 3300 F 3600 N 2800 TT 2100	
0682264 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0624147 (0682264R) 	1920 0103	water pump Wasserpumpe	6–8–11 Ltr. engines	BUS F 5 – F 27	with electric fan mit elektrischem Lüfter
—	1958 2021	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe 			to fit water pumps: passend für Wasser- pumpen: no. / Nr.: 0682263 no. / Nr.: 0682264

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
0682968 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0682258 0681653 (0682968R) (0682258R)	1920 0104	water pump Wasserpumpe	6-8-11 Ltr. engines	F 85 F 95	
					
0682980 (0682980R)	1920 0108	water pump Wasserpumpe			
					

Water pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
0683586 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1609871 0683386 0683225 (1609871R) (0683586R) (0683225R) 	1920 0105	water pump Wasserpumpe	6–8–11 Ltr. engines	75 CF 85 CF 95 XF 95 XF 530 F 75 F 95 LF 45 XF 95	
0683579 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1609853 1399150 (0683579R) 	1920 0110	water pump Wasserpumpe	6–8–11 Ltr. engines	85 CF 95 XF CF 85 CF 85 IV XF 95 YTZ 95	
— 	1958 2029	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			to fit water pumps: passend für Wasser- pumpen: no. / Nr.: 0682968 no. / Nr.: 0682980 no. / Nr.: 0683579 no. / Nr.: 0683586

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Water pump
Wasserpumpe**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	------------------------	------------------------

0682747
(0682747R)

1920 0106

water pump
Wasserpumpe

6-8-11 Ltr. engines

F 75



0683338
(0683338R)

1920 0111

water pump
Wasserpumpe

F 75

75 CF



Water pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	------------------------	------------------------

0683580 1920 0112 water pump
Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

1609854
1441060

(1609854R)
(1441060R)
(0683580R)

6–8–11 Ltr. engines

75 CF
95 XF 530

CF 75
CF 75 IV



— 1958 2030 repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe

to fit water pumps:
passend für Wasser-
pumpen:

no. / Nr.: 0682747
no. / Nr.: 0683338
no. / Nr.: 0683580



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
0682958 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0682271 0681460 (0682958R)	1920 0107	water pump Wasserpumpe	6-8-11 Ltr. engines	65 CF F 28 – F 36 F 65 N 28 TT 2100	
					
—	1958 2031	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					

Water pump Wasserpumpe

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
1778280 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1664762 (1778280R) (1664762R)	1920 0114	water pump Wasserpumpe		CF 85 IV F 5 – F 27 XF 105 XF 95	
					
—	1958 2032	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					
consisting of: bestehend aus:					
(01) —	1920 0514	shaft with bearings Welle mit Lagern			
(02) —	1920 0714	impeller ø 120 mm Flügelrad ø 120 mm			
(03) —	9520 1901	slide ring seal Gleitringdichtung			
(04) 1644567	1920 4501	o-ring o-Ring			
(05) —	D00472026	circlip Sicherungsring			
1665605	1920 1414	pulley Riemenscheibe			
					

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	------------------------	------------------------

CBU 2714

1920 0109

water pump
Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

CBU 2148
CBU 1909
CBU 1131

(CBU 2396R)

F 45

F 55

F 600 – 800 – 1000



Gearbox control mechanical
Getriebesteuerung Mechanisch

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
0386930	2026 8904	ball and socket joint Gelenkstück	6–8–11 Ltr. engines	65 CF	M 14
				75 CF	
				85 CF	
				95 XF	
				BUS	
				CF 75	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Gearbox control mechanical
Getriebesteuerung Mechanisch

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Vehicle type Modell	Remarks Bemerkungen
0693778	2058 3203	repair kit torque rod Reparatursatz Achsstrebe		95 XF CF 75 IV CF 85 CF 85 IV F 28 – F 36 N 28 TT 2100 F 95 XF 105	S = 24 mm



CUMMINS

DAF

DEUTZ

IVECO

MAN

RENAULT

SCANIA



THERMO
KING

VOLVO




HIGH
PRECISION
AUTOMOTIVE
SPARE PARTS

Oil pump Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0419 1266 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 0223 3696	4518 0124	oil pump Ölpumpe	F 1 L 511			
						
0419 1262 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 0223 3688	4518 0125	oil pump Ölpumpe	F 1 L 511 F 2 L 511 / W			
						
0423 4474 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0423 1308 0423 0652 0415 9965 0415 7667	4518 0130	oil pump Ölpumpe	F 3 L 912 F 4 L 912			
						
0347 0015	4518 0114	oil pump Ölpumpe				
						
0417 5573 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 0417 3018	4518 0127	toothed belt oil pump Zahnriemen- ölpumpe	F 2 L F 3 L			
						

Oil pump Ölpumpe

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0336 5893	4518 0100	pressure pump Druckpumpe	F 6 L 514 F 6 L 614			
						
0423 4146 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0423 1309 0423 0653 0415 9951 0415 8341 0415 7674 0213 0385	4518 0101	oil pump Ölpumpe	BF 4 L 914 D 4 L 91404 F 4 L 914 F 5 L 914 D 6 L 91406 F 6 L 914 BF 4 L 913 F 4 L 913 F 6 L 913 F 4 L 912 F 5 L 912 / W F 6 L 912 / W			
						
0423 4145 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0423 1307 0423 0651 0415 9964 0415 8299 0415 7010 0213 0440	4518 0102	oil pump Ölpumpe	D 3 L 91403 F 3 L 914 D 4 L 91404 F 4 L 914 F 3 L 913 F 4 L 913 F 3 L 912 / W F 4 L 912 / W			
						
0423 4147 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0423 2509 0423 1921 0423 1305 0423 0786 0415 9968 0415 6350 0415 0001	4518 0103	oil pump Ölpumpe	BF 4 L 913 BF 4 L 913 C BF 4 L 913 T F 6 L 912			
						
0417 5572 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 0417 3017	4518 0126	oil pump Ölpumpe	F 4 L 1011			
						

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0423 4148 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0423 2511 0423 1306 0423 1142 0423 0787 0415 9966 0415 4885 0415 2881 0223 7923	4518 0104	oil pump Ölpumpe		BF 6 L 914 C		
				D 6 L 91406		
				F 6 L 914		
				TCD 6 L 91406		
				BF 6 L 913		
			BF 6 L 913 C			
			BF 6 L 913 T			
			F 6 L 913			
0423 4480 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0423 2372 0423 1737 0423 0829 0415 4886 0415 3045	4518 0105	oil pump Ölpumpe		BF 6 L 914		
				BF 6 L 913		
				BF 6 L 913 C		
				F 6 L 912		
0219 9960 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0414 3244 0219 9720 0214 6233	4518 0107	oil pump Ölpumpe		F 5 L 413 FR		
				F 5 L 413 FRW		
				F 5 L 413 R		
				F 6 L 413		
0214 4037	4518 0108	pressure pump Druckpumpe		BF 6 L 413 FRT		
				F 6 L 413		
				F 6 L 413 FR		
				F 6 L 413 FRW		
				F 6 L 413 R		
0214 6184	4518 0109	drain pump Absaugpumpe				

Oil pump Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0414 3638 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 0414 3505	4518 0117	drain pump Absaugpumpe	F 6 L 413 F F 6 L 413 FW			
						
0219 9961	4518 0129	drain pump Absaugpumpe	F 5 L 413 FR F 5 L 413 FRW F 5 L 413 R F 6 L 413			
						
0414 3184	4518 0123	pressure pump Druckpumpe	BF 6 L 513 R BF 6 L 513 RC BF 6 L 413 FR F 8 L 413 FW			
						
0414 1370	4518 0122	drain pump Absaugpumpe				
						
0414 3642	4518 0131	pressure pump Druckpumpe	F 8 L 513 F 6 L 413 F F 6 L 413 FW BF 8 L 413 F F 8 L 413 F F 8 L 413 FW			
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0241 9997	4518 0111	pressure pump Druckpumpe	F 6 L 413 F 8 L 413 F 8 L 413 FW			
						
0242 0008 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 0241 7209	4518 0112	drain pump Absaugpumpe				
						
0241 9998	4518 0113	pressure pump Druckpumpe	F 8 L 413 F 8 L 413 FW F 10 L 413 F 10 L 413 F BF 12 L 413 F 12 L 413 F 12 L 413 F			
						
0242 0009 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 0241 7210	4518 0128	drain pump Absaugpumpe				
						
0414 3644 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0414 3509 0242 0011 0241 6767 0241 6766	4518 0116	pressure pump Druckpumpe	F 6 L 413 BF 8 L 413 F F 8 L 413 F 8 L 413 F F 8 L 413 FW			
						



Oil pump Ölpumpe

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0414 3643 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0414 3645 0242 0012 0241 6768	4518 0118	pressure pump Druckpumpe	F 6 L 413 F BF 10 L 413 F F 10 L 413 F F 10 L 413 FW			
						
0414 3639	4518 0119	drain pump Absaugpumpe	BF 8 L 513 BF 8 L 513 C F 8 L 513 BF 10 L 513 F 10 L 513 F 8 L 413 F F 8 L 413 FW BF 10 L 413 F F 10 L 413 F F 10 L 413 FW			
						
0414 3676	4518 0121	drain pump Absaugpumpe	BF 8 L 513 BF 8 L 513 C BF 8 L 513 CP BF 8 L 513 LC BF 12 L 513 BF 12 L 513 C BF 12 L 513 F BF 12 L 513 FW F 12 L 413 F F 12 L 413 FW			
						
0414 3770 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0418 4762 0414 3771	4518 0120	pressure pump Druckpumpe	BF 12 L 513 BF 12 L 513 C F 12 L 513 BF 12 L 413 F BF 12 L 413 FW F 12 L 413 F F 12 L 413 FW			
						

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump Ölpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
0422 3423 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0422 2633 0422 2106	4518 0132	pressure pump Druckpumpe	TCG 6 V 2015 BF 6 M 1015 BF 6 M 1015 C BF 6 M 1015 CP BF 6 M 1015 M BF 6 M 1015 MC			
						
0422 3422 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 0422 2632 0422 2105	4518 0133	pressure pump Druckpumpe	TCG 8 V 2015 BF 8 M 1015 BF 8 M 1015 C BF 8 M 1015 CP BF 8 M 1015 GC BF 8 M 1015 MC			
1215 9765	4518 0134	oil pump Ölpumpe	D 6 226 B TBD 6 226 B TBD 6 226 BL TD 6 226 TD 6 226 B TD 6 226 C			
						
1216 6779	4518 0135	oil pump Ölpumpe	D 4 226 D 4 226 B TD 4 226 B TD 4 226 C D 6 226 D 6 226 B D 6 226 C TD 6 226 C			
						



CUMMINS

DAF

DEUTZ

IVECO

MAN

RENAULT

SCANIA

THERMO
KING

VOLVO



HIGH
PRECISION
AUTOMOTIVE
SPARE PARTS

Water pump Wasserpumpe

Group 32 Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
4606023	3920 0100	water pump Wasserpumpe	8200.02.061 8200.02 8200.02 8200.02 8200.02 8200.02 8200.02 8200.02		Fiat Truck 619N1 / N1P / T1 / T1P 643N 643N1 683N 684N / NP / T / TP 690 N4 691 N / T 693 N1 697 N / T / NP 180 NC – 300 PC / PT OM Truck 180 NC UNIC Truck 190 PAC26 190 PAC26 – 190.26N 260 PAC26 – 260.26N 260.26NW 330 PAC26 – 330.26N Fiat OM UNIC Bus 331 A 370.12.26	
—	3920 0100 A	water pump without cover Wasserpumpe ohne Deckel	8210i 8210i 03 8210		Industrial Engine MX 240 MX 240R New Holland	
1902659	3958 2000	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				

Water pump Wasserpumpe

Group 32 Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
93191101 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 4679242	3920 0103	water pump Wasserpumpe	8040.04 8040.05 8040.04 8040.24		Truck / LKW 50.8 50.9 55.8, 60.8, 80.14 80.16, 80.16 A Bus 50 AI 110 AI 314 / 2, 314 / 3, 315, 316 416 A Fiat 625 N 3 645 N 1 / 2 / 3 – 650 N 1 / 2 / 3 655 N 1 – 662 N / T 672 N 40 / 35 NC, 40 NC, 50 NC, 55 NC, 65 PC, 75 PC, 90 PC 100 NC OM 40 / 35 NC, 40 NC, 50 NC, 55 NC 65 P, 75 P, 90 P Unic 616 N 3 / 4 40 / 3,5 T – 50 NC Industrial engine	
			8040.02 8060.12			
			8040.02 8060.02 8040.02, 8060.02			
			8060.02			
			8040.02 8040.02, 8060.02			
			8040.02 8040.04			
			8031 I, 8041 I 5051 I, 8061 I 8061 SI, 8065 SI			

98497117 3920 0108 water pump
Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

98465322
4813370



8040.05 8040.25	50 – 9 ZETA 65 – 12 TURBOZETA 60 – 11 TURBOZETA 79 – 12 TURBOZETA
8040.05	65 – 9 ZETA A 60 – 9 ZETA
8060.05	A 70 – 14 ZETA A 90 – 14 ZETA

Water pump Wasserpumpe

Group 32 Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
98415831	3920 0102	water pump Wasserpumpe	8060.25, 8060.25 V		315 S	316 S
			8040.25 B		60 E 10	EUROCARGO
			8040.25 X		60 E 12	EUROCARGO
			8040.45		60 E 14	EUROCARGO
			8040.25 B		65 E 10	EUROCARGO
			8040.25 X, 8040.45 D		65 E 12	EUROCARGO
					65 E 12 H	EUROCARGO
			8040 TCA, 8040.45, 8040.45 E 2		65 E 14	EUROCARGO
			8040.25 X, 8040.45 D, 8040 TC		75 E 12	EUROCARGO
			8040.45, 8040.45 E 2 8040 TCA		75 E 14	EUROCARGO
					75 E 14	EUROFIRE
			8060.25 R, 8060.45 R, 8060 LTC		75 E 15	EUROCARGO
			8060.25 R, 8060.45 R, 8060.45 RE 1		80 E 15	EUROCARGO
					85 E 15 H	EUROCARGO
			8060.45 B, 8060.45 BE 1		85 E 18	EUROCARGO
			8060.25 V, 8060.45 B		80 E 18	EUROCARGO
					85 E 18 H	EUROCARGO
			8060.45, 8060.45 E2 8060 TCA		80 E 21	EUROCARGO
					180 E 21	EUROCARGO
			8060.25 R, 8060.45 R		95 E 15	EUROCARGO
					100 E 15	EUROCARGO
			8060.45 B, 8060.45 BE 1		95 E 18	EUROCARGO
			8060.25 V, 8060.45 B 8060.45 BE 1, 8060.45 BE 2, 8060 TC		95 E 18 W	EUROFIRE
					100 E 18	EUROCARGO
			8060.45, 8060.45 E 2		95 E 21	EUROCARGO
					100 E 21	EUROCARGO
			8060.25 R, 8060.45 R 8060 LTC		120 E 15	EUROCARGO
					120 E 15 H	EUROCARGO
			8060.25 V, 8060.45 B 8060 TC		120 E 18	EUROCARGO
					120 E 18 H	EUROCARGO
			8060.25 R, 8060.45 L 8060.45 R, 8060 LTC		130 E 15	EUROCARGO
					135 E 22 W	EUROFIRE
			8060.25 R, 8060.45 R		150 E 15	EUROCARGO
					150 E 15 H	EUROCARGO
			8060.25 V, 8060.45 B		150 E 18	EUROCARGO
					150 E 18 H	EUROCARGO
			8060.45 E 2		150 E 21 H	EUROCARGO
			8060.25 V, 8060.45 B		135 E 18	EUROCARGO
			8060.45 R 8060.45 B 8060.45 E 2		120 EL 15	EUROCARGO
					120 EL 18	EUROCARGO
					120 EL 21	EUROCARGO
			8060.25 V, 8060.45 B		130 E 18	EUROCARGO
					170 E 18	EUROCARGO
			8060.25 R, 8060.45 B		170 E 15	EUROCARGO
					170 E 18	EUROCARGO
			8040.05		709	CARGO INDIA
					712	CARGO INDIA
					909	CARGO INDIA
			8040.25		912	CARGO INDIA
			8060.25 R		100.9 E 15	EUROCARGO



Water pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

4764156 3920 0105 water pump
Wasserpumpe

8280.22 190 – 42 TURBOSTAR
8280.02 330 – 35 H
370 S 35



4796535 3920 0116 water pump
Wasserpumpe

8340.04 **Fiat Truck**
50 F8 / F9 / F10
55 F8 / F9 / F10
65 F10
70 F10
75 F10
OM Truck
50 OM8 / OM9 / OM10
55 OM8 / OM9 / OM10
50.9 – 50.10
55.9 – 55.10
60.10
65.10
70.10
75.10
79.10
A55.10
A60.10
A70.12




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump Wasserpumpe

Group 32 Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
4710552	3920 0106	water pump Wasserpumpe	8210.22		190 – 30 TURBOTECH 190 – 30 N 330 – 30 N	
			8210.22 X		330 – 30 N – NW – 3 GEN	
			8210.22		330 – 30 N	
			8210.02		370 S 25 L	
			8210.22		370 S 30	
—	3920 0106 A	water pump without cover Wasserpumpe ohne Deckel				
						
4752137	3920 0120	water pump Wasserpumpe	8210.02.269 / 731		190 – 30 H 260 – 26 H 330 – 26 H 330 – 30 H	
			8210.22.235			
—	3920 0120 A	water pump without cover Wasserpumpe ohne Deckel				
						
1902655	3958 2002	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	8210.02		190 – 26 H	
			8210.22		190 – 30 H 190 – 30 TURBOTECH 190 – 30 N 330 – 26 H 330 – 30 H 330 – 30 N	
			8210.02		330 – 30 N – NW – 3 GEN	
			8210.02		370 S 25 L	
			8210.22		370 S 30	

Group 32
Gruppe 32

500300470

3920 0117


water pump
Wasserpumpe

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

4812406



1904768 3958 2003 repair kit water pump
Reparatursatz Wasserpumpe



The image displays the components of a water pump repair kit. On the left, there is a large, circular, silver-colored pump housing with a central opening. Below it is a vertical assembly consisting of a shaft with a coupling and a pump impeller. To the right of the housing are two O-rings of different sizes. Below the O-rings is a large, black, oval-shaped gasket. At the bottom right is a small, square-shaped gasket with rounded corners and two holes. The text '1904768 3958 2003' is printed in the top left corner, and 'repair kit water pump' and 'Reparatursatz Wasserpumpe' are printed in the top right corner.

Water pump Wasserpumpe

Group 32 Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
99440728 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 984327726 7303009	3920 0104	water pump Wasserpumpe	8140.07 8140.67 F 8140.07		30 – 8 NEW DAILY 35 – 8 NEW DAILY 40 – 8 NEW DAILY 30 – 8 H DUTY 35 – 8 H DUTY 40 – 8 H DUTY 30 – 8 NEW DAILY (96) 35 – 8 NEW DAILY (96) A 40 – 8 NEW DAILY	
99459757 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 98435994 98418986 7303050	3920 0110	water pump Wasserpumpe	8140.07 8140.07 8140.07 8140.27 S 8140.27 S 8140.27 S 8140.47 8140.47 8140.47 8140.07 8140.27 S 8140.27 S 8140.47 8140.27 S		30 – 8 NEW DAILY 35 – 8 NEW DAILY 40 – 8 NEW DAILY 35 – 10 NEW DAILY 45 – 10 NEW DAILY 49 – 10 NEW DAILY 35 – 12 TURBODAILY 49 – 12 TURBODAILY 59 – 12 TURBODAILY A 40 – 8 NEW DAILY A 40 – 10 NEW DAILY A 45 – 10 NEW DAILY A 45 – 12 TURBODAILY A 49 – 10	

Water pump Wasserpumpe

Group 32 Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
500361203 = 500361919	3920 0111	water pump Wasserpumpe	8140.07 8140.07 8140.07		30 – 8 NEW DAILY 35 – 8 NEW DAILY 40 – 8 NEW DAILY	
replace old nos.: ersetzen alte Nrn.:			8140.27 S 8140.27 S 8140.27 S 8140.27 S 8140.27 S		35 – 10 NEW DAILY 45 – 10 NEW DAILY 49 – 10 NEW DAILY 30 – 10 TURBODAILY 35 – 10 BO-FROST	
98438356 99438900 99448068 500300476			8140.47 8140.47 8140.47		35 – 12 TURBODAILY 49 – 12 TURBODAILY 59 – 12 TURBODAILY	
			8140.47 R 8140.47 R		35 – 10 NEW DAILY 49 – 10 NEW DAILY	
			8140.67 F 8140.67 F		30 – 8 NEW DAILY (96) 35 – 8 NEW DAILY (96)	
			8140.23 8140.23 8140.23		30 – 10 TURBODAILY (96) 35 – 10 TURBODAILY (96) 49 – 10 TURBODAILY (96)	
			8140.43		35 – 12 TURBODAILY (96)	
			8140.47		49 – 12 TURBODAILY (96)	
			8140.43 8140.43		49 – 12 TURBODAILY (96) 59 – 12 TURBODAILY (96)	
			8140.23		35 – 10 TURBODAILY (96)	
			8140.47 R		35 – 10 TURBODAILY (96)	
			8140.67 R		35 – 8 NEW DAILY (96)	
			8140.27 S 8140.27 S 8140.27 S		A 40 – 8 NEW DAILY A 40 – 10 NEW DAILY A 45 – 10 NEW DAILY	
			8140.47		A 45 – 12 TURBODAILY	
			8140.27 S		A 49 – 10 TURBODAILY	
			8140.23 8140.23 8140.23		A 40 – 10 TURBODAILY A 45 – 10 TURBODAILY A 49 – 10 TURBODAILY	
			8140.43 8140.43 8140.43		A 40 – 12 TURBODAILY A 45 – 12 TURBODAILY 291E.7.12 DOWN-TOWN	



99448066 3920 0112 water pump
Wasserpumpe

8140.27 S 40 – 104 x 4 NEW DAILY



Water pump Wasserpumpe

Group 32 Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
2995627 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 99459756 99459755	3920 0115	water pump Wasserpumpe	8140.61.204 68 / 92 8140.27.215 76 / 103 8140.21		Daily 35.10 – 45.10 – 49.10 40.10 W Turbodaily 35.10 – 45.10 – 49.10	
99459759	3920 0126	water pump Wasserpumpe			Ducato D Ducato Turbo D Ducato Maxi Turbo D Marengo	1986 – 1993
99459763	3920 0127	water pump Wasserpumpe				
504083122 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 99440717	3920 0119	water pump Wasserpumpe	8140.47.2200		Ducato D Ducato Turbo D Ducato Maxi Turbo D Marengo	from / ab: 1994

Water pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

8829770 3920 0107 water pump
Wasserpumpe



C03 var. 41 OM 50, 55, 65, 70
Sistema Frenante Idropneumatico

C03 var. 49 75, 80, 90
N 100 / 10

C03 var. 41
C03 var. 49 **Unic**
50, 55, 65, 70

C03 var. 49 **Sistema Frenante Idropneumatico**
80, 90, 100 U 10

C03 **Fiat, OM, Unic**
50 AI
329

500362859 7820 0106 water pump
Wasserpumpe



8140.43S
turb- intercooler
UNIJET- 125CV **Daily City Camion**
35 S 13
35 C 13
50 C 13

Water pump Wasserpumpe

Group 32 Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
42530033 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 93190287	3920 0101	water pump Wasserpumpe	8210.42.011 8210.42.073 8210.42.074 8210.42.077 8210.42.151 8210.42.152 8210.42.154 8210.42.155 8210.42.160 8210.42.162 8210.42.172 8210.42.181 8210.42.185 8210.42.191 8210.42.195		330 – 36 H 190 – 36 TURBOTECH 220 – 36 TURBOTECH 240 – 36 TURBOTECH 260 – 36 TURBOTECH 190 – 36 TURBOSTAR 240 – 36 TURBOSTAR 260 – 36 TURBOSTAR 190 – 36 GV TURBOTECH 240 – 36 GV TURBOTECH	drive gear: 19 teeth Antriebsrad: 19 Zähne diameter: 65 mm Durchmesser: 65 mm
500350785 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 99445447	3920 0118	water pump Wasserpumpe	8210.42		Eurotech Eurotrakker Eurostar up to / bis: 1995	drive gear: 19 teeth Antriebsrad: 19 Zähne diameter: 65 mm Durchmesser: 65 mm
			8210.42		HD7	
42530032 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 93190286	3920 0124	water pump Wasserpumpe			190 – 30 N 190 – 30 N – NT 190 – 36 TURBOSTAR 190 – 36 TURBOTECH 260 – 36 TURBOTECH 330 – 30 N 330 – 30 N – NW 330 – 36 H	drive gear: 24 teeth Antriebsrad: 24 Zähne diameter: 63 mm Durchmesser: 63 mm

Water pump Wasserpumpe

Group 32 Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

500350798
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
93190284

3920 0114

water pump
Wasserpumpe

8460 SPR

Eurotech

180 E30 – E34
190 E30 – E34
190 E38 – 240 E38
400 E34 – 400 E38
440 E34

drive gear:
23 teeth
Antriebsrad:
23 Zähne

diameter:
62.5 mm
Durchmesser:
62,5 mm

Eurotrakker

190 E34 H
380 E34 H

Eurostar

190 E38 – 242 E38
440 E38

HD7 44.34
HD7 64.34
HD7 66.34

Bus Euroclass

370, 380, 391, 590

Top Class Orlandi



42535615

3920 0121

water pump
Wasserpumpe

8360.46

Eurocargo

120 E 27
150 E 27
170 E 27
R 320 E 27

drive gear:
21 teeth
Antriebsrad:
21 Zähne

diameter:
57 mm
Durchmesser:
57 mm

Eurotech

180 E 27
190 E 27
190 E 27 K

Cityclass

491.10.22 – 491.12.22
491.10.27 – 491.12.27
591.10.22 – 591.12.22
591.10.27 – 591.12.27
370 S – E 9.27
490.18.29
490 E.12.22
590 E.12.22



Water pump Wasserpumpe

Group 32 Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

500356553 3920 0122 water pump
Wasserpumpe



Eurostar

LD 440

Eurotrakker

MP 190 E
MP 260 E
MP 340 E
MP 380 E
MP 410 E

Stralis

AS 260 S 48
AS 260 S 54
AS 440 S 48
AS 440 S 54

Trakker

AD 190 T 38W / AT 190 T 38W
AD 190 T 44W / AT 190 T 44W
AD 260 T 38 / AT 260 T 38

pulley with
12 ribs

Riemenscheibe
12 Rippen

504029280 3920 0125 water pump
Wasserpumpe



Cityclass 35

Eurorider 35

Water pump
Wasserpumpe

Group 32
Gruppe 32

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
99483937	3920 0123	water pump Wasserpumpe			Eurotech 190 E 24 / E 27 260 E 24 / E 27 190 E 31 260 E 31 440 E 31 190 E 35 260 E 35 440 E 35 Euromover 190 E 27 190 E 30 260 E 24 Eurotrakker 180 E 24 190 E 24 180 E 27 190 E 27 190 E 31 K 190 E 35 K 260 E 31 260 E 35 340 E 35 K 380 E 35 K 400 E 35 Stralis 190 S 27 260 S 27 190 S 31 260 S 31 190 S 35 260 S 35 Trakker 190 T 35 – 340 T 35	pulley with 10 ribs Riemenscheibe 10 Rippen



504062854
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
4891252

1920 0109

water pump
Wasserpumpe

E 4 Eurofire MY 2008 Tector
--



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Transmission parts Getriebe-Teile

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
42487482 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 86027074	2026 8904	angle joint, gear- shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm right Gelenkstück, Schalt- hebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm rechts			75 – 9A 80 – 13A 80 – 16A 90 – 13A 110 – 13A 110 – 16A 115 – 14 130 – 13A 130 – 16A 135 – 14 135 – 17 145 – 17 175 – 17 190 – 30 Turbotech 190 – 36 Turbotech 220 – 36 Turbotech 240 – 36 Turbotech 260 – 36 Turbotech 190 – 36 Turbostar 190 – 42 Turbostar 190 – 48 Turbostar 240 – 36 Turbostar 240 – 48 Turbostar 260 – 36 Turbostar 260 – 48 Turbostar A 135 – 17 A 175 – 24 AP 160 370 S 24 370 S 25 370 S 30 370 SE Euro Class 29 Euro Class 35 Euro Class HD	
7981909	2026 8905	angle joint, gear- shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm right Gelenkstück, Schalt- hebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm rechts				
8198188 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 42485639	2026 8902	angle joint, lower M12 x 1.75 mm right M10 x 1.5 mm Gelenkstück, unten M12 x 1,75 mm rechts M10 x 1,5 mm			175 – 24 135 E 23 Euro Cargo 95 E 21 Euro Cargo 190 – 30 Turbotech 190 – 36 Turbotech 220 – 36 Turbotech 240 – 36 Turbotech 260 – 36 Turbotech 190 – 36 Turbostar 190 – 42 Turbostar 190 – 48 Turbostar 240 – 36 Turbostar 240 – 48 Turbostar 260 – 36 Turbostar 260 – 48 Turbostar Euro Class 29 Euro Class 35 Euro Class HD	
8198187 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 42485638	2026 8901	angle joint, upper M12 x 1.75 mm left M10 x 1.5 mm Gelenkstück, oben M12 x 1,75 mm links M10 x 1,5 mm			Euro Rider 29 A 175 – 24 AP 160 370 S 24 370 S 25 370 S 30 370 S 35 370 SE	



CUMMINS

DAF

DEUTZ

IVECO

MAN

RENAULT

SCANIA

THERMO
KING

VOLVO



HIGH
PRECISION
AUTOMOTIVE
SPARE PARTS

Moving parts Triebwerk-Teile

Group 020 Gruppe 020

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.02130-0013	2003 3505	race Lauftring	845 01	GS UEH 270/290/320/370-M12	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			V01 00	D2866 TUH/TUH01/TUM	
			V01 01	D2866 TUH01 IKARUS	
			V03 00	D0826 LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13	
			V04 00	G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01	
51.93020-0236			V05 00	D2865 LU01-06	
			V06 00	D2840 LF01/04/06	
			V07 00	D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...	
			V08 00	D2842 LF/LF01/LXF/LF720-OEAF	
			V10 00	D2866 LH01/02	
			V13 00	D2866 LUH/LXUH/LUH05	
			V14 00	D2865 LUH02/03/05-09	
			V15 00	D2866 LOH20-26/30/31	
			V16 00	E2866 DUH01	
			V16 01	E2866 DUH01/02/03/04	
			V22 00	D2865 LOH01/02/05/07-10	
			V24 00	D2876 LF01-03/06/08-10/14/17	
			V24 01	D2876 LF06-SAUDI ARABIA	
			V25 00	D2865 LF21-24	
			V26 00	D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45	
			V26 01	D2866 LF21-SAMSUNG	
			V26 02	D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“	
			V26 04	D2866 LF22 ABU DHABI	
			V26 05	D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO	
			V26 06	D2866 LF24-OEBH	
			V26 07	D2866 LF21-MANAS	
			V28 00	E2866 DOH01/DF01	
			V32 00	D2866 LUH20/21/22/26	
			V32 01	D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB	
			V32 02	D2866 LUH21-ADTRANZ	
			V33 00	D2876 LOH01	
			V34 00	D2840 LF20/21/23/24/27/28	
			V34 01	D2840 LF24 ABU DHABI	
			V35 00	D2842 LF02	
			V36 00	E2866 LUH01/02	
			V37 00	D2876 LUH01/02/03	
			V42 00	D2866 LF26-28/32/36/37/41/43	
			V43 00	D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24	
			V45 00	D2876 LOH02/03/04/05	
			V48 00	D2866 LOH27-29/32/33/34/35/37/38	
			V50 00	D2866 LUH23/24/25/27-30/34-37/50-52	
			V53 00	D2876 LF12/13/25	
			V54 00	D2876 LFG01	
			V55 00	D2066 LF01-04/6/7/11-20/21-39	
			V55 02	D2066 LF01 (USA)	
			V58 00	D2840 LF25	
			V59 00	D2876 LOH20/21	
			V62 00	E2876 LUH01/02	
			V64 00	D2066 LUH01-05/07-09/11-18/21-24/26-28/41-43/47/48	
			V65 00	D2066 LOH01-08/10-12/2.	
			V66 00	G2876 DUH01/02	
			V67 00	D2676 LOH01-04/10/26	
			V70 00	D2066 LFG01	
			V70 01	D2066 LFG01 (MOD UK)	
			V73 00	D2676 LF01-5/11-16	
			V74 00	D2842 LF10	
			V77 00	H2876 UH01	
			Z20 00	D2566 MKUL	
			Z21 01	D2530 MTXF H.M.A.K. DAENEMARK	
			Z22 00	D2566 MK/MKF/MKH	
			Z36 00	D2565 M/MF/MFR	
			Z37 00	D2566 M/MF/MR/MFR	
			Z39 00	D2566 MUH	
			Z48 00	D2566 MTUH	
			Z49 00	D2565 MUL	
			Z50 00	D2866 KH/KFZ/KOH	
			Z51 00	D2866 KU/KUL	
			Z55 00	D2566 UH/200	
			Z64 00	D2866 KUH	
			Z65 00	D2866 UH/UM/UM01	
			Z65 01	D2866 UM01 IKARUS V/S	
			Z65 02	D2866 UH AUSTRALIA	
			Z67 00	D2866 LFZ/LFZR	
			Z68 00	D2866 LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08	
			Z75 00	D2866 KF	
			Z76 00	D2866 LF/LXF	
			Z76 01	D2866 LF02-10/14-17	
			Z76 02	D2866 LF03 DONG AH	
			Z76 03	D2866 LF03 JORDAN	
			Z76 04	D2866 LF05 SAMSUNG	
			Z76 06	D2866 LF09 ALGERIEN	
			Z77 00	D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09	
			Z78 00	D2866 FZR	
			Z79 00	D2866 TOH	
			Z80 00	D2840 LXF/LF03/LF420/520	
			Z88 00	D2866 FG	
			Z89 00	D2866 LFG/LXFG	
			Z89 01	D2866 LXFG BELGIEN	
			Z89 02	D2866 LFG04 HOLLAND	
			Z89 03	D2866 LFG03/04/05/07	
			Z89 04	D2866 LFG05-OEBH	
			Z92 00	D2866 F/FR	
			Z96 00	D2866 OH	



Moving parts
Triebwerk-TeileGroup 020
Gruppe 020

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.02130-0032	5503 3500	race height 19 mm Lauftring Höhe 19 mm	V01 00	D2866	TUH/TUH01/TUM
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			V01 01	D2866	TUH01 IKARUS
			V03 00	D0826	LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13
51.02130-0012			V04 00	G2866	UH/UM/DUH01-05/DUM01
			V05 00	D2865	LU01-06
			V06 00	D2840	LF01/04/06
			V07 00	D2865	LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...
			V08 00	D2842	LF/LF01/LXF/LF720-OEAF
			V10 00	D2866	LH01/02
			V13 00	D2866	LUH/LXUH/LUH05
			V14 00	D2865	LUH02/03/05-09
			V15 00	D2866	LOH20-26/30/31
			V16 00	E2866	DUH01
			V16 01	E2866	DUH01/02/03/04
			V17 00	D0824	LFL01/02/04-10/LFO-01
			V22 00	D2865	LOH01/02/05/07-10
			V24 00	D2876	LF01-03/06/08-10/14/17
			V24 01	D2876	LF06-SAUDI ARABIA
			V25 00	D2865	LF21-24
			V26 00	D2866	LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
			V26 01	D2866	LF21-SAMSUNG
			V26 02	D2866	LF20/21 „MAZ-MAN“
			V26 04	D2866	LF22 ABU DHABI
			V26 05	D2866	LF21 TERRAMAR/GAMCO
			V26 06	D2866	LF24-OEBH
			V26 07	D2866	LF21-MANAS
			V28 00	E2866	DOH01/DF01
			V32 00	D2866	LUH20/21/22/26
			V32 01	D2866	LUH21 DEDIETRICH/LHB
			V32 02	D2866	LUH21-ADTRANZ
			V33 00	D2876	LOH01
			V34 00	D2840	LF20/21/23/24/27/28
			V34 01	D2840	LF24 ABU DHABI
			V35 00	D2842	LF02
			V36 00	E2866	LUH01/02
			V37 00	D2876	LUH01/02/03
			V42 00	D2866	LF26-28/32/36/37/41/43
			V43 00	D2876	LF04/05/07/11/20/21/22/24
			V45 00	D2876	LOH02/03/04/05
			V46 00	D0836	LUH01/02
			V48 00	D2866	LOH27-29/32/33/34/35/37/38
			V49 00	D0836	LOH01/02/03/04
			V50 00	D2866	LUH23/24/25/27-30/34-37/50-52
			V53 00	D2876	LF12/13/25
			V54 00	D2876	LFG01
			V58 00	D2840	LF25
			V59 00	D2876	LOH20/21
			V62 00	E2876	LUH01/02
			V66 00	G2876	DUH01/02
			V69 00	D0836	LFG50
			V74 00	D2842	LF10
			V77 00	H2876	UH01
			Z39 00	D2566	MUH
			Z50 00	D2866	KH/KFZ/KOH
			Z55 00	D2566	UH/200
			Z64 00	D2866	KUH
			Z65 00	D2866	UH/UM/UM01
			Z65 01	D2866	UM01 IKARUS V/S
			Z65 02	D2866	UH AUSTRALIA
			Z68 00	D2866	LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08
			Z76 00	D2866	LF/LXF
			Z76 01	D2866	LF02-10/14-17
			Z76 02	D2866	LF03 DONG AH
			Z76 03	D2866	LF03 JORDAN
			Z76 04	D2866	LF05 SAMSUNG
			Z76 06	D2866	LF09 ALGERIEN
			Z77 00	D2866	LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
			Z79 00	D2866	TOH
			Z80 00	D2840	LXF/LF03/LF420/520
			Z88 00	D2866	FG
			Z89 00	D2866	LFG/LXFG
			Z89 01	D2866	LXFG BELGIEN
			Z89 02	D2866	LFG04 HOLLAND
			Z89 03	D2866	LFG03/04/05/07
			Z89 04	D2866	LFG05-OEBH
			Z96 00	D2866	OH



Moving parts Triebwerk-Teile

Group 020 Gruppe 020

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------

51.02400-6015 5503 2008

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

51.02401-6277
51.02401-6267
51.02401-6221
51.02401-0206

crack conrod
Crackpleuelstange


B56 02	D0826	LE522-24/27/28/30/31/32
B60 00	D0824	LUE521/522/523 (FENDT-XYLON)
V03 00	D0826	LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13
V03 01	D0826	LUH12 CGFTE BORDEAUX
V09 00	D0826	LOH/LOH01-13
V09 01	D0826	LOH07 KASACHSTAN
V11 00	D0826	LFG01/02/03/04/05/06/07
V17 00	D0824	LFL01/02/04-10/LFO-01
V17 01	D0824	LFL09/10 STAR
V18 00	D0824	FL01
V19 00	D0824	LOH01/02/03/04/05
V19 01	D0824	LOH05-AUTODROMO
V21 00	D0826	FO/FO-01/02
V23 00	D0826	LFL03/06-10
V23 01	D0826	LFL10-PAKISTAN
V23 02	D0826	LFL10-MANAS
V27 00	D0824	LF01/02
V29 00	D0826	LOH15/17/18/19
V30 00	D0826	LF15/17/18
V38 00	D0824	LE301-USA
V41 00	D0826	LFG15/16
V47 00	D0824	LFG01
Z82 00	D0824	GF/GF01/02/03 KOOP-VW
Z93 00	D0826	OH/OH01-03
Z94 00	D0826	TF
Z95 00	D0826	LF/LF217/LF01/02/04-09/11/12/13

51.02400-6023 5503 2009

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

51.02401-6292
51.02401-6278
51.02401-6268
51.02401-6263
51.02401-0207

crack conrod
Crackpleuelstange


V23 00	D0826	LFL03/06-10
V39 00	D0836	LFL01-06
V39 01	D0836	LFL04-SINGAPORE
V39 02	D0836	LFL01 SAUDI ARABIA
V40 00	D0836	LF01/02/03/04/05
V44 00	D0834	LFL01/02/03/04
V44 01	D0834	LFL03-OEBH
V46 00	D0836	LUH01/02
V49 00	D0836	LOH01/02/03/04
V51 00	D0834	LOH01/02/03
V51 01	D0834	LOH01-AUTODROMO
V52 00	D0836	LF41/43/44
V56 00	D0836	LOH40/41/50
V57 00	D0836	LUH40/41/50
V60 00	D0836	LFL40/41/44
V61 00	D0836	LFG01
V63 00	D0834	LFL40/41/42

A black and white photograph of a cast iron engine component, likely a connecting rod or crank arm. The part features a large circular flange with a central hole, a smaller circular end, and two mounting points at the bottom. The surface is textured and shows signs of wear.

Moving parts
Triebwerk-Teile

Group 020
Gruppe 020

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.02401-6281 = 51.02401-6244	5503 2001	connecting rod Pleuelstange	V01 00 V01 01 V04 00 V05 00 V07 00 V10 00 V13 00 V14 00 V15 00 V16 00 V16 01 V22 00 V24 00 V25 00 V26 00 V26 01 V26 02 V26 04 V26 05 V26 06 V26 07 V28 00 V32 00 V32 01 V32 02 V33 00 V36 00 V42 00 V48 00 V50 00 Z20 00 Z22 00 Z36 00 Z37 00 Z39 00 Z48 00 Z49 00 Z51 00 Z55 00 Z64 00 Z65 00 Z65 01 Z65 02 Z67 00 Z68 00 Z75 00 Z76 00 Z76 01 Z76 02 Z76 03 Z76 04 Z76 06 Z78 00 Z88 00 Z89 00 Z89 01 Z89 02 Z89 03 Z89 04 Z92 00 Z96 00	D2866 TUH/TUH01/TUM D2866 TUH01 IKARUS G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01 D2865 LU01-06 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... D2866 LH01/02 D2866 LUH/LXUH/LUH05 D2865 LUH02/03/05-09 D2866 LOH20-26/30/31 E2866 DUH01 E2866 DUH01/02/03/04 D2865 LOH01/02/05/07-10 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17 D2865 LF21-24 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 D2866 LF21-SAMSUNG D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“ D2866 LF22 ABU DHABI D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO D2866 LF24-OEBH D2866 LF21-MANAS E2866 DOH01/DF01 D2866 LUH20/21/22/26 D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB D2866 LUH21-ADTRANZ D2876 LOH01 E2866 LUH01/02 D2866 LF26-28/32/36/37/41/43 D2866 LOH27-29/32/33/34/35/37/38 D2866 LUH23/24/25/27-30/34-37/50-52 D2566 MKUL D2566 MK/MKF/MKH D2565 M/MF/MFR D2566 M/MF/MR/MFR D2566 MUH D2566 MTUH D2565 MUL D2866 KU/KUL D2566 UH/200 D2866 KUH D2866 UH/UM/UM01 D2866 UM01 IKARUS V/S D2866 UH AUSTRALIA D2866 LFZ/LFZR D2866 LU/LUL/XU/LU01/03/04/07/08 D2866 KF D2866 LF/LXF D2866 LF02-10/14-17 D2866 LF03 DONG AH D2866 LF03 JORDAN D2866 LF05 SAMSUNG D2866 LF09 ALGERIEN D2866 FZR D2866 FG D2866 LFG/LXFG D2866 LXFG BELGIEN D2866 LFG04 HOLLAND D2866 LFG03/04/05/07 D2866 LFG05-OEBH D2866 F/FR D2866 OH	



Moving parts Triebwerk-Teile

Group 020 Gruppe 020

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------

51.02400-6065 5503 2006 crack conrod
Crackpleuelstange

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

51.02401-6271
51.02401-6256
51.02401-6251
51.02400-6031



51.02400-6034 5503 2002 crack conrod
Crackpleuelstange

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

51.02400-6036
51.02401-6234
51.02401-6198



V06 00 D2840 LF01/04/06
V08 00 D2842 LF/LF01/LXF/LF720-OEAF
V34 00 D2840 LF20/21/23/24/27/28
V34 01 D2840 LF24 ABU DHABI
V35 00 D2842 LF02
V58 00 D2840 LF25
V74 00 D2842 LF10
Z80 00 D2840 LXF/LF03/LF420/520

51.02400-6049 5503 2004 crack conrod
Crackpleuelstange

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

51.02400-6011
51.02401-6282
51.02401-6243
51.02401-6242
51.02401-6029
51.02401-0182




V15 00 D2866 LOH20-26/30/31
V24 00 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17
V24 01 D2876 LF06-SAUDI ARABIA
V33 00 D2876 LOH01
V37 00 D2876 LUH01/02/03
V43 00 D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24
V45 00 D2876 LOH02/03/04/05
V54 00 D2876 LFG01
V62 00 E2876 LUH01/02
V66 00 G2876 DUH01/02

Moving parts
Triebwerk-Teile

Group 020
Gruppe 020

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.90020-0139	2003 7106	conrod screw Pleuelschraube	V01 00 V01 01 V04 00 V05 00 V06 00 V07 00 V08 00 V10 00 V13 00 V14 00 V15 00 V16 00 V16 01 V22 00 V25 00 V26 00 V26 01 V26 02 V26 04 V26 05 V26 07 V28 00 V32 00 V32 01 V32 02 V36 00 Z20 00 Z21 01 Z22 00 Z36 00 Z37 00 Z39 00 Z48 00 Z49 00 Z50 00 Z51 00 Z55 00 Z64 00 Z65 00 Z65 01 Z65 02 Z67 00 Z68 00 Z75 00 Z76 00 Z76 01 Z76 02 Z76 03 Z76 04 Z76 06 Z78 00 Z79 00 Z80 00 Z88 00 Z89 00 Z89 01 Z89 02 Z89 03 Z89 04 Z92 00 Z96 00	D2866 TUH/TUH01/TUM D2866 TUH01 IKARUS G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01 D2865 LU01-06 D2840 LF01/04/06 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... D2842 LF/LF01/LXF/LF720-OEAF D2866 LH01/02 D2866 LUH/LXUH/LUH05 D2865 LUH02/03/05-09 D2866 LOH20-26/30/31 E2866 DUH01 E2866 DUH01/02/03/04 D2865 LOH01/02/05/07-10 D2865 LF21-24 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 D2866 LF21-SAMSUNG D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“ D2866 LF22 ABU DHABI D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO D2866 LF21-MANAS E2866 DOH01/DF01 D2866 LUH20/21/22/26 D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB D2866 LUH21-ADTRANZ E2866 LUH01/02 D2566 MKUL D2530 MTXF H.M.A.K. DAENEMARK D2566 MK/MKF/MKH D2565 M/MF/MFR D2566 M/MF/MR/MFR D2566 MUH D2566 MTUH D2565 MUL D2866 KH/KFZ/KOH D2866 KU/KUL D2566 UH/200 D2866 KUH D2866 UH/UM/UM01 D2866 UM01 IKARUS V/S D2866 UH AUSTRALIA D2866 LFZ/LFZR D2866 LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08 D2866 KF D2866 LF/LXF D2866 LF02-10/14-17 D2866 LF03 DONG AH D2866 LF03 JORDAN D2866 LF05 SAMSUNG D2866 LF09 ALGERIEN D2866 FZR D2866 TOH D2840 LXF/LF03/LF420/520 D2866 FG D2866 LFG/LXFG D2866 LXFG BELGIEN D2866 LFG04 HOLLAND D2866 LFG03/04/05/07 D2866 LFG05-OEBH D2866 F/FR D2866 OH	





Moving parts Triebwerk-Teile

Group 020 Gruppe 020

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------

51.90021-0004 5503 7103
dodecagon collar
M16 x 1.5 x
65.5 mm
Zwölfkant-Bund-
schraube
M16 x 1,5 x
65,5 mm



V24 00 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17
V24 01 D2876 LF06-SAUDI ARABIA
V33 00 D2876 LOH01
V37 00 D2876 LUH01/02/03
V43 00 D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24
V45 00 D2876 LOH02/03/04/05
V54 00 D2876 LFG01

51.90490-0021 5503 7102
collar bolt
with external torx
M14 x 1.5 x
65.5 mm
Bundschraube
mit Außensechs-
rund
M14 x 1,5 x
65,5 mm



V04 00 G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01
V05 00 D2865 LU01-06
V07 00 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...
V08 00 D2842 LF/LF01/LXF/LF720-OEAF
V13 00 D2866 LUH/LXUH/LUH05
V14 00 D2865 LUH02/03/05-09
V15 00 D2866 LOH20-26/30/31
V16 01 E2866 DUH01/02/03/04
V22 00 D2865 LOH01/02/05/07-10
V24 00 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17
V25 00 D2865 LF21-24
V26 00 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
V26 01 D2866 LF21-SAMSUNG
V26 02 D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“
V26 04 D2866 LF22 ABU DHABI
V26 05 D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO
V26 06 D2866 LF24-OEBH
V26 07 D2866 LF21-MANAS
V28 00 E2866 DOH01/DF01
V32 00 D2866 LUH20/21/22/26
V32 01 D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB
V32 02 D2866 LUH21-ADTRANZ
V33 00 D2876 LOH01
V34 00 D2840 LF20/21/23/24/27/28
V34 01 D2840 LF24 ABU DHABI
V35 00 D2842 LF02
V36 00 E2866 LUH01/02
V37 00 D2876 LUH01/02/03
V42 00 D2866 LF26-28/32/36/37/41/43
V43 00 D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24
V45 00 D2876 LOH02/03/04/05
V48 00 D2866 LOH27-29/32-35/37-40/50/51
V50 00 D2866 LUH23-25/27-30/34-37/50-52
V53 00 D2876 LF12/13/25
V54 00 D2876 LFG01
V58 00 D2840 LF25
V59 00 D2876 LOH20/21
V62 00 E2876 LUH01/02/03
V66 00 G2876 DUH01/02
V74 00 D2842 LF10
V76 00 D2868 LF02/03/05/06
Z76 01 D2866 LF02-10/14-17
Z77 00 D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
Z89 00 D2866 LFG/LXFG
Z89 03 D2866 LFG03/04/05/07
Z89 04 D2866 LFG05-OEBH

Group 030
Gruppe 030

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.03201-0088	5505 2900	valve guide standard 18.00 mm	V01 00	D2866	TUH/TUH01/TUM
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:		Ventilführung Standard 18,00 mm	V01 01	D2866	TUH01 IKARUS
			V04 00	G2866	UH/UM/DUH01-05/DUM01
			V05 00	D2865	LU01-06
51.03201-0087			V06 00	D2840	LF01/04/06
51.03201-1040			V07 00	D2865	LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...
			V08 00	D2842	LF/LF01/LXF/LF720-OEAF
			V10 00	D2866	LH01/02
			V13 00	D2866	LUH/LXUH/LUH05
			V14 00	D2865	LUH02/03/05-09
			V15 00	D2866	LOH20-26/30/31
			V16 00	E2866	DUH01
			V16 01	E2866	DUH01/02/03/04
			V22 00	D2865	LOH01/02/05/07-10
			V25 00	D2865	LF21-24
			V26 00	D2866	LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
			V26 01	D2866	LF21-SAMSUNG
			V26 02	D2866	LF20/21 „MAZ-MAN“
			V26 04	D2866	LF22 ABU DHABI
			V26 05	D2866	LF21 TERRAMAR/GAMCO
			V26 07	D2866	LF21-MANAS
			V28 00	E2866	DOH01/DF01
			V36 00	E2866	LUH01/02
			V62 00	E2876	LUH01/02/03
			Z20 00	D2566	MKUL
			Z21 01	D2530	MTXF H.M.A.K. DAENEMARK
			Z22 00	D2566	MK/MKF/MKH
			Z36 00	D2565	M/MF/MFR
			Z37 00	D2566	M/MF/MR/MFR
			Z39 00	D2566	MUH
			Z48 00	D2566	MTUH
			Z49 00	D2565	MUL
			Z50 00	D2866	KH/KFZ/KOH
			Z51 00	D2866	KU/KUL
			Z55 00	D2566	UH/200
			Z64 00	D2866	KUH
			Z65 00	D2866	UH/UM/UM01
			Z65 01	D2866	UM01 IKARUS V/S
			Z65 02	D2866	UH AUSTRALIA
			Z67 00	D2866	LFZ/LFZR
			Z68 00	D2866	LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08
			Z75 00	D2866	KF
			Z76 00	D2866	LF/LXF
			Z76 01	D2866	LF02-10/14-17
			Z76 02	D2866	LF03 DONG AH
			Z76 03	D2866	LF03 JORDAN
			Z76 04	D2866	LF05 SAMSUNG
			Z76 06	D2866	LF09 ALGERIEN
51.03201-0093	5505 2901	valve guide standard I 18.25 mm	Z77 00	D2866	LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
			Z78 00	D2866	FZR
			Z79 00	D2866	TOH
			Z80 00	D2840	LXF/LF03/LF420/520
			Z88 00	D2866	FG
			Z89 00	D2866	LFG/LXFG
			Z89 01	D2866	LXFG BELGIEN
			Z89 02	D2866	LFG04 HOLLAND
			Z89 03	D2866	LFG03/04/05/07
			Z92 00	D2866	F/FR
			Z96 00	D2866	OH
		Ventilführung Standard I 18,25 mm			

Valve guide Ventilführung

Group 030 Gruppe 030

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.03201-0108	5505 2904	valve guide inlet, standard 18.00 mm Ventilführung Einlass, Standard 18,00 mm	V04 00 V07 00 V14 00 V15 00 V16 01 V22 00 V24 00 V25 00 V26 00 V26 02 V32 00 V32 01 V32 02 V33 00 V34 00 V34 01 V35 00 V37 00 V66 00 Z76 01 Z89 00 Z89 03 Z89 04	G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... D2865 LUH02/03/05-09 D2866 LOH20-26/30/31 E2866 DUH01/02/03/04 D2865 LOH01/02/05/07-10 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17 D2865 LF21-24 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“ D2866 LUH20/21/22/26 D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB D2866 LUH21-ADTRANZ D2876 LOH01 D2840 LF20/21/23/24/27/28 D2840 LF24 ABU DHABI D2842 LF02 D2876 LUH01/02/03 G2876 DUH01/02 D2866 LF02-10/14-17 D2866 LFG/LXFG D2866 LFG03/04/05/07 D2866 LFG05-OEBH	
51.03201-0109	5505 2905	valve guide inlet, standard I 18.25 mm Ventilführung Einlass, Standard I 18,25 mm			
51.03201-0102 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.03201-1058	5505 2902	valve guide exhaust, standard 18.00 mm Ventilführung Auslass, Standard 18,00 mm			
51.03201-0103	5505 2903	valve guide exhaust, standard I 18.25 mm Ventilführung Auslass, Standard I 18,25 mm			

Valve seat ring Ventilsitzring

Group 030 Gruppe 030

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.03203-0171	5505 3105	valve seat ring intake ø 61.10 mm Ventilsitzring Einlass ø 61,10 mm	V05 00 V06 00 V07 00 Z20 00 Z21 01 Z22 00 Z48 00 Z76 01 Z76 02 Z76 03 Z89 00 Z89 01	D2865 D2840 D2865 D2566 D2530 D2566 D2566 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866	LU01-06 LF01/04/06 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... MKUL MTXF H.M.A.K. DAENEMARK MK/MKF/MKH MTUH LF02-10/14-17 LF03 DONG AH LF03 JORDAN LFG/LXFG LXFG BELGIEN
					
51.03203-0172	5505 3106	valve seat ring intake ø 61.30 mm Ventilsitzring Einlass ø 61,30 mm			
					
51.03203-0242	5505 3100	valve seat ring intake ø 61.11 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass ø 61,11 mm Verkaufseinheit 6 Stück	V01 00 V01 01 V07 00 V08 00 V10 00 V13 00 Z50 00 Z51 00 Z55 00 Z64 00 Z65 00 Z65 01 Z65 02 Z67 00 Z68 00 Z75 00 Z76 00 Z76 01 Z77 00 Z78 00 Z79 00 Z80 00 Z88 00 Z89 00 Z92 00 Z96 00	D2866 D2866 D2865 D2842 D2866 D2866 D2866 D2866 D2566 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2840 D2866 D2866 D2866 D2866	TUH/TUH01/TUM TUH01 IKARUS LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... LF/LF01/LXF/LF720-OEAF LH01/02 LUH/LXUH/LUH05 KH/KFZ/KOH KU/KUL UH/200 KUH UH/UM/UM01 UM01 IKARUS V/S UH AUSTRALIA LFZ/LFZR LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08 KF LF/LXF LF02-10/14-17 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09 FZR TOH LXF/LF03/LF420/520 FG LFG/LXFG F/FR OH
					
51.03203-0243	5505 3107	valve seat ring intake ø 61.31 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass ø 61,31 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Valve seat ring Ventilsitzring

Group 030 Gruppe 030

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.03203-0293	5505 3101	valve seat ring intake ø 61,11 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass ø 61,11 mm Verkaufseinheit 6 Stück	V05 00 V06 00 V07 00 V08 00 V10 00 V13 00 V14 00 V15 00 V22 00 V24 00 V25 00 V26 00 V26 01 V26 02 V26 04 V26 05 V26 07 V32 00 V32 01 V32 02 V33 00 V34 00 V34 01 V35 00 V37 00 Z68 00 Z76 00 Z76 01 Z76 02 Z76 03 Z76 04 Z76 06 Z77 00 Z80 00 Z89 00 Z89 02 Z89 03 Z89 04	D2865 LU01-06 D2840 LF01/04/06 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... D2842 LF/LF01/LXF/LF720-OEAF D2866 LH01/02 D2866 LUH/LXUH/LUH05 D2865 LUH02/03/05-09 D2866 LOH20-26/30/31 D2865 LOH01/02/05/07-10 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17 D2865 LF21-24 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 D2866 LF21-SAMSUNG D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“ D2866 LF22 ABU DHABI D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO D2866 LF21-MANAS D2866 LUH20/21/22/26 D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB D2866 LUH21-ADTRANZ D2876 LOH01 D2840 LF20/21/23/24/27/28 D2840 LF24 ABU DHABI D2842 LF02 D2876 LUH01/02/03 D2866 LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08 D2866 LF/LXF D2866 LF02-10/14-17 D2866 LF03 DONG AH D2866 LF03 JORDAN D2866 LF05 SAMSUNG D2866 LF09 ALGERIEN D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09 D2840 LXF/LF03/LF420/520 D2866 LFG/LXFG D2866 LFG04 HOLLAND D2866 LFG03/04/05/07 D2866 LFG05-OEBH	
51.03203-0294	5505 3102	valve seat ring intake ø 61,31 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass ø 61,31 mm Verkaufseinheit 6 Stück			



Group 030
Gruppe 030

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.03203-0184	5505 3103	valve seat ring exhaust ø 53.11 mm pack unit 6 pcs	V01 00 V01 01 V05 00 V06 00 V07 00 V08 00 V10 00 V13 00 V14 00 V15 00 V22 00 V24 00 V25 00 V26 00 V26 01 V26 02 V26 04 V26 05 V26 07 V32 00 V32 01 V32 02 V33 00 V34 00 V34 01 V35 00 V37 00 Z20 00 Z21 01 Z22 00 Z36 00 Z37 00 Z39 00 Z48 00 Z49 00 Z50 00 Z51 00 Z55 00 Z64 00 Z65 00 Z65 01 Z65 02 Z67 00 Z68 00 Z75 00 Z76 00	D2866 TUH/TUH01/TUM D2866 TUH01 IKARUS D2865 LU01-06 D2840 LF01/04/06 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... D2842 LF/LF01/LXF/LF720-OEAF D2866 LH01/02 D2866 LHH/LXUHL/UH05 D2865 LUH02/03/05-09 D2866 LOH20-26/30/31 D2865 LOH01/02/05/07-10 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17 D2865 LF21-24 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 D2866 LF21-SAMSUNG D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“ D2866 LF22 ABU DHABI D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO D2866 LF21-MANAS D2866 LUH20/21/22/26 D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB D2866 LUH21-ADTRANZ D2876 LOH01 D2840 LF20/21/23/24/27/28 D2840 LF24 ABU DHABI D2842 LF02 D2876 LUH01/02/03 D2566 MKUL D2530 MTXF H.M.A.K. DAENEMARK D2566 MK/MKF/MKH D2565 M/MF/MFR D2566 M/MF/MR/MFR D2566 MUH D2566 MTUH D2565 MUL D2866 KH/KFZ/KOH D2866 KU/KUL D2566 UH/200 D2866 KUH D2866 UH/UM/UM01 D2866 UM01 IKARUS V/S D2866 UH AUSTRALIA D2866 LFZ/LFZR D2866 LU/LUL/XLU/LU01/03/04/07/08 D2866 KF D2866 LF/LXF	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:					
51.03203-0182 51.03203-0220 51.03203-0311		Ventilsitzring Auslass ø 53,11 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					
51.03203-0185	5505 3104	valve seat ring exhaust ø 53.31 mm pack unit 6 pcs	Z76 01 Z76 02 Z76 03 Z76 04 Z76 06 Z77 00 Z78 00 Z79 00 Z80 00 Z86 01 Z88 00 Z89 00 Z89 01 Z89 02 Z89 03 Z89 04 Z92 00 Z96 00	D2866 LF02-10/14-17 D2866 LF03 DONG AH D2866 LF03 JORDAN D2866 LF05 SAMSUNG D2866 LF09 ALGERIEN D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09 D2866 FZR D2866 TOH D2840 LXFLF03/LF420/520 G0826 DOH WVB-WIEN D2866 FG D2866 LFG/LXFG D2866 LXFG BELGIEN D2866 LFG04 HOLLAND D2866 LFG03/04/05/07 D2866 LFG05-OEBH D2866 F/FR D2866 OH	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:					
51.03203-0183		Ventilsitzring Auslass ø 53,31 mm Verkaufseinheit 6 Stück			

Push rod Stößelstange

Group 030 Gruppe 030

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.04302-0027	5505 0500	push rod Stößelstange	V01 00	D2866 TUH/TUH01/TUM	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			V01 01	D2866 TUH01 IKARUS	
51.04302-0046			V04 00	G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01	
51.04302-0035			V05 00	D2865 LU01-06	
51.04302-0028			V07 00	D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...	
			V10 00	D2866 LH01/02	
			V13 00	D2866 LUH/LXUH/LUH05	
			V14 00	D2865 LUH02/03/05-09	
			V15 00	D2866 LOH20-26/30/31	
			V16 00	E2866 DUH01	
			V16 01	E2866 DUH01/02/03/04	
			V22 00	D2865 LOH01/02/05/07-10	
			V24 00	D2876 LF01-03/06/08-10/14/17	
			V25 00	D2865 LF21-24	
			V26 00	D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45	
			V26 01	D2866 LF21-SAMSUNG	
			V26 02	D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“	
			V26 04	D2866 LF22 ABU DHABI	
			V26 05	D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO	
			V26 07	D2866 LF21-MANAS	
			V28 00	E2866 DOH01/DF01	
			V32 00	D2866 LUH20/21/22/26	
			V32 01	D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB	
			V32 02	D2866 LUH21-ADTRANZ	
			V33 00	D2876 LOH01	
			V36 00	E2866 LUH01/02	
			V37 00	D2876 LUH01/02/03	
			V62 00	E2876 LUH01/02/03	
			V66 00	G2876 DUH01/02	
			Z20 00	D2566 MKUL	
			Z22 00	D2566 MK/MKF/MKH	
			Z36 00	D2565 M/MF/MFR	
			Z37 00	D2566 M/MF/MR/MFR	
			Z39 00	D2566 MUH	
			Z48 00	D2566 MTUH	
			Z49 00	D2565 MUL	
			Z50 00	D2866 KH/KFZ/KOH	
			Z51 00	D2866 KU/KUL	
			Z55 00	D2566 UH/200	
			Z64 00	D2866 KUH	
			Z65 00	D2866 UH/UM/UM01	
			Z65 01	D2866 UM01 IKARUS V/S	
			Z65 02	D2866 UH AUSTRALIA	
			Z67 00	D2866 LFZ/LFZR	
			Z68 00	D2866 LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08	
			Z75 00	D2866 KF	
			Z76 00	D2866 LF/LXF	
			Z76 01	D2866 LF02-10/14-17	
			Z76 02	D2866 LF03 DONG AH	
			Z76 03	D2866 LF03 JORDAN	
			Z76 04	D2866 LF05 SAMSUNG	
			Z76 06	D2866 LF09 ALGERIEN	
			Z77 00	D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09	
			Z78 00	D2866 FZR	
			Z79 00	D2866 TOH	
			Z88 00	D2866 FG	
			Z89 00	D2866 LFG/LXFG	
			Z89 01	D2866 LXFG BELGIEN	
			Z89 02	D2866 LFG04 HOLLAND	
			Z89 03	D2866 LFG03/04/05/07	
			Z89 04	D2866 LFG05-OEBH	
			Z92 00	D2866 F/FR	
			Z96 00	D2866 OH	



Push rod
StößelstangeGroup 030
Gruppe 030

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.04302-0042	2005 0503	push rod Stößelstange	V06 00	D2840	LF01/04/06
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			V08 00	D2842	LF/LF01/LXF/LF720-OEAF
51.04302-0026			V34 00	D2840	LF20/21/23/24/27/28
			V34 01	D2840	LF24 ABU DHABI
			V35 00	D2842	LF02
			Z21 01	D2530	MTXF H.M.A.K. DAENEMARK
			Z80 00	D2840	LXF/LF03/LF420/520



51.04302-0066	5505 0501	push rod Stößelstange	V24 00	D2876	LF01-03/06/08-10/14/17
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			V24 01	D2876	LF06-SAUDI ARABIA
51.04302-0053			V26 00	D2866	LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
			V26 06	D2866	LF24-OEBH
			V42 00	D2866	LF26-28/32/36/37/41/43
			V43 00	D2876	LF04/05/07/11/20/21/22/24
			V45 00	D2876	LOH02/03/04/05
			V48 00	D2866	LOH27-29/32-35/37-40/50/51
			V50 00	D2866	LUH23-25/27-30/34-37/50-52
			V53 00	D2876	LF12/13/25
			V54 00	D2876	LFG01
			V59 00	D2876	LOH20/21
			Z89 00	D2866	LFG/LXFG
			Z89 03	D2866	LFG03/04/05/07



It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Cylinder head
Zylinderkopf

Group 030
Gruppe 030

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.90490-0022 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.90020-0268 51.90020-0234	5501 7100	cylinder head screw torx-execution (15 x 2 x 168 mm) Zylinderkopfschraube Torx-Ausführung (15 x 2 x 168 mm)	V01 00 V01 01 V04 00 V05 00 V06 00 V07 00 V08 00 V10 00 V13 00 V14 00 V15 00 V16 00 V16 01 V22 00 V24 00 V25 00 V26 00 V26 01 V26 02 V26 04 V26 05 V26 07 V28 00 V32 00 V32 01 V32 02 V33 00 V34 00 V34 01 V35 00 V36 00 V37 00 V62 00 V66 00 Z20 00 Z21 01 Z22 00 Z36 00 Z37 00 Z39 00 Z48 00 Z49 00 Z50 00 Z51 00 Z55 00 Z64 00 Z65 00 Z65 01 Z65 02 Z67 00 Z68 00 Z75 00 Z76 00 Z76 01 Z76 02 Z76 03 Z76 04 Z76 06 Z77 00 Z78 00 Z79 00 Z80 00 Z88 00 Z89 00 Z89 01 Z89 02 Z89 03 Z89 04 Z92 00 Z96 00	D2866 TUH/TUH01/TUM D2866 TUH01 IKARUS G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01 D2865 LU01-06 D2840 LF01/04/06 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... D2842 LF/LF01/LXF/LF720-OEAF D2866 LH01/02 D2866 LUH/LXUH/LUH05 D2865 LUH02/03/05-09 D2866 LOH20-26/30/31 E2866 DUH01 E2866 DUH01/02/03/04 D2865 LOH01/02/05/07-10 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17 D2865 LF21-24 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 D2866 LF21-SAMSUNG D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“ D2866 LF22 ABU DHABI D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO D2866 LF21-MANAS E2866 DOH01/DF01 D2866 LUH20/21/22/26 D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB D2866 LUH21-ADTRANZ D2876 LOH01 D2840 LF20/21/23/24/27/28 D2840 LF24 ABU DHABI D2842 LF02 E2866 LUH01/02 D2876 LUH01/02/03 E2876 LUH01/02/03 G2876 DUH01/02 D2566 MKUL D2530 MTXF H.M.A.K. DAENEMARK D2566 MK/MKF/MKH D2565 M/MF/MFR D2566 M/MF/MR/MFR D2566 MUH D2566 MTUH D2565 MUL D2866 KH/KZF/KOH D2866 KU/KUL D2566 UH/200 D2866 KUH D2866 UH/UM/UM01 D2866 UM01 IKARUS V/S D2866 UH AUSTRALIA D2866 LFZ/LFZR D2866 LU/LUL/XU/LU01/03/04/07/08 D2866 KF D2866 LF/LXF D2866 LF02-10/14-17 D2866 LF03 DONG AH D2866 LF03 JORDAN D2866 LF05 SAMSUNG D2866 LF09 ALGERIEN D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09 D2866 FZR D2866 TOH D2840 LXF/LF03/LF420/520 D2866 FG D2866 LFG/LXFG D2866 LXFG BELGIEN D2866 LFG04 HOLLAND D2866 LFG03/04/05/07 D2866 LFG05-OEBH D2866 F/FR D2866 OH	
—	5558 0100	repair kit cylinder head screws Reparatursatz Zylinderkopf- schrauben	Zylinderkopfschraube Torx-Ausführung (15 x 2 x 109 mm)		
51.90490-0022	5501 7100	(2 pcs. / 2 St.)			
51.90490-0023	5501 7101	(3 pcs. / 3 St.)			
51.90490-0024	5501 7102	(1 pc. / 1 St.)			

Group 040
Gruppe 040

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.04201-6111 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.04201-6078	2005 0120	rocker arm intake and exhaust Kipphebel Ein- und Auslass	V01 00 V01 01 V04 00 V05 00 V06 00 V07 00 V08 00 V10 00 V13 00 V14 00 V15 00 V16 00 V16 01 V22 00 V24 00	D2866 TUH/TUH01/TUM D2866 TUH01 IKARUS G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01 D2865 LU01-06 D2840 LF01/04/06 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... D2842 LF/LF01/LXF/LF720-OEAF D2866 LH01/02 D2866 LUH/LXUH/LUH05 D2865 LUH02/03/05-09 D2866 LOH20-26/30/31 E2866 DUH01 E2866 DUH01/02/03/04 D2865 LOH01/02/05/07-10 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17	
51.04202-5034 replaces old no.: ersetzt alte Nrn.: 51.04202-5072 51.04202-5036 51.04202-5035	2005 3601	bracket rocker arm Lagerbock Kipphebel	V25 00 V26 00 V26 01 V26 02 V26 04 V26 05 V26 07 V28 00 V32 00 V32 01 V32 02 V33 00 V34 00 V34 01 V35 00 V36 00 V37 00 V62 00 V66 00 Z20 00 Z21 01 Z22 00 Z36 00 Z37 00 Z39 00 Z48 00 Z49 00 Z50 00 Z51 00 Z55 00 Z64 00 Z65 00	D2865 LF21-24 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 D2866 LF21-SAMSUNG D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“ D2866 LF22 ABU DHABI D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO D2866 LF21-MANAS E2866 DOH01/DF01 D2866 LUH20/21/22/26 D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB D2866 LUH21-ADTRANZ D2876 LOH01 D2840 LF20/21/23/24/27/28 D2840 LF24 ABU DHABI D2842 LF02 E2866 LUH01/02 D2876 LUH01/02/03 E2876 LUH01/02/03 G2876 DUH01/02 D2566 MKUL D2530 MTXF H.M.A.K. DAENEMARK D2566 MK/MKF/MKH D2565 M/MF/MFR D2566 M/MF/MR/MFR D2566 MUH D2566 MTUH D2565 MUL D2866 KH/KFZ/KOH D2866 KU/KUL D2566 UH/200 D2866 KUH D2866 UH/UM/UM01 D2866 UM01 IKARUS V/S D2866 UH AUSTRALIA D2866 LFZ/LFZR D2866 LU/LUL/XU/LU01/03/04/07/08 D2866 KF D2866 LF/LXF D2866 LF02-10/14-17 D2866 LF03 DONG AH D2866 LF03 JORDAN D2866 LF05 SAMSUNG D2866 LF09 ALGERIEN D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09 D2866 FZR D2866 TOH D2840 LXF/LF03/LF420/520 D2866 FG D2866 LFG/LXFG D2866 LXFG BELGIEN D2866 LFG04 HOLLAND D2866 LFG03/04/05/07 D2866 LFG05-OEBH D2866 F/FR D2866 OH	
51.04205-0021 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.04205-0019	2005 7100	adjusting screw for rocker arm Einstellschraube Kipphebel	Z36 00 Z37 00 Z39 00 Z48 00 Z49 00 Z50 00 Z51 00 Z55 00 Z64 00 Z65 00	D2566 MKUL D2530 MTXF H.M.A.K. DAENEMARK D2566 MK/MKF/MKH D2565 M/MF/MFR D2566 M/MF/MR/MFR D2566 MUH D2566 MTUH D2565 MUL D2866 KH/KFZ/KOH D2866 KU/KUL D2566 UH/200 D2866 KUH D2866 UH/UM/UM01 D2866 UM01 IKARUS V/S D2866 UH AUSTRALIA D2866 LFZ/LFZR D2866 LU/LUL/XU/LU01/03/04/07/08 D2866 KF D2866 LF/LXF D2866 LF02-10/14-17 D2866 LF03 DONG AH D2866 LF03 JORDAN D2866 LF05 SAMSUNG D2866 LF09 ALGERIEN D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09 D2866 FZR D2866 TOH D2840 LXF/LF03/LF420/520 D2866 FG D2866 LFG/LXFG D2866 LXFG BELGIEN D2866 LFG04 HOLLAND D2866 LFG03/04/05/07 D2866 LFG05-OEBH D2866 F/FR D2866 OH	
51.90501-0049	2005 7202	nut Mutter	Z65 01 Z65 02 Z67 00 Z68 00 Z75 00 Z76 00 Z76 01 Z76 02 Z76 03 Z76 04 Z76 06 Z77 00 Z78 00 Z79 00 Z80 00 Z88 00	D2866 UM01 IKARUS V/S D2866 UH AUSTRALIA D2866 LFZ/LFZR D2866 LU/LUL/XU/LU01/03/04/07/08 D2866 KF D2866 LF/LXF D2866 LF02-10/14-17 D2866 LF03 DONG AH D2866 LF03 JORDAN D2866 LF05 SAMSUNG D2866 LF09 ALGERIEN D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09 D2866 FZR D2866 TOH D2840 LXF/LF03/LF420/520 D2866 FG D2866 LFG/LXFG D2866 LXFG BELGIEN D2866 LFG04 HOLLAND D2866 LFG03/04/05/07 D2866 LFG05-OEBH D2866 F/FR D2866 OH	
51.90701-0136	2005 1500	washer Scheibe	Z89 00 Z89 01 Z89 02 Z89 03 Z89 04 Z92 00 Z96 00	D2866 LFG/LXFG D2866 LXFG BELGIEN D2866 LFG04 HOLLAND D2866 LFG03/04/05/07 D2866 LFG05-OEBH D2866 F/FR D2866 OH	
06.01014-9219	D00931025	screw bracket rocker arm on cylinder head (M10 x 70 mm) Schraube Lagerbock Kipphebel an Zylinderkopf (M10 x 70 mm)			

Timing parts Steuerungs-Teile

Group 040
Gruppe 040

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.04301-0065	5505 0900	valve tappet ø 20 x 75.5 mm	V01 00	D2866	TUH/TUH01/TUM
			V01 01	D2866	TUH01 IKARUS
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:		Ventilstößel ø 20 x 75,5 mm	V04 00	G2866	UH/UM/DUH01-05/DUM01
51.04301-0068			V05 00	D2865	LU01-06
51.04301-0064			V07 00	D2865	LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...
			V10 00	D2866	LH01/02
			V13 00	D2866	LUH/LXUH/LUH05
			V14 00	D2865	LUH02/03/05-09
			V15 00	D2866	LOH20-26/30/31
			V16 00	E2866	DUH01
			V16 01	E2866	DUH01/02/03/04
			V22 00	D2865	LOH01/02/05/07-10
			V24 00	D2876	LF01-03/06/08-10/14/17
			V25 00	D2865	LF21-24
			V26 00	D2866	LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
			V26 01	D2866	LF21-SAMSUNG
			V26 02	D2866	LF20/21 „MAZ-MAN“
			V26 04	D2866	LF22 ABU DHABI
			V26 05	D2866	LF21 TERRAMAR/GAMCO
			V26 07	D2866	LF21-MANAS
			V28 00	E2866	DOH01/DF01
			V32 00	D2866	LUH20/21/22/26
			V32 01	D2866	LUH21 DEDIETRICH/LHB
			V32 02	D2866	LUH21-ADTRANZ
			V33 00	D2876	LOH01
			V37 00	D2876	LUH01/02/03
			Z20 00	D2566	MKUL
			Z22 00	D2566	MK/MKF/MKH
			Z36 00	D2565	M/MF/MFR
			Z37 00	D2566	M/MF/MR/MFR
			Z39 00	D2566	MUH
			Z48 00	D2566	MTUH
			Z49 00	D2565	MUL
			Z50 00	D2866	KH/KFZ/KOH
			Z51 00	D2866	KU/KUL
			Z55 00	D2566	UH/200
			Z64 00	D2866	KUH
			Z65 00	D2866	UH/UM/UM01
			Z65 01	D2866	UM01 IKARUS V/S
			Z65 02	D2866	UH AUSTRALIA
			Z67 00	D2866	LFZ/LFZR
			Z68 00	D2866	LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08
			Z75 00	D2866	KF
			Z76 00	D2866	LF/LXF
			Z76 01	D2866	LF02-10/14-17
			Z76 02	D2866	LF03 DONG AH
			Z76 03	D2866	LF03 JORDAN
			Z76 04	D2866	LF05 SAMSUNG
			Z76 06	D2866	LF09 ALGERIEN
			Z77 00	D2866	LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
			Z78 00	D2866	FZR
			Z79 00	D2866	TOH
			Z88 00	D2866	FG
			Z89 00	D2866	LFG/LXFG
			Z89 01	D2866	LXFG BELGIEN
			Z89 02	D2866	LFG04 HOLLAND
			Z89 03	D2866	LFG03/04/05/07
			Z89 04	D2866	LFG05-OEBH
			Z92 00	D2866	F/FR
			Z96 00	D2866	OH



51.04301-0079 = 51.04301-0080	2005 0905	valve tappet, standard Ø 20 x 76.5 mm Ventilstößel, Standard Ø 20 x 76,5 mm
----------------------------------	-----------	--

Z21 01 D2530 MTXF H.M.A.K. DAENEMARK

Timing parts
Steuerungs-TeileGroup 040
Gruppe 040

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.04301-0089	5505 0901	valve tappet ø 20 x 69 mm	B43 00	D0826	LUE501/503
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			B44 00	D0826	TUE501
			B55 00	D0826	TE520
51.04301-0084		Ventilstößel ø 20 x 69 mm	B56 01	D0826	LE521 <= 162 8254 999
			B56 02	D0826	LE522 <= 162 8248 999
			B60 00	D0824	LUE520/521/522/523/524
			V02 00	D0826	F/FR/F01/02/FR01/02
			V03 00	D0826	LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13
			V03 01	D0826	LUH12 CGFTE BORDEAUX
			V09 00	D0826	LOH/LOH01-13
			V09 01	D0826	LOH07 KASACHSTAN
			V11 00	D0826	LFG01/02/03/04/05/06/07
			V12 00	D0826	GFA02
			V17 00	D0824	LFL01/02/04-10/LFO-01
			V17 01	D0824	LFL09/10 STAR
			V18 00	D0824	FL01
			V19 00	D0824	LOH01/02/03/04/05
			V19 01	D0824	LOH05-AUTODROMO
			V21 00	D0826	FO/FO-01/02
			V23 00	D0826	LFL03/06-10
			V23 01	D0826	LFL10-PAKISTAN
			V23 02	D0826	LFL10-MANAS
			V27 00	D0824	LF01/02
			V29 00	D0826	LOH15/17/18/19
			V30 00	D0826	LF15/17/18
			V38 00	D0824	LE301-USA
			V39 00	D0836	LFL01-06
			V39 01	D0836	LFL04-SINGAPORE
			V39 02	D0836	LFL01 SAUDI ARABIA
			V40 00	D0836	LF01/02/03/04/05
			V41 00	D0826	LFG15/16
			V44 00	D0834	LFL01/02/03/04
			V44 01	D0834	LFL03-OEBH
			V46 00	D0836	LUH01/02
			V47 00	D0824	LFG01
			V49 00	D0836	LOH01/02/03/04
			V51 00	D0834	LOH01/02/03
			V51 01	D0834	LOH01-AUTODROMO
			V61 00	D0836	LFG01
			Z15 00	D0224	MF
			Z52 00	D0226	MF/MFO
			Z57 00	D0226	MKF/MKH/MKFA/MKFO/MKF-CA/USA
			Z81 00	D0224	M
			Z82 00	D0824	GF/GF01/02/03 KOOP-VW
			Z83 00	D0826	GF/GFA/GF01/03/04/GFA01/03/04 KOOP-VW
			Z85 00	D0226	MF/MFA
			Z86 00	D0826	TOH
			Z86 01	G0826	DOH WVB-WIEN
			Z93 00	D0826	OH/OH01-03
			Z94 00	D0826	TF
			Z95 00	D0826	LF/LF217/LF01/02/04-09/11/12/13
			Z95 01	D0826	LF01 H.M.A.K. DAENEMARK
			Z97 00	D0226	MFA H.M.A.K. DAENEMARK



Timing parts Steuerungs-Teile

Group 040
Gruppe 040

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.04301-0109	2005 0906	valve tappet, hard metal plate Ventilstößel, Hartmetallplatte	V01 00 V01 01 V05 00 V07 00 V10 00 V14 00 V15 00 V16 00 V16 01 V22 00 V24 00 V25 00 V26 00 V26 01 V26 02 V26 04 V26 05 V26 07 V28 00 V32 00 V32 01 V32 02 V33 00 V34 00 V34 01 V42 00 V43 00 V58 00 V74 00 Z20 00 Z22 00 Z36 00 Z37 00 Z39 00 Z48 00 Z49 00 Z51 00 Z55 00 Z64 00 Z65 00 Z65 01 Z65 02 Z67 00 Z75 00 Z76 00 Z76 01 Z76 02 Z76 03 Z76 04 Z76 06 Z78 00 Z88 00 Z89 00 Z89 01 Z89 03 Z89 04 Z92 00	D2866 TUH/TUH01/TUM D2866 TUH01 IKARUS D2865 LU01-06 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... D2866 LH01/02 D2865 LUH02/03/05-09 D2866 LOH20-26/30/31 E2866 DUH01 E2866 DUH01/02/03/04 D2865 LOH01/02/05/07-10 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17 D2865 LF21-24 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 D2866 LF21-SAMSUNG D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“ D2866 LF22 ABU DHABI D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO D2866 LF21-MANAS E2866 DOH01/DF01 D2866 LUH20/21/22/26 D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB D2866 LUH21-ADTRANZ D2876 LOH01 D2840 LF20/21/23/24/27/28 D2840 LF24 ABU DHABI D2866 LF26-28/32/36/37/41/43 D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24 D2840 LF25 D2842 LF10 D2566 MKUL D2566 MK/MKF/MKH D2565 M/MF/MFR D2566 M/MF/MR/MFR D2566 MUH D2566 MTUH D2565 MUL D2866 KU/KUL D2566 UH/200 D2866 KUH D2866 UH/UM/UM01 D2866 UM01 IKARUS V/S D2866 UH AUSTRALIA D2866 LFZ/LFZR D2866 KF D2866 LF/LXF D2866 LF02-10/14-17 D2866 LF03 DONG AH D2866 LF03 JORDAN D2866 LF05 SAMSUNG D2866 LF09 ALGERIEN D2866 FZR D2866 FG D2866 LFG/LXFG D2866 LXFG BELGIEN D2866 LFG03/04/05/07 D2866 LFG05-OEBH D2866 F/FR	



Group 050
Gruppe 050

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen	
51.05100-6133	2018 0121	oil pump Ölpumpe				
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:						
51.05100-6136						
51.05100-6132						
			V07 00	D2865	LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...	tooth width: 34 mm
			V10 00	D2866	LH01/02	
			V14 00	D2865	LUH02/03/05-09	
			V15 00	D2866	LOH20-26/30/31	
			V22 00	D2865	LOH01/02/05/07-10	Zahnbreite: 34 mm
			V26 00	D2866	LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45	
			V28 00	E2866	DOH01/DF01	
			Z22 00	D2566	MK/MKF/MKH	drive gear: 44 teeth
			Z36 00	D2565	M/MF/MFR	
			Z37 00	D2566	M/MF/MR/MFR	
			Z50 00	D2866	KH/KFZ/KOH	Antriebsrad: 44 Zähne
			Z67 00	D2866	LFZ/LFZR	
			Z75 00	D2866	KF	
			Z76 00	D2866	LF/LXF	
			Z76 01	D2866	LF02-10/14-17	
			Z76 03	D2866	LF03 JORDAN	
			Z76 04	D2866	LF05 SAMSUNG	
			Z77 00	D2866	LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09	
			Z78 00	D2866	FZR	
			Z79 00	D2866	TOH	
Z88 00	D2866	FG				
Z89 00	D2866	LFG/LXFG				
Z89 01	D2866	LXFG BELGIEN				
Z89 02	D2866	LFG04 HOLLAND				
Z89 03	D2866	LFG03/04/05/07				
Z89 04	D2866	LFG05-OEBH				
Z92 00	D2866	F/FR				
Z96 00	D2866	OH				

51.05100-6134	2018 0126	oil pump Ölpumpe																																																																																		
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:																																																																																				
51.05100-6155																																																																																				
			<table> <tr><td>V01 00</td><td>D2866</td><td>TUH/TUH01/TUM</td></tr> <tr><td>V01 01</td><td>D2866</td><td>TUH01 IKARUS</td></tr> <tr><td>V04 00</td><td>G2866</td><td>UH/UM/DUH01-05/DUM01</td></tr> <tr><td>V05 00</td><td>D2865</td><td>LU01-06</td></tr> <tr><td>V13 00</td><td>D2866</td><td>LUH/LXUH/LUH05</td></tr> <tr><td>V14 00</td><td>D2865</td><td>LUH02/03/05-09</td></tr> <tr><td>V16 00</td><td>E2866</td><td>DUH01</td></tr> <tr><td>V16 01</td><td>E2866</td><td>DUH01/02/03/04</td></tr> <tr><td>V26 00</td><td>D2866</td><td>LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45</td></tr> <tr><td>V26 07</td><td>D2866</td><td>LF21-MANAS</td></tr> <tr><td>V32 00</td><td>D2866</td><td>LUH20/21/22/26</td></tr> <tr><td>V36 00</td><td>E2866</td><td>LUH01/02</td></tr> <tr><td>Z20 00</td><td>D2566</td><td>MKUL</td></tr> <tr><td>Z39 00</td><td>D2566</td><td>MUH</td></tr> <tr><td>Z48 00</td><td>D2566</td><td>MTUH</td></tr> <tr><td>Z49 00</td><td>D2565</td><td>MUL</td></tr> <tr><td>Z51 00</td><td>D2866</td><td>KU/KUL</td></tr> <tr><td>Z55 00</td><td>D2566</td><td>UH/200</td></tr> <tr><td>Z64 00</td><td>D2866</td><td>KUH</td></tr> <tr><td>Z65 00</td><td>D2866</td><td>UH/UM/UM01</td></tr> <tr><td>Z65 01</td><td>D2866</td><td>UM01 IKARUS V/S</td></tr> <tr><td>Z65 02</td><td>D2866</td><td>UH AUSTRALIA</td></tr> <tr><td>Z68 00</td><td>D2866</td><td>LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08</td></tr> <tr><td>Z76 00</td><td>D2866</td><td>LF/LXF</td></tr> <tr><td>Z76 01</td><td>D2866</td><td>LF02-10/14-17</td></tr> <tr><td>Z76 02</td><td>D2866</td><td>LF03 DONG AH</td></tr> <tr><td>Z76 06</td><td>D2866</td><td>LF09 ALGERIEN</td></tr> </table>	V01 00	D2866	TUH/TUH01/TUM	V01 01	D2866	TUH01 IKARUS	V04 00	G2866	UH/UM/DUH01-05/DUM01	V05 00	D2865	LU01-06	V13 00	D2866	LUH/LXUH/LUH05	V14 00	D2865	LUH02/03/05-09	V16 00	E2866	DUH01	V16 01	E2866	DUH01/02/03/04	V26 00	D2866	LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45	V26 07	D2866	LF21-MANAS	V32 00	D2866	LUH20/21/22/26	V36 00	E2866	LUH01/02	Z20 00	D2566	MKUL	Z39 00	D2566	MUH	Z48 00	D2566	MTUH	Z49 00	D2565	MUL	Z51 00	D2866	KU/KUL	Z55 00	D2566	UH/200	Z64 00	D2866	KUH	Z65 00	D2866	UH/UM/UM01	Z65 01	D2866	UM01 IKARUS V/S	Z65 02	D2866	UH AUSTRALIA	Z68 00	D2866	LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08	Z76 00	D2866	LF/LXF	Z76 01	D2866	LF02-10/14-17	Z76 02	D2866	LF03 DONG AH	Z76 06	D2866	LF09 ALGERIEN
V01 00	D2866	TUH/TUH01/TUM																																																																																		
V01 01	D2866	TUH01 IKARUS																																																																																		
V04 00	G2866	UH/UM/DUH01-05/DUM01																																																																																		
V05 00	D2865	LU01-06																																																																																		
V13 00	D2866	LUH/LXUH/LUH05																																																																																		
V14 00	D2865	LUH02/03/05-09																																																																																		
V16 00	E2866	DUH01																																																																																		
V16 01	E2866	DUH01/02/03/04																																																																																		
V26 00	D2866	LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45																																																																																		
V26 07	D2866	LF21-MANAS																																																																																		
V32 00	D2866	LUH20/21/22/26																																																																																		
V36 00	E2866	LUH01/02																																																																																		
Z20 00	D2566	MKUL																																																																																		
Z39 00	D2566	MUH																																																																																		
Z48 00	D2566	MTUH																																																																																		
Z49 00	D2565	MUL																																																																																		
Z51 00	D2866	KU/KUL																																																																																		
Z55 00	D2566	UH/200																																																																																		
Z64 00	D2866	KUH																																																																																		
Z65 00	D2866	UH/UM/UM01																																																																																		
Z65 01	D2866	UM01 IKARUS V/S																																																																																		
Z65 02	D2866	UH AUSTRALIA																																																																																		
Z68 00	D2866	LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08																																																																																		
Z76 00	D2866	LF/LXF																																																																																		
Z76 01	D2866	LF02-10/14-17																																																																																		
Z76 02	D2866	LF03 DONG AH																																																																																		
Z76 06	D2866	LF09 ALGERIEN																																																																																		


51.05100-6135 5518 0100 oil pump
Ölpumpe



Oil pump Ölpumpe


Group 050 Gruppe 050

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.05100-6191	2018 0148	oil pump Ölpumpe	V06 00	D2840 LF01/04/06	tooth width: 28 mm
			V08 00	D2842 LF/LF01/LXF/LF720-OEAF	Zahnbreite: 28 mm
			V34 00	D2840 LF20/21/23/24/27/28	
			V34 01	D2840 LF24 ABU DHABI	
			Z80 00	D2840 LXF/LF03/LF420/520	



51.05100-6253 2018 0172 oil pump
Ölpumpe

V35 00	D2842	LF02	tooth width: 34 mm
V58 00	D2840	LF25	Zahnbreite: 34 mm



51.05100-6279 2018 0130 oil pump
Ölpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

51.05100-6189
51.05100-6188
51.05100-6150

V06 00	D2840	LF01/04/06	tooth width: 43 mm
Z21 01	D2530	MTXF H.M.A.K. DAENEMARK	Zahnbreite: 43 mm
Z80 00	D2840	LXF/LF03/LF420/520	drive gear: 44 teeth
			Antriebsrad: 44 Zähne



Oil pump Ölpumpe

Group 050 Gruppe 050

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.05100-6262	5518 0101	oil pump Ölpumpe	V04 00	G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01	tooth width: 38 mm
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			V15 00	D2866 LOH20-26/30/31	
51.05100-6260			V16 00	E2866 DUH01	Zahnbreite: 38 mm
51.05100-6252			V16 01	E2866 DUH01/02/03/04	
51.05100-6250			V24 00	D2876 LF01-03/06/08-10/14/17	
			V24 01	D2876 LF06-SAUDI ARABIA	
			V25 00	D2865 LF21-24	
			V26 00	D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45	drive gear: 44 teeth
			V26 01	D2866 LF21-SAMSUNG	
			V26 02	D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“	
			V26 04	D2866 LF22 ABU DHABI	Antriebsrad: 44 Zähne
			V26 05	D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO	
			V26 06	D2866 LF24-OEBH	
			V28 00	E2866 DOH01/DF01	
			V32 00	D2866 LUH20/21/22/26	
			V32 01	D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB	
			V32 02	D2866 LUH21-ADTRANZ	
			V33 00	D2876 LOH01	
			V36 00	E2866 LUH01/02	
			V37 00	D2876 LUH01/02/03	
			V42 00	D2866 LF26-28/32/36/37/41/43	
			V43 00	D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24	
			V45 00	D2876 LOH02/03/04/05	
			V48 00	D2866 LOH27-29/32-35/37-40/50/51	
			V50 00	D2866 LUH23-25/27-30/34-37/50-52	
			V59 00	D2876 LOH20/21	
			V62 00	E2876 LUH01/02/03	
			V66 00	G2876 DUH01/02	
			V77 00	H2876 UH01	



51.05101-6008

5518 0103

oil pump
Ölpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

51.05101-6006
51.05101-6004

V24 00	D2876	LF01-03/06/08-10/14/17
V26 00	D2866	LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
V43 00	D2876	LF04/05/07/11/20/21/22/24
V53 00	D2876	LF12/13/25
V54 00	D2876	LFG01
V59 00	D2876	LOH20/21



It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump Ölpumpe

Group 050 Gruppe 050

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.05405-0012	5518 1504	pressure relief valve Überdruckventil	V01 00	D2866	TUH/TUH01/TUM
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			V01 01	D2866	TUH01 IKARUS
51.05405-0007			V03 00	D0826	LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13
51.05405-5013			V04 00	G2866	UH/UM/DUH01-05/DUM01
51.05405-5010			V05 00	D2865	LU01-06
			V06 00	D2840	LF01/04/06
			V08 00	D2842	LF/LF01/LXF/LF720-OEAF
			V10 00	D2866	LH01/02
			V13 00	D2866	LUH/LXUH/LUH05
			V14 00	D2865	LUH02/03/05-09
			V15 00	D2866	LOH20-26/30/31
			V16 00	E2866	DUH01
			V16 01	E2866	DUH01/02/03/04
			V22 00	D2865	LOH01/02/05/07-10
			V24 00	D2876	LF01-03/06/08-10/14/17
			V24 01	D2876	LF06-SAUDI ARABIA
			V25 00	D2865	LF21-24
			V26 00	D2866	LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
			V26 01	D2866	LF21-SAMSUNG
			V26 02	D2866	LF20/21 „MAZ-MAN“
			V26 04	D2866	LF22 ABU DHABI
			V26 05	D2866	LF21 TERRAMAR/GAMCO
			V26 06	D2866	LF24-OEBH
			V26 07	D2866	LF21-MANAS
			V28 00	E2866	DOH01/DF01
			V32 00	D2866	LUH20/21/22/26
			V32 01	D2866	LUH21 DEDIETRICH/LHB
			V32 02	D2866	LUH21-ADTRANZ
			V33 00	D2876	LOH01
			V34 00	D2840	LF20/21/23/24/27/28
			V35 00	D2842	LF02
			V36 00	E2866	LUH01/02
			V37 00	D2876	LUH01/02/03
			V42 00	D2866	LF26-28/32/36/37/41/43
			V43 00	D2876	LF04/05/07/11/20/21/22/24
			V45 00	D2876	LOH02/03/04/05
			V48 00	D2866	LOH27-29/32/33/34/35/37/38
			V50 00	D2866	LUH23/24/25/27-30/34-37/50-52
			V53 00	D2876	LF12/13/25
			V54 00	D2876	LFG01
			V59 00	D2876	LOH20/21
			V62 00	E2876	LUH01/02
			V66 00	G2876	DUH01/02
			V69 00	D0836	LFG50
			V74 00	D2842	LF10
			V77 00	H2876	UH01
			Z20 00	D2566	MKUL
			Z21 01	D2530	MTXF H.M.A.K. DAENEMARK
			Z22 00	D2566	MK/MKF/MKH
			Z36 00	D2565	M/MF/MFR
			Z37 00	D2566	M/MF/MR/MFR
			Z39 00	D2566	MUH
			Z48 00	D2566	MTUH
			Z50 00	D2866	KH/KFZ/KOH
			Z51 00	D2866	KU/KUL
			Z55 00	D2566	UH/200
			Z64 00	D2866	KUH
			Z65 00	D2866	UH/UM/UM01
			Z65 01	D2866	UM01 IKARUS V/S
			Z65 02	D2866	UH AUSTRALIA
			Z67 00	D2866	LFZ/LFZR
			Z68 00	D2866	LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08
			Z75 00	D2866	KF
			Z76 00	D2866	LF/LXF
			Z76 01	D2866	LF02-10/14-17
			Z76 02	D2866	LF03 DONG AH
			Z76 03	D2866	LF03 JORDAN
			Z76 04	D2866	LF05 SAMSUNG
			Z76 06	D2866	LF09 ALGERIEN
			Z77 00	D2866	LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
			Z78 00	D2866	FZR
			Z79 00	D2866	TOH
			Z80 00	D2840	LXF/LF03/LF420/520
			Z88 00	D2866	FG
			Z89 00	D2866	LFG/LXFG
			Z89 01	D2866	LXFG BELGIEN
			Z89 02	D2866	LFG04 HOLLAND
			Z89 03	D2866	LFG03/04/05/07
			Z89 04	D2866	LFG05-OEBH
			Z92 00	D2866	F/FR
			Z96 00	D2866	OH



Group 050
Gruppe 050

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.05405-5024	5518 1505	pressure relief valve Überdruckventil	B43 00	D0826 LUE501/503	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			B44 00	D0826 TUE501	
			B55 00	D0826 TE520	
			B56 01	D0826 LE521/522/523	
			B56 02	D0826 LE522-24/27/28/30/31/32	
51.05405-5019			V02 00	D0826 F/FR/F01/02/FR01/02	
			V03 00	D0826 LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13	
			V03 01	D0826 LUH12 CGFTE BORDEAUX	
			V09 00	D0826 LOH/LOH01-13	
			V09 01	D0826 LOH07 KASACHSTAN	
			V11 00	D0826 LFG01/02/03/04/05/06/07	
			V12 00	D0826 GFA02	
			V17 00	D0824 LFL01/02/04-10/LFO-01	
			V19 00	D0824 LOH01/02/03/04/05	
			V21 00	D0826 FO/FO-01/02	
			V23 00	D0826 LFL03/06-10	
			V23 01	D0826 LFL10-PAKISTAN	
			V23 02	D0826 LFL10-MANAS	
			V27 00	D0824 LF01/02	
			V29 00	D0826 LOH15/17/18/19	
			V30 00	D0826 LF15/17/18	
			V39 00	D0836 LFL01-06	
			V39 01	D0836 LFL04-SINGAPORE	
			V39 02	D0836 LFL01 SAUDI ARABIA	
			V40 00	D0836 LF01/02/03/04/05	
			V41 00	D0826 LFG15/16	
			V46 00	D0836 LUH01/02	
			V49 00	D0836 LOH01/02/03/04	
			V52 00	D0836 LF41/43/44	
			V56 00	D0836 LOH40/41/50	
			V57 00	D0836 LUH40/41/50	
			V60 00	D0836 LFL40/41/44	
			V61 00	D0836 LFG01	
			V63 00	D0834 LFL40/41/42	
			V68 00	D0834 LFL50-55	
			V69 00	D0836 LFG50	
			V69 01	D0836 LFG50 (MOD UK)	
			V71 00	D0836 LFL50-55	
			V72 00	D0836 LOH51-58/62/63	
			V75 00	D0834 LOH50/51/52/53	
			V78 00	D0836 LFL60/61/62/64/65	
			V79 00	D0834 LFL60-65	
			Z15 00	D0224 MF	
			Z52 00	D0226 MF/MFO	
			Z57 00	D0226 MKF/MKH/MKFA/MKFO/MKF-CA/USA	
			Z81 00	D0224 M	
			Z82 00	D0824 GF/GF01/02/03 KOOP-VW	
			Z83 00	D0826 GF/GFA/GF01/03/04/GFA01/03/04 KOOP-VW	
			Z85 00	D0226 MF/MFA	
			Z86 00	D0826 TOH	
			Z86 01	G0826 DOH WVB-WIEN	
			Z93 00	D0826 OH/OH01-03	
			Z94 00	D0826 TF	
			Z95 00	D0826 LF/LF217/LF01/02/04-09/11/12/13	
			Z95 01	D0826 LF01 H.M.A.K DAENEMARK	
			Z97 00	D0226 MFA H.M.A.K. DAENEMARK	



Oil pump
Ölpumpe

Group 050
Gruppe 050

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.05405-7017	5518 1502	pressure relief valve Überdruckventil	V01 00 V01 01 V04 00 V05 00 V07 00 V10 00 V13 00 V14 00 V15 00 V16 00 V16 01 V22 00 V24 00 V25 00 V26 00 V26 01 V26 02 V26 04 V26 05 V26 07 V28 00 V32 00 V32 02 V42 00 V48 00 V50 00 Z20 00 Z22 00 Z36 00 Z37 00 Z39 00 Z48 00 Z49 00 Z50 00 Z51 00 Z55 00 Z64 00 Z65 00 Z65 01 Z65 02 Z67 00 Z68 00 Z75 00 Z76 00 Z76 01 Z76 02 Z76 03 Z76 04 Z76 06 Z77 00 Z78 00 Z79 00 Z88 00 Z89 00 Z89 01 Z89 02 Z89 03 Z89 04 Z92 00 Z96 00	D2866 TUH/TUH01/TUM D2866 TUH01 IKARUS G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01 D2865 LU01-06 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... D2866 LH01/02 D2866 LUH/LXUH/LUH05 D2865 LUH02/03/05-09 D2866 LOH20-26/30/31 E2866 DUH01 E2866 DUH01/02/03/04 D2865 LOH01/02/05/07-10 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17 D2865 LF21-24 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 D2866 LF21-SAMSUNG D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“ D2866 LF22 ABU DHABI D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO D2866 LF21-MANAS E2866 DOH01/DF01 D2866 LUH20/21/22/26 D2866 LUH21-ADTRANZ D2866 LF26-28/32/36/37/41/43 D2866 LOH27-29/32/33/34/35/37/38 D2866 LUH23/24/25/27-30/34-37/50-52 D2566 MKUL D2566 MK/MKF/MKH D2565 M/MF/MFR D2566 M/MF/MR/MFR D2566 MUH D2566 MTUH D2565 MUL D2866 KH/KFZ/KOH D2866 KU/KUL D2566 UH/200 D2866 KUH D2866 UH/UM/UM01 D2866 UM01 IKARUS V/S D2866 UH AUSTRALIA D2866 LFZ/LFZR D2866 LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08 D2866 KF D2866 LF/LXF D2866 LF02-10/14-17 D2866 LF03 DONG AH D2866 LF03 JORDAN D2866 LF05 SAMSUNG D2866 LF09 ALGERIEN D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09 D2866 FZR D2866 TOH D2866 FG D2866 LFG/LXFG D2866 LXFG BELGIEN D2866 LFG04 HOLLAND D2866 LFG03/04/05/07 D2866 LFG05-OEBH D2866 F/FR D2866 OH	

51.05405-7036	5518 1503	pressure relief valve Überdruckventil	Z20 00	D2566	MKUL
			Z48 00	D2566	MTUH

Oil pump
ÖlpumpeGroup 050
Gruppe 050

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.05511-0002	2018 1513	valve Ventil	V01 00	D2866	TUH/TUH01/TUM
			V01 01	D2866	TUH01 IKARUS
			V04 00	G2866	UH/UM/DUH01-05/DUM01
			V05 00	D2865	LU01-06
			V06 00	D2840	LF01/04/06
			V07 00	D2865	LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...
			V10 00	D2866	LH01/02
			V13 00	D2866	LUH/LXUH/LUH05
			V14 00	D2865	LUH02/03/05-09
			V15 00	D2866	LOH20-26/30/31
			V16 00	E2866	DUH01
			V16 01	E2866	DUH01/02/03/04
			V22 00	D2865	LOH01/02/05/07-10
			V28 00	E2866	DOH01/DF01
			V32 00	D2866	LUH20/21/22/26
			V32 01	D2866	LUH21 DEDIETRICH/LHB
			V32 02	D2866	LUH21-ADTRANZ
			V33 00	D2876	LOH01
			V36 00	E2866	LUH01/02
			V37 00	D2876	LUH01/02/03
			V45 00	D2876	LOH02/03/04/05
			V48 00	D2866	LOH27-29/32/33/34/35/37/38
			V50 00	D2866	LUH23/24/25/27-30/34-37/50-52
			V62 00	E2876	LUH01/02
			V66 00	G2876	DUH01/02
			V77 00	H2876	UH01
			Z20 00	D2566	MKUL
			Z21 01	D2530	MTXF H.M.A.K. DAENEMARK
			Z22 00	D2566	MK/MKF/MKH
			Z36 00	D2565	M/MF/MFR
			Z37 00	D2566	M/MF/MR/MFR
			Z39 00	D2566	MUH
			Z48 00	D2566	MTUH
			Z49 00	D2565	MUL
			Z50 00	D2866	KH/KFZ/KOH
			Z51 00	D2866	KU/KUL
			Z55 00	D2566	UH/200
			Z64 00	D2866	KUH
			Z65 00	D2866	UH/UM/UM01
			Z65 01	D2866	UM01 IKARUS V/S
			Z65 02	D2866	UH AUSTRALIA
			Z67 00	D2866	LFZ/LFZR
			Z68 00	D2866	LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08
			Z75 00	D2866	KF
			Z76 00	D2866	LF/LXF
			Z76 01	D2866	LF02-10/14-17
			Z76 02	D2866	LF03 DONG AH
			Z76 03	D2866	LF03 JORDAN
			Z76 04	D2866	LF05 SAMSUNG
			Z76 06	D2866	LF09 ALGERIEN
			Z77 00	D2866	LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
			Z78 00	D2866	FZR
			Z79 00	D2866	TOH
			Z80 00	D2840	LXF/LF03/LF420/520
			Z88 00	D2866	FG
			Z89 00	D2866	LFG/LXFG
			Z89 01	D2866	LXFG BELGIEN
			Z89 02	D2866	LFG04 HOLLAND
			Z89 03	D2866	LFG03/04/05/07
			Z89 04	D2866	LFG05-OEBH
			Z92 00	D2866	F/FR
			Z96 00	D2866	OH
51.97601-0142	2018 9209	spring Feder	Z76 01	D2866	LF02-10/14-17
			Z76 02	D2866	LF03 DONG AH
			Z76 03	D2866	LF03 JORDAN
			Z76 04	D2866	LF05 SAMSUNG
			Z76 06	D2866	LF09 ALGERIEN
			Z77 00	D2866	LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
			Z78 00	D2866	FZR
			Z79 00	D2866	TOH
			Z80 00	D2840	LXF/LF03/LF420/520
			Z88 00	D2866	FG

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.



Water pump Wasserpumpe

Group 060 Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-6432 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06500-6423 51.06500-6416 51.06500-6394 51.06500-6374 (51.06500-9423)	5520 0100	water pump with gasket Wasserpumpe mit Dichtung	V12 00 Z57 00 Z81 00 Z82 00 Z83 00	D0826 GFA02 D0226 MKF/MKH/MKFA/MKFO/MKF-CA/USA D0224 M D0824 GF/GF01/02/03 KOOP-VW D0826 GF/GFA/GF01/03/04/GFA01/03/04 KOOP-VW	
51.06500-6443 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06500-6430 51.06500-6303 51.06500-6302 (51.06500-9443)	5520 0121	water pump with gasket Wasserpumpe mit Dichtung	Z15 00 Z52 00 Z85 00	D0224 MF D0226 MF/MFO D0226 MF/MFA	
51.06599-6023	5558 2004	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 51.06500-6432 51.06500-6443
51.06599-6022	5558 2005	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			

Water pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------


51.06500-6515 5520 0106 water pump
with gasket
Wasserpumpe
mit Dichtung

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:
51.06500-6532
(51.06500-9532)
(51.06500-9515)



V17 00	D0824	LFL01/02/04-10/LFO-01
V17 01	D0824	LFL09/10 STAR
V18 00	D0824	FL01
V19 00	D0824	LOH01/02/03/04/05
V23 00	D0826	LFL03/06-10
V23 01	D0826	LFL10-PAKISTAN
V23 02	D0826	LFL10-MANAS
V39 00	D0836	LFL01-06
V47 00	D0824	LFG01

51.06599-6068 5558 2048 repair kit
= 51.06599-6060 water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump Wasserpumpe

Group 060 Gruppe 060


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-6476 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06500-6462 (51.06500-9476) (51.06500-9462)	5520 0101	water pump with gaskets impeller 125 mm Wasserpumpe mit Dichtungen Flügelrad 125 mm	V02 00 V09 00 V09 01 V11 00 V19 00 V21 00 V23 00 V27 00 V29 00 V30 00 V38 00 Z93 00 Z94 00 Z95 00 Z95 01	D0826 F/FR/F01/02/FR01/02 D0826 LOH/LOH01-13 D0826 LOH07 KASACHSTAN D0826 LFG01/02/03/04/05/06/07 D0824 LOH01/02/03/04/05 D0826 FO/FO-01/02 D0826 LFL03/06-10 D0824 LF01/02 D0826 LOH15/17/18/19 D0826 LF15/17/18 D0824 LE301-USA D0826 OH/OH01-03 D0826 TF D0826 LF/LF217/LF01/02/04-09/11/12/13 D0826 LF01 H.M.A.K DAENEMARK	
51.06599-6052	5558 2047	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
51.06500-6495 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06500-6463 (51.06500-9495) (51.06500-9463)	5520 0102	water pump with gaskets impeller 135 mm Wasserpumpe mit Dichtungen Flügelrad 135 mm	V09 00 V11 00 Z86 00 Z86 01 Z95 00	D0826 LOH/LOH01-13 D0826 LFG01/02/03/04/05/06/07 D0826 TOH G0826 DOH WVB-WIEN D0826 LF/LF217/LF01/02/04-09/11/12/13	

Water pump Wasserpumpe

Group 060 Gruppe 060

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-6537 (51.06500-9537)	5520 0107	water pump with gasket impeller 125 mm Wasserpumpe mit Dichtung Flügelrad 125 mm	V17 00 V19 00 V19 01 V23 00 V27 00 V29 00 V30 00 V41 00 Z95 00	D0824 D0824 D0824 D0826 D0824 D0826 D0826 D0826 D0826	LFL01/02/04-10/LFO-01 LOH01/02/03/04/05 LOH05-AUTODROMO LFL03/06-10 LF01/02 LOH15/17/18/19 LF15/17/18 LFG15/16 LF/LF217/LF01/02/04-09/11/12/13
51.06599-6067	5558 2049	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			





It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

51.06500-6554 (51.06500-9554)	5520 0117	water pump with gasket impeller 135 mm Wasserpumpe mit Dichtung Flügelrad 135 mm	V23 00 V29 00 V30 00 V41 00 Z95 00	D0826 D0826 D0826 D0826 D0826	LFL03/06-10 LOH15/17/18/19 LF15/17/18 LFG15/16 LF/LF217/LF01/02/04-09/11/12/13
----------------------------------	-----------	---	--	---	--



Water pump Wasserpumpe

Group 060 Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-6480 (51.06500-9480)	5520 0110	water pump height 79.50 mm Wasserpumpe Höhe 79,50 mm	V03 00	D0826 LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13	
					
51.06500-6543 (51.06500-9543)	5520 0111	water pump height 90.00 mm Wasserpumpe Höhe 90,00 mm	V03 00 V03 01	D0826 LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13 D0826 LUH12 CGFTE BORDEAUX	
					
51.06599-6055	5558 2052	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 51.06500-6480 51.06500-6543
					
51.06599-6053	5558 2053	package water pump Dichtsatz Wasserpumpe			
					

Water pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------

51.06500-6612 5520 0113 water pump
Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

51.06500-6606
51.06500-6575

(51.06500-9612)
(51.06500-9606)



V23 00	D0826	LFL03/06-10
V39 00	D0836	LFL01-06
V39 01	D0836	LFL04-SINGAPORE
V39 02	D0836	LFL01 SAUDI ARABIA
V40 00	D0836	LF01/02/03/04/05
V44 00	D0834	LFL01/02/03/04
V44 01	D0834	LFL03-OEBH
V49 00	D0836	LOH01/02/03/04
V51 00	D0834	LOH01/02/03
V51 01	D0834	LOH01-AUTODROMO
V61 00	D0836	LFG01

51.06599-6081 5558 2057 repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump Wasserpumpe

Group 060 Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------

51.06500-6228

2020 0104

water pump
with gaskets
impeller 125 mm

Z36 00

D2565

M/MF/MFR

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

Z49 00

D2565

MUL

Wasserpumpe
mit Dichtungen
Flügelrad 125 mm

51.06500-6229
51.06500-6225
51.06500-6224
51.06500-6223
51.06500-6222
51.06500-6221
51.06500-6219
51.06500-6218
51.06500-6216
51.06500-6215
51.06500-6214
51.06500-6213
51.06500-6204

(51.06500-9228)
(51.06500-9222)

51.06500-6282
= 51.06500-6387

2020 0105

water pump
with gaskets
impeller 125 mm

V28 00

E2866

DOH01/DF01

(51.06500-9282)
(51.06500-9387)

Wasserpumpe
mit Dichtungen
Flügelrad 125 mm

Z21 01

D2530

MTXF H.M.A.K. DAENEMARK

Z37 00

D2566

M/MF/MR/MFR

Z39 00

D2566

MUH

Z48 00

D2566

MTUH

Z49 00

D2565

MUL

Z55 00

D2566

UH/200

Z65 00

D2866

UH/UM/UM01

Z65 01

D2866

UM01 IKARUS V/S

Z65 02

D2866

UH AUSTRALIA

Z78 00

D2866

FZR

Z88 00

D2866

FG

Z92 00

D2866

F/FR

Z96 00

D2866

OH



Group 060
Gruppe 060

Comparison-no.	LASO-nr.	Denomination	Type	Engine Motor	Remarks
Vergleichs-Nr.	LASO-Nr.	Benennung	Typ	Motor	Bemerkungen
51.06500-6408 (51.06500-9408)	2020 0130	water pump with gaskets impeller 135 mm Wasserpumpe mit Dichtungen Flügelrad 135 mm	V01 00 V01 01 V04 00 V05 00 V06 00 V07 00 V10 00 V13 00 V15 00 V16 00 V16 01 V22 00 V25 00 V26 00 V26 07 V33 00 Z20 00 Z22 00 Z50 00 Z51 00 Z64 00 Z67 00 Z68 00 Z75 00 Z76 00 Z76 01 Z76 03 Z76 04 Z77 00 Z79 00 Z80 00 Z89 00 Z89 01 Z89 03	D2866 TUH/TUH01/TUM D2866 TUH01 IKARUS G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01 D2865 LU01-06 D2840 LF01/04/06 D2865 Lf/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... D2866 LH01/02 D2866 LUH/LXUHL/UH05 D2866 LOH20-26/30/31 E2866 DUH01 E2866 DUH01/02/03/04 D2865 LOH01/02/05/07-10 D2865 LF21-24 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 D2866 LF21-MANAS D2876 LOH01 D2566 MKUL D2566 MK/MKF/MKH D2866 KH/KZF/KOH D2866 KU/KUL D2866 KUH D2866 LFZ/LFZR D2866 LU/LUL/XLU/LU01/03/04/07/08 D2866 KF D2866 Lf/LXF D2866 LF02-10/14-17 D2866 LF03 JORDAN D2866 LF05 SAMSUNG D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09 D2866 TOH D2840 LXF/LF03/LF420/520 D2866 LFG/LXFG D2866 LXFG BELGIEN D2866 LFG03/04/05/07	



51.06500-6426

2020 0160

water pump
with gaskets
impeller 135 mm


replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

51.06500-6490

(51.06500-9426)
(51.06500-9490)

Wasserpumpe
mit Dichtungen
Flügelrad 135 mm

V04 00	D2866	UH/UM/DUH01-05/DUM01
V06 00	D2840	LF01/04/06
V14 00	D2865	LUH02/03/05-09
V15 00	D2866	LOH20-26/30/31
V16 00	E2866	DUH01
V16 01	E2866	DUH01/02/03/04
V22 00	D2865	LOH01/02/05/07-10
V24 00	D2876	LF01-03/06/08-10/14/17
V25 00	D2865	LF21-24
V26 00	D2866	LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
V32 00	D2866	LUH20/21/22/26
V33 00	D2876	LOH01
V36 00	E2866	LUH01/02
V37 00	D2876	LUH01/02/03
V45 00	D2876	LOH02/03/04/05
V48 00	D2866	LOH27-29/32/33/34/35/37/38
V50 00	D2866	LUH23/24/25/27-30/34-37/50-52
V54 00	D2876	LFG01
V59 00	D2876	LOH20/21
V62 00	E2876	LUH01/02
V66 00	G2876	DUH01/02
Z89 00	D2866	LFGL/XFG
Z89 03	D2866	LFG03/04/05/07



Water pump Wasserpumpe

Group 060 Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------

51.06500-6479 2020 0161
(51.06500-9479)


water pump
with gaskets
impeller 135 mm
Wasserpumpe
mit Dichtungen
Flügelrad 135 mm



V04 00 G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01
V05 00 D2865 LU01-06
V07 00 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...
V14 00 D2865 LUH02/03/05-09
V15 00 D2866 LOH20-26/30/31
V16 00 E2866 DUH01
V16 01 E2866 DUH01/02/03/04
V22 00 D2865 LOH01/02/05/07-10
V33 00 D2876 LOH01
V45 00 D2876 LOH02/03/04/05
V77 00 H2876 UH01
Z51 00 D2866 KU/KUL
Z65 00 D2866 UH/UM/UM01
Z68 00 D2866 LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08
Z76 01 D2866 LF02-10/14-17
Z76 02 D2866 LF03 DONG AH
Z76 06 D2866 LF09 ALGERIEN
Z77 00 D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
Z89 00 D2866 LFG/LXFG
Z89 02 D2866 LFG04 HOLLAND
Z89 03 D2866 LFG03/04/05/07
Z89 04 D2866 LFG05-OEBH

51.06500-6492 5520 0105
(51.06500-9492)

water pump
with gaskets
impeller 135 mm
Wasserpumpe
mit Dichtungen
Flügelrad 135 mm



V05 00 D2865 LU01-06
V07 00 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...
V14 00 D2865 LUH02/03/05-09
V15 00 D2866 LOH20-26/30/31
V22 00 D2865 LOH01/02/05/07-10
V24 00 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17
V25 00 D2865 LF21-24
V26 00 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
V32 00 D2866 LUH20/21/22/26
V32 02 D2866 LUH21-ADTRANZ
V33 00 D2876 LOH01
V45 00 D2876 LOH02/03/04/05
Z50 00 D2866 KH/KFZ/KOH
Z68 00 D2866 LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08
Z76 00 D2866 LF/LXF
Z76 01 D2866 LF02-10/14-17
Z89 00 D2866 LFG/LXFG
Z89 03 D2866 LFG03/04/05/07

Group 060
Gruppe 060

[illegible]

Water pump Wasserpumpe


Group 060 Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------

51.06599-6051 5558 2046 package
water pump
Dichtsatz
Wasserpumpe

see repair kit 5558 2043 (page 85)

siehe Rep. Satz 5558 2043 (Seite 85)



consisting of:
bestehend aus:

(01) 51.06901-0160 = 51.06901-0060	2020 8020	gasket (old model) Dichtung (altes Modell)
(02) 51.06901-0156	2020 8023	gasket (new model) Dichtung (neues Modell)
(03) 06.56341-2122 (2 pcs. / 2 St.)	2020 4501	rubber o-ring (59.5 x 4 mm) Runddichtring (59,5 x 4 mm)
(04) 51.06901-0108 (2 pcs. / 2 St.)	5520 8000	gasket Dichtung
(05) 51.06901-0111 = 51.06901-0061	2020 8021	gasket Dichtung

51.06506-0100 2020 0715

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

51.06506-0063

impeller (Ø 125 mm,
bore Ø 16 mm)
Flügelrad (Ø 125 mm,
Bohrung Ø 16 mm)



V02 00	D0826	F/FR/F01/02/FR01/02
V03 00	D0826	LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13
V03 01	D0826	LUH12 CGFTE BORDEAUX
V09 00	D0826	LOH/LOH01-13
V09 01	D0826	LOH07 KASACHSTAN
V11 00	D0826	LFG01/02/03/04/05/06/07
V17 00	D0824	LFL01/02/04-10/LFO-01
V19 00	D0824	LOH01/02/03/04/05
V19 01	D0824	LOH05-AUTODROMO
V21 00	D0826	FO/FO-01/02
V23 00	D0826	LFL03/06-10
V27 00	D0824	LF01/02
V28 00	E2866	DOH01/DF01
V29 00	D0826	LOH15/17/18/19
V30 00	D0826	LF15/17/18
V38 00	D0824	LE301-USA
V39 00	D0836	LFL01-06
V39 01	D0836	LFL04-SINGAPORE
V39 02	D0836	LFL01 SAUDI ARABIA
V40 00	D0836	LF01/02/03/04/05
V41 00	D0826	LFG15/16
V44 00	D0834	LFL01/02/03/04
V44 01	D0834	LFL03-OEBH
V49 00	D0836	LOH01/02/03/04
V51 00	D0834	LOH01/02/03
V51 01	D0834	LOH01-AUTODROMO
V61 00	D0836	LFG01
Z36 00	D2565	M/MF/MFR
Z37 00	D2566	M/MF/MR/MFR
Z48 00	D2566	MTUH
Z49 00	D2565	MUL
Z55 00	D2566	UH/200
Z65 00	D2866	UH/UM/UM01
Z65 01	D2866	UM01 IKARUS V/S
Z65 02	D2866	UH AUSTRALIA
Z86 00	D0826	TOH
Z86 01	G0826	DOH WVW-WIEN
Z88 00	D2866	FG
Z92 00	D2866	F/FR
Z93 00	D0826	OH/OH01-03
Z94 00	D0826	TF
Z95 00	D0826	LF/LF217/LF01/02/04-09/11/12/13
Z95 01	D0826	LF01 H.M.A.K DAENEMARK
Z96 00	D2866	OH

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06506-5001	5520 0729	impeller with steel bushing on back side (Ø 135 mm, bore Ø 16 mm)	B56 02	D0826	LE522-24/27/28/30/31/32
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			V01 00	D2866	TUH/TUH01/TUM
			V01 01	D2866	TUH01 IKARUS
			V04 00	G2866	UH/UM/DUH01-05/DUM01
			V05 00	D2865	LU01-06
			V07 00	D2865	LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...
51.06506-2001		Flügelrad	V09 00	D0826	LOH/LOH01-13
51.06506-0090		mit rückseitiger	V11 00	D0826	LFG01/02/03/04/05/06/07
51.06506-0083		Stahlbuchse	V13 00	D2866	LUH/LXUH/LUH05
51.06506-0101		(Ø 135 mm, Bohrung Ø 16 mm)	V14 00	D2865	LUH02/03/05-09
			V15 00	D2866	LOH20-26/30/31
			V16 00	E2866	DUH01
			V16 01	E2866	DUH01/02/03/04
			V22 00	D2865	LOH01/02/05/07-10
			V23 00	D0826	LF03/06-10
			V24 00	D2876	LF01-03/06/08-10/14/17
			V24 01	D2876	LF06-SAUDI ARABIA
			V25 00	D2865	LF21-24
			V26 00	D2866	LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
			V26 01	D2866	LF21-SAMSUNG
			V26 02	D2866	LF20/21 „MAZ-MAN“
			V26 04	D2866	LF22 ABU DHABI
			V26 05	D2866	LF21 TERRAMAR/GAMCO
			V26 07	D2866	LF21-MANAS
			V28 00	E2866	DOH01/DF01
			V29 00	D0826	LOH15/17/18/19
			V30 00	D0826	LF15/17/18
			V32 00	D2866	LUH20/21/22/26
			V32 02	D2866	LUH21-ADTRANZ
			V33 00	D2876	LOH01
			V34 00	D2840	LF20/21/23/24/27/28
			V34 01	D2840	LF24 ABU DHABI
			V36 00	E2866	LUH01/02
			V37 00	D2876	LUH01/02/03
			V41 00	D0826	LFG15/16
			V42 00	D2866	LF26-28/32/36/37/41/43
			V43 00	D2876	LF04/05/07/11/20/21/22/24
			V45 00	D2876	LOH02/03/04/05
			V48 00	D2866	LOH27-29/32/33/34/35/37/38
			V50 00	D2866	LUH23/24/25/27-30/34-37/50-52
			V53 00	D2876	LF12/13/25
			V54 00	D2876	LFG01
			V58 00	D2840	LF25
			V59 00	D2876	LOH20/21
			V62 00	E2876	LUH01/02
			V66 00	G2876	DUH01/02
			V77 00	H2876	UH01
			Z50 00	D2866	KH/KFZ/KOH
			Z51 00	D2866	KU/KUL
			Z68 00	D2866	LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08
			Z76 00	D2866	LF/LXF
			Z76 01	D2866	LF02-10/14-17
			Z76 02	D2866	LF03 DONG AH
			Z76 03	D2866	LF03 JORDAN
			Z76 04	D2866	LF05 SAMSUNG
			Z76 06	D2866	LF09 ALGERIEN
			Z77 00	D2866	LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
			Z79 00	D2866	TOH
			Z80 00	D2840	LXF/LF03/LF420/520
			Z89 00	D2866	LFG/LXFG
			Z89 02	D2866	LFG04 HOLLAND
			Z89 03	D2866	LFG03/04/05/07
			Z89 04	D2866	LFG05-OEBH

51.06520-0082 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.06520-0078	5520 1903 	slide ring seal viton Gleitringdichtung Viton	optional 9520 1901 wahlweise mit 9520 1901
51.06520-0085	5520 1905 	slide ring seal Gleitringdichtung	optional 9520 1901 wahlweise mit 9520 1901

Water pump Wasserpumpe

Group 060 Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-6546 (51.06500-9546)	5520 0108	water pump Wasserpumpe	V24 00 V25 00 V26 00 V28 00 V54 00 Z76 00 Z76 01	D2876 D2865 D2866 E2866 D2876 D2866 D2866	LF01-03/06/08-10/14/17 LF21-24 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 DOH01/DF01 LFG01 LF/LXF LF02-10/14-17
51.06500-6547 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06500-6545 (51.06500-9547) (51.06500-9545)	5520 0109	water pump Wasserpumpe	V07 00 V24 00 V24 01 V25 00 V26 00 V26 01 V26 02 V26 04 V26 05 V26 07 Z76 00 Z76 01 Z76 03 Z76 04	D2865 D2876 D2876 D2865 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866 D2866	LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... LF01-03/06/08-10/14/17 LF06-SAUDI ARABIA LF21-24 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 LF21-SAMSUNG LF20/21 „MAZ-MAN“ LF22 ABU DHABI LF21 TERRAMAR/GAMCO LF21-MANAS LF/LXF LF02-10/14-17 LF03 JORDAN LF05 SAMSUNG
51.06500-6548 (51.06500-9548)	5520 0120	water pump Wasserpumpe	V07 00 Z76 00 Z76 01	D2865 D2866 D2866	LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... LF / LXF LF02-10/14-17 engine with retarder Motor mit Retarder
—	5558 2056	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 51.06500-6546 51.06500-6547 51.06500-6548

Water pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------

51.06500-6457 5520 0122 water pump
Wasserpumpe




51.06500-6616 5520 0116 water pump
Wasserpumpe
(51.06500-9616)



V42 00 D2866 LF26-28/32/36/37/41/43
V43 00 D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24
V53 00 D2876 LF12/13/25

— 5558 2063 repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe



Water pump Wasserpumpe

Group 060 Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-7089	5520 0112	water pump Wasserpumpe	V24 00	D2876 LF01-03/06/08-10/14/17	TGA
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			V26 00	D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45	Attention:
51.06500-7066			V26 06	D2866 LF24-OEBH	You must use the hub 51.06504-0046 with this pump. Is the old hub 51.06504-0042 still located on the crankshaft you have to replace it by the new hub 51.06504-0046!
51.06500-7052			V42 00	D2866 LF26-28/32/36/37/41/43	
51.06500-7051			V43 00	D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24	
51.06500-7048			V53 00	D2876 LF12/13/25	
51.06500-7047					
51.06500-7045					Achtung:
51.06500-7044					Zur Wasserpumpe gehört die Nabe 51.06504-0046. Befindet sich noch die alte Nabe 51.06504-0042 auf der Kurbelwelle, muss diese gegen die neue Nabe 51.06504-0046 ausgetauscht werden!
51.06500-7043					
51.06500-7037					
51.06500-7036					
51.06500-7033					
(51.06500-9066)					
(51.06500-9065)					
(51.06500-9052)					
(51.06500-9048)					
—	5558 2059	safety kit water pump Schuttsatz Wasserpumpe			
		consisting of: bestehend aus:			
(01) —	5520 1700	transportation lock Transportsicherung			
(02) —	5520 3001	conic lock (3 pcs.) Kegelverschluss (3 Stk.)			
(03) —	5520 3002	safety guard Schutzstopfen			
(04) —	5520 3000	grip plug Griffstopfen			

Water pump Wasserpumpe

Group 060 Gruppe 060



Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
—	5558 2060	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	V24 00 V26 00 V26 06 V42 00 V43 00 V53 00	D2876 LF01-03/06/08-10/14/17 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 D2866 LF24-OEBH D2866 LF26-28/32/36/37/41/43 D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24 D2876 LF12/13/25	TGA
consisting of: bestehend aus:					
(01) 51.06512-6001	5520 0312	cover Deckel			
(02) 51.06506-6009	5520 0725	impeller with shaft Flügelrad mit Welle			
(03) 51.06520-0108	5520 1904	slide ring seal Gleitringdichtung			
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:					
51.06520-0102 51.06520-0095 51.06520-0093					
(04) —	5520 6202	thrust ring Gegenlaufring			
(05) 51.90020-0365	5520 7100	screw Schraube			
(06) —	D07344001	coiled spring pin Spiralspannstift			
(07) 06.56939-0067	5520 4506	rubber o-ring O-Ring			
(08) 06.56939-0047	5520 4507	rubber o-ring O-Ring			
(09) 06.02145-0405	D07991002	countersunk bolt (4 pcs.) Senkschraube (4 Stk.)			
(10) 06.29029-0197	D00472045	circlip Sicherungsring			
(11) 06.08042-0618	D00908004	screw plug Verschlusschraube			
(12) 06.08402-0618	D00908003	screw plug Verschlusschraube			
(13) 06.56200-0707	D07603025	seal ring Dichtring			
(14) —	D07603011	seal ring Dichtring			
(15) 06.56939-0046	5520 4505	rubber o-ring O-Ring			
(16) 51.96501-0583	2033 4500	rubber o-ring (2 pcs.) O-Ring (2 Stk.)			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump Wasserpumpe

Group 060 Gruppe 060


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06500-7049 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06500-6637 (51.06500-9049)	5520 0114	water pump Wasserpumpe	V55 00 V55 02	D2066 D2066	LF01-04/6/7/11-20/21-43 LF01 (USA)
					
51.06599-6086	5558 2061	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					
consisting of: bestehend aus:					
(01) 51.93410-0116	2020 0505	shaft with bearing Welle mit Lager			
(02) 51.06506-0123	5520 0730	impeller Flügelrad			
(03) 51.06520-0068	9520 1901	slide ring seal Gleitringdichtung			
(04) 51.06901-0192	5520 8018	gasket Dichtung			
(05) 06.29020-0132	D00472026	circlip Sicherungsring			
(06) 51.06504-0050	2020 1402	hub Flansch			
replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.06504-0049					
51.06500-6646 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06500-7050 (51.06500-9646) (51.06500-9050)	5520 0119	water pump Wasserpumpe	V64 00	D2066	LUH01...
					

Water pump Wasserpumpe

Group 060 Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------

51.06500-6642 5520 0118 water pump
Wasserpumpe
(51.06500-9642)



V55 00	D2066	LF01-04/6/7/11-20/21-43
V55 01	D2066	LF34 (MOD UK)
V55 03	D2066	LF34 (DAENISCHE ARMEE)
V65 00	D2066	LOH01-08/10-12/2.
V67 00	D2676	LOH01-04/10/26-28
V70 00	D2066	LFG01
V70 01	D2066	LFG01 (MOD UK)
V73 00	D2676	LF01-8/10-16/21


51.06500-7078 5520 0123 water pump
Wasserpumpe
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

51.06500-7064
(51.06500-9078)
(51.06500-9064)



V52 00	D0836	LF13/41/43/44
V56 00	D0836	LOH40/41/50
V60 00	D0836	LFL40/41/44
V63 00	D0834	LFL40/41/42
V68 00	D0834	LFL50-55/57
V71 00	D0836	LFL50-55
V78 00	D0836	LFL60-65
V79 00	D0834	LFL60-65

51.06599-6091 5558 2062 repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe



consisting of:
bestehend aus:

(01) 51.93410-0116	2020 0505	shaft with bearing Welle mit Lager
(02) 51.06506-0124	5520 0731	impeller Flügelrad
(03) 51.06520-0068	9520 1901	slide ring seal Gleitringdichtung
(04) 51.06901-0192	5520 8018	gasket Dichtung
(05) 06.29020-0132	D00472026	circlip Sicherungsring
(06) 51.06504-0050	2020 1402	hub Flansch

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

51.06504-0049

to fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:

no. / Nr.:
51.06500-6646
51.06500-6642
51.06500-7078

Water pump
Wasserpumpe

Group 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------

51.06500-6472	5520 0115	water pump Wasserpumpe	V08 00	D2842	LF/LF01/LXF/LF720-OEAF
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			V34 00	D2840	LF20/21/23/24/27/28
51.06500-6458 51.06500-6281			V35 00	D2842	LF02
(51.06500-9472)			Z80 00	D2840	LXF/LF03/LF420/520



Water pump Wasserpumpe

Group 060 Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06599-6025 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.06599-6021	5558 2058	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	V08 00 V32 00 V32 01 V34 00 V35 00 V37 00 V74 00 Z80 00	D2842 LF/LF01/LXF/LF720-OEAF D2866 LUH20/21/22/26 D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB D2840 LF20/21/23/24/27/28 D2842 LF02 D2876 LUH01/02/03 D2842 LF10 D2840 LXF/LF03/LF420/520	to fit water pump: passend für Wasserpumpe: no. / Nr.: 51.06500-6472
consisting of: bestehend aus:					
(01) 51.93410-0116 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.93410-0094 51.93410-0064	2020 0505	shaft with bearings Welle mit Lagern			
(02) 51.06506-6011 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.06506-6003	5520 0726	impeller Flügelrad			
(03) 51.06520-0068	9520 1901	slide ring seal Gleitringdichtung			
(04) 51.06901-0114	5520 8017	gasket Dichtung			
(05) 06.29020-0132	D00472026	circlip Sicherungsring			
(06) 06.56341-2122 (3 pcs. / 3 St.)	2020 4501	rubber o-ring Runddichtring			
(07) 51.06501-0337 (3 pcs. / 3 St.)	5520 4500	rubber o-ring Runddichtring			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Thermostats Thermostate

Group 060 Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06402-0063	2020 1503	thermostat 83°C Thermostat 83°C	888 00	SUE 242	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			843 00	D0826	LUE501/503
			844 00	D0826	TUE501
			855 00	D0826	TE520
			856 01	D0826	LE521 <= 162 8254 999
			856 02	D0826	LE522 <= 162 8248 999
51.06402-0066			860 00	D0824	LUE520/521/522/523/524
51.06402-0060			V01 00	D2866	TUH/TUH01/TUM
51.06402-0058			V02 00	D0826	F/FR/F01/02/FR01/02
			V03 00	D0826	LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13
			V05 00	D2865	LU01-06
			V06 00	D2840	LF01/04/06
			V07 00	D2865	LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...
			V08 00	D2842	LF/LF01/LXF/LF720-OEAF
			V09 00	D0826	LOH/LOH01-13
			V09 01	D0826	LOH07 KASACHSTAN
			V14 00	D2865	LUH02/03/05-09
			V15 00	D2866	LOH20-26/30/31
			V17 00	D0824	LFL01/02/04-10/LFO-01
			V17 01	D0824	LFL09/10 STAR
			V18 00	D0824	FL01
			V19 00	D0824	LOH01/02/03/04/05
			V19 01	D0824	LOH05-AUTODROMO
			V21 00	D0826	FO/FO-01/02
			V22 00	D2865	LOH01/02/05/07-10
			V23 00	D0826	LFL03/06-10
			V23 01	D0826	LFL10-PAKISTAN
			V23 02	D0826	LFL10-MANAS
			V24 00	D2876	LF01-03/06/08-10/14/17
			V25 00	D2865	LF21-24
			V26 00	D2866	LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
			V26 01	D2866	LF21-SAMSUNG
			V26 02	D2866	LF20/21 „MAZ-MAN“
			V26 04	D2866	LF22 ABU DHABI
			V26 05	D2866	LF21 TERRAMAR/GAMCO
			V26 06	D2866	LF24-OEBH
			V26 07	D2866	LF21-MANAS
			V27 00	D0824	LF01/02
			V28 00	E2866	DOH01/DF01
			V29 00	D0826	LOH15/17/18/19
			V30 00	D0826	LF15/17/18
			V32 00	D2866	LUH20/21/22/26
			V33 00	D2876	LOH01
			V34 00	D2840	LF20/21/23/24/27/28
			V34 01	D2840	LF24 ABU DHABI
			V36 00	E2866	LUH01/02
			V37 00	D2876	LUH01/02/03
			V38 00	D0824	LE301-USA
			V39 00	D0836	LFL01-06
			V39 01	D0836	LFL04-SINGAPORE
			V39 02	D0836	LFL01 SAUDI ARABIA
			V40 00	D0836	LF01/02/03/04/05
			V41 00	D0826	LF15/16
			V42 00	D2866	LF26-28/32/36/37/41/43
			V43 00	D2876	LF04/05/07/11/20/21/22/24
			V44 00	D0834	LFL01/02/03/04
			V44 01	D0834	LFL03-OEBH
			V45 00	D2876	LOH02/03/04/05
			V46 00	D0836	LUH01/02
			V47 00	D0824	LF01
			V48 00	D2866	LOH27-29/32-35/37-40/50/51
			V49 00	D0836	LOH01/02/03/04
			V50 00	D2866	LUH23-25/27-30/34-37/50-52
			V51 00	D0834	LOH01/02/03
			V51 01	D0834	LOH01-AUTODROMO
			V52 00	D0836	LF13/41/43/44
			V53 00	D2876	LF12/13/25
			V54 00	D2876	LF01
			V55 00	D2066	LF01-04/6/7/11-20/21-43
			V55 01	D2066	LF34 (MOD UK)
			V55 02	D2066	LF01 (USA)
			V55 03	D2066	LF34 (DAENISCHE ARMEE)
			V56 00	D0836	LOH40/41/50
			V57 00	D0836	LUH40/41/50
			V58 00	D2840	LF25
			V59 00	D2876	LOH20/21
			V60 00	D0836	LFL40/41/44
			V61 00	D0836	LF01
			V62 00	E2876	LUH01/02/03
			V63 00	D0834	LFL40/41/42
			V64 00	D2066	LUH01...
			V65 00	D2066	LOH01-08/10-12/2.
			V67 00	D2676	LOH01-04/10/26-28
			V68 00	D0834	LFL50-55/57
			V69 00	D0836	LF050
			V69 01	D0836	LF050 (MOD UK)
			V70 00	D2066	LF01
			V70 01	D2066	LF01 (MOD UK)
			V71 00	D0836	LFL50-55
			V72 00	D0836	LOH51-58/60-66
			V73 00	D2676	LF01-8/10-16/21
			V75 00	D0834	LOH40/50/51/52/53/60/61
			V78 00	D0836	LFL60-65
			V79 00	D0834	LFL60-65
			Z50 00	D2866	KH/KFZ/KOH
			Z55 00	D2566	UH/200
			Z65 00	D2866	UH/UM/UM01
			Z68 00	D2866	LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08
			Z76 00	D2866	LF/LXF
			Z76 01	D2866	LF02-10/14-17
			Z76 02	D2866	LF03 DONG AH
			Z76 03	D2866	LF03 JORDAN
			Z76 04	D2866	LF05 SAMSUNG
			Z77 00	D2866	LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
			Z82 00	D0824	GF/GF01/02/03 KOOP-VW
			Z83 00	D0826	GF/GFA/GF01/03/04/GFA01/03/04 KOOP-VW
			Z86 00	D0826	TOH
			Z89 00	D2866	LF01/LXFG
			Z89 03	D2866	LF03/04/05/07
			Z89 04	D2866	LF05-OEBH
			Z93 00	D0826	OH/OH01-03
			Z94 00	D0826	TF
			Z95 00	D0826	LF/LF217/LF01/02/04-09/11/12/13
			Z95 01	D0826	LF01 H.M.A.K DAENEMARK



Thermostats
ThermostateGroup 060
Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06402-0061	5520 1500	thermostat 79°C with exhaust valve Thermostat 79°C mit Entlüftungsventil	503 01 505 00 506 00 509 00 510 00 512 00 546 00 V01 00 V04 00 V05 00 V06 00 V07 00 V09 00 V10 00 V12 00 V13 00 V14 00 V15 00 V16 00 V16 01 V19 00 V22 00 V23 00 V24 00 V24 01 V25 00 V26 00 V28 00 V29 00 V30 00 V32 00 V36 00 V37 00 V39 00 V40 00 V42 00 V44 00 V46 00 V48 00 V49 00 V50 00 V51 00 V56 00 V57 00 V58 00 V62 00 V64 00 V65 00 V66 00 V72 00 V75 00 X31 00 X32 00 X33 00 X34 00 X36 00 Z15 00 Z20 00 Z21 01 Z22 00 Z36 00 Z37 00 Z39 00 Z48 00 Z49 00 Z50 00 Z51 00 Z52 00 Z55 00 Z57 00 Z64 00 Z65 00 Z65 01 Z67 00 Z68 00 Z75 00 Z76 00 Z76 01 Z76 02 Z76 06 Z77 00 Z78 00 Z79 00 Z80 00 Z81 00 Z82 00 Z85 00 Z88 00 Z89 00 Z89 02 Z92 00 Z95 00 Z96 00 Z97 00	16/19.281/291/321/331/361 F 07.85 --> 16/19.281/291/321/331/361 FA 22/24/25/26.281/291/321/331/361 FNL 26/32/33/34.281/291/321/331/361 DF 26/27/32/33/34.281/291/321/331/361 DFA 30/32/33/34.281/291/321/331/361 VF 26/32.365 DF D2866 TUH/TUH01/TUM G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01 D2865 LU01-06 D2840 LF01/04/06 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01... D0826 LOH/LOH01-13 D2866 LH01/02 D0826 GFA02 D2866 LUH/LXUH/LUH05 D2865 LUH02/03/05-09 D2866 LOH20-26/30/31 D2866 DUH01 D2866 DUH01/02/03/04 D0824 LOH01/02/03/04/05 D2865 LOH01/02/05/07-10 D0826 LFL03/06-10 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17 D2876 LF06-SAUDI ARABIA D2865 LF21-24 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 D0826 DOH01/DF01 D0826 LOH15/17/18/19 D0826 LF15/17/18 D2866 LUH20/21/22/26 D2866 LUH01/02 D2876 LUH01/02/03 D0836 LFL01-06 D0836 LF01/02/03/04/05 D2866 LF26-28/32/36/37/41/43 D0834 LFL01/02/03/04 D0836 LUH01/02 D2866 LOH27-29/32-35/37-40/50/51 D0836 LOH01/02/03/04 D2866 LUH23-25/27-30/34-37/50-52 D0834 LOH01/02/03 D0836 LOH40/41/50 D0836 LUH40/41/50 D2840 LF25 D2876 LUH01/02/03 D2066 LUH01... D2066 LOH01-08/10-12/2. G2876 DUH01/02 D0836 LOH51-58/60-66 D0834 LOH40/50/51/52/53/60/61 36T 8X8 VFAEG (FW) 26T 6X6 DFAEG/DFAREG (V10) 20T 4X4 FAREG (FW) 22T 6X6 DFAEG (FW) 40T 8X8 VFAEG/VFAEG-FW (BR.2900) D0224 MF D2566 MKUL D2530 MTXF H.M.A.K. DAENEMARK D2566 MK/MKF/MKH D2565 M/MF/MFR D2566 M/MF/MR/MFR D2566 MUH D2566 MTUH D2565 MUL D2866 KH/KFZ/KOH D2866 KU/KUL D0226 MF/MFO D2566 UH/200 D0226 MKF/MKH/MKFA/MKFO/MKF-CA/USA D2866 KUH D2866 UH/UM/UM01 D2866 UM01 IKARUS V/S D2866 LFZ/LFZR D2866 LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08 D2866 KF D2866 LF/LXF D2866 LF02-10/14-17 D2866 LF03 DONG AH D2866 LF09 ALGERIEN D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09 D2866 FZR D2866 TOH D2840 LXF/LF03/LF420/520 D0224 M D0824 GF/GF01/02/03 KOOP-VW D0226 MF/MFA D2866 FG D2866 LFG/LXFG D2866 LFG04 HOLLAND D2866 F/FR D0826 LF/LF217/LF01/02/04-09/11/12/13 D2866 OH D0226 MFA H.M.A.K. DAENEMARK	



Thermostats Thermostate

Group 060 Gruppe 060

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.06402-0065	2020 1502	thermostat 71°C Thermostat 71°C	V06 00	D2840 LF01/04/06	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			V09 00	D0826 LOH/LOH01-13	
51.06402-0068			V15 00	D2866 LOH20-26/30/31	
51.06402-0062			V30 00	D0826 LF15/17/18	
51.06402-0057			V32 00	D2866 LUH20/21/22/26	
			V33 00	D2876 LOH01	
			V34 00	D2840 LF20/21/23/24/27/28	
			V34 01	D2840 LF24 ABU DHABI	
			V45 00	D2876 LOH02/03/04/05	
			V48 00	D2866 LOH27-29/32-35/37-40/50/51	
			V49 00	D0836 LOH01/02/03/04	
			V58 00	D2840 LF25	
			V65 00	D2066 LOH01-08/10-12/2.	
			V67 00	D2676 LOH01-04/10/26-28	
			V77 00	H2876 UH01	
			Z80 00	D2840 LXF/LF03/LF420/520	



Group 060, 260, 770, 775
Gruppe 060, 260, 770, 775

51.95800-7391	5520 7301	belt tensioner	V34 00	D2840	LF20/21/23/24/27/28
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			V34 01	D2840	LF24 ABU DHABI
51.95800-7372					



A mechanical component, likely a shock absorber or suspension part, is shown against a light blue background. The component consists of a coiled spring attached to a metal bracket at the top and a circular disc at the bottom. The disc has a central hexagonal hole. The entire assembly is made of metal and appears to be a part of a vehicle's suspension system.

Belt tensioner Riemenspanner

Group 060, 260, 770, 775 Gruppe 060, 260, 770, 775

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.95800-7396 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.95800-7393	5520 7303	belt tensioner Riemenspanner	V24 00 V26 00 V26 06 V42 00 V43 00 V53 00	D2876 D2866 D2866 D2866 D2876 D2876	LF01-03/06/08-10/14/17 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 LF24-OEBH LF26-28/32/36/37/41/43 LF04/05/07/11/20/21/22/24 LF12/13/25
					
51.95800-7397 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.95800-7394	5520 7304	belt tensioner Riemenspanner	V24 00 V26 00 V42 00 V43 00 V53 00	D2876 D2866 D2866 D2876 D2876	LF01-03/06/08-10/14/17 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 LF26-28/32/36/37/41/43 LF04/05/07/11/20/21/22/24 LF12/13/25
					
51.95800-7431	5503 0107	tension roller Spannrolle	V24 00 V26 00 V26 06 V42 00 V43 00 V53 00 V64 00	D2876 D2866 D2866 D2866 D2876 D2876 D2066	LF01-03/06/08-10/14/17 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 LF24-OEBH LF26-28/32/36/37/41/43 LF04/05/07/11/20/21/22/24 LF12/13/25 LUH01...
					
51.97601-0290 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.97601-0279	5521 1401	pressure spring assembly Druckfeder Zusammenbau	B60 00 V03 00 V24 00 V26 00 V26 06 V42 00 V43 00 V53 00	D0824 D0826 D2876 D2866 D2866 D2866 D2876 D2876	LUE520/521/522/523/524 LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13 LF01-03/06/08-10/14/17 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 LF24-OEBH LF26-28/32/36/37/41/43 LF04/05/07/11/20/21/22/24 LF12/13/25
					

Belt tensioner Riemenspanner

Group 060, 260, 770, 775 Gruppe 060, 260, 770, 775

Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.95800-7435 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.95800-7425	5520 7305	belt tensioner Riemenspanner	A34 00 P21 00 P22 00 R07 00 R08 00 V45 00 V46 00 V48 00 V56 00 V57 00 V59 00 V72 00	ND 313/363 FR N 2216 SHD TOURLINER N 2216/3 SHD TOURLINER L LION'S COACH LION'S COACH L D2876 LOH02/03/04/05 D0836 LUH01/02 D2866 LOH27-29/32-35/37-40/50/51 D0836 LOH40/41/50 D0836 LUH40/41/50 D2876 LOH20/21 D0836 LOH51-58/60-66	



Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

51.95800-7436 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.95800-7429 51.95800-7428	5520 7306	belt tensioner Riemenspanner	V55 00 V55 01 V55 02 V55 03 V64 00 V65 00 V67 00 V70 00 V70 01 V73 00	D2066 LF01-04/6/7/11-20/21-43 D2066 LF34 (MOD UK) D2066 LF01 (USA) D2066 LF34 (DAENISCHE ARMEE) D2066 LUH01... D2066 LOH01-08/10-12/2. D2676 LOH01-04/10/26-28 D2066 LFG01 D2066 LFG01 (MOD UK) D2676 LF01-8/10-16/21	
---	-----------	---------------------------------	--	--	--



It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

51.95800-7437 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.95800-7434	5520 7307	belt tensioner Riemenspanner	V16 00 V16 01 V50 00 V52 00 V56 00 V60 00 V62 00 V63 00 V64 00 V66 00 V68 00 V69 00 V69 01 V71 00 V72 00 V75 00 V77 00 V78 00 V79 00	E2866 DUH01 E2866 DUH01/02/03/04 D2866 LUH23-25/27-30/34-37/50-52 D0836 LF13/41/43/44 D0836 LOH40/41/50 D0836 LFL40/41/44 E2876 LUH01/02/03 D0834 LFL40/41/42 D2066 LUH01... G2876 DUH01/02 D0834 LFL50-55/57 D0836 LFG50 D0836 LFG50 (MOD UK) D0836 LFL50-55 D0836 LOH51-58/60-66 D0834 LOH40/50/51/52/53/60/61 H2876 UH01 D0836 LFL60-65 D0834 LFL60-65	
--	-----------	---------------------------------	--	---	--



Belt tensioner Riemenspanner

Group 060, 260, 770, 775 Gruppe 060, 260, 770, 775

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.95800-5001 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.95800-7304 51.95800-7320 N1.01100-5323	5503 0101	tension roller Spannrolle	474 00 486 00 A21 00 A22 00 A51 00 A54 00 A55 00 A56 00 A59 00 A81 00 A92 00 V03 00 V09 00 V19 00 V29 00 V49 00 V51 00 V56 00 V64 00 V72 00	22/24.330-420 HOCLN/R N 4516 CENTROLINER LION'S CITY NL 223/263/313 F 18.310/350/370/400/420/460 HOCL/R 24.350/400 HOCLN 18.310/313/350/370/400/420 HOCL/R-SKD 24.370/420 HOCLN/R-SKD 24.310/350 HOCLN/R/NL-DD 24.400/460 HOCLN/R-CKD LIONS 6120 D0826 LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13 D0826 LOH/LOH01-13 D0824 LOH01/02/03/04/05 D0826 LOH15/17/18/19 D0836 LOH01/02/03/04 D0834 LOH01/02/03 D0836 LOH40/41/50 D2066 LUH01... D0836 LOH51-58/60-66	
51.95800-6035 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.95800-6020	5503 0102	deflection pulley Umlenkrolle	V34 00	D2840 LF20/21/23/24/27/28	
51.95800-6075 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 51.95800-6061	5503 0103	deflection pulley Umlenkrolle	A34 00 A69 00 A74 00 A85 00 A89 00 A91 00 P21 00 P22 00 R02 00 R03 00 R07 00 R08 00 V45 00 V46 00 V48 00 V56 00 V57 00 V59 00 V72 00 V75 00 X36 00 X81 00	ND 313/363 FR 18.220 HOCL/R-NL LION'S CLASSIC 18.220/280 HOCL/R-CKD-CHINA SL 18.220/260/280 HOCL/R-F-TUERKEI SUE 223/253/263/313-F-TUERKEI N 2216 SHD TOURLINER N 2216/3 SHD TOURLINER L LION'S STAR LION'S STAR L LION'S COACH LION'S COACH L D2876 LOH02/03/04/05 D0836 LUH01/02 D2866 LOH27-29/32-35/37-40/50/51 D0836 LOH40/41/50 D0836 LUH40/41/50 D2876 LOH20/21 D0836 LOH51-58/60-66 D0834 LOH40/50/51/52/53/60/61 40T 8X8 VFAEG/VFAEG-FW (BR.2900) 44T 8X8 BB5 V8 (HX)	

Belt tensioner Riemenspanner

Group 060, 260, 770, 775 Gruppe 060, 260, 770, 775

Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.95800-6092 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.95800-6076 51.95800-6079	5503 0104	deflection pulley Umlenkrolle	V16 00 V16 01 V50 00 V52 00 V55 00 V55 01 V55 02 V55 03 V60 00 V62 00 V63 00 V64 00 V65 00 V66 00 V67 00 V68 00 V69 00 V69 01 V70 00 V70 01 V71 00 V73 00 V76 00 V77 00 V78 00 V79 00	E2866 E2866 D2866 D0836 D2066 D2066 D2066 D2066 D0836 E2876 D0834 D2066 D2066 G2876 D2676 D0834 D0836 D0836 D2066 D2066 D0836 D2676 D2868 H2876 D0836 D0834	DUH01 DUH01/02/03/04 LUH23-25/27-30/34-37/50-52 LF13/41/43/44 LF01-04/6/7/11-20/21-43 LF34 (MOD UK) LF01 (USA) LF34 (DAENISCHE ARMEE) LFL40/41/44 LUH01/02/03 LFL40/41/42 LUH01.... LOH01-08/10-12/2. DUH01/02 LOH01-04/10/26-28 LFL50-55/57 LFG50 LFG50 (MOD UK) LFG01 LFG01 (MOD UK) LFL50-55 LF01-8/10-16/21 LF02/03/05/06 UH01 LFL60-65 LFL60-65





Die Teilnummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

51.95800-7333	5503 0106	tension roller Spannrolle	V34 00 V34 01 V58 00 X72 00	D2840 D2840 D2840 28T 6X6 DFAX	LF20/21/23/24/27/28 LF24 ABU DHABI LF25
---------------	-----------	------------------------------	--------------------------------------	---	---



It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

51.95801-6019	5503 0108	tension roller Spannrolle	V23 00 V30 00 V39 00 V40 00 V44 00 V45 00 V48 00 V52 00 V59 00 V60 00 V61 00 V63 00 V68 00 V71 00	D0826 D0826 D0836 D0836 D0834 D2876 D2866 D0836 D2876 D0836 D0836 D0834 D0834 D0836	LFL03/06-10 LF15/17/18 LFL01-06 LF01/02/03/04/05 LFL01/02/03/04 LOH02/03/04/05 LOH27-29/32-35/37-40/50/51 LF13/41/43/44 LOH20/21 LFL40/41/44 LFG01 LFL40/41/42 LFL50-55/57 LFL50-55
---------------	-----------	------------------------------	--	--	--



Intake and exhaust manifold parts Auspuffkrümmer-Teile

Group 080 Gruppe 080

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.08901-0099	5514 8000	gasket exhaust manifold Dichtung Auspuffkrümmer	V01 00	D2866 TUH/TUH01/TUM	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			V01 01	D2866 TUH01 IKARUS	
51.08901-0081			V04 00	G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01	
51.08901-0067			V05 00	D2865 LU01-06	
51.08901-0049			V06 00	D2840 LF01/04/06	
51.08901-0023			V07 00	D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...	
51.08901-0016			V08 00	D2842 LF/LF01/LXF/LF720-OEAF	
51.08901-0009			V10 00	D2866 LH01/02	
			V13 00	D2866 LUH/LXUH/LUH05	
			V14 00	D2865 LUH02/03/05-09	
			V15 00	D2866 LOH20-26/30/31	
			V16 00	E2866 DUH01	
			V16 01	E2866 DUH01/02/03/04	
			V22 00	D2865 LOH01/02/05/07-10	
			V24 00	D2876 LF01-03/06/08-10/14/17	
			V24 01	D2876 LF06-SAUDI ARABIA	
			V25 00	D2865 LF21-24	
			V26 00	D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45	
			V26 01	D2866 LF21-SAMSUNG	
			V26 02	D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“	
			V26 04	D2866 LF22 ABU DHABI	
			V26 05	D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO	
			V26 06	D2866 LF24-OEBH	
			V26 07	D2866 LF21-MANAS	
			V28 00	E2866 DOH01/DF01	
			V32 00	D2866 LUH20/21/22/26	
			V32 01	D2866 LUH21 DEDIETRICH/LHB	
			V32 02	D2866 LUH21-ADTRANZ	
			V33 00	D2876 LOH01	
			V34 00	D2840 LF20/21/23/24/27/28	
			V34 01	D2840 LF24 ABU DHABI	
			V35 00	D2842 LF02	
			V36 00	E2866 LUH01/02	
			V37 00	D2876 LUH01/02/03	
			V42 00	D2866 LF26-28/32/36/37/41/43	
			V43 00	D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24	
			V45 00	D2876 LOH02/03/04/05	
			V48 00	D2866 LOH27-29/32-35/37-40/50/51	
			V50 00	D2866 LUH23-25/27-30/34-37/50-52	
			V54 00	D2876 LFG01	
			V62 00	E2876 LUH01/02/03	
			V66 00	G2876 DUH01/02	
			V77 00	H2876 UH01	
			Z20 00	D2566 MKUL	
			Z21 01	D2530 MTXF H.M.A.K. DAENEMARK	
			Z22 00	D2566 MK/MKF/MKH	
			Z36 00	D2565 M/MF/MFR	
			Z37 00	D2566 M/MF/MR/MFR	
			Z39 00	D2566 MUH	
			Z48 00	D2566 MTUH	
			Z49 00	D2565 MUL	
			Z50 00	D2866 KH/KFZ/KOH	
			Z51 00	D2866 KU/KUL	
			Z55 00	D2566 UH/200	
			Z64 00	D2866 KUH	
			Z65 00	D2866 UH/UM/UM01	
			Z65 01	D2866 UM01 IKARUS V/S	
			Z65 02	D2866 UH AUSTRALIA	
			Z67 00	D2866 LFZ/LFZR	
			Z68 00	D2866 LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08	
			Z75 00	D2866 KF	
			Z76 00	D2866 LF/LXF	
			Z76 01	D2866 LF02-10/14-17	
			Z76 02	D2866 LF03 DONG AH	
			Z76 03	D2866 LF03 JORDAN	
			Z76 04	D2866 LF05 SAMSUNG	
			Z76 06	D2866 LF09 ALGERIEN	
			Z77 00	D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09	
			Z78 00	D2866 FZR	
			Z79 00	D2866 TOH	
			Z80 00	D2840 LXF/LF03/LF420/520	
			Z88 00	D2866 FG	
			Z89 00	D2866 LFG/LXFG	
			Z89 01	D2866 LXFG BELGIEN	
			Z89 02	D2866 LFG04 HOLLAND	
			Z89 03	D2866 LFG03/04/05/07	
			Z89 04	D2866 LFG05-OEBH	
			Z92 00	D2866 F/FR	
			Z96 00	D2866 OH	



Intake and exhaust manifold parts
Auspuffkrümmer-TeileGroup 080
Gruppe 080

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------

51.90001-0167

D00933025

screw
(M10 x 1.5 x 75 Cu)replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

51.90001-0122

Sechskant-Schraube
(M10 x 1,5 x 75 Cu)

V01 00	D2866	TUH/TUH01/TUM
V01 01	D2866	TUH01 IKARUS
V10 00	D2866	LH01/02
V13 00	D2866	LUH/LXUH/LUH05
Z20 00	D2566	MKUL
Z22 00	D2566	MK/MKF/MKH
Z48 00	D2566	MTUH
Z50 00	D2866	KH/KFZ/KOH
Z51 00	D2866	KU/KUL
Z64 00	D2866	KUH
Z67 00	D2866	LFZ/LFZR
Z68 00	D2866	LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08
Z75 00	D2866	KF
Z76 00	D2866	LF/LXF
Z76 01	D2866	LF02-10/14-17
Z76 02	D2866	LF03 DONG AH
Z76 03	D2866	LF03 JORDAN
Z77 00	D2866	LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
Z79 00	D2866	TOH
Z89 00	D2866	LFG/LXFG
Z89 01	D2866	LXFG BELGIEN
Z89 02	D2866	LFG04 HOLLAND
Z89 03	D2866	LFG03/04/05/07
Z89 04	D2866	LFG05-OEBH

51.90001-0125

2014 7102

screw
(M10 x 1.5 x 70)replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

51.90430-0046

51.90020-0239

Schraube
(M10 x 1,5 x 70)

V08 00	D2842	LF/LF01/LXF/LF720-OEAF
--------	-------	------------------------

Intake and exhaust manifold parts Auspuffkrümmer-Teile

Group 080 Gruppe 080

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.90490-0029 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.90490-0033 51.90001-0168	5514 7100	torx-screw (M10 x 1.5 x 48 Cu) Torx-Schraube (M10 x 1,5 x 48 Cu)	B60 00 V03 00 V03 01 V09 00 V09 01 V11 00 V17 00 V17 01 V18 00 V19 00 V19 01 V23 00 V23 01 V23 02 V27 00 V29 00 V30 00 V38 00 V39 00 V39 01 V39 02 V40 00 V41 00 V44 00 V44 01 V46 00 V47 00 V49 00 V50 00 V51 00 V51 01 V58 00 V61 00 V91 00 V92 00 V94 00 V95 00 V96 00 V97 00 V98 00 V99 00 Z82 00	D0824 LUE520/521/522/523/524 D0826 LUH/LUH213/LUH01-06/08/10/12/13 D0826 LUH12 CGFTE BORDEAUX D0826 LOH/LOH01-13 D0826 LOH07 KASACHSTAN D0826 LFG01/02/03/04/05/06/07 D0824 LFL01/02/04-10/LFO-01 D0824 LFL09/10 STAR D0824 FLO1 D0824 LOH01/02/03/04/05 D0824 LOH05-AUTODROMO D0826 LFL03/06-10 D0826 LFL10-PAKISTAN D0826 LFL10-MANAS D0824 LFO1/02 D0826 LOH15/17/18/19 D0826 LF15/17/18 D0824 LE301-USA D0836 LFL01-06 D0836 LFL04-SINGAPORE D0836 LFL01 SAUDI ARABIA D0836 LFO1/02/03/04/05 D0826 LFG15/16 D0834 LFL01/02/03/04 D0834 LFL03-OEBH D0836 LUH01/02 D0824 LFG01 D0836 LOH01/02/03/04 D2866 LUH23-25/27-30/34-37/50-52 D0834 LOH01/02/03 D0834 LOH01-AUTODROMO D2840 LF25 D0836 LFG01 D0836 LFL03 RMC D0836 LFL03 D0836 LFL03 SAE1 D0836 LFL03 SAE-1 FORCE MOTORS D0836 LFL03 SAE-2 FORCE MOTORS D0836 LFL10 SAE-2 EURO II D0836 LFL03 SAE-1 HSG D0836 LFL03 SAE-1 TPR D0824 GF/GF01/02/03 KOOP-VW	
51.90490-0030 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 51.90430-0045 51.90430-0044 51.90001-0169 51.90001-0166	5514 7101	torx-screw (M10 x 1.5 x 57 Cu) Torx-Schraube (M10 x 1,5 x 57 Cu)	E63 00 E73 00 T31 00 T32 00 T38 00 V04 00 V09 00 V09 01 V11 00 V17 00 V17 01 V18 00 V23 00 V23 01 V23 02 V27 00 V28 00 V29 00 V30 00 V38 00 V39 00 V39 01 V39 02 V40 00 V41 00 V44 00 V44 01 V47 00 V49 00 V50 00 V51 00 V51 01 V55 00 V61 00 V65 00 V67 00 V73 00 V91 00 V92 00 V94 00 V95 00 V96 00 V97 00 V98 00 V99 00	FE 26T 6X2-4,6X4-4 BL D28.. FE 35T 8X2/8X2-4,8X2/8X2-6 BL D28.. FE 18T 4X2 BB D28.. FE 18T 4X2 BL D28.. FE 26T 6X2/4 BL D28.. G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01 D0826 LOH/LOH01-13 D0826 LOH07 KASACHSTAN D0826 LFG01/02/03/04/05/06/07 D0824 LFL01/02/04-10/LFO-01 D0824 LFL09/10 STAR D0824 FLO1 D0826 LFL03/06-10 D0826 LFL10-PAKISTAN D0826 LFL10-MANAS D0824 LFO1/02 E2866 DOH01/DF01 D0826 LOH15/17/18/19 D0826 LF15/17/18 D0824 LE301-USA D0836 LFL01-06 D0836 LFL04-SINGAPORE D0836 LFL01 SAUDI ARABIA D0836 LFO1/02/03/04/05 D0826 LFG15/16 D0834 LFL01/02/03/04 D0834 LFL03-OEBH D0824 LFG01 D0836 LOH01/02/03/04 D2866 LUH23-25/27-30/34-37/50-52 D0834 LOH01/02/03 D0834 LOH01-AUTODROMO D2066 LFO1-04/6/7/11-20/21-43 D0836 LFG01 D2066 LOH01-08/10-12/2. D2676 LOH01-04/10/26-28 D2676 LFO1-8/10-16/21 D0836 LFL03 RMC D0836 LFL03 D0836 LFL03 SAE1 D0836 LFL03 SAE-1 FORCE MOTORS D0836 LFL03 SAE-2 FORCE MOTORS D0836 LFL10 SAE-2 EURO II D0836 LFL03 SAE-1 HSG D0836 LFL03 SAE-1 TPR	

Intake and exhaust manifold parts
Auspuffkrümmer-TeileGroup 080
Gruppe 080

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------------------------

51.91701-0386 2014 3400 clamping piece
Klemmstück

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

82.91701-0386
N1.01100-0094



V06 00 D2840 LF01/04/06
V08 00 D2842 LF/LF01/LXF/LF720-OEAF
Z80 00 D2840 LXF/LF03/LF420/520

51.91701-0512 5514 3400 spacer ring
Abstandscheibe



V01 00 D2866 TUH/TUH01/TUM
V01 01 D2866 TUH01 IKARUS
V04 00 G2866 UH/UM/DUH01-05/DUM01
V07 00 D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...
V10 00 D2866 LH01/02
V13 00 D2866 LUH/LXUH/LUH05
V15 00 D2866 LOH20-26/30/31
V16 00 E2866 DUH01
V16 01 E2866 DUH01/02/03/04
V17 00 D0824 LFL01/02/04-10/LFO-01
V17 01 D0824 LFL09/10 STAR
V22 00 D2865 LOH01/02/05/07-10
V24 00 D2876 LF01-03/06/08-10/14/17
V24 01 D2876 LF06-SAUDI ARABIA
V25 00 D2865 LF21-24
V26 00 D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
V26 01 D2866 LF21-SAMSUNG
V26 02 D2866 LF20/21 „MAZ-MAN“
V26 04 D2866 LF22 ABU DHABI
V26 05 D2866 LF21 TERRAMAR/GAMCO
V26 07 D2866 LF21-MANAS
V27 00 D0824 LF01/02
V28 00 E2866 DOH01/DF01
V33 00 D2876 LOH01
V39 00 D0836 LFL01-06
V44 00 D0834 LFL01/02/03/04
V44 01 D0834 LFL03-OEBH
V47 00 D0824 LFG01
V51 00 D0834 LOH01/02/03
V51 01 D0834 LOH01-AUTODROMO
Z20 00 D2566 MKUL
Z22 00 D2566 MK/MKF/MKH
Z37 00 D2566 M/MF/MR/MFR
Z39 00 D2566 MUH
Z48 00 D2566 MTUH
Z49 00 D2565 MUL
Z50 00 D2866 KH/KFZ/KOH
Z51 00 D2866 KU/KUL
Z55 00 D2566 UH/200
Z64 00 D2866 KUH
Z65 00 D2866 UH/UM/UM01
Z65 01 D2866 UM01 IKARUS V/S
Z65 02 D2866 UH AUSTRALIA
Z67 00 D2866 LFZ/LFZR
Z68 00 D2866 LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08
Z75 00 D2866 KF
Z76 00 D2866 LF/LXF
Z76 01 D2866 LF02-10/14-17
Z76 02 D2866 LF03 DONG AH
Z76 03 D2866 LF03 JORDAN
Z76 04 D2866 LF05 SAMSUNG
Z76 06 D2866 LF09 ALGERIEN
Z77 00 D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
Z79 00 D2866 TOH
Z85 00 D0226 MF/MFA
Z86 00 D0826 TOH
Z86 01 G0826 DOH WVB-WIEN
Z88 00 D2866 FG
Z89 00 D2866 LFG/LXFG
Z89 01 D2866 LXFG BELGIEN
Z89 02 D2866 LFG04 HOLLAND
Z89 03 D2866 LFG03/04/05/07
Z89 04 D2866 LFG05-OEBH
Z92 00 D2866 F/FR
Z94 00 D0826 TF
Z96 00 D2866 OH

Injection parts Einspritz-Teile

Groups 100, 120
Gruppen 100, 120

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
51.10108-0003	2001 3001	screw nozzle holder to cylinder head	V01 00	D2866	TUH/TUH01/TUM
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			V01 01	D2866	TUH01 IKARUS
			V07 00	D2865	LF/LFR/LXF/LXFR/LF01.../LFR01...
			V08 00	D2842	LF/LF01/LXF/LF720-OEAF
			V10 00	D2866	LH01/02
			V13 00	D2866	LUH/LXUH/LUH05
			Z20 00	D2566	MKUL
			Z21 01	D2530	MTXF H.M.A.K. DAENEMARK
			Z22 00	D2566	MK/MKF/MKH
			Z36 00	D2565	M/MF/MFR
			Z37 00	D2566	M/MF/MR/MFR
			Z39 00	D2566	MUH
			Z48 00	D2566	MTUH
			Z49 00	D2565	MUL
			Z50 00	D2866	KH/KFZ/KOH
			Z51 00	D2866	KU/KUL
			Z55 00	D2566	UH/200
			Z64 00	D2866	KUH
			Z65 00	D2866	UH/UM/UM01
			Z65 01	D2866	UM01 IKARUS V/S
			Z65 02	D2866	UH AUSTRALIA
			Z67 00	D2866	LFZ/LFZR
			Z68 00	D2866	LU/LUL/LXU/LU01/03/04/07/08
			Z75 00	D2866	KF
			Z76 00	D2866	LF/LXF
			Z76 01	D2866	LF02-10/14-17
			Z76 02	D2866	LF03 DONG AH
			Z76 03	D2866	LF03 JORDAN
			Z77 00	D2866	LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09
			Z78 00	D2866	FZR
			Z79 00	D2866	TOH
			Z80 00	D2840	LXF/LF03/LF420/520
			Z88 00	D2866	FG
			Z89 00	D2866	LFG/LXFG
			Z92 00	D2866	F/FR
			Z96 00	D2866	OH

**Injection pump
Einspritzpumpe**

Group 110
Gruppe 110

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.11101-6012	5558 0700	repair kit fuel pump consisting of: - filter bowl glass - spring - strainer - seal ring	V90 00	EINSPRITZPUMPEN-EINZELTEILE	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			Z50 00	D2866 KH/KFZ/KOH	
82.12101-0002		Reparatursatz Kraftstoff- förderpumpe bestehend aus: - Schauglas - Feder - Sieb - Dichtring	Z77 00	D2866 LOH/LXOH/LOH02/03/06/07/09	
			Z79 00	D2866 TOH	
					
					
					

Shifting Schaltung

Group 329 Gruppe 329

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.95301-6169 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.95301-6235 81.95301-6176 81.95301-6172 81.95301-6016 81.95301-0038 	2026 8904	angle joint, gear-shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm right Gelenkstück, Schalt-hebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm rechts			
81.95301-6170 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.95301-6173 81.95301-6130 81.95301-6064 	2026 8902	angle joint, lower M12 x 1.75 mm right M10 x 1.5 mm Gelenkstück, unten M12 x 1,75 mm rechts M10 x 1,5 mm			
81.95301-6171 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.95301-6174 81.95301-6131 81.95301-6063 	2026 8901	angle joint, upper M12 x 1.75 mm left M10 x 1.5 mm Gelenkstück, oben M12 x 1,75 mm links M10 x 1,5 mm			

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Front axle
Vorderachse

Group 440
Gruppe 440


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	------------------------

81.44205-6013 5558 3400 king pin kit
Achselfchenkel-
bolzensatz



81.44205-6009 5558 3401 king pin kit
Achselfchenkel-
bolzensatz

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
81.44204-0008




Front axle
Vorderachse



Group 440
Gruppe 440

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	------------------------

81.44205-6010	5558 3403	king pin kit Achselschenkel- bolzensatz		
---------------	-----------	---	--	--



81.44205-6016	5558 3402	king pin kit Achselschenkel- bolzensatz		
---------------	-----------	---	--	--



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Front axle Vorderachse

Group 360 Gruppe 360

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
81.36305-6004	5558 3404	king pin kit Achsschenkel- bolzensatz	499 00 505 00 508 00 510 00 520 00 529 00 559 01 764 00 764 01 E15 00 E18 00 E26 00 E40 00 E41 00 E50 00 E50 01 E52 00 E53 00 E58 00 E60 00 E60 01 E60 02 E62 00 E62 01 E63 00 E66 00 E67 00 E68 00 E72 00 E78 00 E79 00 E94 00 E98 00 F04 00 F10 00 F12 00 F12 01 F12 04 F14 00 F30 00 H51 00 H52 00 H54 00 H55 00 H56 00 H57 00 H58 00 H70 00 H72 00 H73 00 H76 00 H80 00 H81 00 H82 00 H84 00 H93 00 H96 00 HW4 00 L26 00 L27 00 L65 00 L90 00 L90 01 L90 02 M08 00 M41 00 N38 00 T04 00 T04 01 T06 00 T12 00 T34 00 T42 00 T42 01 T42 02 T42 03 T43 00 T44 00 T48 00 T72 00 T85 00 X01 00 X04 00 X07 00 X11 00 X21 00 X22 00 X24 00 X26 00 X26 01 X26 02 X27 00 X31 00 X34 00 X44 00 X45 00 X51 00 X51 01 X52 00 X58 00 X58 01 X60 00 X60 01 X64 01 X65 00 X65 01 X70 01 X72 00 X77 00 X77 01	16.170 / 192 FA 16 / 19.281 / 291 / 321 / 331 / 361 FA 26 / 32.281 / 321 DFA 26 / 27 / 32 / 33 / 34.281 / 291 / 321 / 331 / 361 DFA 16 / 17.220 / 240 / 19.240 FA 19 T 4X4 FAE – SKD – TUERKEI 19 T 4X4 FAEX – SKD – TUERKEI 26 T 6X6 DFAE – SKD – TUERKEI 26 T 6X6 DFAEX – SKD – TUERKEI 32 / 35 / 41 T 8X8 / 4 – 8X6 / 4 – 8X4 / 4 VFA 47 / 48 T 10X8 / 6 VFVA 36 / 41 T 8X8 / 4 VFA – NIEDERLANDE FE 26 T 6X4 BB / BL D 28 .. FE 41 T 8X8.8X4 BB D 28.. 30 / 33 T 6X4 / 6X6 – 2 FAN / DFA (5-ZYLINDER-MOTOR) 30 / 28.343 FANL BLL (5-ZYLINDER-MOTOR) 19 / 21 T 4X4 FAL (5-ZYLINDER-MOTOR) 24 / 26 / 27 6X2 / 6X4 – 4 FNL (5-ZYLINDER-MOTOR) 35 / 37 / 41 T 8X8 / 4 – 8X6 / 4 VFA (5-ZYLINDER-MOTOR) FE 30 / 33 T 6X4, 6X6 BL D 28.. 30.364 6X4 / 2 FANLC – OEBH 30.364 6X4 / 2 FANLC – OEBH BJ. 2000 / 2001 FE 19 T 4X4 BL D 28.. 19.403 4X4 / 2 FALK – OEBH FE 26 T 6X2 – 4, 6X4 – 4 BL D 28 .. FE 26 T 6X4 BL D 28 .. SCHWEIZ FE 28 T 6X4 – 4, 6X6 – 4 BL D 28 .. FE 41 T 8X6, 8X8 BB D 28 .. FE 33 T 6X6 – 4 BH D 28 .. 37 / 41 / 42 / 50 T 8X8 / 4 VFA (6-ZYLINDER-MOTOR) FE 50 T 10X8 – 8 BH D 28 .. FE 33 T 6X6 BB (V 10) FE 50 T 8X8 BB (V 10) 19 T 4X4 FA 26 / 27 / 28 / 30 / 32 / 33 T 6X6 DFA 36 / 38 / 40 T 6X6 DFA 38 T 6X6 DFA DONG AH 40.422 DFA ALGERIEN 28 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 41 T 8X4 VF 26 / 27 / 32 / 33 T 6X6 DFA TGA 18 T 4X4 BB D 28 .. TGA 18 T 4X4 BB D 20 .. TGA 33 T 6X6 BB – WW D 28 .. TGA 26 / 33 T 6X6 BB D 28 .. TGA 26 / 33 T 6X6 BB D 20 .. TGA 40 T 6X6 BB – WW D 28 .. TGA 40 T 6X6 BB – WW D 20 .. TGA 18 T 4X4 BL D 28 .. TGA 26 / 33 T 6X6 BL D 28 TGA 35 / 41 T 8X6 BB D 28 .. TGA 35 / 41 T 8X8 BB D 28 .. TGA 18 T 4X4 BL D 20 .. TGA 28 T 6X4 – 4 BL D 28 .. TGA 26 / 33 T 6X6 BL TGA 28 T 6X4 – 4 BL TGA 35 / 41 T 8X6 BB TGA 35 / 41 T 8X8 BB TGA 33 T 6X6 BB – WW D 20 .. LE 10 T 4X4 BB D 08 .. (R4) LE 10 T 4X4 BB D 08 .. (R6) LE 18 T 4X4 BB D 08 .. SKD (R6) LE 18 T 4X4 BB D 08 .. (R6) 18.224 LARK – PAKISTAN 18.284 LAK – SAUDI ARABIA 15 / 17 / 18 T 4X4 FA ME 18 T 4X4 BB D 08 ... TGM 18 T 4X4 BB (R6) D 08 ... 19 / 21 T 4X4 FA (5-ZYLINDER MOTOR) 26.343 FNA / BLL (5-ZYLINDER MOTOR) 24 / 26 / 27 T 6X2 / 2 FNL (5-ZYLINDER MOTOR) 26 / 27 / 33 T 6X6 DFA (5-ZYLINDER MOTOR) FE 18 T 4X4 BB D 28 ... FE 26 / 33 T 6X6 BB D 28 ... 33.403 6X6 DFA (6-ZYLINDER MOTOR) 33.423 DFAT – ABU DHABI 33.464 DFAT – SAUDI ARABIA FE 40 T 6X4 BB D 28 ... FE 40 T 6X6 BB D 28 ... FE 26 / 33 T 6X4 BB D 28 ... 26 / 33 T 6X6 DFA (10-ZYLINDER MOTOR) 33 T 6X4 DF – SKD – AEGYPTEN (R6) 5 T GL 4X4 (BR.2500) 7 T GL 6X6 (BR.2500) 15 T GL 8X8 (BR.2500) 15 T GL 8X8 (BR.2900) 14 / 16 T 4X4 FAEG 25 T 6X6 DFAEG EURO 1 20 / 22 / 24 T 6X6 DFAEG 32 T 8X8 VFAEG 32.403 8X8 / 4 VFA – OEBH 32 T 8X8 / 4 VFAEG OEBH BJ.2000 / 2001 27 / 30 T 8X8 VFAEG 36 T 8X8 VFAEG (FW) 22 T 6X6 DFAEG (FW) 25 T 6X6 DFAEG (SX) 32 T 8X8 VFAEG (SX) 19 T 4X4 FAX 19.403 4X4 FAX – OEBH 26 T 6X6 DFAX 26 T 6X6 DFAEX / DFAREX (HX) 26 T 6X6 DFAEX / DFAREX MOD 16 T 4X4 FAEX / FAREX (HX) 16 T 4X4 FAEX / FAREX MOD 19.422 FA PROTEC – FIRE 19 T 4X4 FALX 19.403 4X4 / 2 FAT – OEBH 26.422 DFAX PROTEC – FIRE 28 T 6X6 DFAX 32 T 8X8 VFAEG / VFAREX (HX) 32 T 8X8 VFAEG / VFAREX MOD
(01) 81.36305-0015	2033 0505	king pin Achsschenkelbolzen		
(02) 81.93020-0482	2033 5005	bushing Buchse		
(03) 06.56279-0025	D06504024	seal ring Wellendichtring		
(04) 81.90310-0234	D00908002	plug Verschlusschraube		
(05) 06.56190-0722	D07603007	seal ring Wellendichtring		
(06) 81.36406-0016	2033 1502	thrust washer Druckscheibe		
(07) 06.29020-0130	D00472024	circlip Sicherungsring		
(08) 81.36305-0016	2033 0506	king pin Achsschenkelbolzen		
(09) 81.93020-0460	2033 5006	bushing Buchse		
(10) 06.56279-0181	2033 4605	seal ring Wellendichtring		
(11) 81.90310-0198	2033 3402	plug Verschlusschraube		
(12) 06.56190-0822	D07603006	seal ring Wellendichtring		
(13) 06.29160-0319	D07993004	circlip Sprengring		
(14) 06.33019-0047	5533 9702	needle bearing (2 pcs) Nadellager (2 Stk.)		
(15) 06.56279-0029	5533 4604	seal ring (2 pcs) Wellendichtring (2 Stk.)		
(16) 06.56279-0031	5533 4605	seal ring (2 pcs) Wellendichtring (2 Stk.)		

consisting of:
bestehend aus:

Front axle
VorderachseGroup 360
Gruppe 360

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen				
—	2058 3406	king pin kit Achsschenkel- bolzensatz	499 00 505 00 508 00 510 00 520 00 759 00 759 01 764 00 764 01 E15 00 E18 00 E26 00 E40 00 E41 00 E50 00 E50 01 E52 00 E53 00 E58 00 E60 00 E60 01 E60 02 E62 00 E62 01 E63 00 E66 00 E67 00 E68 00 E72 00 E78 00 E79 00 E94 00 E98 00 F04 00 F10 00 F12 00 F12 01 F12 04 F14 00 F30 00 H51 00 H52 00 H54 00 H55 00 H56 00 H57 00 H58 00 H70 00 H72 00 H73 00 H76 00 H80 00 H81 00 H82 00 H84 00 H93 00 H96 00 HW4 00 L26 00 L27 00 L65 00 L90 00 L90 01 L90 02 M08 00 M41 00 N38 00 T04 00 T04 01 T06 00 T12 00 T34 00 T42 00 T42 01 T42 02 T42 03 T43 00 T44 00 T48 00 T72 00 T85 00 X01 00 X04 00 X07 00 X11 00 X21 00 X22 00 X24 00 X26 00 X26 01 X26 02 X27 00 X31 00 X34 00 X44 00 X45 00 X51 00 X51 01 X52 00 X58 00 X58 01 X60 00 X60 01 X64 01 X65 00 X65 01 X70 01 X72 00 X77 00 X77 01	16.170 / 192 FA 16 / 19.281 / 291 / 321 / 331 / 361 FA 26 / 32.281 / 321 DHA 26 / 27 / 32 / 33 / 34.281 / 291 / 321 / 331 / 361 DFA 16 / 17.220 / 240 / 19.240 FA 19 T 4X4 FAE – SKD – TUERKEI 19 T 4X4 FAEX – SKD – TUERKEI 26 T 6X6 DFAE – SKD – TUERKEI 26 T 6X6 DFAEX – SKD – TUERKEI 32 / 35 / 41 T 8X8 / 4 – 8X6 / 4 – 8X4 / 4 VFA 47 / 48 T 10X8 / 6 VFVA 36 / 41 T 8X8 / 4 VFA – NIEDERLANDE FE 26 T 6X4 BB / BL D 28 .. FE 41 T 8X8.8X4 BB D 28.. 30 / 33 T 6X4 / 6X6 – 2 FAN / DFA (5-ZYLINDER-MOTOR) 30 / 28.343 FANL BLL (5-ZYLINDER-MOTOR) 19 / 21 T 4X4 FAL (5-ZYLINDER-MOTOR) 24 / 26 / 27 6X2 / 6X4 – 4 FNL (5-ZYLINDER-MOTOR) 35 / 37 / 41 T 8X8 / 4 – 8X6 / 4 VFA (5-ZYLINDER-MOTOR) FE 30 / 33 T 6X4, 6X6 BL D 28.. 30.364 6X4 / 2 FANLC – OEBH 30.364 6X4 / 2 FANLC – OEBH BJ. 2000 / 2001 FE 19 T 4X4 BL D 28.. 19.403 4X4 / 2 FALK – OEBH FE 26 T 6X2 – 4, 6X4 – 4 BL D 28 .. FE 26 T 6X4 BL D 28 .. SCHWEIZ FE 28 T 6X4 – 4, 6X6 – 4 BL D 28 .. FE 41 T 8X6, 8X8 BB D 28 .. FE 33 T 6X6 – 4 BH D 28 .. 37 / 41 / 42 / 50 T 8X8 / 4 VFA (6-ZYLINDER-MOTOR) FE 50 T 10X8 – 8 BH D 28 .. FE 33 T 6X6 BB (V 10) FE 50 T 8X8 BB (V 10) 19 T 4X4 FA 26 / 27 / 28 / 30 / 32 / 33 T 6X6 DFA 36 / 38 / 40 T 6X6 DFA 38 T 6X6 DFA DONG AH 40.422 DFA ALGERIEN 28 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 41 T 8X4 VF 26 / 27 / 32 / 33 T 6X6 DFA TGA 18 T 4X4 BB D 28 .. TGA 18 T 4X4 BB D 20 .. TGA 33 T 6X6 BB – WW D 28 .. TGA 26 / 33 T 6X6 BB D 28 .. TGA 26 / 33 T 6X6 BB D 20 .. TGA 40 T 6X6 BB – WW D 28 .. TGA 40 T 6X6 BB – WW D 20 .. TGA 18 T 4X4 BL D 28 .. TGA 26 / 33 T 6X6 BL D 28 TGA 35 / 41 T 8X6 BB D 28 .. TGA 35 / 41 T 8X8 BB D 28 .. TGA 18 T 4X4 BL D 20 .. TGA 28 T 6X4 – 4 BL D 28 .. TGA 26 / 33 T 6X6 BL TGA 28 T 6X4 – 4 BL TGA 35 / 41 T 8X6 BB TGA 35 / 41 T 8X8 BB TGA 33 T 6X6 BB – WW D 20 .. LE 10 T 4X4 BB D 08 .. (R4) LE 10 T 4X4 BB D 08 .. (R6) LE 18 T 4X4 BB D 08 .. SKD (R6) LE 18 T 4X4 BB D 08 .. (R6) 18.224 LARK – PAKISTAN 18.284 LAK – SAUDI ARABIA 15 / 17 / 18 T 4X4 FA ME 18 T 4X4 BB D 08 ... TGM 18 T 4X4 BB (R6) D 08 ... 19 / 21 T 4X4 FA (5-ZYLINDER MOTOR) 26.343 FNA / BLL (5-ZYLINDER MOTOR) 24 / 26 / 27 T 6X2 / 2 FNL (5-ZYLINDER MOTOR) 26 / 27 / 33 T 6X6 DFA (5-ZYLINDER MOTOR) FE 18 T 4X4 BB D 28 ... FE 26 / 33 T 6X6 BB D 28 ... 33.403 6X6 DFA (6-ZYLINDER MOTOR) 33.423 DFAT – ABU DHABI 33.464 DFAT – SAUDI ARABIA FE 40 T 6X4 BB D 28 ... FE 40 T 6X6 BB D 28 ... FE 26 / 33 T 6X4 BB D 28 ... 26 / 33 T 6X6 DFA (10-ZYLINDER MOTOR) 33 T 6X4 DF – SKD – AEGYPTEN (R6) 5 T GL 4X4 (BR.2500) 7 T GL 6X6 (BR.2500) 15 T GL 8X8 (BR.2500) 15 T GL 8X8 (BR.2900) 14 / 16 T 4X4 FAEG 25 T 6X6 DFAEG EURO 1 20 / 22 / 24 T 6X6 DFAEG 32 T 8X8 VFAEG 32.403 8X8 / 4 VFA – OEBH 32 T 8X8 / 4 VFAEG OEBH BJ.2000 / 2001 27 / 30 T 8X8 VFAEG 36 T 8X8 VFAEG (FW) 22 T 6X6 DFAEG (FW) 25 T 6X6 DFAEG (SX) 32 T 8X8 VFAEG (SX) 19 T 4X4 FAX 19.403 4X4 FAX – OEBH 26 T 6X6 DFAX 26 T 6X6 DFAEX / DFAREX (HX) 26 T 6X6 DFAEX / DFAREX MOD 16 T 4X4 FAEX / FAREX (HX) 16 T 4X4 FAEX / FAREX MOD 19.422 FA PROTEC – FIRE 19 T 4X4 FALX 19.403 4X4 / 2 FAT – OEBH 26.422 DFAX PROTEC – FIRE 28 T 6X6 DFAX 32 T 8X8 VFAEG / VFAREX (HX) 32 T 8X8 VFAEG / VFAREX MOD	 consisting of: bestehend aus:	(01) 81.36305-0015 (02) 81.93020-0482 (03) 06.56279-0025 (04) 81.90310-0234 (05) 06.56190-0722 (06) 81.36406-0016 (07) 06.29020-0130	2033 0505 2033 5005 D06504024 D00908002 D07603007 2033 1502 D00472024	king pin Achsschenkelbolzen bushing Buchse seal ring Wellendichtring plug Verschlusschraube seal ring Wellendichtring thrust washer Druckscheibe circlip Sicherungsring
—	2058 3407	king pin kit Achsschenkel- bolzensatz	11 12 8 13 9 10	consisting of: bestehend aus:	(08) 81.36305-0016 (09) 81.93020-0460 (10) 06.56279-0181 (11) 81.90310-0198 (12) 06.56190-0822 (13) 06.29160-0319	2033 0506 2033 5006 2033 4605 2033 3402 D07603006 D07993004	king pin Achsschenkelbolzen bushing Buchse seal ring Wellendichtring plug Verschlusschraube seal ring Wellendichtring circlip Sprengling	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Front axle Vorderachse

Group 440 Gruppe 440

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
81.43271-0074 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.43271-0056	5535 4700	bushing, outer Ø 42 x 68 x 103 mm length: 68 mm Büchse, außen Ø 42 x 68 x 103 mm Länge: 68 mm	V7 - 70SL - 00 / 01 / 14 / 15 / 23 / 24 Execution / Ausführung: 81.43000-7071 SG 220 / SÜ 240 / SÜ 280	
81.43316-0021 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.43316-0277 81.43271-0033	5535 4701	bushing, inner Ø 55 x 75 x 117 mm length: 83 mm Büchse, innen Ø 55 x 75 x 117 mm Länge: 83 mm	V7 - 70SL - 00 / 01 / 14 / 15 / 23 / 24 Execution / Ausführung: 81.43000-7071 SG 220 / SÜ 240 / SÜ 280 V7 - 70SL - 09 / 10 Execution / Ausführung: 81.43000-7059 81.43000-7074 81.43000-7079 SG 220 / SG 240H / SG 242 SG 280H / SG 292 SL 200 / SL 202 V7 - 70SL - 27 / 28 / 29 V7 - 75SL - 01 / 02 Execution / Ausführung: 81.43000-7094 81.43000-7097 81.43000-7100 SG 242 / SG 292 / SL 202	up to 04 / 86 bis 04 / 86
81.44204-0021 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.43271-0021 81.43271-0020	5535 4702	bushing, outer Ø 58 x 80 x 107 mm length: 68 mm Büchse, außen Ø 58 x 80 x 107 mm Länge: 68 mm	V7 - 70SL - 27 / 28 / 29 V7 - 75SL - 01 / 02 Execution / Ausführung: 81.43000-7094 81.43000-7097 81.43000-7100 SG 242 / SG 292 / SL 202 V7 - 70SL - 13 / 20 / 21 / 22 V9 - 80SL - 01 / 02 Execution / Ausführung: 81.43000-7074 81.43000-7151 SG 240H / SG 280H 322FRH / 422FRH	

Front axle Vorderachse

Group 440 Gruppe 440

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
81.91020-0277	5535 0500	bolt, outer Bolzen, außen	 V7 - 55SL - 00 / 01 V7 - 70SL - 01 / 03 Execution / Ausführung: 81.43000-7054 SL 200 Typ 192 V7 - 70SL - 00 / 01 / 14 / 15 / 23 / 24 Execution / Ausführung: 81.43000-7071 SG 220 Typ 194 SÜ 240 Typ 789 SÜ 280 Typ 789	
81.91020-0337	5535 0501	bolt, inner Bolzen, innen	 V7 - 70SL - 09 / 10 Execution / Ausführung: 81.43000-7059 81.43000-7074 81.43000-7079 V7 - 70SL - 00 / 01 / 14 / 15 / 23 / 24 Execution / Ausführung: 81.43000-7071 V7 - 70SL - 27 / 28 / 29 V7 - 75SL - 01 / 02 Execution / Ausführung: 81.43000-7094 81.43000-7097 81.43000-7100 V7 - 70SL - 13 / 20 / 21 / 22 V9 - 80SL - 01 / 02 Execution / Ausführung: 81.43000-7074 81.43000-7151	
81.91020-0646 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.91020-0586	5535 0502	bolt, outer Bolzen, außen	 V7 - 70SL - 27 / 28 / 29 V7 - 75SL - 01 / 02 Execution / Ausführung: 81.43000-7094 81.43000-7097 81.43000-7100 SG 242 Typ 793 SG 292 Typ 793 SL 202 Typ 791	
81.90640-0032	2035 7205	nut M45 x 1.5 Mutter M45 x 1,5		
81.90685-0303	2035 7214	nut M55 x 1.5 Mutter M55 x 1,5		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Rear axle
Hinterachse

Group 350
Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
81.35710-6008	5558 3505	repair kit thrust ring Reparatursatz Druckring		
				
		consisting of: bestehend aus:		
81.35710-0064	5535 3501	thrust ring Ø 100 x 130 x 26 mm Druckring Ø 100 x 130 x 26 mm		
06.56289-0385	5535 4602	seal ring Ø 130 x 160 x 16 mm Wellendichtring Ø 130 x 160 x 16 mm		
81.35710-0064	5535 3501	thrust ring Ø 100 x 130 x 26 mm Druckring Ø 100 x 130 x 26 mm		
				
06.56289-0385	5535 4602	seal ring Ø 130 x 160 x 16 mm Wellendichtring Ø 130 x 160 x 16 mm		
				

Rear axle
HinterachseGroup 350
Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	------------------------

81.35710-6009 5558 3503

repair kit for
hypoid rear axle
Reparatursatz für
Hypoid-Hinterachse

Rear axle / Hinterachse

HY-13110 - 00 / 02
HY-1175 - 00 / 01 / 03 / 05 / 09
HDY-1175 - 01

Model:
Modell:

18222F / FR
18272FL / FLR
24192 / 232 FNL / FNLR
19242 - 19422
24242 - 24362
25272 - 25422
26242 - 26422
19293 - 343 F / R
26293 / 343 DFL
26403 / 463 FNLL / R
322 / 422 FRH
18370 / 420 HOCL / R

consisting of:
bestehend aus:

81.35710-0067 5535 3500

thrust ring
Ø 118x135x145x24mm

Druckring
Ø 118x135x145x24mm

06.56289-0386 5535 4601

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

06.56289-0309
06.56289-0308
06.56289-0307
06.56289-0272
06.56289-0261
06.56289-0257

seal ring
Ø 145 x 175 x 16 mm
Wellendichtring
Ø 145 x 175 x 16 mm

81.35710-0067 5535 3500

thrust ring
Ø 118x135x145x24mm

Druckring
Ø 118x135x145x24mm



06.56289-0386 5535 4601

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

06.56289-0309
06.56289-0308
06.56289-0307
06.56289-0272
06.56289-0261
06.56289-0257

seal ring
Ø 145 x 175 x 16 mm
Wellendichtring
Ø 145 x 175 x 16 mm



Rear axle
Hinterachse

Group 350
Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
81.35710-6015 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35710-6010	5558 3504	repair kit thrust ring Reparatursatz Druckring		
		consisting of: bestehend aus:		
81.35710-0093 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35710-0045	2035 3502	thrust ring Ø 110 x 145 x 32 mm Druckring Ø 110 x 145 x 32 mm		
06.56289-0334 = 06.56289-0333 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06.56289-0331 06.56289-0065 06.56289-0064 06.56289-0063 06.56279-0033	2035 4607	seal ring Ø 145 x 175 x 13 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 13 mm		
81.35710-0093 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35710-0045	2035 3502	thrust ring Ø 110 x 145 x 32 mm Druckring Ø 110 x 145 x 32 mm		
				
06.56289-0334 = 06.56289-0333 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06.56289-0331 06.56289-0065 06.56289-0064 06.56289-0063 06.56279-0033	2035 4607	seal ring Ø 145 x 175 x 13 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 13 mm		
				

Rear axle Hinterachse

Group 350 Gruppe 350


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
81.35710-6016 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35710-6011	5558 3506	repair kit thrust ring Reparatursatz Druckring		
				
81.35710-0094 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35710-0044	2035 3500	thrust ring Ø 115 x 145 x 32 mm Druckring Ø 115 x 145 x 32 mm		
06.56289-0334 = 06.56289-0333 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06.56289-0331 06.56289-0065 06.56289-0064 06.56289-0063 06.56279-0033	2035 4607	seal ring Ø 145 x 175 x 13 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 13 mm		
81.35710-0094 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35710 0044	2035 3500	thrust ring Ø 115 x 145 x 32 mm Druckring Ø 115 x 145 x 32 mm		
				
06.56289-0334 = 06.56289-0333 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06.56289-0331 06.56289-0065 06.56289-0064 06.56289-0063 06.56279-0033	2035 4607	seal ring Ø 145 x 175 x 13 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 13 mm		
				

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Rear axle Hinterachse

Group 350 Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
81.35710-6017 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35710-6012	5558 3507	repair kit thrust ring Reparatursatz Druckring		
		consisting of: Bestehend aus:		
81.35710-0072	5535 3502	thrust ring Ø 115 x 145 x 34 mm Druckring Ø 115 x 145 x 34 mm		
06.56289-0334 = 06.56289-0333 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06.56289-0331 06.56289-0065 06.56289-0064 06.56289-0063 06.56279-0033	2035 4607	seal ring Ø 145 x 175 x 13 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 13 mm		
81.35710-0072	5535 3502	thrust ring Ø 115 x 145 x 34 mm Druckring Ø 115 x 145 x 34 mm		
				
06.56289-0334 = 06.56289-0333 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 06.56289-0331 06.56289-0065 06.56289-0064 06.56289-0063 06.56279-0033	2035 4607	seal ring Ø 145 x 175 x 13 mm Wellendichtring Ø 145 x 175 x 13 mm		
				

Rear axle Hinterachse

Group 350 Gruppe 350


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
—	5558 3500	gasket kit for outside planetary gear Dichtungssatz Außenplaneten- getriebe	H7 - 1080 HD7 - 1080 H7 - 10120 H9 - 10120 H7 - 1380 HD7 - 1380 H7 - 13120 HD7 - 13120 H9 - 13120 H7 - 16120 HD7 - 16120 HN7 - 100	without ABS ohne ABS cast iron and steel plug Guß- und Stahldeckel
consisting of: bestehend aus:				
(01) 06.56289-0335 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06.56289-0064	2035 4608	seal ring, outer (145x175x14) Wellendichtring, außen (145x175x14)		
(02) 06.56289-0334 = 06.56289-0333	2035 4607	seal ring, inner (145x175x13) Wellendichtring, innen (145x175x13)		
(03) 81.90801-0224 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.90801.0212	2035 3201	lock plate (121 mm) Sicherungsblech (121 mm)		
(04) 06.56341-4254 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06.56341-4263	2035 4501	o-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)		
(05) 06.56190-0722	D07603007	seal ring (24 x 29 x 2) Dichtring (24 x 29 x 2)		
(06) 06.56200-0811	D07603017	seal ring (45 x 52 x 2) Dichtring (45 x 52 x 2)		
(07) 81.96601-0298	2035 8001	gasket Dichtung		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Rear axle Hinterachse

Group 350 Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
—	5558 3501	gasket kit for outside planetary gear Kombi-Dichtungssatz Außenplaneten- getriebe		without ABS ohne ABS cast iron and steel plug Guß- und Stahldeckel
				
consisting of: bestehend aus:				
(01) 06.56289-0335 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06.56289-0064	2035 4608	seal ring, outer (145x175x14) Wellendichtring, außen (145x175x14)		
(02) 06.56289-0334 = 06.56289-0333	2035 4607	seal ring, inner (145x175x13) Wellendichtring, innen (145x175x13)		
(03) 81.90801-0224 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.90801.0212	2035 3201	lock plate (121 mm) Sicherungsblech (121 mm)		
(04) 06.29020-0214	2035 3205	lock plate (106 mm) Sicherungsblech (106 mm)		
(05) 06.56341-4254 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06.56341-4263	2035 4501	o-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)		
(06) 06.56190-0722	D07603007	seal ring (24 x 29 x 2) Dichtring (24 x 29 x 2)		
(07) 06.56200-0811	D07603017	seal ring (45 x 52 x 2) Dichtring (45 x 52 x 2)		
(08) 81.96601-0298	2035 8001	gasket Dichtung		

Rear axle Hinterachse

Group 350 Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
—	5558 3502	gasket kit for outside planetary gear with ABS Dichtungssatz Außenplaneten- getriebe mit ABS		with ABS mit ABS
consisting of: bestehend aus:				
(01) 06.56289-0371	5535 4600	seal ring, outer Wellendichtring, außen		
(02) 06.56289-0334 = 06.56289-0333	2035 4607	seal ring, inner (145 x 175 x 13) Wellendichtring, innen (145 x 175 x 13)		
(03) 81.90801-0224 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.90801-0212	2035 3201	lock plate (121 mm) Sicherungsblech (121 mm)		
(04) 06.29020-0214	2035 3205	lock plate (106 mm) Sicherungsblech (106 mm)		
(05) 06.56341-4254 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06.56341-4263	2035 4501	o-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)		
(06) 06.56190-0722	D07603007	seal ring (24 x 29 x 2) Dichtring (24 x 29 x 2)		
(07) 06.56200-0811	D07603017	seal ring (45 x 52 x 2) Dichtring (45 x 52 x 2)		
(08) —	2035 8002	gasket Dichtung		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Rear axle Hinterachse

Group 350 Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Axle Achse
81.35925-6007 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.35925-6006	5558 3508	gasket kit for outside planetary gear Dichtungssatz Außenplaneten- getriebe	L90 00 L90 01 M38 00 T39 00 T40 00 T46 00 T48 00	18 T 4x4 LA 18.224 LARK-Pakistan 18 T 4x2 M 26 / 27 / 28 T 6x4 DF 26 / 27 T 6x4 DFL 35 / 37 / 41 T 8x4 VF / R 26 – 28 / 33 / 38 T 6x4 DF / R
consisting of: bestehend aus:				
(01) 06.56200-0811	D07603017	seal ring (A 45 x 52 Al) Dichtring (A 45 x 52 Al)		
(02) 06.56190-0822	D07603006	seal ring (A 24 x 29 Al) Dichtring (A 24 x 29 Al)		
(03) —	D07603012	seal ring (A 18 x 22 Al) Dichtring (A 18 x 22 Al)		
(04) 06.56341-4254 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 06.56341-4263	2035 4501	O-ring (255 x 5 mm) O-Ring (255 x 5 mm)		
(05) 81.90801-0224 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 81.90801-0212	2035 3201	Lock plate Sicherung		
(06) 81.96601-0298	2035 8001	gasket Dichtung		
(07) —	2035 8002	gasket Dichtung		
(08) 81.96601-0627	5535 8000	gasket Dichtung		
(09) 81.96601-0146	5535 8001	gasket Dichtung		

Rear axle
HinterachseGroup 350
Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	------------------------

81.90801-0224 2035 3201 lock plate
Ø 121 mm
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
81.90801-0212 Sicherungsring
Ø 121 mm



81.43271-0074 5535 4700 bushing, outer
Ø 42 x 68
x 103 mm
length: 68 mm
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
81.43271-0056 BÜchse, außen
Ø 42 x 68
x 103 mm
Länge: 68 mm



trailing axle / Nachlaufachse

HN7 - 70SL - 04 / 05
Execution / Ausführung:
81.43000-7073

SG 220 Typ 194

81.43316-0021 5535 4701 bushing, inner
Ø 55 x 75
x 117 mm
length: 83 mm
replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:
81.43316-0277
81.43271-0033 BÜchse, innen
Ø 55 x 75
x 117 mm
Länge: 83 mm



trailing axle / Nachlaufachse

HN7 - 70SL - 04 / 05 / 07 / 08 / 09 / 10
Execution / Ausführung:
81.43000-7073
81.43000-7082

SG 220 Typ 194
SG 240 Typ 593
SG 280H Typ 593

Rear axle Hinterachse

Group 350 Gruppe 350

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Type Typ	Engine Motor	Remarks Bemerkungen
81.44204-0021 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 81.43271-0021 81.43271-0020	5535 4702	bushing, outer Ø 58 x 80 x 107 mm length: 68 mm Büchse, außen Ø 58 x 80 x 107 mm Länge: 68 mm	trailing axle / Nachlaufachse HN7 - 70SL - 07 / 08 / 09 / 10 Execution / Ausführung: 81.43000-7082 SG 240 Typ 593 SG 280H Typ 593		
					
81.91020-0277	5535 0500	bolt, outer Bolzen, außen	trailing axle / Nachlaufachse HN7 - 70SL - 04 / 05 Execution / Ausführung: 81.43000-7073 SG 220 Typ 194		
					
81.91020-0337	5535 0501	bolt, inner Bolzen, innen	trailing axle / Nachlaufachse HN7 - 70SL - 04 / 05 Execution / Ausführung: 81.43000-7073 SG 220 Typ 194 HN7 - 70SL - 07 / 08 / 09 / 10 Execution / Ausführung: 81.43000-7082 SG 240 Typ 593 SG 280H Typ 593		
					



CUMMINS

DAF

DEUTZ

IVECO

MAN

RENAULT

SCANIA

THERMO
KING

VOLVO



HIGH
PRECISION
AUTOMOTIVE
SPARE PARTS

**Oil pump
Ölpumpe**
**Group 2191
Gruppe 2191**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 10 295 890	7818 0103	oil pump Ölpumpe	MIDR 062045	GB / TB 191 / 231 GC 191 / 231 GR 191 / 231 GRH 235 / HF 26 TF 231 D PGC 191 / 231 GLC / GLR 190 / 230 G 260 / 290 C 260 / 290 GLR 230 4x4 SINPAR C 210 / CLR 220 G 210 / 230 770 KB6 SP R 310 / 330 / 340 / 365 G 320 „R“ C 230 / 280 / 300 / 340 TI / CCH 300 MAXTER 6x4, 8x4 „R“ G 230 / 270 SP G 220 / 270 BOM „G“ MANAGER 4x2, 6x2, 6x4 G 340 TI TR 18T PREMIUM TR 4x2, 6x2, 6x2 / 4 MAXTER 4x2 – 4x4 PREMIUM PR 4x2 KERAX PREMIUM 260 SP		1984 – 1990 – 1992 1993 –
50 00 659 209	7818 0102	oil pump Ölpumpe	MIDR 063540	TR / GR 305 GR / TR 280 GRH / TRH 305 R 310 4x2 GBH / TBH 280 GBH 260 / 280 6x4 R 310 6x4 JSQ GLM / TLM 280 R 310 / 330 / 340 / 365 CBH / CLM 280 / 340		– 8/1984 1981 – – 1980 8/1984 1984 – drive gear: 35 teeth Antriebsrad: 35 Zähne
50 00 678 193	7818 0101	oil pump Ölpumpe	MIDR 063540	R 310 / 330 / 340 / 365 CBH / CLM 280 / 340 AE 380 / 385 TI / 420 TI / 500 / 520 „R“ „R“ CBH / CLM 320 / 385		1984 – 1990 – 1992 1993 – drive gear: 33 teeth Antriebsrad: 33 Zähne

Water pump
Wasserpumpe

Group 2151
Gruppe 2151

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

50 00 338 059 7820 0101 water pump
(50 01 837 285) Wasserpumpe

MIDR 060212	GB 131 / HR 15	up to engine: bis Motor:
		17 262 05/80
		from engine: ab Motor:
		17 263 06/80
	GF 151 D	
	JE 13 / 15	
	JN 55/60/85	
	JP 11 / 13	
	JR / JX 19 / 21	
	S 170 (FAB = SH)	
	G 170	
	S 130 / 150 TI (VF 6 JN)	
	S 130 / 150 TI / 170 (VF 6 JP)	
	S 110 / 130 (VF 6 JK)	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 2151
Gruppe 2151**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 10 323 187 (50 01 837 314)	7820 0100	water pump Wasserpumpe	MDR 16/03/79 → MIDR	TR / GR 305 GR / TR 280 GRH / TRH 305 R310 4X2 GBH / TBH 280 GBH 260 / 280 6X6 GBH 260 / 280 6X4 R310 6X4 JSQ GLM / TLM 280 R 310 / 330 / 340 / 365 CBH / CLM 280 / 340 AE 380 / 385TI / 420TI / 500 / 520 „R“ CBH / CLM 320 / 385 „R“	16/3/79 – 16/3/79 – – 8/84 1981 – – 1980 – 8/1984 1984 – 1990 – 1992 1993 –	



50 10 248 921 7820 0112 water pump
(50 01 837 322) Wasserpumpe



AE 380 / 385 TI / 420 TI / 500 / 520
CBH / CLM 320 / 385
„R“
AE Magnum 390 / 420 TI / 430 / 470 / 560

1993 –

— 7858 2000 repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe



to fit water pump:
passend für
Wasserpumpe:
no. /Nr.: 7820 0100
no. /Nr.: 7820 0112

Water pump Wasserpumpe

Group 2151 Gruppe 2151

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 10 450 892 (50 01 865 041)	7820 0113	water pump Wasserpumpe		ME / SE / CE 160 / 180 / 210 M/S 150 / 180 / 210 / 220 / 230 TI / 250 PREMIUM PR 4x2 MS 300 SÜDAMERICA MIDLUM (FAB 42 B1 / 2 – 43 C1 / 2 – 43 T / V) PREMIUM (FAB 22 E / H / J / Q / R) PREMIUM PR 4x2 (FAB 22A) MIDLUM EXPORT MIDLUM (FAB 42 B3 / 4 – 44 T / V / C – 45 D / E) MIDLUM 4x4 PREMIUM (FAB 22 EE / HA / HB / JJ / QQ / RR) PREMIUM PR 4x2 MIDLUM CC 4x4 MACK MS 200 / 250 / 300 MACK CS 200 / 250 / 300 MIDLUM (FAB 42 US – 44 US – 45 US)		– 1999 2000 – 2000 – 1990 – 1990 –



replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

56 00 409 620 (50 01 837 288)	7820 0104	water pump Wasserpumpe
----------------------------------	-----------	---------------------------



	JE 13/15 M 140 / 160 / 200 / 230 MIDLINER GRANDE-BRETAGNE S140 / 160 M/S 4x4 & INCENDIE ME / SE / CE / 160 / 180 / 210 M/S 150 / 180 / 210 / 220 / 230 TI / 250 PS 150 / 160 G 200 / 210 / 230TI PREMIUM PR 4x2 S 135 / 150 (MOT 040226) M 210 4x4 MS 300 SÜDAMERICA	04/91 – 04/91 – 04/91 – 04/91 –
MIDR 040226	MIDLUM (FAB 42 B1 / 2 – 43 C1 / 2 – 43 T / V) MACK CS200 / 250 / 300	04/91 – – 1999 1990 –

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

50 10 450 735 (50 01 837 292)	7820 0105	water pump Wasserpumpe
----------------------------------	-----------	---------------------------




	C 230 / 280 / 300 / 340 TI / CH 300 C 230/LCR 230	04/91 –
--	---	---------

**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 2151
Gruppe 2151**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

—	5120 0101	water pump without housing and pulley Wasserpumpe ohne Gehäuse und Riemen- scheibe	MIDR 062465	AE Magnum 390 / 420 TI / 430 / 470 / 560		04/1996 – 05/2000 org.-no. for pump with housing and pulley: Original-Nr. für Pumpe mit Gehäuse und Rie- menscheibe: 50 10 284 179 (50 01 837 331)
---	-----------	--	-------------	--	--	---



50 00 281 838	2020 0104	water pump Wasserpumpe
---------------	-----------	---------------------------



50 00 286 186	2020 0105	water pump Wasserpumpe
---------------	-----------	---------------------------



Water pump Wasserpumpe

Group 2151 Gruppe 2151

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 01 833 230 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 50 00 813 420 50 00 807 860 50 00 288 046 (50 01 837 260) replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: (50 01 837 264) (50 01 837 263)	3920 0110	water pump Wasserpumpe		B 70 B 90 B 80 / 110 / 120 up to engine: 1420736 4x2 bis Motor: 1420736 4x2		09/84 – 05/91 – 05/91 – 05/91



50 00 297 602 (50 01 837 265)	7820 0106	water pump Wasserpumpe		B 80 / 110 / 120 from engine: 1420737 4x2 ab Motor: 1420737 4x2		05/91 – 06/94
--------------------------------------	-----------	---------------------------	--	---	--	---------------



50 01 849 884 (50 01 837 268)	3920 0111	water pump Wasserpumpe		B 80 / 110 / 120		07/94 –
--------------------------------------	-----------	---------------------------	--	------------------	--	---------



It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump
Wasserpumpe

Group 2151
Gruppe 2151

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

50 01 830 275 (50 01 830 276)	3920 0112	water pump Wasserpumpe	8140.27/2565 variant / Variante: 12905	B 80 / 110 / 120 B 110 4x4		10/93 – 08/96
----------------------------------	-----------	---------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------



50 01 836 636 (50 01 843 311)	7820 0107	water pump Wasserpumpe	8140.23/2565	B 80 / 110 / 120 B 110 4x4		09/96 –
----------------------------------	-----------	---------------------------	--------------	-----------------------------------	--	---------



Water pump Wasserpumpe

Group 2151 Gruppe 2151

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

50 00 663 121 7820 0102 water pump
D = 120 mm
(50 01 837 295) Wasserpumpe
D = 120 mm



G 260 / 290	- 11/84
C 260 / 290	- 11/84
C 210 / CLR 220	- 11/84
G 210 / 230	- 11/84

50 00 670 157 7820 0103 water pump
D = 123 mm
(50 01 837 298) Wasserpumpe
D = 123 mm



G 260 / 290	12/84	-
C 260 / 290	12/84	-
C 210, CLR 220	12/84	-
G 210 / 230	12/84	-
R 310 / 330 / 340 / 365	1984	-
G 320		
MIDR 062045 E	"R", R340TI	1990 - 1992
	C230 / 280 / 300 / 340TI / CCH300	- 06/99
	MAXTER 6x4 - 8x4	- 01/96
	"R", R340TI	1993 -
	G 230 / 270 SP	- 12/95
	G 220 / 270 BOM	- 05/96
	"G" MANAGER 4x2 except / außer: G 300	- 01/96
	"G" MANAGER 6x2 - 6x4	- 01/96
	G 340TI 6x6	
	G 340TI 4x4	- 01/96
MIDR 062045 E / 3	G 340TI, TR 18 T	- 01/96
	MAXTER 4x2 - 4x4	- 01/96

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 2151
Gruppe 2151**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

50 00 663 009 7820 0110 water pump
Wasserpumpe



GB / TB 191 / 231
GC 191 / 231
GR 191 / 231
GRH 235 / HF 26
TF 231 D
PGC 191 / 231
GLC / GLR 190 / 230
GLR 230 4x4 SINPAR
770 KB6 SP

50 10 330 029 7820 0109 water pump
Wasserpumpe
(50 01 837 309)



MAXTER	07/92	– 07/97
G 340 TI 6x6		– 07/97
G 340 TI TR 18 T		– 04/96
PREMIUM TR 4x2		– 12/99
PREMIUM 6x2 & 6x2/4		– 12/99
MAXTER 4x2 – 4x4		– 07/97
PREMIUM PR 4x2		– 12/99
KERAX		– 12/99
PREMIUM 260 SP		– 12/01
PREMIUM TR 4x2		– 12/03
PREMIUM AB 22 E / H / J / Q / R		– 09/01
PREMIUM PR 4x2 (FAB 22A)		– 09/01
KERAX (FAB 33A)		– 12/02
KERAX 33 G (Armee Bangladesh)		
KERAX 33 K (Armee Bangladesh)		

Water pump Wasserpumpe

Group 2151 Gruppe 2151

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 10 550 549	7820 0114	water pump complete with housing Wasserpumpe Komplett mit Gehäuse		PREMIUM TRACTEUR 4x2 (FAB 22 CC) PREMIUM (FAB 22 EE / HA / HB / JJ / QQ / RR) PREMIUM PR 4x2 (FAB 22 AA / AB) KERAX (FAB 33 AA – SS)		




50 01 857 427 (50 01 858 484)	7820 0111	water pump with steel gasket Wasserpumpe mit Stahldichtung		PREMIUM TR 4x2 PREMIUM (FAB 22 E / H / J / Q / R) PREMIUM TRACTEUR 4x2 (FAB 22 CC) PREMIUM (FAB 22 EE / HA / HB / JJ / QQ / RR) PREMIUM PR 4x2 (FAB 22 AA / AB) KERAX (FAB 33 AA – SS) PREMIUM 22 C 071	2000 2000	– –
----------------------------------	-----------	---	--	---	------------------	------------



50 10 550 496	7820 8003	gasket, steel Dichtung, Stahl				
---------------	-----------	--	--	--	--	--




50 03 065 151	7820 4503	rubber ring ø 130 x 3.5 mm Dichtring ø 130 x 3,5 mm				
---------------	-----------	--	--	--	--	--



It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 2151
Gruppe 2151**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
74 20 734 268 (50 01 866 278)	9820 0114	water pump Wasserpumpe				MAGNUM DXI 12 FAB 17 JD / RD / SD / TD
						
—	9858 2033	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				
						
consisting of: bestehend aus:						
(01) —	9820 0524	shaft with bearings Lagerwelle				
(02) —	9820 0720	impeller ø 130 mm material: PPS GF40 Flügelrad ø 130 mm Material: PPS GF40				
(03) 74 01 676 432	9820 1900	slide ring seal Gleitringdichtung				
(04) 00 24 427 390	9820 4500	o-ring ø 90 x 3 mm O-Ring ø 90 x 3 mm				
(05) —	9820 4501	o-ring ø 64.5 x 3 mm O-Ring ø 64,5 x 3 mm				
(06) —	9820 4514	o-ring ø 124 x 3 mm O-Ring ø 124 x 3 mm				
(07) —	9820 4606	sealing ring (2 pcs.) Dichtring (2 Stk.)				
(08) —	9820 8016	gasket (steel, 2 pcs.) Dichtung (Stahl, 2 Stk.)				
(09) —	9820 8015	gasket (steel) Dichtung (Stahl)				

Water pump
Wasserpumpe

Group 2151
Gruppe 2151

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

74 20 744 940 9820 0124 water pump
(74 85 000 763) Wasserpumpe



— 9858 2038 repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe



consisting of:
bestehend aus:

- | | | | |
|------|---|-----------|---|
| (01) | — | 9820 0528 | shaft with bearings
Lagerwelle |
| (02) | — | 9820 0724 | impeller ø 130 mm
material: PPS GF40
Flügelrad ø 130 mm
Material: PPS GF40 |
| (03) | — | 1020 1901 | slide ring seal
Gleitringdichtung |
| (04) | — | 9820 4615 | rubber gasket
Gummi-Formdichtung |
| (05) | — | 9820 3001 | plug
Verschlussstopfen |

74 20 707 160 9820 1423 pulley
Riemenscheibe



PREMIUM TR (FAB 27 JC / TC)
PREMIUM PR (FAB 27 RC / SC)
KERAX DXI (FAB 34 C / 34 F)
MAGNUM DXI 13 (FAB 17 JE / RE / SE / TE)
PREMIUM TR (FAB 24 F / 25 C)
PREMIUM PR (FAB 24 F / 25 C)
KERAX DXI (FAB 36 D / 36 E)
MAGNUM DXI 13 (FAB 17 JF / RF / SF / TF)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Gear box
Getriebe**
**Group 32
Gruppe 32**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 00 516 214	2026 8904	angle joint, gear- shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm right Gelenkstück, Schalt- hebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm rechts				


**Springs and suspension
Federn und Aufhängung**
**Group 13
Gruppe 13**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
50 00 819 413	2058 3204	repair kit axle rod without ball bolt Reparatursatz Achsstrebe ohne Kugelbolzen				





CUMMINS

DAF

DEUTZ

IVECO

MAN

RENAULT

SCANIA

THERMO
KING

VOLVO



HIGH
PRECISION
AUTOMOTIVE
SPARE PARTS

**Valve guide
Ventilführung**
**Group 01-01
Gruppe 01-01**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 403 823	8505 2903	valve guide inlet and exhaust Ventilführung Einlass und Auslass	DC 9 DC 11 D 12 A / M DC 12 DSC 12 DT 12 D 16 M DC 16 DC 16 A DI 16 SG9 A 280 SGI 12 A HPI PDE XPI	4 LKW P-, G-, R-, T LKW 4 BUS F-, K-, N Bus 4 Industrie / Schifffahrt 5 Industrie / Schifffahrt	
					
1 523 410 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 300 957 269 715	8505 2901	valve guide inlet Ventilführung Einlass	DN 9 DS 9 DSC 9 DN 11 DS 11 DSC 11 DTC 11 DSC 14 DSI 14 OSC 11	3 LKW 4 LKW 3 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
					
1 521 210 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 393 263	8505 2902	valve guide inlet Ventilführung Einlass	DSC 9 DS 11 DSC 11 DSI 11 DTC 11 DSC 14 OSC 9 OSC 11 S69 A 280	3 LKW 4 LKW 3 BUS 4 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
					
1 521 209 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 398 624 393 264 300 958	8505 3001	valve guide exhaust Ventilführung Auslass	DN 9 DS 9 DSC 9 DN 11 DS 11 DSC 11 DTC 11 DSC 14 DSI 14 OSC 11	3 LKW 4 LKW 3 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
					

Valve seat ring
Ventilsitzring

Group 01-01
Gruppe 01-01

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
351 351	8505 3101	valve seat ring intake, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück	DN 9 DSC 9	3 LKW 3 BUS	
					
388 758	8505 3102	valve seat ring intake +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					
351 352	8505 3201	valve seat ring exhaust, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück			
					
388 756	8505 3202	valve seat ring exhaust +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Valve seat ring Ventilsitzring

Group 01-01 Gruppe 01-01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 371 885	8505 3105	valve seat ring intake, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück	D / DS 9 DC / DSC 9 DI / DSI 9 OSC 9	4 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
					
1 371 886	8505 3106	valve seat ring intake 0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass +0.20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					
351 352	8505 3201	valve seat ring exhaust, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück			
					
388 756	8505 3202	valve seat ring exhaust +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass +0.20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					

Valve seat ring
Ventilsitzring

Group 01-01
Gruppe 01-01

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 371 885	8505 3105	valve seat ring intake, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück	DSC 9 SG 9 A 280	4 LKW 4 Industrie / Schifffahrt	
					
1 371 886	8505 3106	valve seat ring intake 0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					
1 805 572	8505 3207	valve seat ring exhaust, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück			
					
1 805 573	8505 3208	valve seat ring exhaust +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Valve seat ring
Ventilsitzring

Group 01-01
Gruppe 01-01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
289 517	8505 3103	valve seat ring intake, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück	DN 11 DS / DSC 11	3 LKW	up to engine: bis Motor: 5 307 760 SSS 3 075 634 SSB
					
289 518	8505 3104	valve seat ring intake +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					
242 672	8505 3205	valve seat ring exhaust, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück			
					
242 673	8505 3206	valve seat ring exhaust +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					

Valve seat ring
Ventilsitzring

Group 01-01
Gruppe 01-01

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
289 517	8505 3103	valve seat ring intake, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück	DN 11 DS / DSC 11 DSC 14 DSI 14 OSC 11	3 LKW 4 LKW 3 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	from engine: ab Motor: 5 307 761 SSS 3 075 635 SSB
					
289 518	8505 3104	valve seat ring intake +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					
372 972	8505 3203	valve seat ring exhaust, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück			
					
372 973	8505 3204	valve seat ring exhaust +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Valve seat ring
Ventilsitzring**
**Group 01-01
Gruppe 01-01**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 403 825	8505 3107	valve seat ring intake, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück	DC 11 DI 12 DSC 12 DT 12	4 LKW 4 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
					
1 403 826	8505 3108	valve seat ring intake +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					
1 805 493 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 403 828	8505 3209	valve seat ring exhaust, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück			
					
1 805 494 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 403 829	8505 3210	valve seat ring exhaust +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					

Valve seat ring
Ventilsitzring

Group 01-01
Gruppe 01-01

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 510 399	8505 3109	valve seat ring intake, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück	DC 9 DC 11 D 12 M DC / DSC 12 DT 12 DC 16 DC 16 A PDE HPI	4 LKW P-, G-, R-, T LKW 4 BUS F-, K-, N Bus 4 Industrie / Schifffahrt 5 Industrie / Schifffahrt	
					
1 510 400	8505 3110	valve seat ring intake +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Einlass +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					
1 805 493 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 403 828	8505 3209	valve seat ring exhaust, standard pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass, Standard Verkaufseinheit 6 Stück			
					
1 805 494 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 403 829	8505 3210	valve seat ring exhaust +0.20 mm pack unit 6 pcs Ventilsitzring Auslass +0,20 mm Verkaufseinheit 6 Stück			
					

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Crank assembly
Kurbeltrieb**
**Group 01-10
Gruppe 01-10**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
353 843 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 131 120 	8505 0601	gear crankshaft Kurbelwellenrad	DS 11 DSC 11	3 LKW 4 LKW 3 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
358 462 	8505 0602	gear crankshaft Kurbelwellenrad	D 9 A / M DC 9 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 DSC 9 DSI 9 K / L / N 94 OSC 9 SG 9 A 280	3 LKW 4 LKW 3 BUS 4 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
1 313 606 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 168 248 	8503 9801	ball bearing Kugellager			for gears crankshaft above für obige Kurbelwellen- räder

Timing parts
Steuerungsteile

Group 01-15
Gruppe 01-15

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	-------------	------------------------

1 734 073 8505 0900 cam follower
Ventilstößel

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

1 103 985
306 828



D 9 M	3 LKW
DC 9	4 LKW
DSC 9	3 BUS
DSI 9	4 BUS
OSC 9	4 Industrie / Schifffahrt
SG 9 A 280	

1 522 013 8505 0901 cam follower
Ventilstößel

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

1 420 836
1 361 198
1 116 635
1 103 422





DN 11	3 LKW
DS 11	4 LKW
DSC 11	3 BUS
DSC 14	4 Industrie / Schifffahrt
OSC 11	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Oil pump
Ölpumpe**
**Group 01-20
Gruppe 01-20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
303 094 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 246 492	8518 0101	oil pump Ölpumpe	D / DS / DN 8 DS 18	0 Serie 1 Serie 2 Serie	
					
1 369 981 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 318 091 301 473 225 350 (570 176)	8518 0100	oil pump Ölpumpe	DSC 11 OSC 11	3 LKW 4 LKW 3 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
					
1 402 400 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 402 401 1 318 075 1 322 142 1 102 581 387 591 366 292 (570 180) (570 179)	8518 0103	oil pump Ölpumpe	D 9 A D 9 M DC 9 DC 9 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 DSC 9 K / L / N 94 SG 9 A 280 OSC 9	3 LKW 4 LKW 3 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
					

Oil pump
Ölpumpe

Group 01-20
Gruppe 01-20

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
570 174 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 263 161	8518 0102	oil pump Ölpumpe	DSC 14 03 / 04 / 06 DSC 14 08 / 09 / 10	3 LKW	up to engine: bis Motor: 5549166 SSS
					

1 323 823 (570 175)	8518 0104	oil pump Ölpumpe	DSC 14 08 / 09 / 10 / 16	3 LKW 4 Industrie / Schifffahrt	from engine: ab Motor: 5549167 SSS
					

1 333 597 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 322 938 1 322 585 259 100 251 062	8518 1501	pressure relief valve Überdruckventil	DSC 11 OSC 11	3 LKW 4 LKW 3 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
					

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Oil pump
Ölpumpe**

**Group 01-20
Gruppe 01-20**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 448 659 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 385 572 1 345 719 (570 177)	8518 0105	oil pump Ölpumpe	D 11 DC 11 D 12 D 12 A / K / M DI 12 49 A DI 12 68 / 69 M	4 LKW P-, G-, R-, T LKW 4 BUS F-, K-, N Bus 4 Industrie / Schifffahrt	



Oil pump
Ölpumpe

Group 01-20
Gruppe 01-20

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 494 372 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 440 297 (574 390)	8518 0108	oil pump Ölpumpe	D 16 D 16 M DC 16 DC 16 A DI 16 48 A / 53 A	4 LKW P-, G-, R-, T LKW 4 Industrie / Schifffahrt	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Belt tensioner
Riemenspanner**
**Group 02-10
Gruppe 02-10**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 383 564	8503 0100	tension roller ø 74 x 39 mm Riemenspannrolle ø 74 x 39 mm	DSC 11 D 12 A D 12 M DC 12 OSC 11	4 LKW 4 Industrie / Schifffahrt	
1 514 086 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 428 940 1 353 717	8503 0101	deflection pulley ø 95 x 32 mm Umlenkrolle ø 95 x 32 mm	D 9 A D 9 M DC 11 / 12 DSC 11 D 12 D 12 A D 12 M D 14 D 16 D 16 A D 16 M DI 16 K / L / N 94 K 114 / 124 OSC 11	4 LKW P-, G-, R-, T LKW 4 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
1 514 087 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 428 941 1 413 609	8503 0102	deflection pulley ø 101 x 34 mm Umlenkrolle ø 101 x 34 mm	D 9 A D 9 M D 11 / 12 DC 11 D 12 D 12 A D 12 M D 16 D 16 A D 16 M DI 16 K / L / N 94 SG 9 A 280	4 LKW P-, G-, R-, T LKW 4 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
1 858 884 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 795 774 1 510 698	8503 0103	deflection pulley ø 80.5 x 34 mm Umlenkrolle ø 80,5 x 34 mm	D 9 / 11 / 12 DC 9 DC 9 A DC 9 PDE DC 12 SG 9 A 280	4 LKW P-, G-, R-, T LKW 4 BUS F-, K-, N- Bus 4 Industrie / Schifffahrt 5 Industrie / Schifffahrt	
1 858 885 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 795 775 1 512 749 1 510 697	8503 0104	deflection pulley ø 74 x 32 mm Umlenkrolle ø 74 x 32 mm	D 9 / 11 / 12 D 9 PDE DC 9 DC 9 A DC 11 / 12 DC 12 A DC 12 M D 13	4 LKW P-, G-, R-, T LKW 4 BUS F-, K-, N- Bus 4 Industrie / Schifffahrt 5 Industrie / Schifffahrt	

Belt tensioner Riemenspanner

Group 02-10 Gruppe 02-10

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 859 654 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 774 651 1 545 982 1 503 113 1 493 670 1 459 988 1 371 788	8520 7301	belt tensioner Riemenspanner	D 9 A D 11 / 12 DC 11 / 12 DSC 11 D 12 A / M D 14 K / L / N 94 K 114 / 124 OSC 11 SG 9 A 280	4 LKW 4 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	



1 859 655 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 774 652 1 545 983 1 503 114 1 476 395 1 459 981 1 438 742	8520 7302	belt tensioner Riemenspanner	D 16 D 16 A D 16 M DI 16	4 LKW P-, G-, R-, T LKW 4 Industrie / Schifffahrt	
---	-----------	---------------------------------	-----------------------------------	---	--



1 859 656 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 774 653 1 545 984 1 503 115 1 438 743	8520 7303	belt tensioner Riemenspanner	DC 9 A D 16	4 LKW P-, G-, R-, T LKW 4 Industrie / Schifffahrt 5 Industrie / Schifffahrt	
---	-----------	---------------------------------	----------------	--	--



It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

1 859 657 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 774 654 1 774 650 1 512 181	8520 7304	belt tensioner Riemenspanner	D 9 / 11 / 12 D 9 PDE D 9 C DC 9 DC 9 PDE DC 9 A DC 12 SG 9 A 280	4 LKW P-, G-, R-, T LKW 4 BUS F-, K-, N- Bus 4 Industrie / Schifffahrt 5 Industrie / Schifffahrt	
--	-----------	---------------------------------	--	---	--




**Thermostats
Thermostate**

**Group 02-15
Gruppe 02-15**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
283 281	8520 1501	thermostat 79 °C Thermostat 79 °C	CG / CP / CR / CT 93 CP / CR / CT 113 CR / CT 143 F 93 K 93 / 113 F 113 L 113	3 LKW 3 BUS	
					
351 197 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 278 335	8520 4607	seal ring Dichtring			
					
550 275	8558 1500	thermostat 79 °C with seal ring Thermostat 79 °C mit Dichtring			
					

Thermostats
Thermostate

Group 02-15
Gruppe 02-15

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 404 924 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 423 450	8520 1502	thermostat 83 °C Thermostat 83 °C	D 9 PDE DC 9 19 / 20 / 21 DC 9 A EMS D 11 DC 11 01 / 02 / 03 / 04 / 06 / 07 D 12 D 12 M D 14 F	4 LKW P-, G-, R-, T LKW F-, K-, N- Bus 5 Industrie / Schifffahrt	
					
—	8520 1507	thermostat 65 °C Thermostat 65 °C			
					
1 431 979	8520 1505	thermostat 75 °C Thermostat 75 °C	DC 9 A EMS D 12 D 12 M	4 Industrie / Schifffahrt 5 Industrie / Schifffahrt	
					
1 421 825	8520 4606	seal ring Dichtring			for thermostats above für obige Thermostate
					

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Thermostats Thermostate

Group 02-15 Gruppe 02-15

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 745 449 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 404 925	8520 1504	thermostat 80 °C Thermostat 80 °C	D 9 / 11 / 12 / 13 / 14 DC 9 19 / 20 / 21 DC 9 60 A / 68 A RANDON DC 11 01 / 02 / 03 / 04 / 06 / 07 DSC 11 74 / 75 / 79 DC 12 57 A D 16 F 94 GR 801 R K / N K 94 / 114 / 124 L / N 94 N 94 UD P 113 ML / HL SG 9 A 280	3 LKW 4 LKW P-, G-, R-, T LKW 3 BUS 4 BUS F-, K-, N- Bus 4 Industrie / Schifffahrt 5 Industrie / Schifffahrt	
1 849 060 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 799 757 1 800 909 1 423 451	8520 1506	thermostat Thermostat	DC 9 19 / 20 / 21 DC 11 01 / 02 / 03 / 04 / 06 / 07 D 12 D 14 K Retarder	4 LKW F-, K-, N- Bus	
1 755 952 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 351 075	8520 4608	seal ring Dichtring			for thermostats above für obige Thermostate

Thermostats Thermostate

Group 02-15 Gruppe 02-15

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
309 065	8501 2801	temperature sensor Temperatursensor	CT 93 D 9 PDE DC 9 60 A / 68 A RANDON D 11 DC 11 01 / 02 / 03 / 04 / 06 / 07	P-, G-, R-, T LKW 4 LKW F-, K-, N- Bus 4 Industrie / Schifffahrt 5 Industrie / Schifffahrt	



1 112 819	8501 2802	temperature sensor Temperatursensor	D 9 PDE DC 9 60 A / 68 A RANDON DC 9 A EMS D 11 DC 11 01 / 02 / 03 / 04 / 06 / 07 D 12 D 14 F	P-, G-, R-, T LKW 4 LKW F-, K-, N- Bus 4 Industrie / Schifffahrt 5 Industrie / Schifffahrt	
-----------	-----------	--	--	--	--



1 865 317 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 788 333	8501 2803	temperature sensor Temperatursensor	D 9 DC 9 DSC 9 DC 11 DSC 11 D 12 D 12 A D 12 M DC 12 DI 12 DSC 12 D 14 D 16 D 16 A D 16 M DC 16 F 94	4 LKW 4 BUS P-, G-, R-, T LKW 4 Industrie / Schifffahrt	
--	-----------	--	--	--	--



It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Water pump
Wasserpumpe**

**Group 02-25
Gruppe 02-25**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
259 065 (571 055)	8520 0102	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	N 113	3 BUS	
					
550 044	8558 2008	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					
550 142	8558 2006	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					

Water pump
Wasserpumpe

Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	-------------	------------------------

353 296
(570 950)

8520 0108

water pump
with gasket
Wasserpumpe
mit Dichtung



550 168

8558 2019

repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe



550 167

8558 2009

repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe




K 113	3 BUS	
-------	-------	--

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Water pump
Wasserpumpe**

**Group 02-25
Gruppe 02-25**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 314 406 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 292 761 (575 100) (571 059)	8520 0101	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	CP / CR / CT 113 D 11 A D 11 M F 113 K 113 L 113	3 LKW 3 BUS	
					
550 044	8558 2008	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					
550 167	8558 2009	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					

Water pump
Wasserpumpe

Group 02-25
Gruppe 02-25


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 354 103 (571 150)	8520 0103	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	CP / CR / CT 113 GR / GRS 900 R CP 113 GA 850 ALLISON HD 4060 P K 113 GR 801 R ZFHP	3 LKW 3 BUS	
					
550 168	8558 2019	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					
550 167	8558 2009	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Water pump
Wasserpumpe**

**Group 02-25
Gruppe 02-25**


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 377 571 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 338 490 397 957 369 902 347 963 (571 067)	8520 0106	water pump with gasket Wasserpumpe mit Dichtung	CG / CP / CR / CT 93 F / K 93	3 LKW 3 BUS	
					
551 454 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 550 233	8558 2020	gasket set water pump Dichtsatz Wasserpumpe			
					

Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 510 490 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 486 098 1 380 897 (570 957) (570 953) (571 157)	8520 0111	water pump with gasket Wasserpumpe mit Dichtung	D 9 D 9 A D 9 M K 94 L 94 N 94 SG 9 A 280 SGI 12 A	4 LKW 4 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
					
550 269	8558 2014	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe			
					

**Water pump
Wasserpumpe**


**Group 02-25
Gruppe 02-25**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
320 592 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 292 762	8520 0100	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	CR / CT 143	3 LKW	
					
1 375 839 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 375 838 1 362 261 382 183 (571 153) (571 154)	8520 0110	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	CR / CT 143	3 LKW	pump replaces no. 8520 0109 Pumpe ersetzt Nr. 8520 0109
					
1 375 840 (571 155)	8520 0115	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen		4 Industrie / Schifffahrt	
					

Water pump Wasserpumpe

Group 02-25 Gruppe 02-25

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
550 206 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 550 048 	8558 2003	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	CR / CT 143 D 14 A D 14 M	3 LKW 4 Industrie / Schifffahrt	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0100 no. / Nr.: 8520 0110 no. / Nr.: 8520 0115
551 476 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 550 216 	8558 2010	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	CR / CT 143	3 LKW	to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0100 no. / Nr.: 8520 0110
551 477 	8558 2015	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	D 14 A D 14 M	4 Industrie / Schifffahrt	to fit water pump: passend für Wasserpumpe: no. / Nr.: 8520 0115
276 586 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 261 576 	8520 0708	impeller Flügelrad			to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0100 no. / Nr.: 8520 0110 no. / Nr.: 8520 0115
328 424 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 382 227 	8520 0800	drive gear Antriebsrad			

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump Wasserpumpe



Group 02-25 Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 508 533 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 353 072 (570 955) (570 951)	8520 0104	water pump with gasket impeller: ø 105 mm blade: 17 mm Wasserpumpe mit Dichtung Flügelrad: ø105 mm Flügelhöhe: 17 mm	D 9 / 11 / 12 DC 9 19 / 20 / 21 D 11 / 12 DSC 11 74 / 75 / 79 D 12 A D 12 M DC 12 MOXY DI 12 49 A	P-, G-, R-, T LKW 4 LKW, 4 BUS 4 LKW 4 Industrie / Schifffahrt	up to engine: bis Motor: 6241333 SSS 8044161 SLA
1 789 522 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 546 188 (570 964) (570 959)	8520 0114	water pump with gasket impeller: ø 112 mm blade: 21 mm Wasserpumpe mit Dichtung Flügelrad: ø112 mm Flügelhöhe: 21 mm	D 9 PDE D 11 D 12 DC 9 19 / 20 / 21 D 11 / 12 DC 12 MOXY DC 12 57 A SG 9 A 280 DC 9 A EMS	P-, G-, R-, T LKW 4 LKW, 4 BUS F-, K-, N Bus 4 Industrie / Schifffahrt 5 Industrie / Schifffahrt	from engine: ab Motor: 6241334 SSS 8044162 SLA
551 355 = 552 127 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 552 107	8558 2011	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	D 11 / 12 114 / 124 DC 11 01 / 02 / 03 / 04 DSC 12 DI 12 68 / 69 M	4 LKW 4 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	

Water pump Wasserpumpe

Group 02-25 Gruppe 02-25

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
551 362 = 552 128 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 552 108	8558 2012	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	DSC 11 74 / 75 / 79 OSC 11	4 LKW 4 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
					
1 382 541 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 750 153	8520 0504	shaft with bearings Lagerwelle			to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 8520 0104 no. / Nr.: 8520 0114
					
1 528 923	8520 0506	shaft with bearings Lagerwelle			
					
1 804 034 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 522 518 1 435 069 1 338 040 1 118 544 378 344	9520 1901	slide ring seal Gleitringdichtung			
					
1 541 633 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1 374 344	8520 8010	gasket Dichtung			
					
1 388 737	8520 4602	gasket Dichtung			
					
1 403 883	8520 4601	gasket Dichtung			
					

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 02-25
Gruppe 02-25**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 508 534 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 365 841 (570 956) (570 952)	8520 0105	water pump with gasket impeller: ø 105 mm blade: 22.5 mm Wasserpumpe mit Dichtung Flügelrad: ø105 mm Flügelhöhe: 22,5 mm	D 14	4 LKW	
					
551 369 = 552 129 = 552 126 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 552 109 552 106	8558 2013	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	144 D 9 D 14 DSC 14 S69 A 280	4 LKW 4 BUS 4 Industrie / Schifffahrt	
					
1 347 364	8520 8012	gasket Dichtung			
					
1 357 243	8520 4603	gasket Dichtung			
					

Water pump
Wasserpumpe

Group 02-25
Gruppe 02-25

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 429 397	8520 0209	water pump housing Wasserpumpen- gehäuse	D 16 D 16 A D 16 M	P-, G-, R-, T LKW 4 LKW 4 Industrie / Schifffahrt	
					
1 549 482 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 549 481 1 510 404 1 433 792	8520 0112	water pump complete with housing Wasserpumpe komplett mit Gehäuse			
					
— (570 958) (570 954)	8520 0113	water pump without cover Wasserpumpe ohne Deckel			
					
1 498 657 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1 427 261	8520 8014	gasket Dichtung			
					
1 464 464	8520 4604	gasket Dichtung			
					
1 457 411	8520 4605	gasket Dichtung			
					

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Clutch housing
Kupplungsgehäuse
Transmission accessory drive
Getriebe Nebenantrieb
Group 04-05
Gruppe 04-05
Group 05-35
Gruppe 05-35

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
194 838	8518 0106	oil pump with gasket Ölpumpe mit Dichtung	K 422 8 (EK 422) K 422 9 K 432 3 K 432 5 K 432 6 K 432 9 K 442 1 GS 771 EK 330 EK 340 EK 421 EK 422 EK 423 EK 630 EK 640	3 LKW 4 LKW P-, G-, R-, T LKW 3 BUS	


Transmission housing
Getriebe-Gehäuse
Group 05-01
Gruppe 05-01

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Type Typ	Remarks Bemerkungen
1 426 449	8518 0107	oil pump with gasket Ölpumpe mit Dichtung	GR 801 / R GR / GRS 900 / R GRH 900 GR / GRS / GRSH / GR50		



1 535 698 8518 8002 gasket
Dichtung

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

584 079
224 915



for oil pumps above
für obige Ölpumpen

Front axle
Vorderachse


Group 07
Gruppe 07

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear axle Vorder- / Hinterachse	Type Typ	Remarks Bemerkungen
550 257	8558 3401	king pin set with bearing Achsschenkel- Bolzensatz mit Lager	AM 620 / 920 AM / AMA 740 AMD 740 AM 800 / 820 AMA 860 / 860 D	P / R 113 114 G 124 C / G / L 144 G 144 L	
					
550 284	8558 3402	king pin set with bearing Achsschenkel- Bolzensatz mit Lager	AM 620 AM 621 AM 740 AM 900 AM 920 AMA 740 AMA 860	94 D / L / C / G 114 L / C / G 124 L / C / G 144 L / C / G 164 L / C / G	
					
550 722	8558 3403	king pin set with bearing Achsschenkel- Bolzensatz mit Lager	AM 70 old AM 70 alt	G / P / R / T 93 G / P / R 112 P / R / T 113 R / T 142 R / T 143	
					
550 730 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 550 729	8558 3404	king pin set with bearing Achsschenkel- Bolzensatz mit Lager	AM / AMA 56 AM / AMA 61 AMI 61	G / P / R / T 93 K 113 P / R / T 113 R / T 143	
					

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Front axle
Vorderachse**
**Group 07
Gruppe 07**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Front / Rear axle Vorder- / Hinterachse	Type Typ	Remarks Bemerkungen
550 731	8558 3405	king pin set with bearing Achsschenkel- Bolzensatz mit Lager	AM 70 new AM 70 neu	G / P / R / T 93 P / R / T 113 R / T 143	
					
550 732	8558 3406	king pin set with bearing Achsschenkel- Bolzensatz mit Lager	AM 60	L / LB 81 G / P / R 82 LB / LBS 85 L / LB / LBS / LS 86 T 92 LB / LBS / LBT 110 LB / LBS / LBT 111 L / LS / LT 111 G / P / R 112 L / LB / LBS / LBT / LS 140 L / LB / LBS / LBT / LS / LT 141 R / T 142	
					
550 733	8558 3407	king pin set with bearing Achsschenkel- Bolzensatz mit Lager	AM 55	L / LB / LBS 80 L / LB 81 G / P / T 82 L / LS 85 L / LB / LBS / LS 86 T 92 L / LS / LT 110 L / LS / LT 111 G / P / R / T 112 R 142	
					



CUMMINS

DAF

DEUTZ

IVECO

MAN

RENAULT

SCANIA

THERMO
KING

VOLVO



HIGH
PRECISION
AUTOMOTIVE
SPARE PARTS

Water pump
Wasserpumpe

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

11-4576 8920 0102 water pump
Wasserpumpe



11-9356 8920 0101 water pump
Wasserpumpe
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
11-8478



— 2020 0138 water pump
Wasserpumpe



OM 636



CUMMINS

DAF

DEUTZ

IVECO

MAN

RENAULT

SCANIA

THERMO
KING

VOLVO



HIGH
PRECISION
AUTOMOTIVE
SPARE PARTS

**Timing parts
Steuerungs-Teile**
**Group 21
Gruppe 21**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
421067	9805 0901	cam follower Ventilstößel			B 6 B 6 BLE (camshaft / Nockenwelle D 6 A 180 / 120) B 7 (camshaft / Nockenwelle D 7 A 285) B 7 (camshaft / Nockenwelle TD 73) B 7 F B 7 L B 7 LDD B 7 R F 7 FL 7 FS 7 FM 7 FL 6 FL 608 – 615 FL 616 – 919	
479031 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1545540 424352 422318	9805 0902	cam follower to fit cast camshafts Ventilstößel für Guß- Nockenwellen			B 10 M B 12 B 58 F 10 F 12 FL 10 N 10 NL 10 AUS NL 10 BR NL 10 S NL 12 AUS NL 12 BR NL 12 S	
479863 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 425317	9805 0900	cam follower to fit steel camshafts Ventilstößel für Stahl- Nockenwellen			B 10 B B 10 L B 10 M B 10 R B 12 B 58 F 10 F 12 FL 10 FM 10 FM 10 BR N 10 N 12 NL 10 AUS NL10 BR NL 10 S NL 12 AUS NL 12 BR NL 12 S OLYMPIAN SUPEROLYMPIAN	
1535539	9805 0900 A	cam follower execution Iran Ventilstößel Ausführung Iran				
1556947 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1556656	9805 0903	roller tappet Rollenstößel			F 16 FH 16 FH 16 J	

Valve guide
VentilführungGroup 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422320	9805 2901	valve guide intake Ventilführung Einlass	THD 101 G THD 102 K THD 103 K		B 10 B / BLE B 12 F 10 FL 10 N 10 NL 10 BR NL 12 BR NL 12 AUS	B 10 M B 58 F 12
						
422762	9805 2902	valve guide intake Ventilführung Einlass	THD 101 G THD 102 K THD 103 K GHA 10 A GH 10 B GH 10 C GH 10 A 245 GH 10 B 245/285		B 10B / BLE B 12 F 10 FL 10 N 10 NL 10 AUS NL 10 S NL 12 AUS OLYMPIAN MKII	B 10 L B 58 F 12 N 12 NL 10 BR NL 12 S
						
477877	9805 2905	valve guide intake and exhaust Ventilführung Einlass und Auslass			F 6 USA FE 6 USA FL 6 FL 608 FL 616 FM 7 B 7L DD 211; 12, B7R	
						
1545135	9805 2903	valve guide intake and exhaust Ventilführung Einlass und Auslass	GH 10 A / B / C GH 10 A 245 GH 10 B 245 /285 THD 101 G THD 102 K THD 103 K		B 10 B / BLE B 10 M B 10 R F 10 FL10 N 10 NL 10 AUS NL 10 S NL12 AUS NL 12 S OLYMPIAN SUPER-OLYMPIAN	B 10 L B 12 B 58 F 12 FM 10 N 12 NL 10 BR NL 12 BR
						
1546437	9805 2904	valve guide intake and exhaust Ventilführung Einlass und Auslass	D 12 A D 12 B D 12 C		B 12 FH 12 FL 12 FM 12 NH 12	FH 12 J NH 12 BR
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Valve seat ring
Ventilsitzring**
**Group 21
Gruppe 21**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
467474	9805 3101	valve seat ring intake, standard Ventilsitzring Einlass, Standard 	TD 100 A / B / BG / G / GA TD 101 F / FA / FD / G / GA / L TD 102 DQ / F / FD / FF / FH / FL / FM / FQ TD 103 E / EA / ES THD 100 D / EB / EC / ED THD 101 G / GB / K THD 102 K THD 103 K THD 104 K D 10 A D 10 A 360 DH 10 A GH 10 A / B / C		F 10 FL 10 N 10 NL 10 AUS NL 10 BR NL 10 S B 10B / BLE B 10 L B 10 M B 10 R B 58 OLYMPIAN MKII SUPER-OLYMPIAN	
467590	9805 3102	valve seat ring intake +0.20 mm Ventilsitzring Einlass +0,20 mm 				
467475	9805 3201	valve seat ring exhaust, standard Ventilsitzring Auslass, Standard 	TD 100 A / B / BG / G / GA TD 101 F / FA / FD / G / GA / L TD 102 DQ / F / FD / FF / FH / FL / FM / FQ TD 103 E / EA / ES THD 100 D / EB / EC / ED THD 101 G / GB / K THD 102 K D 10 A DH 10 A		F 10 FL 10 N 10 B 10 M B 58	
467591	9805 3202	valve seat ring exhaust +0.20 mm Ventilsitzring Auslass +0,20 mm 				
422299	9805 3103	valve seat ring intake +0.20 mm Ventilsitzring Einlass +0,20 mm 	TD 100 A THD 100 D		N 10 B 58	
422296	9805 3204	valve seat ring exhaust +0.20 mm Ventilsitzring Auslass +0,20 mm 				

Valve seat ring
Ventilsitzring
Group 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
1545886	9805 3203	valve seat ring exhaust, standard Ventilsitzring Auslass, Standard	TD 100 G TD 101 G / F TD 102 F / FL / FM / FQ / DQ / FF / FH TD 103 E / EA / ES THD 100 D / EB / EC / ED THD 101 G / GB THD 102 K THD 103 K THD 104 K		F 10 FL 10 N 10 NL 10 NL 10 AUS NL 10 BR NL 10 S B 10 B B 10 L B 10 M B 58 OLYMPIAN MKII	
1545885	9805 3205	valve seat ring exhaust +0.20 mm Ventilsitzring Auslass +0,20 mm				
8194296	9805 3210	valve seat ring exhaust, standard Ventilsitzring Auslass, Standard	DH 10 A			
8194297	9805 3211	valve seat ring exhaust +0.20 mm Ventilsitzring Auslass +0,20 mm				
477657	9805 3108	valve seat ring intake, standard Ventilsitzring Einlass, Standard			FM7 B 7L DD 211; 12, B7R	
477659	9805 3212	valve seat ring exhaust, standard Ventilsitzring Auslass, Standard				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Valve seat ring
Ventilsitzring**
**Group 21
Gruppe 21**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
423011	9805 3104	valve seat ring intake, standard Ventilsitzring Einlass, Standard	TD 120 C / D / E / F / FC / G		F 12 N 12 NL 12 AUS NL 12 BR NL 12S B 12	
						
423208	9805 3105	valve seat ring intake +0.20 mm Ventilsitzring Einlass +0,20 mm				
						
468448	9805 3206	valve seat ring exhaust, standard Ventilsitzring Auslass, Standard				
						
468449	9805 3207	valve seat ring exhaust +0.20 mm Ventilsitzring Auslass +0,20 mm				
						

Valve seat ring
VentilsitzringGroup 21
Gruppe 21

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen		
3183227	9805 3106	valve seat ring intake, standard Ventilsitzring Einlass, Standard	D 12 A / B / C		FH 12			
					FL 12			
					FM12			
					NH12			
					B 12			
					B 12 M			
3183228	9805 3107	valve seat ring intake +0.20 mm Ventilsitzring Einlass +0,20 mm						
								
3165369	9805 3208	valve seat ring exhaust, standard Ventilsitzring Auslass, Standard						
								
3165397	9805 3209	valve seat ring exhaust +0.20 mm Ventilsitzring Auslass +0,20 mm						
								


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Oil pump
Ölpumpe**
**Group 22
Gruppe 22**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

467517 9818 0107 oil pump
Ölpumpe



TD 100 A

F 10

N 10


N 10 USA

Volvo Penta:

D 100 A
D 100 AK
D 100 B
D 100 BHC
D 100 BRC
MD 100 A
MD 100 B
MD 100 B-CC
MD 100 BK
TD 100 A
TD 100 AG
TD 100 AHC
TD 100 AK
TD 100 ARC
TMD 100 A
TMD 100 A-CC
TMD 100 AK

479319 9818 0108 oil pump
Ölpumpe

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
1545119



TD 100 G

TD 100 F

TD 101 G

TD 101 F

TD 102

TD 103

F 10

FL 10

N 10

N 10 USA

NL 10 AUS

NL 10 BR

NL 10 S



OLYMPIAN MKII

Volvo Construction Equipment:

Excavators / Bagger

EC 420 (Åkerman)



Oil pump
ÖlpumpeGroup 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
466387 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 421039	9818 0114	oil pump Ölpumpe	TD 60 A TD 60 B		F 6 USA	
			Volvo Construction Equipment: Wheel loader / Radlader 4400 (Volvo BM) Articulated haulers / Knickgelenkter Dumper 860 (Volvo BM) 861 (Volvo BM)			
465682	9818 0119	oil pump Ölpumpe	TD 60 A TD 60 B		F 6 USA	
			Volvo Construction Equipment: Wheel loader / Radlader 4500 (Volvo BM)			
276155 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 275570	9858 1808 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 9858 1800	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	D 70 / B D 100 / A / AK / B / BK TD 60 A / B / C TD 70 A / B / E / H / HA TD 100 / G / GA TD 101 G / F		B 57 F 6 F 6 S F 10, FL 10 F 86, FB 86 F 87, F 88 N 7 N 10, NL 10	
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.


**Oil pump
Ölpumpe**
**Group 22
Gruppe 22**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
420867 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 471570	9818 0113	oil pump Ölpumpe			B 6 FE 6 USA FL 6 FL 608 – 615 FL 616 – 619	
					Volvo Construction Equipment: Excavators / Bagger EC 200 (Åkerman) EC 230 B (Åkerman) EW 200 (Åkerman) EW 230 B (Åkerman) Wheel loader / Radlader L 70 B (Volvo BM) L 70 C L 70 C (Volvo BM) L 90 (Volvo BM) L 90 B (Volvo BM) L 90 CO (Volvo BM)	SN 13116 –
276151 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 275773	9858 1812	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe			B 6 FE 6 USA FL 6 FL 608 – 615 FL 616 – 619 N 10 USA	
						

Oil pump
ÖlpumpeGroup 22
Gruppe 22

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
477547 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 471733	9818 0110	oil pump Ölpumpe	TD 71 D 6 A D 6 A 180 / 210 D 7 A 285 from engine: 45687 ab Motor: 45687 TD 71 TD 73 up to engine: 141071 bis Motor: 141071		B 6 B 7 BR 7 R FE 7 USA FL 6 FL 608 – 615 FL 616 – 619 FL 7 FS 7	
Volvo Construction Equipment:						
Articulated haulers / Knickgelenkter Dumper					A 20 (Volvo BM) A 20 (4x4) (Volvo BM) A 20 (6x4) (Volvo BM)	
Excavators / Bagger					EC 200	SN 2760 –
					EC 200 (Åkerman)	
					EC 230 B	SN 5252 –
					EC 230 B (Åkerman)	
					EC 280	SN 1001 –
					EC 300 (Åkerman)	
					EW 200	SN 3175 –
Wheel loader / Radlader					EW 200 (Åkerman)	
					EW 230 B	SN 1736 –
					EW 230 B (Åkerman)	
					L 70 D L 120 (Volvo BM) L 120 B (Volvo BM) L 120 C L 120 C (Volvo BM)	SN 11319 –



479317
replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
1545824

9818 0109

oil pump
Ölpumpe

TD 102	F 10
TD 102 F / FS	FL 10
TD 103	NL 10 AUS
D 10 A 245	NL 10 BR
	NL 10 S
	FL 10
	OLYMPIAN MKII
	SUPEROLYMPIAN

276152

9858 1805

repair kit
oil pump
Reparatursatz
Ölpumpe


TD 71	B 7
TD 63	FL 6
D6A	FL 7
TD 71, TD 73, D 7	FS 7
TD 73	FL 10
TD 102, TD 103	F 10
TD 102, TD 103	CH 314 000 –
TD 102 F	
TAD 103 OG	N 10
TD 101 OG	CH 306 000 –
TD 121 G-87	
	NL 10
	NL 12

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump Ölpumpe


Group 22 Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
478649	9818 0106	oil pump Ölpumpe	TD 101		B 10 R	lubricataion system Schmiersystem NFA
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:			TD 102		FL 10	
478285			TD 103		FM10	
470343			TD 121 G/F		FM10 BR	
468351			TD 122		NL 10 BR	
468023			D 10 A		B 12	
					F 12	
					N 12	
					NL 12 AUS	
					NL 12 BR	
					NL 12 S	
Volvo Construction Equipment:						
			Articulated houlers / Knickgelenkter Dumper	A 25 D A 25 D (4x4) A 30 D		SN – 12999 SN – 12999 SN – 11999
			Excavators / Bagger	EC 330 B LC EC 340 EC 360 B EC 360 B LC EC 360 B LR EC 360 B NLC EC 390 EC 620 (Åkerman)		SN 1001 – SN 1001 –
			Motor graders / Motor Grader	G 710 B / G 720 B / G 726 B G 730 B / G 740 B / G 746 B G 780 B		SN 35000 – SN 35000 – SN 35000 –
			Wheel loader / Radlader	L 150 E L 220 D		SN 6005 – 7549 SN 1001 –



864760 9818 0115 oil pump
Ölpumpe

					B 7 F	
					B 7 R	
					FL 7	
Volvo Construction Equipment:						
			Articulated houlers / Knickgelenkter Dumper	A 20 (Volvo BM) A 20 (6x4) (Volvo BM)		
			Excavators / Bagger	EC 280 EC 300 (Åkerman)		SN 1001 –
			Wheel loader / Radlader	L 120 (Volvo BM) L 120 B (Volvo BM) L 120 C L 120 C (Volvo BM) L 120 D		SN 11319 – SWE



Oil pump
ÖlpumpeGroup 22
Gruppe 22


Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
276156 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 271273 271176	9858 1806	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	TD 121 F / FD / G / GD TD 122 TD 123 TAD 123 OG TAD 730 G		B 12 F 12 F 121 K N 12 CH 306 000 – N 12 BR MARK II NL 12 AUS NL 12 BR NL 12 S	
						
275757	9858 1804	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	TD 121 TD 122		N 12	
						
275731 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 275571	9858 1803	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	TD 120 TD 120 TD 120 C, TD 120 D TD 120 E, TD 120 F TD 120 G TD 120 from engine: 16911 ab Motor: 16911 D 120 A / AK TD 120 A, C, F, G		F 89 G 89 F 12 N 12	
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Oil pump
Ölpumpe**

**Group 22
Gruppe 22**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
8193737 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1677293 1677050	9818 0105	oil pump Ölpumpe	D 12 A		B 12 FH 12 FH 12 J FL 12 NH 12	
						
—	9858 1816	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe				
						
		consisting of: bestehend aus:				
(01) 1547509	9818 0924	shaft and gear driving Welle mit Zahnrad treibend				
(02) 1547510	9818 0925	shaft and gear driven Welle mit Zahnrad getrieben				

Oil pump
Ölpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

20709848 9818 0104 oil pump
Ölpumpe

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
8170465



— 9858 1817 repair kit
oil pump
Reparatursatz
Ölpumpe






- consisting of:
bestehend aus:
- (01) — 9818 0919 shaft and gear
driving
Welle mit Zahnrad
treibend
- (02) — 9818 0920 shaft and gear
driven
Welle mit Zahnrad
getrieben

D 12 C	FH 12
	FM 12
	NH 12
	VHD 12
	VN 12

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Oil pump
Ölpumpe**
**Group 22
Gruppe 22**



Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
1556730 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1556177 1556018 1543963	9818 0112	oil pump Ölpumpe 			F 16 FH 16 FH 16 J	
276871	9858 1814	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe 			F 16 FH 16 FH 16 J	to fit oil pump: passend für Ölpumpe: no. / Nr.: 1556730
276150	9858 1813	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe 			F 16 FH 16 FH 16 J	to fit oil pumps: passend für Ölpumpen: no. / Nr.: 1543963 no. / Nr.: 1556018 no. / Nr.: 1556177
—	9818 1506	safety valve Sicherheitsventil  6 1 5 2 3 4 consisting of: bestehend aus:				to fit oil pump: passend für Ölpumpe: no. / Nr.: 1556730
(01) 1543608	9818 0306	housing Gehäuse				
(02) 1543630	9818 9205	compression spring Druckfeder				
(03) 1543610	9818 4204	peg Kegel				
(04) 1543964	9818 0307	seat Sitz				
(05) 949659	9807 4502	o-ring o-Ring				
(06) 945444	D06921003	screw M8x25 (2 pcs.) Schraube M8x25 (2 Stk.)				

Oil pump
Ölpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

468387 9818 0116 oil pump
replaces old no.: Ölpumpe
ersetzt alte Nr.:
468175



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump
Ölpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
425175 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:	9818 0118	oil pump Ölpumpe	THD 101 G THD 101 K THD 120 KB		B 10 B, B 10 BLE CH – 2696 CH 2697 – B 10 M CH 40000 – 99999 B 10 M (BR) B 58 (BR) B 58 (BR)	1996 – 1979 – 1988 1988 –

276157	9858 1807	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	to fit oil pumps: passend für Ölpumpen: no. / Nr.: 425175 no. / Nr.: 425180
--------	-----------	--	--

A black and white photograph of an oil pump repair kit. The kit includes a central shaft with a gear, several gears of different sizes, a ring gear, and three semi-circular components.

Oil pump
Ölpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

425169

9818 0117

oil pump
Ölpumpe

THD 102 KD

B 10 B

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

B 10 BLE
CH - 2696
CH 2697 -

424664

B 10 M
CH 20000 - 39999
CH 40000 - 99999



276158

9858 1810

repair kit
oil pump
Reparatursatz
Ölpumpe

to fit oil pumps:
passend für Ölpumpen:

no. / Nr.: 424664
no. / Nr.: 425169




Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump
Ölpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
21160331 replaces old no.: ersetzt alte Nr.:	9818 0111	oil pump Ölpumpe	DH 10 A GH 10 A GH 10 B THD 103 K THD 103 KB / KF / KD THD 104 K		B 10 B, B 10 BLE CH – 2696 CH 2697 – B 10 L CH 1 – 99999 B 10 M CH 20000 – 39999 CH 40000 – 99999 B 10 M (BR) CH 310032 –	1996 –

3097108	9858 1811	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe	to fit oil pump: passend für Ölpumpe: no. / Nr.: 425242 21160331
			

Oil pump
ÖlpumpeGroup 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

276166

9858 1801

repair kit
oil pump
Reparatursatz
Ölpumpereplaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

275569

D 39 C

B 54

D 41 A, D 50

F 4

D 60 A

F 6

TD 30 A

F 84

TD 40 A

F 85

TD 50

F 607

TD 60

TD 60 A



275715

9858 1802

repair kit
oil pump
Reparatursatz
Ölpumpe

TD 70 F

F 7

TD 70 FC

N 7

TD 70 FS

TD 70 G

TD 70 H



**Oil pump
Ölpumpe**
**Group 22
Gruppe 22**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
425254	9818 5005	bushing ø22 x ø18 x 9 mm Lagerbuchse ø22 x ø18 x 9 mm 			B 10 B B 10 BLE	
470234 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 940359	9818 5000	bushing ø20 x ø16 x 17 mm Lagerbuchse ø20 x ø16 x 17 mm 			F 10	
470347	9818 5001	bushing ø22 x ø18 x 17 mm Lagerbuchse ø22 x ø18 x 17 mm 	TD 71 FA TD 71 FC		B 10 B B 10 BLE B 12 (BR) FE 7 USA FM 10	
422313	9818 5002	bearing sleeve ø92 mm Lagerhülse ø92 mm 			B 10 B B 10 BLE B 12 (BR) FM 10 FM 10 BR	
3978693 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 420048	9818 5006	bearing sleeve ø64 mm Lagerhülse ø64 mm 	TD 71 FA TD 71 FC		FE 6 USA FE 7 USA FL 6 FL 616-619	
3986427 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 191171	9818 0500	location pin Führungsstift 				

Oil pump
ÖlpumpeGroup 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
422047 = 425075 replace old no.: ersetzen alte Nr.: 8121717	9818 0802	idler gear Vorgelegerad			B 12 (BR) FM 10 FM 10 BR	
						
422314	9818 5004	bushing for 9818 0802 Lagerbuchse für 9818 0802				
						
425027	9818 0805	drive gear Antriebsrad			F 10	
						
470356	9818 0803	drive gear Antriebsrad			N 10 USA	
						
478232 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 8121718	9818 0804	drive gear Antriebsrad			B 12 (BR) FM 10 FM 10 BR	
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Lubrication
Schmieranlage**
**Group 22
Gruppe 22**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
421123	9818 1500	relief valve Überdruckventil	TD 60 A / B / D TD 70 B TD 100 A D 100 A / B MD 70 MD 100 D 120 A TD 120 A MD 120 A		B 6 F 6 F 10 F 12 N 7 N 10	
						
949721	9818 4503	O-ring O-Ring				
						
422836	9818 1501	relief valve Überdruckventil	DH 10 A TD 101 OG TH 102 KD TAD 103 OG D 100 D 102			
						
949656	9818 4500	O-ring O-Ring				
						
949657	9818 4501	O-ring O-Ring				
						

Lubrication
SchmieranlageGroup 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
471707	9818 1502	relief valve stronger spring Überdruckventil stärkere Feder	TD 121 / G / OG TAD 123 OG D 100, D 102 D 121 D 610, 710 D 730, 740 D 72 Marine			
						
471706	9818 1503	relief valve weaker spring Überdruckventil schwächere Feder	TD 100 A TD 100 G TD 101 G / F TD 60 A TD 60 B TD 61 TD 63 TD 71 FA FAQ, FC, FCQ D 12 C			
						
469846	9818 4504	o-ring O-Ring				for valves above für obige Ventile
						
949658	9818 4502	o-ring O-Ring				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Lubrication
Schmieranlage**
**Group 22
Gruppe 22**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
—	9818 1504	overflow valve Überströmventil			FE 6 USA FE 7 USA FL 6 FL 608, FL 608 – 615 FL 616, FL 616 – 619 FM 9 FM 10 FL 10 FM 12 N 10 NH 12 B 12 OLYMPIAN MK II	
			consisting of: bestehend aus:			
(01) 469468	9818 3403	seat Ventilsitz				
(02) 471085	9818 3404	valve Ventil				
(03) 469332	9818 9203	spring ø 1,5 mm Feder ø 1,5 mm				
(04) 470291	9818 9204	spring ø 3,8 mm Feder ø 3,8 mm				
(05) 469465	9818 3501	cover Deckel				
(06) 949658	9818 4502	o-ring O-Ring				
(07) 469846	9818 4600	sealing ring Dichtring				
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:						
424342						


Lubricating and oil system Schmier- und Ölanlage

Group 22 Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen		
471588	9818 3400	pipe connection Rohranschluss			B 6			
					B 6 BLE			
					B 7			
					B 7 F			
					B 7 R			
					B 7 R (BR)			
					FL 6			
					FL 608 – 615			
					FL 616 – 619			
					FE 6 USA			
					FE 7 USA			
					FL 7			
					FS 7			
980786	9818 3402	ferrule Schneidring						
								

Fuel system Kraftstoffanlage

Group 23 Gruppe 23

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
276948	9858 0701	o-ring kit O-Ringsatz			B 12 (BR)	
					B 12 B	
					B 12 M	
					FH 12	
					FL 12	
					FM 9	
					FM 12	
					FM 12 BR	
					NH 12	
					NH 12 BR	

Water pump Wasserpumpe

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
465242 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 420262 (5001503)	9820 0117	water pump Wasserpumpe	D 60 TD 60 A/B/C		F 6 B 6 F 84 N 84 F 85	
						
1699783 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 465542 (8112517)	9820 0118	water pump Wasserpumpe	TD 60 A/B		F 6 B 6 F 84 N 84 F 85	
						
1699784 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1698614 466833 466756 421275 3803202 (8112518) (5001738)	9820 0119	water pump Wasserpumpe	TD 70 A /B /D /E TD 70 F /G		F 7 B 57 F 86 N86 FB 86 F 87 N 87	
						

Water pump Wasserpumpe

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

276806

9858 2001

repair kit
water pump
with bearingsReparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagernreplaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

275607



D 50 D 60

B 54

to fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:

TD 50 TD 60

B 57 BB 57

D 70

B 6

no. / Nr.: 420262

TD 70 / F / G / H

F 6

no. / Nr.: 421275

D 70 CHC / CRC

F 7

no. / Nr.: 465242

TD 70 CHC / CRC

F 84 F 85

no. / Nr.: 466088

D 70 B

F 86 FB 86

no. / Nr.: 466756

TD 70 B / G

F 87

no. / Nr.: 466833

TID 70 G

N 7

no. / Nr.: 1698614

N 84 N86

no. / Nr.: 1699783

NB 86

no. / Nr.: 1699784

no. / Nr.: 5001503

no. / Nr.: 8112517

no. / Nr.: 8112518

276854

9858 2003

repair kit
water pump
with bearingsReparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagernreplaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

275613



TD 100 A

F 89

to fit water pump:

TD 120

G 89

passend für



N 89

Wasserpumpe:

no. / Nr.: 423333

Water pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
1699785	9820 0108	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	TD 100 A / B TD 100 BG TD 100 GA TD 101 G / GA TD 102 / 103		F 10 up to / bis: CH 313 999	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1698617 1698615 1545246 467906 422312 (8112519) 			Volvo Construction Equipment: Wheel loader / Radlader4600 (Volvo BM)			
1699788	9820 0102	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	TD 100 B / G TD 101 G TD 102		N 10 NL 10 / S N 10 Mark II up to / bis: CH 305 999	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1698618 1545248 467907 (8112521) 						
1699789	9820 0100	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	TD 100 A TD 101 USA		N 10 NL 10 / S N 10 Mark II from / ab: CH 306 000	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1698619 1545427 467915 (8112522) 						

Group 26
Gruppe 26



Water pump Wasserpumpe

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen	
20575653	9820 0115	water pump Wasserpumpe	TD 61		B 6		
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 3183909 3183908 8192050 1675750 477770 477397 (8113522) (8112185) (85000387)			TD 63		B 6 BLE		
			D 6		B 7 L		
			TD 71		B 7 LDD		
			TD 73		B 7 R		
			D 7 A		FL 6		
			D 7 B		FL 608		
					FL 608 – 615		
					FL 616 – 619		
					FL 7		
					FM 7		
					FS 7		
				Volvo Construction Equipment:			
				Articulated houlers / Knickgelenkter Dumper	A 20 (Volvo BM) A 20 (6x4) (Volvo BM) A 20 C A 20 C (Volvo BM) A 25 C A 25 C (4x4) A 25 C (Volvo BM) A 25 C (4x4) (Volvo BM)	SN 3052 –	
				Excavators / Bagger	EC 200 (Åkerman) EC 230 B (Åkerman) EC 280 EC 300 (Åkerman) EW 200 (Åkerman) EW 230 B (Åkerman)	SN 1001 –	
				Wheel loader / Radlader	L 70 D L 70 D OR L 90 B (Volvo BM) L 90 D L 90 D OR L 120 (Volvo BM) L 120 B (Volvo BM) L 120 C L 120 C (Volvo BM) L 120 D		





Water pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

85107763

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:
276942
276835
276803
276054
275624

9858 2027

repair kit
water pump
with bearings
impeller 12 blades

Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern
Flügelrad 12 Flügel



TD 61	B 6
TD 63	B 6 BLE
D 6	B 7 L
TD 71	B 7 LDD
TD 73	B 7 R
D 7 A	FL 6
D 7 B	FL 608
	FL 608 – 615
	FL 616 – 619
	FL 7
	FM 7
	FS 7

276943

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
276804

9858 2028


repair kit
water pump
with bearings
impeller 7 blades

Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern
Flügelrad 7 Flügel



Water pump Wasserpumpe

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
20431484 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 8149937 3184802 1699790 1698620 1675945 1545261 479931 478845 422791 (8113431)	9820 0110	water pump with gaskets Wasserpumpe mit Dichtungen	TD 101 / 102 / 103 TD 101 / 102 / 103 TD 121 / 122 / 123 TD 101 except / außer: G TD 121 / 122 TD 122		FL 10 F 10 from / ab: CH 314000 F 12 from / ab: CH 34001 N 10 from / ab: CH 306000 N 12 from / ab: CH 12001 NL 10 NL 12 B 12	
						
Volvo Construction Equipment:						
Articulated haulers / Knickgelenkter Dumper			A 25 D / A 25 D (4x4) A 30 (Volvo BM) A 30 D A 35 (Volvo BM)		SN – 12999, SN – 61118 US SN – 11999, SN – 60093 US	
Excavators / Bagger			EC 330 B LC EC 360 B LC EC 360 B LR EC 360 B NLC EC 620 (Åkerman)			
Motor graders / Motor Grader			G 710 B G 720 B G 726 B G 730 B G 740 B G 746 B G 780 B		SN 35000 – SN 35000 – SN 35000 – SN 35000 – SN 35000 – SN 35000 – SN 35000 –	
Wheel loader / Radlader			L 150 (Volvo BM) L 150 C (Volvo BM) L 150 E L 160 (Volvo BM) L 160 CO (Volvo BM) L 180 (Volvo BM) L 180 CO (Volvo BM) L 180 HL (Volvo BM) L 180 C (Volvo BM) L 180 C CO (Volvo BM) L 180 C HL (Volvo BM) 4600 B (Volvo BM)			
276936 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 276814	9858 2025	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				
						

Water pump Wasserpumpe

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

276801

9858 2029

repair kit
water pump
with bearings

Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern

TD 102 / 103

F 10
from / ab: 1987
F 12
from / ab: 1987
FL 10
from / ab: 1985
NL 12 S
from / ab: 1991
NL 10 S
from / ab: 1991
B 12


to fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:

no. / Nr.: 478845
no. / Nr.: 479931

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

276329

TD 123 E / ES



276802

9858 2021

repair kit
water pump
with bearings

Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern

F 10
up to / bis: CH 314000
F 12
up to / bis: CH 314000
FL 12
up to / bis: CH 314000

to fit water pumps:
passend für
Wasserpumpen:


no. / Nr.: 1699790
no. / Nr.: 1698620
no. / Nr.: 1545261
no. / Nr.: 422791

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

276623
275615
270791

9858 2005



**Water pump
Wasserpumpe**

**Group 26
Gruppe 26**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
8149941 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 8148460 8113117 1547155	9820 0109	water pump Wasserpumpe	D 12 A manual gear box Schaltgetriebe except trucks with gear box retarder nicht für Fahrzeuge mit am Getriebe montierten Retarder		FL 10 FH 12 FL 12	
						
276121	9858 2026	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				
						

Water pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------


8149882 9820 0116 water pump
Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

1676713

(8113155)
(8112889)

D 12 A B 12
D 12 B FH 12
FL 12



276852 9858 2030 repair kit
water pump
with bearings
Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 26
Gruppe 26**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
20734268 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 20713787 20431135 8170833 8170305 (85000452) (85000076)	9820 0114	water pump Wasserpumpe 	D 12 C		B 12 B 12 R FH FH 12 FH 12 BR FM FM 12 FM 12 BR NH 12 NH 12 BR VHD VN	
—	9858 2033	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe 				
		consisting of: bestehend aus:				
(01) 8170308	9820 0524	shaft with bearings Lagerwelle				
(02) 20431128	9820 0720	impeller ø 130 mm material: PPS GF40 Flügelrad ø 130 mm Material: PPS GF40				
(03) 1676432	9820 1900	slide ring seal Gleitringdichtung				
(04) 948980	9820 4500	o-ring ø 90 x 3 mm O-Ring ø 90 x 3 mm				
(05) 925255	9820 4501	o-ring ø 64.5 x 3 mm O-Ring ø 64,5 x 3 mm				
(06) 975687	9820 4514	o-ring ø 124 x 3 mm O-Ring ø 124 x 3 mm				
(07) 1547254	9820 4606	sealing ring (2 pcs.) Dichtring (2 Stk.)				
(08) 8170514	9820 8016	gasket (steel, 2 pcs.) Dichtung (Stahl, 2 Stk.)				
(09) 20525809	9820 8015	gasket (steel) Dichtung (Stahl)				
			Volvo Construction Equipment: Articulated haulers / Knickgelenkter Dumper A 35 D A 35 E A 35 E FS A 40 D T 450 D Excavators / Bagger EC 330 B LC EC 330 C L EC 360 B LC / NLC / NR EC 360 C L / NL EC 460 B LC / LR EC 460 C L Wheel loader / Radlader L 150 E SN 10002 – 11594 L 150 F L 180 E SN 5004 – 7398, L 180 E HL SN 8002 – 9407 L 180 F L 180 F HL L 220 E SN 2001 – 3999, L 220 F SN 4003 – 5020			

Group 26
Gruppe 26

8149980	9820 0122	water pump
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:		Wasserpumpe
1543380 (8113116)		



FH 16

Wheel loader / Radlader

L 330 C

SN 60188 –

L 330 C LL

SN 60188 –

L 330 D


L 330 E

repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe



Water pump Wasserpumpe

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
20744939 = 21468471 replace old nos.: ersetzen alte Nrn.: 21228793 20538845 (85000486)	9820 0124	water pump Wasserpumpe 	D 9 D 13 D 16		B 9 L FH ENG – VE 16 FH ENG – VE 13 FH 16 RET – TH FH 16 URETARD FM ENG – VE 13 VN ENG – VE 16 VT ENG – VE 16	
Volvo Penta: D 16C-A MG D 16C-A MG RC D 16C-A MH TAD 1640 GE TAD 1641 GE TAD 1641 VE TAD 1642 GE TAD 1642 VE TAD 1643 VE TAD 1650 VE TWD 1643 GE						
Volvo Construction Equipment:						
Articulated houlers / Knickgelenkter Dumper			A 25 D / A 25 D (4x4) A 25 E / A 25 E (4x4) A 30 D A 30 E A 40 E A 40 E FS		SN 13001 – SN 12001 –	
Excavators / Bagger			EC 700 B LC EC 700 C L			
Motor graders / Motor Grader			G 930 G 940 G 946 G 960 G 970 G 976 G 990		SN 39300 – SN 39300 – SN 39300 – SN 39300 – SN 39300 – SN 39300 – SN 39300 –	
Wheel loader / Radlader			L 150 E L 350 F		SN 8001 –	
—	9858 2038	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe 	consisting of: bestehend aus:			
(01) —	9820 0528	shaft with bearings Lagerwelle				
(02) —	9820 0724	impeller ø 130 mm material: PPS GF40 Flügelrad ø 130 mm Material: PPS GF40				
(03) 21014261	1020 1901	slide ring seal Gleitringdichtung				
(04) 8131097	9820 4615	rubber gasket Gummi-Formdichtung				
(05) 20464402	9820 3001	plug Verschlussstopfen				
20707160	9820 1423	pulley ø 148 mm Riemenscheibe ø 148 mm 				

**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 26
Gruppe 26**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
3161436 (85000062)	9820 0121	water pump (pulley ø140 mm) Wasserpumpe (Riemenscheibe ø140 mm)	D 9		FM 9 262; 04 FM FM 9 262; TB	
Volvo Penta: D9A 2A MG TAD 940 GE TAD 940 VE TAD 941 GE TAD 941 VE TAD 943 VE TAD 950 VE TAD 951 VE TAD 952 VE						
Volvo Construction Equipment: Articulated haulers / Knickgelenkter Dumper A 25 D / A 25 D (4x4) A 25 E / A 25 E (4x4) A 30 D A 30 E SN 13001 – SN 12001 –						
Motor graders / Motor Grader G 930 G 940 G 946 G 960 G 970 G 976 G 990 SN 39300 – SN 39300 – SN 39300 – SN 39300 – SN 39300 – SN 39300 – SN 39300 –						
Wheel loader / Radlader L 150 E SN 8001 –						



**Water pump
Wasserpumpe**

**Group 26
Gruppe 26**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
20411880 (85000214)	9820 0125	water pump (pulley Ø 168 mm) Wasserpumpe (Riemenscheibe Ø 168 mm)	D 9 A D 9 B		B 9 L B 9 R B 9 S B 9 TL	



Water pump Wasserpumpe

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

—	9858 2037	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				to fit water pumps: passend für Wasserpumpen: no. / Nr.: 9820 0121 no. / Nr.: 9820 0125
---	-----------	--	--	--	--	---



consisting of:
bestehend aus:

(01)	8148189	9820 0530	shaft with bearings Lagerwelle
(02)	8131801	9820 0721	impeller ø 130 mm material: PPS GF40 Flügelrad ø 130 mm Material: PPS GF40
(03)	1676432	9820 1900	slide ring seal Gleitringdichtung
(04)	8131097	9820 4615	rubber gasket Gummi-Formdichtung
(05)	20464402	9820 3001	plug Verschlussstopfen

3161498	9820 1421	pulley ø 140 mm Riemenscheibe ø 140 mm
---------	-----------	---



to fit water pump:
passend für
Wasserpumpe:

no. / Nr.: 3161436

20411832	9820 1425	pulley ø 168 mm Riemenscheibe ø 168 mm
----------	-----------	---



to fit water pump:
passend für
Wasserpumpe:

no. / Nr.: 20411880

**Water pump
Wasserpumpe**

**Group 26
Gruppe 26**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
425524 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 469744 425308 3038258 (8112355) (5002978) (5003070) (5002958)	9820 0112	water pump Wasserpumpe	THD 101 G/K		B 58 (BR) from / ab: 1988 from / ab: CH 304121 B 58 (BR) 1979 – 1988 CH 300011 – 304120 B 10 M (BR) B 10 M CH 20000 – 39999 B 10 B B 10 BLE	



Water pump Wasserpumpe

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

3097203

9858 2019

repair kit
water pump
with bearings

Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern

THD 101 G/K

B 58 (BR)
from / ab: 1988
from / ab: CH 304121

B 58 (BR) 1979 – 1988
CH 300011 – 304120

B 10 M (BR)

B 10 M

B 10 B

B 10 BLE

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

6889584
3097085
275623



consisting of:
bestehend aus:

(01)	424866	9820 0708	impeller Flügelrad
(02)	424036	9820 0508	shaft Welle
(03)	1676432	9820 1900	slide ring seal Gleitringdichtung
(04)	469750	9820 4700	companion flange Block
(05)	925266	9820 4508	o-ring O-Ring
(06)	951967	D01481001	locking pin Spannhülse
(07)	958811	D06504002	sealing ring Radialdichtring
(08)	914459	D00471012	circlip Sicherungsring
(09)	469828	9820 1501	ring Sicherungsblech
(10)	469827	9820 1502	deflector Blechring
(11)	1161241	9820 8013	grease Tube Fett
(12)	11020	D00625016	ball bearing Kugellager
(13)	11012	D00625021	ball bearing Kugellager

**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 26
Gruppe 26**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
425521 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 424973 (8112354)	9820 0111	water pump Wasserpumpe	THD 102 KB THD 102 KD THD 102 KK THD 103 KB THD 103 KD THD 103 KF		B 10 B / BLE B 10 L B 10 M CH 40000 – 99999 B 58 (BR)	
425522 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 425523 425480 425268 425267 424971 424722 (8112356) (5003457)	9820 0134	water pump Wasserpumpe	THD 101 KE ENG – 50984 THD 102 K ENG – 63644 THD 103 K THD 104 K		B 10 L B 10 M CH 20000 – 39999 B 10 M (BR) B 58 (BR)	

Water pump Wasserpumpe

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
3097202	9858 2023	repair kit water pump with bearings	THD 102 KB		B 10 B / BLE	
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:			THD 102 KD		B 10 L	
3097084		Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern	THD 102 KK		B 10 M	
			THD 103 KB		B 58 BR	
			THD 103 KD			
			THD 103 KF			
						
consisting of: bestehend aus:						
(01)	424866	9820 0708	impeller Flügelrad			
(02)	3038259	9820 0709	impeller Flügelrad			
(03)	424864	9820 0514	shaft Welle			
(04)	1676432	9820 1900	slide ring seal Gleitringdichtung			
(05)	469750	9820 4700	companion flange Block			
(06)	925266	9820 4508	o-ring (2 pcs.) O-Ring (2 Stk.)			
(07)	951967	D01481001	locking pin Spannhülse			
(08)	958811	D06504002	sealing ring Radialdichtring			
(09)	914459	D00471012	circlip Sicherungsring			
(10)	469828	9820 1501	ring Sicherungsblech			
(11)	469827	9820 1502	deflector Blechring			
(12)	424723	9820 1503	ring carrier with rubber inset Spritzring mit PTFE-Dichtlippe			
(13)	1161241	9820 8013	grease Tube Fett			
(14)	11020	D00625016	ball bearing Kugellager			
(15)	11012	D00625021	ball bearing Kugellager			


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump
Wasserpumpe

Group 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
20431486 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 425961 425751	9820 0123	water pump Wasserpumpe	D10 A		OLYMPIAN SUPEROLYMPIAN	



**Water pump
Wasserpumpe**
**Group 26
Gruppe 26**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

3097368


9858 2032

 repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe

D10 A

OLYMPIAN

SUPEROLYMPIAN


 consisting of:
bestehend aus:

(01)	1675944	9820 0710	impeller Flügelrad
(02)	11030740	9820 0719	impeller Flügelrad
(03)	11031850	9820 0526	shaft Welle
(04)	1676561	9820 1901	slide ring seal Gleitringdichtung
(05)	978293	D06504022	sealing ring Radialdichtring
(06)	1664473	9820 4502	o-ring O-Ring
(07)	948980	9820 4500	o-ring O-Ring
(08)	925262	8520 4500	o-ring (2 pcs.) O-Ring (2 Stk.)
(09)	424723	9820 1503	ring carrier with rubber inset Spritzring mit PTFE-Dichtlippe
(10)	—	9820 9500	lock plate Sicherungsblech
(11)	—	9820 9501	lock plate Sicherungsblech
(12)	941906	D00127002	spring washer (4 pcs.) Federring (4 Stk.)
(13)	181286	D00625002	ball bearing Kugellager
(14)	184816	D00625044	ball bearing Kugellager
(15)	1161241	9820 8013	grease Tube Fett


**Water pump
Wasserpumpe**

**Group 26
Gruppe 26**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
1699781 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1698611 469861 469115 (5001102) (8112515)	9820 0113	water pump Wasserpumpe	HD 100 A THD 100 AD THD 100 AD THD 101		B 9 M B 10 M B 10 R B 58 B 59	
						
3097204 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 275609 3097158	9858 2010	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				
						

Water pump Wasserpumpe

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
20879114 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 20755669 20592629 20568564 1549491 (85000657) (85000476) (85000412) (85000337) (8113859)	9820 0135	water pump complete Wasserpumpe Komplett	DH 12		262; 13 B 12 M B 12 B	
						
20879116 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 20755685 1549571	9820 0136	bearing housing Lagergehäuse				
						
3096918	9858 2036	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe				
						
consisting of: bestehend aus:						
(01)	1549485	9820 0725	impeller Flügelrad			
(02)	1676432	9820 1900	slide ring seal Gleitringdichtung			
(03)	948980	9820 4500	o-ring ø 90 x 3 mm O-Ring ø 90 x 3 mm			
(04)	948983	9820 4522	o-ring ø 141 x 2.4 mm O-Ring ø 141 x 2,4 mm			

Thermostats Thermostate

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
273950 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 424370	9858 1500	repair kit thermostat 60 °C Reparatursatz Thermostat 60 °C			B 6 B 6 B B 7 L B 7 R B 10 B, B 10 BLE B 10 L B 10 M B 10 R B 12 B 12 B B 12 M B 58	
273951 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 6889653	9858 1501	repair kit thermostat 76 °C Reparatursatz Thermostat 76 °C			B 9 M, B 10 M, B 10 R F 4, FL 4 F 10 N 7 N 10 N 12	
273952 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 6889652	9858 1502	repair kit thermostat 81 °C Reparatursatz Thermostat 81 °C			B 9 M, B 10 M, B 10 R F 4, FL 4 F 6, F 6 S F 7 F 10 F 12 N 7 N 10 N 12	
416033	9820 4612	seal ring Dichtring				for thermostats above für obige Thermostate

Thermostats
ThermostateGroup 26
Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
8149182 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 1676306 1544683	9820 1509	thermostat 82 °C normal climate Thermostat 82 °C normales Klima			B 7, B 7 F, B 7 L, B 7 R B 10 B, B 10 L, B 10 M, B 10 R B 12 F 10, F 12, F 16 FH 12, FH 16 FL 608 – 615 FL 616 – 619 FL 7, FL 10, FL 12 FM 7, FM 12 FS 7 N 10, N 12 NH 12 NL 10, NL 12	
8149186 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 1665694	9820 1510	thermostat 86 °C Thermostat 86 °C			B 6, B 6 B, B 7, B 7 F F 10, F 12, F 16 FH 16 FL 6, FL 7, FL 10 FL 608 – 615 FL 616 – 619 FM 7	
1544410	9820 4613	seal ring Dichtring				for thermostats above für obige Thermostate
1661993	9820 1516	thermostat 75 °C hot climate Thermostat 75 °C heißes Klima			B 7 R ENG – GEN 4 – GEN 5	
1544710	9820 4617	seal ring Dichtring			B 7 R B 10 M, B 10 R B 12 B, B 12 M B 58 FE 6 USA, FE 7 USA FL 6, FL 608 – 619 FM, FM 7 F 10, FM 10 BR FH, FH 12 / NH 12 FL 12, FM 12 / FM 12 BR F 16, FH 16 VHD / VN OLYMPIAN, SUPEROLYMPIAN	
20525809	9820 8015	gasket (steel) Dichtung (Stahl)				D 12 C D 12 C MARK 3 (D 12 D)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Belt tensioner Riemenspanner

Group 26 Gruppe 26

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
3154315 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 8149798 1664973	9820 7303	belt tensioner Riemenspanner			FH 12 FH 16 FL 12 FM 7 NH 12	
3979980 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 8149879	9820 7304	belt tensioner Riemenspanner			B 7 R B 9 L FH FH 12 (BR) FM FM 10 (BR) FM 12 (BR) NH 12 (BR) SUPEROLYMPIAN VHD VN	
20935523 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 20966526 8149855	9820 7302	belt tensioner Riemenspanner			FH FH 12 FH 16 FM FM 9 VHD VN VT	

Belt tensioner
RiemenspannerGroup 26
Gruppe 26

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
20487079	9820 7305	belt tensioner Riemenspanner			FH FM	
						
20491753	9820 7301	belt tensioner Riemenspanner			FH FH 16 VHD VN VT	
						
20935521	9820 7307	belt tensioner Riemenspanner			B 7 L B 9 L B 9 R B 9 S B 9 TL B 10 L B 12 M FH FM VM	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:						
20739751 3979979						
						
20924200	9820 7308	belt tensioner Riemenspanner			B 7 R B 9 L B 9 R B 9 S B 9 TL B 12 B B 12 M VM	
replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.:						
20700787 20515543						
						

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Belt tensioner
Riemenspanner**
**Group 26
Gruppe 26**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
3154314	9803 0103	deflection pulley ø 70 x 35,5 mm mat.: steel Umlenkrolle ø 70 x 35,5 mm Mat.: Stahl			FL 10 FH 12 FL 12 FH 16 FM 7 NH 12	
						
3827501	9803 0104	deflection pulley ø 74 x 38,5 mm mat.: steel Umlenkrolle ø 74 x 38,5 mm Mat.: Stahl			B 9 TL R 9 TL B 12 M	
						
8086970	9803 0105	deflection pulley ø 75 x 39 mm mat.: PA66 GF50 Umlenkrolle ø 75 x 39 mm Mat.: PA66 GF50			B 9 L B 9 R B 9 S B 9 TL FM FM 9	
						
20747516 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 20503093	9803 0102	deflection pulley ø 74 x 38,5 mm mat.: PA66 GF50 Umlenkrolle ø 74 x 38,5 mm Mat.: PA66 GF50			FH FH 16 VN VT	
						

Group 26
Gruppe 26

20851842	9803 0106	deflection pulley ø 75 x 39.5 mm mat.: steel	B 7 R
		Umlenkrolle ø 75 x 39,5 mm Mat.: Stahl	B 9 L
			B 9 R
			B 9 S
			B 9 TL



21153968	9820 0901	bracket with pulley	FH
replaces old no.: ersetzt alte Nr.:		Halter mit Spannrolle	FM
20521447			



**Transmission
Getriebe**
**Group 40
Gruppe 40**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
6853913	2026 8904	angle joint, gear- shift lever to connecting piece M14 x 1.5 mm M10 x 1 mm right Gelenkstück, Schalt- hebel zum Verbindungsstück M14 x 1,5 mm M10 x 1 mm rechts				
						
276830	9858 2600	repair kit shift control Reparatursatz Schaltung	R 70, SR 70, SR 71 SR 62 R 1400, SR 1400 RISR 1400 / 1700 SR 62, MR 62 B R 62, SR 62, MR 62 B VXL R 1000, SR 1400 R 52 B, R 62, SR 62 transmission shift control R 1000 / 1400 SR 1400 / 1700 R 1700, SR 1700, SR 1900 VXL R / SR 1400 / 1700 VXL R 62, SR 62			F 12 F 12 F 12 F 10, F 12 F 12 F 10 FS 7 FL 7 F 16 NL 10, NL 12 FL 7 FL 7 FL 12 FL 10 FL 10
						
276831	9858 2601	repair kit shift control Reparatursatz Schaltung				
						
276829	9858 2602	repair kit shift control Reparatursatz Schaltung	R 70, SR 70, SR 71 R 1400, SR 1400 R / SR 1400 / 1700 VXL ZF VXL R 1000, SR 1400 VXL R 1000 VXL R 52 B VXL R 800 VXL S 6 – 65 SPL VXL ST 700 VXL T 700, ST 700 R 52 B, R 62, SR 62 transmission shift control R 1000 / 1400 SR 1400 / 1700 R 1700, SR 1700, SR 1900 VXL R / SR 1400 / 1700 VXL R 62, SR 62			F 12 F 12 F 10, F12 N 10, NL 10, N 12, NL 12 FS 7 FL 616 – 619 FL 616 – 619 FL 608 – 615, FL 616 – 619 FS 7 FL 608 – 615, FL 616 – 619 FL 6 FL 608 – 615, FL 616 – 619 FL 7 N 10, NL 10, NL 12 FL 7 FL 7 FL 12 FL 10 FL 10
						

Front wheel suspension Vorderradaufhängung




Group 61 Gruppe 61

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
276029 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 276014 	9858 3401	king pin kit without bearing Achsschenkelbolzen- satz ohne Lager			F 86, F 88, F 89 N 10 N 12 N 88 B 57, B 58	
3090267 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 271141 276030 276032 276015 	9858 3403 A	king pin kit without bearing Achsschenkelbolzen- satz ohne Lager			FL 616 – 617 FL 7, FL 10, FL 12 FS 7, FS 10 F 7, F 10, F 12, F 16 N7, N 10, N 12 NL 10, NL 12 B 6, B 7, B 9 M, B 10 M B 57, BB 57, B 58	
— 	9858 3403	king pin kit with bearing Achsschenkelbolzen- satz mit Lager				
3090266 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 271142 276031 270912 	9858 3405 A	king pin kit without bearing Achsschenkelbolzen- satz ohne Lager			FL 618 – 619 FL 7, FL 10, FL 12 FS 7 F 7, F 10, F 12, F 16 FH 12, FH 16 N7 NL 10, NL 12 B 10 B, B 9 M, B 10 M, B 12	
— 	9858 3405	king pin kit with bearing Achsschenkelbolzen- satz mit Lager				

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

**Oil pump
Ölpumpe**
**Group 22
Gruppe 22**

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
11031607	9818 0123	oil pump Ölpumpe		TAD 1030 V TAD 1230 V TD 100 G-87 TD 121 G-87 TD 1030 ME TD 1030 VE TWD 1030 ME TWD 1031 VE TWD 1210 V TWD 1211 V TWD 1230 ME TWD 1230 VE TWD 1231 VE		
821120	9818 0122	oil pump Ölpumpe		D 100 A D 100 AK D 100 B TD 100 A TD 100 AG TD 100 AK TD 100 G TD 100 G-85 TD 100 G-87 TD 100 GG TD 100 GG-85 TD 100 GG-87 TD 100 GGP-87 TD 100 G TD 100 GP TD 100 GP-85 TD 100 HP-87 TD 100 HPB-87 TD 1030 ME TWD 1030 ME		
—	9858 1815	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe				
—	9858 1809	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe		D 45 TD 45 to fit oil pumps: passend für Ölpumpen: no. / Nr.: 4804522 no. / Nr.: 11030050		


Water pump
Wasserpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------------

422311 9820 0137 water pump
Wasserpumpe

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:
875647



- D 100 BHC
- D 100 BRC
- MD 100 A
- MD 100 B
- MD 100 B-CC
- MD 100 BK
- TAD 121 CHC
- TAM 102 A
- TAM 102 D
- TD 100 AHC
- TD 100 ARC
- TD 100 CHC
- TD 100 CRC
- TD 121 CHC
- TD 121 CRC
- TMD 100 A
- TMD 100 A-CC
- TMD 100 AK
- TMD 100 C
- TMD 102 A

875386 9858 2039 repair kit
water pump
with bearings
Reparatursatz
Wasserpumpe
mit Kugellagern



Water pump
Wasserpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
866583 replaces old nos.: ersetzt alte Nrn.: 844379 (3803208)	9820 0138	water pump Wasserpumpe	D 100 A D 100 AK D 100 B TD 100 A TD 100 AG TD 100 AK TD 100 G TD 100 G-87 TD 100 GG TD 101 OG TD 1030 ME TAD 1030 G TWD 1010 G TWD 1030 ME			
875661	9858 2040	repair kit water pump with bearings Reparatursatz Wasserpumpe mit Kugellagern				
						

Water pump
WasserpumpeGroup 26
Gruppe 26



Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Engine Motor	Model Baumuster	Chassis Fahrgestell	Remarks Bemerkungen
11701087 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 6630337	9858 2015	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	D 61, D 71 D 610 D 630 D 730 D 731		BM 615 B BM 646 BM 650 Turbo BM 700 L 50 L 70 4200 B	industrial engines
						
11701095 replaces old no.: ersetzt alte Nr.: 754569	9858 2014	repair kit water pump Reparatursatz Wasserpumpe	D 42 A D 45 D 45 B		LM 621 / 622 LM 641 / 642 LM 646 LM 840 / 841	
						
421082	9820 0505	shaft Welle	TAMD 102 A TAMD 102 D TAMD 103 A-A TAMD 103 A-A AUX TAMD 121 C TAMD 121 D TAMD 122 A TAMD 122 C TAMD 122 D TAMD 122 D TAMD 122 P-A TAMD 122 P-B TAMD 122 P-C TMD 100 C TMD 102 A TMD 121 C TMD 122 A			
						
8121826	9820 0717	impeller Flügelrad	TAD 1230 G TAD 1231 GE TAD 1232 GE TAMD 121 C TAMD 121 D TAMD 122 A TAMD 122 C TAMD 122 D TAMD 122 P-A TAMD 122 P-B TAMD 122 P-C TD 1210 G TMD 121 C TMD 122 A TWD 1210 G TWD 1211 G TWD 1230 ME			
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Oil pump Ölpumpe

Group 22 Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
11031607	9818 0123	oil pump Ölpumpe		Articulated houlers / Knickgelenkter Dumper A 30 C A 30 C (Volvo BM) A 30 D	
				Excavators / Bagger EC 450 EC 450 (Åkerman) EC 650 EC 650 (Åkerman)	SN 1782 – 1909 SN 539 – 618
				Wheel loader / Radlader L 150 (Volvo BM) L 150 C L 150 C (Volvo BM) L 150 D L 180 (Volvo BM) L 180 C L 180 C (Volvo BM) L 180 D L 180 D	SN 2768 – SN 2533 – High-Lift
821120	9818 0122	oil pump Ölpumpe		Articulated houlers / Knickgelenkter Dumper A 30 (Volvo BM)	
				Wheel loader / Radlader L 150 (Volvo BM) L 150 C (Volvo BM) L 160 (Volvo BM) 4600 4600 B	
—	9858 1815	repair kit oil pump Reparatursatz Ölpumpe			

Water pump
Wasserpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--	------------------------

875653 9820 0131 water pump
Wasserpumpe

replaces old nos.:
ersetzt alte Nrn.:

4774718

(3803209)



Wheel loader / Radlader


4400 (Volvo BM)

861 (Volvo BM)

6630830 9858 2034 repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe

replaces old no.:
ersetzt alte Nr.:

6630335



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Water pump
Wasserpumpe

Group 22
Gruppe 22

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen
----------------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	--	------------------------

4771446 9820 0132 water pump
Wasserpumpe

Wheel loader / Radlader


4500 (Volvo BM)



6630846 9858 2035 repair kit
water pump
Reparatursatz
Wasserpumpe



Transmission, hydraulic control
GetriebeGroup 42
Gruppe 42

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Denomination Benennung	Model Modell	Sales designation Verkaufsbezeichnung	Remarks Bemerkungen	
4720099	9826 0100	oil pump gearbox Ölpumpe Getriebe	Articulated houlers / Knickgelenkter Dumper Wheel loader / Radlader	A 20 (Volvo BM)		
				A 20 (6x4) (Volvo BM)		
				L 90 (Volvo BM)		
				L 90 CO (Volvo BM)		
				L 90 B (Volvo BM)		
				L 90 C		
				L 90 C OR		
				L 90 C (Volvo BM)		
				L 90 C OR (Volvo BM)		
				L 90 D		
				L 90 D OR		
				L 120 (Volvo BM)		
				L 120 B (Volvo BM)		
				4300 (Volvo BM)		
				4300 B (Volvo BM)		
				4400 (Volvo BM)		
				4500 (Volvo BM)		
4720074	9826 0700	shaft with gear, driving Antriebswelle mit Zahnrad				
						
4720068	9826 0701	shaft with gear, driven Abtriebswelle mit Zahnrad				
						
910112	D06888004	woodruff key Scheibenfeder				
						

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

CUMMINS – IVECO

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
----------------------------------	----------------------	---------------	----------------------------------	----------------------	---------------	----------------------------------	----------------------	---------------

CUMMINS

3285323	1620 0101	8
3285410	1920 0109	8
3286293	1620 0102	8
3357458	1620 0101	8
3800974	1620 0101	8
3800984	1920 0109	8
3802970	1920 0109	8
3913430	1620 0101	8
3913432	1920 0109	8
3913472	1920 0109	8
3924141	1920 0109	8
3927015	1920 0109	8
3973114	1620 0102	8
4089647	1620 0102	8
4891252	1920 0109	8

DAF

1609871	1920 0105	15
1609871R	1920 0105	15
1644567	1920 4501	19
1664762	1920 0114	19
1664762R	1920 0114	19
1665605	1920 1414	19
1736778	1905 0903	10
1736820	1905 0903	10
1778280	1920 0114	19
1778280R	1920 0114	19
CBU 1131	1920 0109	20
CBU 1909	1920 0109	20
CBU 2148	1920 0109	20
CBU 2396R	1920 0109	20
CBU 2714	1920 0109	20

DEUTZ (KHD)

0415 9964	4518 0102	25
0415 9965	4518 0130	24
0415 9966	4518 0104	26
0415 9968	4518 0103	25
0417 3017	4518 0126	25
0417 3018	4518 0127	24
0417 5572	4518 0126	25
0417 5573	4518 0127	24
0418 4762	4518 0120	29
0419 1262	4518 0125	24
0419 1266	4518 0124	24
0422 2105	4518 0133	30
0422 2106	4518 0132	30
0422 2632	4518 0133	30
0422 2633	4518 0132	30
0422 3422	4518 0133	30
0422 3423	4518 0132	30
0423 0651	4518 0102	25
0423 0652	4518 0130	24
0423 0653	4518 0101	25
0423 0786	4518 0103	25
0423 0787	4518 0104	26
0423 0829	4518 0105	26
0423 1142	4518 0104	26
0423 1305	4518 0103	25
0423 1306	4518 0104	26
0423 1307	4518 0102	25
0423 1308	4518 0130	24
0423 1309	4518 0101	25
0423 1737	4518 0105	26
0423 1921	4518 0103	25
0423 2372	4518 0105	26
0423 2509	4518 0103	25
0423 2511	4518 0104	26
0423 4145	4518 0102	25
0423 4146	4518 0101	25
0423 4147	4518 0103	25
0423 4148	4518 0104	26
0423 4474	4518 0130	24
0423 4480	4518 0105	26
1215 9765	4518 0134	30
1216 6779	4518 0135	30

DAF

0306010	1905 0903	10
0386930	2026 8904	21
0506109	1920 0100	11
0517097	1920 0100	11
0624147	1920 0103	13
0680156	1920 0101	12
0680217	1920 0102	13
0681460	1920 0107	18
0681653	1920 0104	14
0682258	1920 0104	14
0682258R	1920 0104	14
0682260	1920 0100	11
0682260R	1920 0100	11
0682262	1920 0101	12
0682262R	1920 0101	12
0682263	1920 0102	13
0682263R	1920 0102	13
0682264	1920 0103	13
0682264R	1920 0103	13
0682271	1920 0107	18
0682747	1920 0106	16
0682747R	1920 0106	16
0682958	1920 0107	18
0682958R	1920 0107	18
0682968	1920 0104	14
0682968R	1920 0104	14
0682980	1920 0108	14
0682980R	1920 0108	14
0683225	1920 0105	15
0683225R	1920 0105	15
0683338	1920 0111	16
0683338R	1920 0111	16
0683386	1920 0105	15
0683579	1920 0110	15
0683579R	1920 0110	15
0683580	1920 0112	17
0683580R	1920 0112	17
0683586	1920 0105	15
0683586R	1920 0105	15
0693778	2058 3203	22
0890296	1905 0902	10
1386750	1905 0901	10
1399150	1920 0110	15
1425822	1905 0902	10
1441060	1920 0112	17
1441060R	1920 0112	17
1456999	1905 0901	10
1609853	1920 0110	15
1609854	1920 0112	17
1609854R	1920 0112	17

DEUTZ (KHD)

0213 0385	4518 0101	25
0213 0440	4518 0102	25
0214 4037	4518 0108	26
0214 6184	4518 0109	26
0214 6233	4518 0107	26
0219 9720	4518 0107	26
0219 9960	4518 0107	26
0219 9961	4518 0129	27
0223 3688	4518 0125	24
0223 3696	4518 0124	24
0223 7923	4518 0104	26
0241 6766	4518 0116	28
0241 6767	4518 0116	28
0241 6768	4518 0118	29
0241 7209	4518 0112	28
0241 7210	4518 0128	28
0241 9997	4518 0111	28
0241 9998	4518 0113	28
0242 0008	4518 0112	28
0242 0009	4518 0128	28
0242 0011	4518 0116	28
0242 0012	4518 0118	29
0336 5893	4518 0100	25
0347 0015	4518 0114	24
0414 1370	4518 0122	27
0414 3184	4518 0123	27
0414 3244	4518 0107	26
0414 3505	4518 0117	27
0414 3509	4518 0116	28
0414 3638	4518 0117	27
0414 3639	4518 0119	29
0414 3642	4518 0131	27
0414 3643	4518 0118	29
0414 3644	4518 0116	28
0414 3645	4518 0118	29
0414 3676	4518 0121	29
0414 3770	4518 0120	29
0414 3771	4518 0120	29
0415 0001	4518 0103	25
0415 2881	4518 0104	26
0415 3045	4518 0105	26
0415 4885	4518 0104	26
0415 4886	4518 0105	26
0415 6350	4518 0103	25
0415 7010	4518 0102	25
0415 7667	4518 0130	24
0415 7674	4518 0101	25
0415 8299	4518 0102	25
0415 8341	4518 0101	25
0415 9951	4518 0101	25

IVECO

1902655	3958 2002	36
1902659	3958 2000	32
1904768	3958 2003	37
2995627	3920 0115	40
4606023	3920 0100	32
4679242	3920 0103	33
4710552	3920 0106	36
4752137	3920 0120	36
4764156	3920 0105	35
4796535	3920 0116	35
4812406	3920 0117	37
4813370	3920 0108	33
4891252	1920 0109	45
7303009	3920 0104	38
7303050	3920 0110	38
7981909	2026 8905	46
8198187	2026 8901	46
8198188	2026 8902	46
8829770	3920 0107	41
42485638	2026 8901	46
42485639	2026 8902	46
42487482	2026 8904	46
42530032	3920 0124	42

IVECO – MAN (NEOPLAN)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
IVECO			MAN (NEOPLAN)			MAN (NEOPLAN)		
42530033	3920 0101	42	06.56289-0065	2035 4607	120, 121, 122	51.02401-6278	5503 2009	50
42535615	3920 0121	43			118, 119, 120	51.02401-6281	5503 2001	52
86027074	2026 8904	46	06.56289-0257	5535 4601	117	51.02401-6282	5503 2004	53
93190284	3920 0114	43			117	51.02401-6292	5503 2009	50
93190286	3920 0124	42	06.56289-0261	5535 4601	117	51.03201-0087	5505 2900	57
93190287	3920 0101	42	06.56289-0272	5535 4601	117	51.03201-0088	5505 2900	57
93191101	3920 0103	33	06.56289-0307	5535 4601	117	51.03201-0093	5505 2901	57
98415831	3920 0102	34	06.56289-0308	5535 4601	117	51.03201-0102	5505 2902	58
98418986	3920 0110	38	06.56289-0309	5535 4601	117	51.03201-0103	5505 2903	58
98435994	3920 0110	38	06.56289-0331	2035 4607	118, 119, 120	51.03201-0108	5505 2904	58
98438356	3920 0111	39	06.56289-0333	2035 4607	118, 119, 120	51.03201-0109	5505 2905	58
98465322	3920 0108	33			118, 119, 120, 121, 122, 123	51.03201-1040	5505 2900	57
98497117	3920 0108	33	06.56289-0334	2035 4607	118, 119, 120, 121, 122, 123	51.03201-1058	5505 2902	58
99438900	3920 0111	39			118, 119, 120, 121, 122, 123	51.03203-0171	5505 3105	59
99440717	3920 0119	40	06.56289-0335	2035 4608	121, 122	51.03203-0172	5505 3106	59
99440728	3920 0104	38			118, 119, 120, 121, 122, 123	51.03203-0182	5505 3103	61
99445447	3920 0118	42	06.56289-0371	5535 4600	123	51.03203-0183	5505 3104	61
99448066	3920 0112	39	06.56289-0385	5535 4602	116	51.03203-0184	5505 3103	61
99448068	3920 0111	39	06.56289-0386	5535 4601	117	51.03203-0185	5505 3104	61
99459755	3920 0115	40	06.56341-2122	2020 4501	85, 86, 95	51.03203-0220	5505 3103	61
99459756	3920 0115	40	06.56341-4254	2035 4501	121, 122, 123, 124	51.03203-0242	5505 3100	59
99459757	3920 0110	38	06.56341-4263	2035 4501	121, 122, 123, 124	51.03203-0243	5505 3107	59
99459759	3920 0126	40			121, 122, 123, 124	51.03203-0293	5505 3101	60
99459763	3920 0127	40	06.56939-0046	5520 4505	91	51.03203-0294	5505 3102	60
99483937	3920 0123	45	06.56939-0047	5520 4507	91	51.03203-0311	5505 3103	61
500300470	3920 0117	37	06.56939-0067	5520 4506	91	51.04201-6078	2005 0120	65
500300476	3920 0111	39	51.02130-0012	5503 3500	49	51.04201-6111	2005 0120	65
500350785	3920 0118	42	51.02130-0013	2003 3505	48	51.04202-5034	2005 3601	65
500350798	3920 0114	43	51.02130-0032	5503 3500	49	51.04202-5035	2005 3601	65
500356553	3920 0122	44	51.02400-6011	5503 2004	53	51.04202-5036	2005 3601	65
500361203	3920 0111	39	51.02400-6015	5503 2008	50	51.04202-5072	2005 3601	65
500361919	3920 0111	39	51.02400-6023	5503 2009	50	51.04205-0019	2005 7100	65
500362859	7820 0106	41	51.02400-6026	5503 2000	51	51.04205-0021	2005 7100	65
504029280	3920 0125	44	51.02400-6027	5503 2000	51	51.04301-0064	5505 0900	66
504062854	1920 0109	45	51.02400-6031	5503 2006	53	51.04301-0065	5505 0900	66
504083122	3920 0119	40	51.02400-6033	5503 2000	51	51.04301-0068	5505 0900	66
984327726	3920 0104	38	51.02400-6034	5503 2002	53	51.04301-0079	2005 0905	66
MAN (NEOPLAN)			51.02400-6035	5503 2000	51	51.04301-0080	2005 0905	66
06.01014-9219	D00931025	65	51.02400-6036	5503 2002	53	51.04301-0084	5505 0901	67
06.02145-0405	D07991002	91	51.02400-6043	5503 2000	51	51.04301-0089	5505 0901	67
06.08042-0618	D00908004	91	51.02400-6044	5503 2002	53	51.04301-0109	2005 0906	68
06.08402-0618	D00908003	91	51.02401-0182	5503 2004	53	51.04302-0026	2005 0503	63
06.29020-0130	D00472024	112, 113	51.02401-0206	5503 2008	50	51.04302-0027	5505 0500	62
06.29020-0132	D00472026	85, 92, 93, 95	51.02401-0207	5503 2009	50	51.04302-0028	5505 0500	62
06.29020-0214	2035 3205	122, 123	51.02401-0209	5503 2001	52	51.04302-0035	5505 0500	62
06.29029-0197	D00472045	91	51.02401-6029	5503 2004	53	51.04302-0042	2005 0503	63
06.29160-0319	D07993004	112, 113	51.02401-6141	5503 2001	52	51.04302-0046	5505 0500	62
06.33019-0047	5533 9702	112	51.02401-6192	5503 2001	52	51.04302-0053	5505 0501	63
06.56190-0722	D07603007	112, 113, 121, 122, 123	51.02401-6198	5503 2002	53	51.04302-0066	5505 0501	63
06.56190-0822	D07603006	112, 113, 124	51.02401-6214	5503 2001	52	51.05100-6132	2018 0121	69
06.56200-0707	D07603025	91	51.02401-6221	5503 2008	50	51.05100-6133	2018 0121	69
06.56200-0811	D07603017	121, 122, 123, 124	51.02401-6234	5503 2002	53	51.05100-6134	2018 0126	69
06.56279-0025	D06504024	112, 113	51.02401-6242	5503 2004	53	51.05100-6135	5518 0100	69
06.56279-0029	5533 4604	112	51.02401-6243	5503 2004	53	51.05100-6136	2018 0121	69
06.56279-0031	5533 4605	112	51.02401-6244	5503 2001	52	51.05100-6150	2018 0130	70
06.56279-0033	2035 4607	118, 119, 120	51.02401-6251	5503 2006	53	51.05100-6155	2018 0126	69
06.56279-0181	2033 4605	112, 113	51.02401-6256	5503 2006	53	51.05100-6188	2018 0130	70
06.56289-0063	2035 4607	118, 119, 120	51.02401-6263	5503 2009	50	51.05100-6189	2018 0130	70
06.56289-0064	2035 4607	118, 119, 120	51.02401-6264	5503 2001	52	51.05100-6191	2018 0148	70
			51.02401-6267	5503 2008	50	51.05100-6250	5518 0101	71
			51.02401-6268	5503 2009	50	51.05100-6252	5518 0101	71
			51.02401-6271	5503 2006	53	51.05100-6253	2018 0172	70
			51.02401-6277	5503 2008	50	51.05100-6260	5518 0101	71
						51.05100-6262	5518 0101	71
						51.05100-6279	2018 0130	70
						51.05101-6004	5518 0103	71
						51.05101-6006	5518 0103	71
						51.05101-6008	5518 0103	71
						51.05405-0007	5518 1504	72

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

MAN (NEOPLAN)

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
MAN (NEOPLAN)			MAN (NEOPLAN)			MAN (NEOPLAN)		
51.05405-0012	5518 1504	72	51.06500-6547	5520 0109	88	51.06504-0050	2020 1402	92, 93
51.05405-5010	5518 1504	72	51.06500-6548	5520 0120	88	51.06506-0063	2020 0715	86
51.05405-5013	5518 1504	72	51.06500-6554	5520 0117	79	51.06506-0083	5520 0729	87
51.05405-5019	5518 1505	73	51.06500-6575	5520 0113	81	51.06506-0090	5520 0729	87
51.05405-5024	5518 1505	73	51.06500-6606	5520 0113	81	51.06506-0100	2020 0715	86
51.05405-7017	5518 1502	74	51.06500-6612	5520 0113	81	51.06506-0101	5520 0729	87
51.05405-7019	5518 1502	74	51.06500-6616	5520 0116	89	51.06506-0123	5520 0730	92
51.05405-7036	5518 1503	74	51.06500-6637	5520 0114	92	51.06506-0124	5520 0731	93
51.05511-0002	2018 1513	75	51.06500-6642	5520 0118	93	51.06506-2001	5520 0729	87
51.06402-0050	5520 1500	97	51.06500-6646	5520 0119	92	51.06506-5001	5520 0729	87
51.06402-0053	5520 1500	97	51.06500-7033	5520 0112	90	51.06506-6003	5520 0726	95
51.06402-0056	5520 1500	97	51.06500-7036	5520 0112	90	51.06506-6009	5520 0725	91
51.06402-0057	2020 1502	98	51.06500-7037	5520 0112	90	51.06506-6011	5520 0726	95
51.06402-0058	2020 1503	96	51.06500-7043	5520 0112	90	51.06512-6001	5520 0312	91
51.06402-0060	2020 1503	96	51.06500-7044	5520 0112	90	51.06520-0037	9520 1901	85
51.06402-0061	5520 1500	97	51.06500-7045	5520 0112	90	51.06520-0060	9520 1901	85
51.06402-0062	2020 1502	98	51.06500-7047	5520 0112	90	51.06520-0068	9520 1901	85, 92, 93,
51.06402-0063	2020 1503	96	51.06500-7048	5520 0112	90			95
51.06402-0064	5520 1500	97	51.06500-7049	5520 0114	92	51.06520-0078	5520 1903	87
51.06402-0065	2020 1502	98	51.06500-7050	5520 0119	92	51.06520-0082	5520 1903	87
51.06402-0066	2020 1503	96	51.06500-7051	5520 0112	90	51.06520-0085	5520 1905	87
51.06402-0067	5520 1500	97	51.06500-7052	5520 0112	90	51.06520-0093	5520 1904	91
51.06402-0068	2020 1502	98	51.06500-7064	5520 0123	93	51.06520-0095	5520 1904	91
51.06402-0069	5520 1500	97	51.06500-7066	5520 0112	90	51.06520-0102	5520 1904	91
51.06500-6204	2020 0104	82	51.06500-7078	5520 0123	93	51.06520-0108	5520 1904	91
51.06500-6213	2020 0104	82	51.06500-7089	5520 0112	90	51.06599-6010	5558 2043	85
51.06500-6214	2020 0104	82	51.06500-9048	5520 0112	90	51.06599-6011	5558 2043	85
51.06500-6215	2020 0104	82	51.06500-9049	5520 0114	92	51.06599-6012	5558 2043	85
51.06500-6216	2020 0104	82	51.06500-9050	5520 0119	92	51.06599-6021	5558 2058	95
51.06500-6218	2020 0104	82	51.06500-9052	5520 0112	90	51.06599-6022	5558 2005	76
51.06500-6219	2020 0104	82	51.06500-9064	5520 0123	93	51.06599-6023	5558 2004	76
51.06500-6221	2020 0104	82	51.06500-9065	5520 0112	90	51.06599-6025	5558 2058	95
51.06500-6222	2020 0104	82	51.06500-9066	5520 0112	90	51.06599-6033	5558 2043	85
51.06500-6223	2020 0104	82	51.06500-9078	5520 0123	93	51.06599-6035	5558 2043	85
51.06500-6224	2020 0104	82	51.06500-9222	2020 0104	82	51.06599-6051	5558 2046	86
51.06500-6225	2020 0104	82	51.06500-9228	2020 0104	82	51.06599-6052	5558 2047	78
51.06500-6228	2020 0104	82	51.06500-9282	2020 0105	82	51.06599-6053	5558 2053	80
51.06500-6229	2020 0104	82	51.06500-9387	2020 0105	82	51.06599-6055	5558 2052	80
51.06500-6281	5520 0115	94	51.06500-9408	2020 0130	83	51.06599-6060	5558 2048	77
51.06500-6282	2020 0105	82	51.06500-9423	5520 0100	76	51.06599-6067	5558 2049	79
51.06500-6302	5520 0121	76	51.06500-9426	2020 0160	83	51.06599-6068	5558 2048	77
51.06500-6303	5520 0121	76	51.06500-9443	5520 0121	76	51.06599-6081	5558 2057	81
51.06500-6374	5520 0100	76	51.06500-9462	5520 0101	78	51.06599-6086	5558 2061	92
51.06500-6387	2020 0105	82	51.06500-9463	5520 0102	78	51.06599-6091	5558 2062	93
51.06500-6394	5520 0100	76	51.06500-9472	5520 0115	94	51.06901-0060	2020 8020	85, 86
51.06500-6408	2020 0130	83	51.06500-9476	5520 0101	78	51.06901-0061	2020 8021	85, 86
51.06500-6416	5520 0100	76	51.06500-9479	2020 0161	84	51.06901-0108	5520 8000	85, 86
51.06500-6423	5520 0100	76	51.06500-9480	5520 0110	80	51.06901-0111	2020 8021	85, 86
51.06500-6426	2020 0160	83	51.06500-9490	2020 0160	83	51.06901-0114	5520 8017	95
51.06500-6430	5520 0121	76	51.06500-9492	5520 0105	84	51.06901-0156	2020 8023	85, 86
51.06500-6432	5520 0100	76	51.06500-9495	5520 0102	78	51.06901-0160	2020 8020	85, 86
51.06500-6443	5520 0121	76	51.06500-9515	5520 0106	77	51.06901-0192	5520 8018	92, 93
51.06500-6457	5520 0122	89	51.06500-9532	5520 0106	77	51.08901-0009	5514 8000	104
51.06500-6458	5520 0115	94	51.06500-9537	5520 0107	79	51.08901-0016	5514 8000	104
51.06500-6462	5520 0101	78	51.06500-9543	5520 0111	80	51.08901-0023	5514 8000	104
51.06500-6463	5520 0102	78	51.06500-9545	5520 0109	88	51.08901-0049	5514 8000	104
51.06500-6472	5520 0115	94	51.06500-9546	5520 0108	88	51.08901-0067	5514 8000	104
51.06500-6476	5520 0101	78	51.06500-9547	5520 0109	88	51.08901-0081	5514 8000	104
51.06500-6479	2020 0161	84	51.06500-9548	5520 0120	88	51.08901-0099	5514 8000	104
51.06500-6480	5520 0110	80	51.06500-9554	5520 0117	79	51.10108-0002	2001 3001	108
51.06500-6490	2020 0160	83	51.06500-9606	5520 0113	81	51.10108-0003	2001 3001	108
51.06500-6492	5520 0105	84	51.06500-9612	5520 0113	81	51.90001-0122	D00933025	105
51.06500-6495	5520 0102	78	51.06500-9616	5520 0116	89	51.90001-0125	2014 7102	105
51.06500-6515	5520 0106	77	51.06500-9642	5520 0118	93	51.90001-0166	5514 7101	106
51.06500-6532	5520 0106	77	51.06500-9646	5520 0119	92	51.90001-0167	D00933025	105
51.06500-6537	5520 0107	79	51.06501-0337	5520 4500	95	51.90001-0168	5514 7100	106
51.06500-6543	5520 0111	80	51.06504-0014	2020 1402	85	51.90001-0169	5514 7101	106
51.06500-6545	5520 0109	88	51.06504-0035	2020 1402	85	51.90020-0127	2003 7101	55
51.06500-6546	5520 0108	88	51.06504-0049	2020 1402	92, 93	51.90020-0139	2003 7106	54

MAN (NEOPLAN) – RENAULT (RVI)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
MAN (NEOPLAN)			MAN (NEOPLAN)			RENAULT (RVI)		
51.90020-0234	5501 7100	64	81.35710-0072	5535 3502	120	00 24 427 390	9820 4500	138
51.90020-0235	5501 7101	64	81.35710-0093	2035 3502	118	50 00 281 838	2020 0104	132
51.90020-0236	5501 7102	64	81.35710-0094	2035 3500	119	50 00 286 186	2020 0105	132
51.90020-0239	2014 7102	105	81.35710-6008	5558 3505	116	50 00 288 046	3920 0110	133
51.90020-0268	5501 7100	64	81.35710-6009	5558 3503	117	50 00 297 602	7820 0106	133
51.90020-0269	5501 7101	64	81.35710-6010	5558 3504	118	50 00 338 059	7820 0101	129
51.90020-0270	5501 7102	64	81.35710-6011	5558 3506	119	50 00 516 214	2026 8904	140
51.90020-0298	2003 7101	55	81.35710-6012	5558 3507	120	50 00 659 209	7818 0102	128
51.90020-0354	2003 7101	55	81.35710-6015	5558 3504	118	50 00 663 009	7820 0110	136
51.90020-0365	5520 7100	91	81.35710-6016	5558 3506	119	50 00 663 121	7820 0102	135
51.90021-0004	5503 7103	56	81.35710-6017	5558 3507	120	50 00 670 157	7820 0103	135
51.90030-0025	2003 7101	55	81.35925-6006	5558 3508	124	50 00 678 193	7818 0101	128
51.90430-0044	5514 7101	106	81.35925-6007	5558 3508	124	50 00 659 860	3920 0110	133
51.90430-0045	5514 7101	106	81.36305-0015	2033 0505	112, 113	50 00 813 420	3920 0110	133
51.90430-0046	2014 7102	105	81.36305-0016	2033 0506	112, 113	50 00 819 413	2058 3204	140
51.90490-0021	5503 7102	56	81.36305-6004	5558 3404	112	50 01 830 275	3920 0112	134
51.90490-0022	5501 7100	64	81.36406-0016	2033 1502	112, 113	50 01 830 276	3920 0112	134
51.90490-0023	5501 7101	64	81.43271-0020	5535 4702	114, 126	50 01 833 230	3920 0110	133
51.90490-0024	5501 7102	64	81.43271-0021	5535 4702	114, 126	50 01 836 636	7820 0107	134
51.90490-0029	5514 7100	106	81.43271-0033	5535 4701	114, 125	50 01 837 260	3920 0110	133
51.90490-0030	5514 7101	106	81.43271-0056	5535 4700	114, 125	50 01 837 263	3920 0110	133
51.90490-0033	5514 7100	106	81.43271-0074	5535 4700	114, 125	50 01 837 264	3920 0110	133
51.90501-0049	2005 7202	65	81.43316-0021	5535 4701	114, 125	50 01 837 265	7820 0106	133
51.90701-0136	2005 1500	65	81.43316-0277	5535 4701	114, 125	50 01 837 268	3920 0111	133
51.91701-0386	2014 3400	107	81.44204-0008	5558 3401	110	50 01 837 285	7820 0101	129
51.91701-0512	5514 3400	107	81.44204-0021	5535 4702	114, 126	50 01 837 288	7820 0104	131
51.93020-0236	2003 3505	48	81.44205-6009	5558 3401	110	50 01 837 292	7820 0105	131
51.93410-0064	2020 0505	85, 95	81.44205-6010	5558 3403	111	50 01 837 295	7820 0102	135
51.93410-0094	2020 0505	85, 95	81.44205-6013	5558 3400	110	50 01 837 298	7820 0103	135
51.93410-0116	2020 0505	85, 92, 93, 95	81.44205-6016	5558 3402	111	50 01 837 309	7820 0109	136
			81.90310-0198	2033 3402	112, 113	50 01 837 314	7820 0100	130
51.95800-5001	5503 0101	102	81.90310-0234	D00908002	112, 113	50 01 837 322	7820 0112	130
51.95800-6020	5503 0102	102	81.90640-0032	2035 7205	115	50 01 843 311	7820 0107	134
51.95800-6035	5503 0102	102	81.90685-0303	2035 7214	115	50 01 849 884	3920 0111	133
51.95800-6061	5503 0103	102	81.90801-0212	2035 3201	121, 122,	50 01 857 427	7820 0111	137
51.95800-6075	5503 0103	102			123, 124,	50 01 858 484	7820 0111	137
51.95800-6076	5503 0104	103			125	50 01 865 041	7820 0113	131
51.95800-6079	5503 0104	103	81.90801-0224	2035 3201	121, 122,	50 01 866 278	9820 0114	138
51.95800-6092	5503 0104	103			123, 124,	50 03 065 151	7820 4503	137
51.95800-7304	5503 0101	102			125	50 10 248 921	7820 0112	130
51.95800-7320	5503 0101	102	81.91020-0277	5535 0500	115, 126	50 10 258 977	7820 0104	131
51.95800-7333	5503 0106	103	81.91020-0337	5535 0501	115, 126	50 10 258 978	7820 0105	131
51.95800-7362	5520 7302	99	81.91020-0586	5535 0502	115	50 10 295 890	7818 0103	128
51.95800-7372	5520 7301	99	81.91020-0646	5535 0502	115	50 10 323 187	7820 0100	130
51.95800-7391	5520 7301	99	81.93020-0460	2033 5006	112, 113	50 10 330 029	7820 0109	136
51.95800-7392	5520 7302	99	81.93020-0482	2033 5005	112, 113	50 10 450 735	7820 0105	131
51.95800-7393	5520 7303	100	81.95301-0038	2026 8904	109	50 10 450 892	7820 0113	131
51.95800-7394	5520 7304	100	81.95301-6016	2026 8904	109	50 10 550 496	7820 8003	137
51.95800-7396	5520 7303	100	81.95301-6063	2026 8901	109	50 10 550 549	7820 0114	137
51.95800-7397	5520 7304	100	81.95301-6064	2026 8902	109	56 00 409 620	7820 0104	131
51.95800-7425	5520 7305	101	81.95301-6130	2026 8902	109	74 01 676 432	9820 1900	138
51.95800-7428	5520 7306	101	81.95301-6131	2026 8901	109	74 20 707 160	9820 1423	139
51.95800-7429	5520 7306	101	81.95301-6169	2026 8904	109	74 20 734 268	9820 0114	138
51.95800-7431	5503 0107	100	81.95301-6170	2026 8902	109	74 20 744 940	9820 0124	139
51.95800-7434	5520 7307	101	81.95301-6171	2026 8901	109	74 85 000 763	9820 0124	139
51.95800-7435	5520 7305	101	81.95301-6172	2026 8904	109			
51.95800-7436	5520 7306	101	81.95301-6173	2026 8902	109			
51.95800-7437	5520 7307	101	81.95301-6174	2026 8901	109			
51.95801-6019	5503 0108	103	81.95301-6176	2026 8904	109			
51.96501-0337	5520 4500	85	81.95301-6235	2026 8904	109			
51.96501-0583	2033 4500	91	81.96601-0146	5535 8001	124			
51.97601-0142	2018 9209	75	81.96601-0298	2035 8001	121, 122,			
51.97601-0279	5521 1401	100			124			
51.97601-0290	5521 1401	100	81.96601-0627	5535 8000	124			
81.11101-6012	5558 0700	108	82.12101-0002	5558 0700	108			
81.35710-0044	2035 3500	119	82.91701-0386	2014 3400	107			
81.35710-0045	2035 3502	118	N1.01100-0094	2014 3400	107			
81.35710-0064	5535 3501	116	N1.01100-0433	2001 3001	108			
81.35710-0067	5535 3500	117	N1.01100-5323	5503 0101	102			

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
SCANIA			SCANIA			SCANIA		
131 120	8505 0601	150	550 732	8558 3406	176	1 362 261	8520 0110	168
168 248	8503 9801	150	550 733	8558 3407	176	1 365 841	8520 0105	172
194 838	8518 0106	174	551 355	8558 2011	170	1 369 981	8518 0100	152
224 915	8518 8002	174	551 362	8558 2012	171	1 371 788	8520 7301	157
225 350	8518 0100	152	551 369	8558 2013	172	1 371 885	8505 3105	144, 145
242 672	8505 3205	146	551 454	8558 2020	166	1 371 886	8505 3106	144, 145
242 673	8505 3206	146	551 476	8558 2010	169	1 374 344	8520 8010	171
246 492	8518 0101	152	551 477	8558 2015	169	1 375 838	8520 0110	168
251 062	8518 1501	153	552 106	8558 2013	172	1 375 839	8520 0110	168
259 065	8520 0102	162	552 107	8558 2011	170	1 375 840	8520 0115	168
259 100	8518 1501	153	552 108	8558 2012	171	1 377 571	8520 0106	166
261 576	8520 0708	169	552 109	8558 2013	172	1 380 897	8520 0111	167
263 161	8518 0102	153	552 126	8558 2013	172	1 382 227	8520 0800	169
269 715	8505 2901	142	552 127	8558 2011	170	1 382 541	8520 0504	171
276 586	8520 0708	169	552 128	8558 2012	171	1 383 564	8503 0100	156
278 335	8520 4607	158	552 129	8558 2013	172	1 385 572	8518 0105	154
283 281	8520 1501	158	570 174	8518 0102	153	1 388 737	8520 4602	171
289 517	8505 3103	146, 147	570 175	8518 0104	153	1 398 624	8505 3001	142
289 518	8505 3104	146, 147	570 176	8518 0100	152	1 402 400	8518 0103	152
292 761	8520 0101	164	570 177	8518 0105	154	1 402 401	8518 0103	152
292 762	8520 0100	168	570 179	8518 0103	152	1 403 823	8505 2903	142
300 957	8505 2901	142	570 180	8518 0103	152	1 403 825	8505 3107	148
300 958	8505 3001	142	570 950	8520 0108	163	1 403 826	8505 3108	148
301 473	8518 0100	152	570 951	8520 0104	170	1 403 828	8505 3209	148, 149
303 094	8518 0101	152	570 952	8520 0105	172	1 403 829	8505 3210	148, 149
306 828	8505 0900	151	570 953	8520 0111	167	1 403 883	8520 4601	171
309 065	8501 2801	161	570 954	8520 0113	173	1 404 924	8520 1502	159
320 592	8520 0100	168	570 955	8520 0104	170	1 404 925	8520 1504	160
328 424	8520 0800	169	570 956	8520 0105	172	1 413 609	8503 0102	156
347 963	8520 0106	166	570 957	8520 0111	167	1 420 836	8505 0901	151
351 197	8520 4607	158	570 958	8520 0113	173	1 421 825	8520 4606	159
351 351	8505 3101	143	570 964	8520 0114	170	1 423 450	8520 1502	159
351 352	8505 3201	143, 144	571 055	8520 0102	162	1 423 451	8520 1506	160
353 296	8520 0108	163	571 059	8520 0101	164	1 426 449	8518 0107	174
353 843	8505 0601	150	571 067	8520 0106	166	1 427 261	8520 8014	173
358 462	8505 0602	150	571 150	8520 0103	165	1 428 940	8503 0101	156
366 292	8518 0103	152	571 153	8520 0110	168	1 428 941	8503 0102	156
369 902	8520 0106	166	571 154	8520 0110	168	1 429 397	8520 0209	173
372 972	8505 3203	147	571 155	8520 0115	168	1 431 979	8520 1505	159
372 973	8505 3204	147	571 157	8520 0111	167	1 433 792	8520 0112	173
378 344	9520 1901	171	574 390	8518 0108	155	1 435 069	9520 1901	171
382 183	8520 0110	168	575 100	8520 0101	164	1 438 742	8520 7302	157
387 591	8518 0103	152	584 079	8518 8002	174	1 438 743	8520 7303	157
388 756	8505 3202	143, 144	750 153	8520 0504	171	1 440 297	8518 0108	155
388 758	8505 3102	143	1 102 581	8518 0103	152	1 448 659	8518 0105	154
393 263	8505 2902	142	1 103 422	8505 0901	151	1 457 411	8520 4605	173
393 264	8505 3001	142	1 103 985	8505 0900	151	1 459 981	8520 7302	157
397 957	8520 0106	166	1 112 819	8501 2802	161	1 459 988	8520 7301	157
550 044	8558 2008	162, 164	1 116 635	8505 0901	151	1 464 464	8520 4604	173
550 048	8558 2003	169	1 118 544	9520 1901	171	1 476 395	8520 7302	157
550 142	8558 2006	162	1 313 606	8503 9801	150	1 486 098	8520 0111	167
550 167	8558 2009	163, 164,	1 314 406	8520 0101	164	1 493 670	8520 7301	157
		165	1 318 075	8518 0103	152	1 494 372	8518 0108	155
550 168	8558 2019	163, 165	1 318 091	8518 0100	152	1 498 657	8520 8014	173
550 206	8558 2003	169	1 322 142	8518 0103	152	1 503 113	8520 7301	157
550 216	8558 2010	169	1 322 585	8518 1501	153	1 503 114	8520 7302	157
550 233	8558 2020	166	1 322 938	8518 1501	153	1 503 115	8520 7303	157
550 257	8558 3401	175	1 323 823	8518 0104	153	1 508 533	8520 0104	170
550 269	8558 2014	167	1 333 597	8518 1501	153	1 508 534	8520 0105	172
550 275	8558 1500	158	1 338 040	9520 1901	171	1 510 399	8505 3109	149
550 284	8558 3402	175	1 338 490	8520 0106	166	1 510 400	8505 3110	149
550 711	8558 3407	176	1 345 719	8518 0105	154	1 510 404	8520 0112	173
550 713	8558 3406	176	1 347 364	8520 8012	172	1 510 490	8520 0111	167
550 714	8558 3406	176	1 351 075	8520 4608	160	1 510 697	8503 0104	156
550 722	8558 3403	175	1 353 072	8520 0104	170	1 510 698	8503 0103	156
550 723	8558 3407	176	1 353 717	8503 0101	156	1 512 181	8520 7304	157
550 729	8558 3404	175	1 354 103	8520 0103	165	1 512 749	8503 0104	156
550 730	8558 3404	175	1 357 243	8520 4603	172	1 514 086	8503 0101	156
550 731	8558 3405	176	1 361 198	8505 0901	151	1 514 087	8503 0102	156

SCANIA – VOLVO

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
SCANIA			VOLVO			VOLVO		
1 521 209	8505 3001	142	275608	9858 2007	209	422836	9818 1501	202
1 521 210	8505 2902	142	275609	9858 2010	228	423011	9805 3104	184
1 522 013	8505 0901	151	275613	9858 2003	207	423208	9805 3105	184
1 522 518	9520 1901	171	275615	9858 2021	213	424036	9820 0508	223
1 523 410	8505 2901	142	275618	9858 2012	209	424342	9818 4600	204
1 528 923	8520 0506	171	275623	9858 2019	223	424352	9805 0902	180
1 535 698	8518 8002	174	275624	9858 2027	211	424370	9858 1500	230
1 541 633	8520 8010	171	275715	9858 1802	199	424664	9818 0117	197
1 545 982	8520 7301	157	275731	9858 1803	191	424722	9820 0134	224
1 545 983	8520 7302	157	275757	9858 1804	191	424723	9820 1503	225, 227
1 545 984	8520 7303	157	275773	9858 1812	188	424864	9820 0514	225
1 546 188	8520 0114	170	275986	9858 2012	209	424866	9820 0708	223, 225
1 549 481	8520 0112	173	276014	9858 3401	237	424937	9818 0118	196
1 549 482	8520 0112	173	276015	9858 3403 A	237	424971	9820 0134	224
1 734 073	8505 0900	151	276029	9858 3401	237	424973	9820 0111	224
1 745 449	8520 1504	160	276030	9858 3403 A	237	425027	9818 0805	201
1 755 952	8520 4608	160	276031	9858 3405 A	237	425075	9818 0802	201
1 774 650	8520 7304	157	276032	9858 3403 A	237	425169	9818 0117	197
1 774 651	8520 7301	157	276054	9858 2027	211	425175	9818 0118	196
1 774 652	8520 7302	157	276121	9858 2026	214	425180	9818 0118	196
1 774 653	8520 7303	157	276150	9858 1813	194	425242	9818 0111	198
1 774 654	8520 7304	157	276151	9858 1812	188	425254	9818 5005	200
1 788 333	8501 2803	161	276152	9858 1805	189	425267	9820 0134	224
1 789 522	8520 0114	170	276155	9858 1808	187	425268	9820 0134	224
1 795 774	8503 0103	156	276156	9858 1806	191	425308	9820 0112	222
1 795 775	8503 0104	156	276157	9858 1807	196	425317	9805 0900	180
1 799 757	8520 1506	160	276158	9858 1810	197	425480	9820 0134	224
1 800 909	8520 1506	160	276166	9858 1801	199	425521	9820 0111	224
1 804 034	9520 1901	171	276329	9858 2029	213	425522	9820 0134	224
1 805 493	8505 3209	148, 149	276623	9858 2021	213	425523	9820 0134	224
1 805 494	8505 3210	148, 149	276637	9858 2031	217	425524	9820 0112	222
1 805 572	8505 3207	145	276800	9858 2012	209	425751	9820 0123	226
1 805 573	8505 3208	145	276801	9858 2029	213	425961	9820 0123	226
1 849 060	8520 1506	160	276802	9858 2021	213	465242	9820 0117	206
1 858 884	8503 0103	156	276803	9858 2027	211	465542	9820 0118	206
1 858 885	8503 0104	156	276804	9858 2028	211	465682	9818 0119	187
1 859 654	8520 7301	157	276806	9858 2001	207	466387	9818 0114	187
1 859 655	8520 7302	157	276814	9858 2025	212	466756	9820 0119	206
1 859 656	8520 7303	157	276829	9858 2602	236	466833	9820 0119	206
1 859 657	8520 7304	157	276830	9858 2600	236	467474	9805 3101	182
1 865 317	8501 2803	161	276831	9858 2601	236	467475	9805 3201	182
			276835	9858 2027	211	467517	9818 0107	186
			276852	9858 2030	215	467590	9805 3102	182
			276854	9858 2003	207	467591	9805 3202	182
			276871	9858 1814	194	467906	9820 0108	208
			276936	9858 2025	212	467907	9820 0102	208
			276942	9858 2027	211	467915	9820 0100	208
			276943	9858 2028	211	468175	9818 0116	195
			276948	9858 0701	205	468351	9818 0106	190
			416033	9820 4612	230	468387	9818 0116	195
			420048	9818 5006	200	468448	9805 3206	184
			420262	9820 0117	206	468449	9805 3207	184
			420867	9818 0113	188	469115	9820 0113	228
			421039	9818 0114	187	469332	9818 9203	204
			421067	9805 0901	180	469465	9818 3501	204
			421082	9820 0505	241	469468	9818 3403	204
			421123	9818 1500	202	469716	9818 0118	196
			421275	9820 0119	206	469744	9820 0112	222
			422047	9818 0802	201	469750	9820 4700	223, 225
			422296	9805 3204	182	469827	9820 1502	223, 225
			422299	9805 3103	182	469828	9820 1501	223, 225
			422311	9820 0137	239	469846	9818 4504	203, 204
			422312	9820 0108	208	469861	9820 0113	228
			422313	9818 5002	200	470234	9818 5000	200
			422314	9818 5004	201	470291	9818 9204	204
			422318	9805 0902	180	470343	9818 0106	190
			422320	9805 2901	181	470347	9818 5001	200
			422762	9805 2902	181	470356	9818 0803	201
			422791	9820 0110	212	471085	9818 3404	204

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
VOLVO			VOLVO			VOLVO		
471570	9818 0113	188	1545885	9805 3205	183	3827501	9803 0104	234
471588	9818 3400	205	1545886	9805 3203	183	3978693	9818 5006	200
471706	9818 1503	203	1546437	9805 2904	181	3979979	9820 7307	233
471707	9818 1502	203	1547155	9820 0109	214	3979980	9820 7304	232
471733	9818 0110	189	1547254	9820 4606	216	3986427	9818 0500	200
477547	9818 0110	189	1547509	9818 0924	192	4720068	9826 0701	245
477657	9805 3108	183	1547510	9818 0925	192	4720074	9826 0700	245
477659	9805 3212	183	1549485	9820 0725	229	4720099	9826 0100	245
477770	9820 0115	210	1549491	9820 0135	229	4771446	9820 0132	244
477877	9805 2905	181	1549571	9820 0136	229	4774718	9820 0131	243
478232	9818 0804	201	1556018	9818 0112	194	5001102	9820 0113	228
478285	9818 0106	190	1556177	9818 0112	194	5001503	9820 0117	206
478649	9818 0106	190	1556656	9805 0903	180	5002958	9820 0112	222
478845	9820 0110	212	1556730	9818 0112	194	5002978	9820 0112	222
479031	9805 0902	180	1556947	9805 0903	180	5003070	9820 0112	222
479317	9818 0109	189	1661993	9820 1516	231	5003457	9820 0134	224
479319	9818 0108	186	1664473	9820 4502	227	6630335	9858 2034	243
479863	9805 0900	180	1664973	9820 7303	232	6630337	9858 2015	241
479931	9820 0110	212	1665694	9820 1510	231	6630830	9858 2034	243
754569	9858 2014	241	1675750	9820 0115	210	6630846	9858 2035	244
821120	9818 0122	238, 242	1675944	9820 0710	227	6853913	2026 8904	236
844379	9820 0138	240	1675945	9820 0110	212	6889584	9858 2019	223
864760	9818 0115	190	1676306	9820 1509	231	6889652	9858 1502	230
866583	9820 0138	240	1676432	9820 1900	216, 221, 223, 225,	6889653	9858 1501	230
875386	9858 2039	239				8086970	9803 0105	234
875647	9820 0137	239				8112185	9820 0115	210
875653	9820 0131	243	1676561	9820 1901	227	8112354	9820 0111	224
875661	9858 2040	240	1676713	9820 0116	215	8112355	9820 0112	222
910112	D06888004	245	1677050	9818 0105	192	8112356	9820 0134	224
914459	D00471012	223, 225	1677293	9818 0105	192	8112515	9820 0113	228
925255	9820 4501	216	1698611	9820 0113	228	8112517	9820 0118	206
925262	8520 4500	227	1698614	9820 0119	206	8112518	9820 0119	206
925266	9820 4508	223, 225	1698615	9820 0108	208	8112519	9820 0108	208
940359	9818 5000	200	1698617	9820 0108	208	8112521	9820 0102	208
941906	D00127002	227	1698618	9820 0102	208	8112522	9820 0100	208
945444	D06921003	194	1698619	9820 0100	208	8112889	9820 0116	215
948980	9820 4500	216, 227, 229	1698620	9820 0110	212	8113116	9820 0122	217
			1699781	9820 0113	228	8113117	9820 0109	214
948983	9820 4522	229	1699783	9820 0118	206	8113155	9820 0116	215
949656	9818 4500	202	1699784	9820 0119	206	8113431	9820 0110	212
949657	9818 4501	202	1699785	9820 0108	208	8113522	9820 0115	210
949658	9818 4502	203, 204	1699788	9820 0102	208	8113859	9820 0135	229
949659	9807 4502	194	1699789	9820 0100	208	8121717	9818 0802	201
949721	9818 4503	202	1699790	9820 0110	212	8121718	9818 0804	201
951967	D01481001	223, 225	3038258	9820 0112	222	8121826	9820 0717	241
958811	D06504002	223, 225	3038259	9820 0709	225	8131097	9820 4615	221
975687	9820 4514	216	3090266	9858 3405 A	237	8131801	9820 0721	221
978293	D06504022	227	3090267	9858 3403 A	237	8148189	9820 0530	221
980786	9818 3402	205	3096918	9858 2036	229	8148460	9820 0109	214
1161241	9820 8013	223, 225, 227	3097084	9858 2023	225	8149182	9820 1509	231
			3097085	9858 2019	223	8149186	9820 1510	231
1535539	9805 0900 A	180	3097108	9858 1811	198	8149798	9820 7303	232
1543380	9820 0122	217	3097158	9858 2010	228	8149855	9820 7302	232
1543608	9818 0306	194	3097202	9858 2023	225	8149879	9820 7304	232
1543610	9818 4204	194	3097203	9858 2019	223	8149882	9820 0116	215
1543630	9818 9205	194	3097204	9858 2010	228	8149937	9820 0110	212
1543963	9818 0112	194	3097368	9858 2032	227	8149941	9820 0109	214
1543964	9818 0307	194	3154314	9803 0103	234	8149980	9820 0122	217
1544410	9820 4613	231	3154315	9820 7303	232	8170305	9820 0114	216
1544683	9820 1509	231	3161436	9820 0121	219	8170308	9820 0524	216
1544710	9820 4617	231	3161498	9820 1421	221	8170465	9818 0104	193
1545119	9818 0108	186	3165369	9805 3208	185	8170514	9820 8016	216
1545135	9805 2903	181	3165397	9805 3209	185	8170833	9820 0114	216
1545246	9820 0108	208	3183227	9805 3106	185	8192050	9820 0115	210
1545248	9820 0102	208	3183228	9805 3107	185	8193737	9818 0105	192
1545261	9820 0110	212	3183908	9820 0115	210	8194296	9805 3210	183
1545427	9820 0100	208	3183909	9820 0115	210	8194297	9805 3211	183
1545540	9805 0902	180	3184802	9820 0110	212	11030740	9820 0719	227
1545824	9818 0109	189	3803208	9820 0138	240	11031607	9818 0123	238, 242

VOLVO

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	Comparison-no. Vergleichs-Nr.	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
VOLVO			VOLVO			VOLVO		
11031850	9820 0526	227						
11701087	9858 2015	241						
11701095	9858 2014	241						
20411832	9820 1425	221						
20411880	9820 0125	220						
20431128	9820 0720	216						
20431135	9820 0114	216						
20431484	9820 0110	212						
20431486	9820 0123	226						
20464402	9820 3001	221						
20487079	9820 7305	233						
20491753	9820 7301	233						
20503093	9803 0102	234						
20515543	9820 7308	233						
20521447	9820 0901	235						
20525809	9820 8015	231						
20538845	9820 0124	218						
20568564	9820 0135	229						
20575653	9820 0115	210						
20592629	9820 0135	229						
20700787	9820 7308	233						
20707160	9820 1423	218						
20709848	9818 0104	193						
20713787	9820 0114	216						
20734268	9820 0114	216						
20739751	9820 7307	233						
20744939	9820 0124	218						
20747516	9803 0102	234						
20755669	9820 0135	229						
20755685	9820 0136	229						
20851842	9803 0106	235						
20879114	9820 0135	229						
20879116	9820 0136	229						
20924200	9820 7308	233						
20935521	9820 7307	233						
20935523	9820 7302	232						
20966526	9820 7302	232						
21153968	9820 0901	235						
21160331	9818 0111	198						
21228793	9820 0124	218						
21468471	9820 0124	218						
85000062	9820 0121	219						
85000076	9820 0114	216						
85000214	9820 0125	220						
85000337	9820 0135	229						
85000387	9820 0115	210						
85000412	9820 0135	229						
85000452	9820 0114	216						
85000476	9820 0135	229						
85000486	9820 0124	218						
85000657	9820 0135	229						
85107763	9858 2027	211						

1620 0101 – 8503 0101

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
1620 0101	8	2026 8904	21, 46,	4518 0104	26	5514 7100	106	5535 3500	117
1620 0102	8		109, 140,	4518 0105	26	5514 7101	106	5535 3501	116
1905 0901	10		236	4518 0107	26	5514 8000	104	5535 3502	120
1905 0902	10	2026 8905	46	4518 0108	26	5518 0100	69	5535 4600	123
1905 0903	10	2033 0505	112, 113	4518 0109	26	5518 0101	71	5535 4601	117
1920 0100	11	2033 0506	112, 113	4518 0111	28	5518 0103	71	5535 4602	116
1920 0101	12	2033 1502	112, 113	4518 0112	28	5518 1502	74	5535 4700	114, 125
1920 0102	13	2033 3402	112, 113	4518 0113	28	5518 1503	74	5535 4701	114, 125
1920 0103	13	2033 4500	91	4518 0114	24	5518 1504	72	5535 4702	114, 126
1920 0104	14	2033 4605	112, 113	4518 0116	28	5518 1505	73	5535 8000	124
1920 0105	15	2033 5005	112, 113	4518 0117	27	5520 0100	76	5535 8001	124
1920 0106	16	2033 5006	112, 113	4518 0118	29	5520 0101	78	5558 0100	64
1920 0107	18	2035 3201	121, 122,	4518 0119	29	5520 0102	78	5558 0700	108
1920 0108	14		123, 124,	4518 0120	29	5520 0105	84	5558 2004	76
1920 0109	8, 20, 45		125	4518 0121	29	5520 0106	77	5558 2005	76
1920 0110	15	2035 3205	122, 123	4518 0122	27	5520 0107	79	5558 2043	85
1920 0111	16	2035 3500	119	4518 0123	27	5520 0108	88	5558 2046	86
1920 0112	17	2035 3502	118	4518 0124	24	5520 0109	88	5558 2047	78
1920 0114	19	2035 4501	121, 122,	4518 0125	24	5520 0110	80	5558 2048	77
1920 0514	19		123, 124	4518 0126	25	5520 0111	80	5558 2049	79
1920 0714	19	2035 4607	118, 119,	4518 0127	24	5520 0112	90	5558 2052	80
1920 1414	19		120, 121,	4518 0128	28	5520 0113	81	5558 2053	80
1920 4501	19		122, 123	4518 0129	27	5520 0114	92	5558 2056	88
1958 2019	11	2035 4608	121, 122	4518 0130	24	5520 0115	94	5558 2057	81
1958 2021	13	2035 7205	115	4518 0131	27	5520 0116	89	5558 2058	95
1958 2023	12	2035 7214	115	4518 0132	30	5520 0117	79	5558 2059	90
1958 2029	15	2035 8001	121, 122,	4518 0133	30	5520 0118	93	5558 2060	91
1958 2030	17		124	4518 0134	30	5520 0119	92	5558 2061	92
1958 2031	18	2035 8002	123, 124	4518 0135	30	5520 0120	88	5558 2062	93
1958 2032	19	2058 3203	22	5120 0101	132	5520 0121	76	5558 2063	89
2001 3001	108	2058 3204	140	5501 7100	64	5520 0122	89	5558 3400	110
2003 3505	48	2058 3406	113	5501 7101	64	5520 0123	93	5558 3401	110
2003 7101	55	2058 3407	113	5501 7102	64	5520 0312	91	5558 3402	111
2003 7106	54	3920 0100	32	5503 0101	102	5520 0725	91	5558 3403	111
2005 0120	65	3920 0100 A	32	5503 0102	102	5520 0726	95	5558 3404	112
2005 0503	63	3920 0101	42	5503 0103	102	5520 0729	87	5558 3500	121
2005 0905	66	3920 0102	34	5503 0104	103	5520 0730	92	5558 3501	122
2005 0906	68	3920 0103	33	5503 0106	103	5520 0731	93	5558 3502	123
2005 1500	65	3920 0104	38	5503 0107	100	5520 1500	97	5558 3503	117
2005 3601	65	3920 0105	35	5503 0108	103	5520 1700	90	5558 3504	118
2005 7100	65	3920 0106	36	5503 2000	51	5520 1903	87	5558 3505	116
2005 7202	65	3920 0106 A	36	5503 2001	52	5520 1904	91	5558 3506	119
2014 3400	107	3920 0107	41	5503 2002	53	5520 1905	87	5558 3507	120
2014 7102	105	3920 0108	33	5503 2004	53	5520 3000	90	5558 3508	124
2018 0121	69	3920 0110	38, 133	5503 2006	53	5520 3001	90	7818 0101	128
2018 0126	69	3920 0111	39, 133	5503 2008	50	5520 3002	90	7818 0102	128
2018 0130	70	3920 0112	39, 134	5503 2009	50	5520 4500	85, 95	7818 0103	128
2018 0148	70	3920 0114	43	5503 3500	49	5520 4505	91	7820 0100	130
2018 0172	70	3920 0115	40	5503 7102	56	5520 4506	91	7820 0101	129
2018 1513	75	3920 0116	35	5503 7103	56	5520 4507	91	7820 0102	135
2018 9209	75	3920 0117	37	5505 0500	62	5520 6202	91	7820 0103	135
2020 0104	82, 132	3920 0118	42	5505 0501	63	5520 7100	91	7820 0104	131
2020 0105	82, 132	3920 0119	40	5505 0900	66	5520 7301	99	7820 0105	131
2020 0130	83	3920 0120	36	5505 0901	67	5520 7302	99	7820 0106	41, 133
2020 0138	178	3920 0120 A	36	5505 2900	57	5520 7303	100	7820 0107	134
2020 0160	83	3920 0121	43	5505 2901	57	5520 7304	100	7820 0109	136
2020 0161	84	3920 0122	44	5505 2902	58	5520 7305	101	7820 0110	136
2020 0505	85, 92, 93,	3920 0123	45	5505 2903	58	5520 7306	101	7820 0111	137
	95	3920 0124	42	5505 2904	58	5520 7307	101	7820 0112	130
2020 0715	86	3920 0125	44	5505 2905	58	5520 8000	85, 86	7820 0113	131
2020 1402	85, 92, 93	3920 0126	40	5505 3100	59	5520 8017	95	7820 0114	137
2020 1502	98	3920 0127	40	5505 3101	60	5520 8018	92, 93	7820 4503	137
2020 1503	96	3958 2000	32	5505 3102	60	5521 1401	100	7820 8003	137
2020 4501	85, 86, 95	3958 2002	36	5505 3103	61	5533 4604	112	7858 2000	130
2020 8020	85, 86	3958 2003	37	5505 3104	61	5533 4605	112	8501 2801	161
2020 8021	85, 86	4518 0100	25	5505 3105	59	5533 9702	112	8501 2802	161
2020 8023	85, 86	4518 0101	25	5505 3106	59	5535 0500	115, 126	8501 2803	161
2026 8901	46, 109	4518 0102	25	5505 3107	59	5535 0501	115, 126	8503 0100	156
2026 8902	46, 109	4518 0103	25	5514 3400	107	5535 0502	115	8503 0101	156

Program according to LASO nos. / Lieferprogramm nach LASO-Nrn.



8503 0102 – D00472024

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
8503 0102	156	8520 4601	171	9805 3207	184	9820 0112	222	9820 8013	223, 225,
8503 0103	156	8520 4602	171	9805 3208	185	9820 0113	228		227
8503 0104	156	8520 4603	172	9805 3209	185	9820 0114	138, 216	9820 8015	231
8503 9801	150	8520 4604	173	9805 3210	183	9820 0115	210	9820 8016	138, 216
8505 0601	150	8520 4605	173	9805 3211	183	9820 0116	215	9820 9500	227
8505 0602	150	8520 4606	159	9805 3212	183	9820 0117	206	9820 9501	227
8505 0900	151	8520 4607	158	9807 4502	194	9820 0118	206	9826 0100	245
8505 0901	151	8520 4608	160	9818 0104	193	9820 0119	206	9826 0700	245
8505 2901	142	8520 7301	157	9818 0105	192	9820 0121	219	9826 0701	245
8505 2902	142	8520 7302	157	9818 0106	190	9820 0122	217	9858 0701	205
8505 2903	142	8520 7303	157	9818 0107	186	9820 0123	226	9858 1500	230
8505 3001	142	8520 7304	157	9818 0108	186	9820 0124	139, 218	9858 1501	230
8505 3101	143	8520 8010	171	9818 0109	189	9820 0125	220	9858 1502	230
8505 3102	143	8520 8012	172	9818 0110	189	9820 0131	243	9858 1800	187
8505 3103	146, 147	8520 8014	173	9818 0111	198	9820 0132	244	9858 1801	199
8505 3104	146, 147	8558 1500	158	9818 0112	194	9820 0134	224	9858 1802	199
8505 3105	144, 145	8558 2003	169	9818 0113	188	9820 0135	229	9858 1803	191
8505 3106	144, 145	8558 2006	162	9818 0114	187	9820 0136	229	9858 1804	191
8505 3107	148	8558 2008	162, 164	9818 0115	190	9820 0137	239	9858 1805	189
8505 3108	148	8558 2009	163, 164,	9818 0116	195	9820 0138	240	9858 1806	191
8505 3109	149		165	9818 0117	197	9820 0505	241	9858 1807	196
8505 3110	149	8558 2010	169	9818 0118	196	9820 0508	223	9858 1808	187
8505 3201	143, 144	8558 2011	170	9818 0119	187	9820 0514	225	9858 1809	238
8505 3202	143, 144	8558 2012	171	9818 0122	238, 242	9820 0524	138, 216	9858 1810	197
8505 3203	147	8558 2013	172	9818 0123	238, 242	9820 0526	227	9858 1811	198
8505 3204	147	8558 2014	167	9818 0306	194	9820 0530	221	9858 1812	188
8505 3205	146	8558 2015	169	9818 0307	194	9820 0708	223, 225	9858 1813	194
8505 3206	146	8558 2019	163, 165	9818 0500	200	9820 0709	225	9858 1814	194
8505 3207	145	8558 2020	166	9818 0802	201	9820 0710	227	9858 1815	238, 242
8505 3208	145	8558 3401	175	9818 0803	201	9820 0717	241	9858 1816	192
8505 3209	148, 149	8558 3402	175	9818 0804	201	9820 0719	227	9858 1817	193
8505 3210	148, 149	8558 3403	175	9818 0805	201	9820 0720	138, 216	9858 2001	207
8518 0100	152	8558 3404	175	9818 0919	193	9820 0721	221	9858 2003	207
8518 0101	152	8558 3405	176	9818 0920	193	9820 0725	229	9858 2005	213
8518 0102	153	8558 3406	176	9818 0924	192	9820 0901	235	9858 2007	209
8518 0103	152	8558 3407	176	9818 0925	192	9820 1421	221	9858 2010	228
8518 0104	153	8920 0101	178	9818 1500	202	9820 1423	139, 218	9858 2012	209
8518 0105	154	8920 0102	178	9818 1501	202	9820 1425	221	9858 2014	241
8518 0106	174	9520 1901	19, 85, 92,	9818 1502	203	9820 1501	223, 225	9858 2015	241
8518 0107	174		93, 95, 171	9818 1503	203	9820 1502	223, 225	9858 2019	223
8518 0108	155	9803 0102	234	9818 1504	204	9820 1503	225, 227	9858 2021	213
8518 1501	153	9803 0103	234	9818 1506	194	9820 1509	231	9858 2023	225
8518 8002	174	9803 0104	234	9818 3400	205	9820 1510	231	9858 2025	212
8520 0100	168	9803 0105	234	9818 3402	205	9820 1516	231	9858 2026	214
8520 0101	164	9803 0106	235	9818 3403	204	9820 1900	138, 216,	9858 2027	211
8520 0102	162	9805 0900	180	9818 3404	204		221, 223,	9858 2028	211
8520 0103	165	9805 0900 A	180	9818 3501	204		225, 229	9858 2029	213
8520 0104	170	9805 0901	180	9818 4204	194	9820 1901	227	9858 2030	215
8520 0105	172	9805 0902	180	9818 4500	202	9820 3001	221	9858 2031	217
8520 0106	166	9805 0903	180	9818 4501	202	9820 4500	138, 216,	9858 2032	227
8520 0108	163	9805 2901	181	9818 4502	203, 204		227, 229	9858 2033	138, 216
8520 0110	168	9805 2902	181	9818 4503	202	9820 4501	138, 216	9858 2034	243
8520 0111	167	9805 2903	181	9818 4504	203, 204	9820 4502	227	9858 2035	244
8520 0112	173	9805 2904	181	9818 4600	204	9820 4508	223, 225	9858 2036	229
8520 0113	173	9805 2905	181	9818 5000	200	9820 4514	138, 216	9858 2037	221
8520 0114	170	9805 3101	182	9818 5001	200	9820 4522	229	9858 2038	139, 218
8520 0115	168	9805 3102	182	9818 5002	200	9820 4606	138, 216	9858 2039	239
8520 0209	173	9805 3103	182	9818 5004	201	9820 4612	230	9858 2040	240
8520 0504	171	9805 3104	184	9818 5005	200	9820 4613	231	9858 2600	236
8520 0506	171	9805 3105	184	9818 5006	200	9820 4615	221	9858 2601	236
8520 0708	169	9805 3106	185	9818 9203	204	9820 4617	231	9858 2602	236
8520 0800	169	9805 3107	185	9818 9204	204	9820 4700	223, 225	9858 3401	237
8520 1501	158	9805 3108	183	9818 9205	194	9820 7301	233	9858 3403	237
8520 1502	159	9805 3201	182	9820 0100	208	9820 7302	232	9858 3403 A	237
8520 1504	160	9805 3202	182	9820 0102	208	9820 7303	232	9858 3405	237
8520 1505	159	9805 3203	183	9820 0108	208	9820 7304	232	9858 3405 A	237
8520 1506	160	9805 3204	182	9820 0109	214	9820 7305	233	D00127002	227
8520 1507	159	9805 3205	183	9820 0110	212	9820 7307	233	D00471012	223, 225
8520 4500	227	9805 3206	184	9820 0111	224	9820 7308	233	D00472024	112, 113

It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.

D00472026 – D07993004

LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite	LASO-no. LASO-Nr.	Page Seite
D00472026	19, 85, 92, 93, 95								
D00472045	91								
D00625002	227								
D00625016	223, 225								
D00625021	223, 225								
D00625044	227								
D00908002	112, 113								
D00908003	91								
D00908004	91								
D00931025	65								
D00933025	105								
D01481001	223, 225								
D06504002	223, 225								
D06504022	227								
D06504024	112, 113								
D06888004	245								
D06921003	194								
D07344001	91								
D07603006	112, 113, 124								
D07603007	112, 113, 121, 122, 123								
D07603011	91								
D07603012	124								
D07603017	121, 122, 123, 124								
D07603025	91								
D07991002	91								
D07993004	112, 113								

1. Validity

This terms of delivery and payment are subject to all offers and order confirmations by Arthur Langenhan GmbH & Co. KG, a corporation organized and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, hereinafter referred to as „LASO“ or the „seller“ and an international „buyer“. New catalogues and / or price lists replace all previous issues and render them invalid.

Acceptance and performance of purchase orders shall be exclusively subject to the following terms and conditions. The buyer agrees to the seller's terms of delivery and payment when placing the order. Purchasing terms of the buyer do not invalidate the terms of the seller irrespective as to whether the seller repudiates the buyer's terms or not.

2. Acceptance of orders

Purchase orders shall become binding on LASO only once confirmed by LASO in writing. The same shall apply to modifications of purchase orders. LASO shall, however, have the option to accept a purchase order by commencing performance without prior order confirmation.

3. Object of sale

The object of sale shall be exclusively determined by the contents of the order confirmation. Deviations from the order confirmation and technical improvements which are not material do not constitute a lack of conformity of the goods with the contract. A deviation of plus or minus 10% of the ordered quantity must be accepted by the buyer for all items which are not stock items, but are manufactured at the request of the buyer.

All items offered by the seller are supplied only for the purpose of being used as spare parts. All given cross reference numbers are for identification purposes only.

The seller is particularly not liable for the goods being fit for a particular purpose to which the buyer intends to put them or for their compliance with the legal requirements existing outside the Federal Republic of Germany.

4. Price

Unless otherwise agreed upon, accepted orders will be carried out at the price and terms listed in the current price list. Confirmed orders with a delivery time exceeding 6 months, or orders that are delayed due to circumstances which are beyond the control of the seller, will be carried out using the current sale prices of the date of delivery.

Payment shall be effected in such currency as the price is expressed in the invoice.

In the event that the currency stated in the invoice differs from the order confirmation the buyer is allowed to effect payment also in the currency stated in the order confirmation.

5. Delivery / transport / packing / transfer of risk

The buyer bears the risk of transport, including when the seller has agreed to bear all transport charges. Unless special transport terms have been agreed upon, the method of transport will be at the discretion of the seller. A transport / marine insurance will only be included at the written request of the buyer. The buyer will bear the costs of this insurance. All prices are „ex-factory“ prices unless otherwise agreed upon. All prices include the cost of packing.

6. Delivery times

All quoted delivery times are based on careful planning and are constantly monitored. They are, however, only estimated and can therefore deviate up to 4 weeks from the date that has been quoted in the contract. It is not a fundamental breach of contract to deliver within 4 weeks after quoted delivery time. The buyer is not entitled to announce resignation or to claim for compensation (for damages).

If delivery is delayed more than 4 weeks after quoted delivery time the buyer is entitled to announce resignation. In the event of resignation the seller shall pay to the buyer a sum calculated at the rate of 10% of the contract price of the goods. Such sum shall be paid as liquidated and ascertained damages by the seller to the buyer in full and final settlement and satisfaction of the seller's entire for any loss, damage, costs or expenses suffered or incurred by the buyer arising from such circumstances.

To the extent that the seller is not liable for a failure to perform delivery time obligation because failure was due to an impediment beyond his control the buyer may not claim damages nor exercise any other remedy.

7. Payment conditions

Unless other payment periods are approved by the order confirmation the payment of the price shall be effected within 30 days from the date of invoice without cost and without any deduction to the account of the Supplier indicated on the invoice.

Default in payment for more than 30 days constitutes a fundamental breach of contract. The Supplier is entitled to 8 per cent points p. a. above the base rate of the European Central Bank without prejudice to any other remedies, unless the Purchaser proves a substantially lower damage caused to the Supplier.

Drafts and / or cheques issued by the buyer are only credited after the same have been cleared by the relevant banking institution of the buyer.

The buyer shall not be allowed to retain the purchase price or to set off counter claims, unless such claims have been approved by the Purchaser or awarded by final judgement rendered by a court of competent jurisdiction.

8. Reservation of title

Title to the goods shall not pass to the Purchaser but shall be retained by LASO until the contract price has been paid to LASO in full by the buyer.

Until such time as title in the goods has passed to the Purchaser:

- LASO shall have absolute authority to retake, sell or otherwise deal with or dispose of all or any part of the goods in which title remains vested in the Supplier;
- for the purpose specified above, LASO or any of its agents or authorised representatives shall be entitled at any time and without notice to enter upon any premises in which the goods or any part thereof is installed, stored or kept, or is reasonably believed so to be;
- LASO shall be entitled to seek a court injunction to prevent the buyer from selling, transferring or otherwise disposing of the goods.

9. Notice of defect

The buyer must examine the Product within 8 days of receipt from the common carrier for any lack of conformity and give written notice of any such lack of conformity to the seller within an additional 8 days.

Should any non-conformity of the Product only be discoverable later, then the period for notification of the non-conformity shall commence upon discovery.

10. Responsibility for defect, exclusion clauses

Where any valid claim in respect of any goods which is based on any defect in the quality or condition of the goods or their failure to meet specification is notified to the seller in accordance with these conditions, the seller shall be entitled at the seller's sole discretion to either replace the goods free of charge or repair the goods.

If the attempts to repair or replacing have failed two times and if it is not reasonable to subject of the buyer to further attempts to repair or replacing, the buyer shall be entitled at the buyer's sole discretion to claim for a reduction of price or – in case of a fundamental breach of contract – for the cancellation of the contract.

This rights of the buyer does not cover defects in or damages to the products which are due to improper installation or maintenance, misuse, neglect or any cause other than ordinary commercial application.

Any liability of the seller shall be excluded unless it results from a fundamental breach of contract.

Any liability of the seller not resulting from the contractual relationship with the buyer shall remain unaffected.

11. Limitation

The right to complain of defect products pursuant to item 10 is limited in time to twelve month after transfer of risks.

12. Miscellaneous clause

The seller reserves the right to improve or modify any of the products without prior notice, provided that such improvement or modification shall not affect the form and function of the product.

Each party shall be responsible for all its legal, accountancy or other costs and expenses incurred in the performance of its obligations hereunder.

13. Applicable law, place of jurisdiction, choice of law

The competent court of the domicile of LASO shall have jurisdiction over all disputes in relation to this contract. LASO is also allowed, however, to bring an action against the other contracting party in the jurisdiction generally applicable to such other contracting party.

The legal relationship of the parties shall be governed by German law with the inclusion of the United Nations Convention of 11 April 1980 on Contracts for the International Sale of Goods.

1. Geltung

Die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Inhalt aller Verträge zwischen der Arthur Langenhan GmbH & Co. KG (LASO) und einem nationalen Besteller. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge oder Preislisten verlieren die vorausgegangenen ihre Gültigkeit.

Die Durchführung von Lieferaufträgen erfolgen ausschließlich nach Maßgabe dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen. Mit der Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Bestellers haben uns gegenüber keine Rechtswirksamkeit und berühren die Verbindlichkeit unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen nicht, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen.

2. Annahme von Aufträgen

Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend. Ein Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Erfolgt unsere Lieferung, ohne dass dem Käufer vorher eine Auftragsbestätigung zugeht, so kommt der Vertrag mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder den Frachtführer zustande.

Lieferungsaufträge sind für uns als Verkäufer nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Das gleiche gilt für Änderungen von Lieferaufträgen. Wir sind als Verkäufer jedoch berechtigt, einen Lieferauftrag durch Ausführung der Bestellung ohne vorherige Bestätigung anzunehmen. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

3. Liefergegenstand

Der Kaufgegenstand ergibt sich abschließend aus der in der Auftragsbestätigung ausgewiesenen Spezifikation. Unwesentliche Abweichungen und technische Verbesserungen begründen keine Vertragswidrigkeit der gelieferten Ware. Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns wie üblich Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% vor.

Die angebotenen Teile sind unser eigenes Fabrikat. Sie werden lediglich als Ersatzteile angeboten. Die Original-Nummern sind angegeben, um dem Käufer die Auswahl der benötigten Teile zu erleichtern.

4. Preise

Von uns bestätigte Aufträge werden zu den vereinbarten Preisen ausgeführt, falls dem nicht andere Abmachungen entgegenstehen. Bei Aufträgen, für die eine längere Lieferfrist als 6 Monate vereinbart oder erforderlich ist, steht uns das Recht zu, unsere zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Listenpreise zu berechnen.

5. Versand / Gefahrübergang

Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch wenn Franko-Lieferung vereinbart worden ist. Soweit keine besondere Versandart vereinbart wurde, erfolgt der Versand nach unserem Ermessen. Eine Transportversicherung erfolgt nur im ausdrücklichen Auftrag des Bestellers und auf dessen Kosten. Der Mindestrechnungswert für erteilte Aufträge liegt bei 100 €. Aufträge, die diesen Wert nicht erreichen, können von uns nicht bestätigt werden. Wir liefern Aufträge wie folgt aus:

- a) bis zu einem Warenwert von 250,00 € netto ab Werk zzgl. einem Mindermengenzuschlag von 20,00 € pro Auftrag;
- b) von 251,00 € bis 3.000,00 € netto ab Werk;
- c) ab 3.001,00 € frei Haus (BRD) oder FOB Hamburg / Bremen.

Unsere Preise verstehen sich einschließlich Verpackung.

6. Lieferfrist

Unsere Lieferzeitangaben erfolgen nach bestem Ermessen. Vereinbarte Liefertermine werden sorgfältig eingeplant und deren Einhaltung überwacht. Sie gelten als ca.-Fristen, mit einer Schwankungsmöglichkeit von 1 Woche; es sei denn, es gelten abweichende Regelungen für Spezialverträge (z. B. Sonderanfertigungen). Spätestens nach Ablauf dieser Frist werden wir den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Ware informieren. Der Besteller ist dann auf jeden Fall verpflichtet, uns zur Lieferung eine angemessene Nachfrist - mindestens 3 Wochen - einzuräumen. Schadensersatz und Rücktritt sind in dieser Zeit ausgeschlossen.

Nach Überschreiten dieser 3-Wochen-Nachfrist ist der Besteller bezüglich der

bestellten Lieferung zum Rücktritt berechtigt. Im Falle des Rücktritts zahlt LASO eine evtl. schon erhaltenen Kaufpreis unverzüglich zurück. Schadensersatz wird nur gewährt, wenn der Käufer einen entsprechenden Schaden konkret nachweist, und die Nichtlieferung auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von LASO oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen LASOs beruht.

Für den Fall, daß die Lieferfrist- und Nachfristüberschreitung auf höherer Gewalt oder auf Umständen basieren, die nicht unserer Kontrolle unterliegen, ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zur Geltendmachung von Schadensersatz berechtigt. In diesem Fall ist LASO seinerseits berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

7. Zahlung

Soweit in unserer Auftragsbestätigung nicht anders bestätigt, sind unsere Rechnungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto zahlbar. Bei Zielüberschreitungen werden Verzugszinsen fällig. Der Verzugszinssatz beträgt dann für das Jahr acht Prozentpunkte über dem aktuellen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. Die Geltendmachung weiterer Verzugskosten bleibt vorbehalten. Scheck- und Wechselhergaben, etc. gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die Wechselentgegennahme bedarf immer einer vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung mit uns. Hierbei werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen berechnet, die sofort in bar zu zahlen sind.

Der Käufer ist nicht befugt, den fälligen Kaufpreis zurückzuhalten, oder gegen den Kaufpreis mit Gegenforderungen aufzurechnen; ausgenommen es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Käufers.

8. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er verpflichtet sich, die Vorbehaltssache nur unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern, wenn der Gegenstand von Dritterwerbenden nicht sofort bezahlt wird. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist dem Besteller nicht gestattet. Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltssache ohne oder nach Vereinbarung weiterverkauft wird. Wir nehmen diese Abtretung an. Auf unser Verlangen hat uns der Besteller die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen. Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltssachen wird durch den Besteller stets für uns vorgenommen, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Wird die Vorbehaltssache mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns unentgeltlich. Für die durch die Verarbeitung oder Verbindung oder Vermischung entstehende Sache gilt im übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltssache. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 25% übersteigt.

9. Mängelrüge

Die Rechte des Käufers wegen Mängeln der Lieferung setzen voraus, dass der Käufer seine nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

10. Gewährleistung

Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge hat der Käufer die beanstandete Ware zur Prüfung und Bearbeitung der Gewährleistungsansprüche mit genauer Fehlerbeschreibung auf seine Gefahr an uns zu übersenden. Lieferschein und Rechnung sind beizulegen. Sollte sich bei der Überprüfung dann herausstellen, daß die Mängelrüge berechtigt war, so erstatten wir die zur Übersendung notwendigen

Transportkosten. Zur sachgerechten Beurteilung der Beanstandung sind wir berechtigt, auch weitere im Funktionszusammenhang mit der beanstandeten Ware stehenden Teile anzufordern. Diese sind uns dann innerhalb von 10 Tagen kostenfrei zuzusenden.

Schäden, die ausschließlich durch natürlichen Verschleiß, unsachgemäße Behandlung, Wartung oder unsachgemäße Rücksendung, sowie durch Nichtbeachtung der Montage- und Gebrauchsanweisungen entstanden sind, werden von diesen Gewährleistungsansprüchen nicht erfaßt. Schäden, die durch Fremdeingriffe nach der Inverkehrgabe entstanden sind (z. B. fehlerhafte Montage), gehen ebenfalls nicht zu unseren Lasten und werden von den Gewährleistungsansprüchen nicht erfaßt. Transportschäden sind nicht uns, sondern dem zuständigen Transportunternehmen sofort anzuzeigen.

Bei berechtigten Mängelrügen kann der Käufer nach unserer Wahl zunächst nur die Lieferung einer mangelfreien Ware oder die Beseitigung des Mangels innerhalb einer angemessenen Nachfrist verlangen. Nach zweimaligem Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis angemessen zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten.

Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind grundsätzlich ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden des Käufers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn LASO die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Das gleiche gilt für sonstige Schäden des Käufers, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung LASO beruht. Einer Pflichtverletzung LASO steht die eines gesetzlichen Vertreters LASO oder eines Erfüllungsgehilfen LASO gleich.

11. Verjährung

Jegliche Ansprüche des Käufers nach Pos. 10 verjähren binnen zwölf Monaten ab Gefahrübergang. Davon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Mangelansprüchen, die Körper- und Gesundheitsschäden betreffen bzw. auf grober Fahrlässigkeit LASOs oder seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

12. Händlerregreß

Ist der Besteller Letztverkäufer, d. h. ein Händler mit einem direkten Vertrieb des LASO-Produktes an einen private Verbraucher, und ist es in dieser Konstellation zu einer Reklamation gekommen, so gelten abweichend von den Regelungen unter den Gliederungspunkten 10 und 11 folgende Grundsätze:

Der Letztverkäufer hat LASO unverzüglich zu informieren, sobald der Letztverkäufer von der Geltendmachung von Mängelrechten durch einen Verbraucher hinsichtlich der gelieferten LASO-Ware erfährt. Eine verspätete Anzeige berechtigt LASO zur Zurückweisung der Mängel- oder Aufwendungsersatzansprüche des Letztverkäufers.

Ein berechtigter Mangel- oder Aufwendungsersatzanspruch kann von LASO durch eine Warengutschrift gegenüber dem Letztverkäufer ausgeglichen werden; ein Anspruch auf Barzahlung besteht ausdrücklich nicht. Der Mangel- oder Aufwendungsersatzanspruch umfaßt maximal den ursprünglichen Verkaufspreis der jeweiligen Ware und diejenigen notwendigen Aufwendungen, die der Letztverkäufer gegenüber dem Verbraucher zu tragen gesetzlich verpflichtet war. Diesen Mangel- oder Aufwendungsersatzanspruch verjähren spätestens in zwei Jahren ab Ablieferung der jeweils betroffenen LASO-Ware an den Letztverkäufer.

Schadensersatzansprüche des Letztverkäufers sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich dabei um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder um sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung LASOs oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen LASOs beruhen.

13. Gerichtsstand, Datenverwendung

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das für den Sitz von LASO zuständige Gericht.

Wir weisen auf der Grundlage des Datenschutzgesetzes darauf hin, dass wir Daten von Ihnen speichern und diese Daten auch verarbeiten werden.



The content of this catalogue is protected by copyright. Unauthorized reproduction in whole or in part is prohibited.

The supply of LASO parts strictly adhere to our sales and delivery agreement and are subject to our conditions of payment.

We reserve the right to modify our components as necessary.

The original equipment part numbers indicated in the catalogue only serve as a cross-reference comparison with LASO-numbers. They must not appear on any advice notes or invoices.

Our products are new parts, which are manufactured in our factory. We indicated the numbers of exchange pumps in the catalog only for purposes of identification.

All data in this catalogue are as of June 2010.

We accept no liability for typing errors or mistakes



is a trade mark of Arthur Langenhan GmbH & Co. KG

Der Inhalt dieses Kataloges ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Maßgebend für Lieferungen und Leistungen sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Konstruktionsänderungen müssen wir uns vorbehalten.

Die in diesem Katalog aufgeführten Original-Ersatzteilnummern dienen lediglich Vergleichszwecken und dürfen in Lieferscheinen und Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht erscheinen.

Unsere Produkte sind Neuteile, die in unserem Werk hergestellt werden. Die Nummern von Tauschpumpen haben wir im Katalog nur zu Zwecken der Identifizierung angegeben.

Alle Angaben in diesem Katalog: Stand Juni 2010.

Keine Haftung für Druckfehler oder Irrtum.




ist ein Warenzeichen der Arthur Langenhan GmbH & Co. KG



**German
benchmark
technology**

**Führende
Technologie,
die Maßstäbe setzt**



Arthur Langenhan GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Kraftfahrzeug-Ersatzteile
Sassmicker Hammer 16
57462 Olpe
Germany

Tel.: +49 (0) 27 61 - 93 76 - 0
Fax: +49 (0) 27 61 - 93 76 - 44

E-Mail: info@laso.de
Internet: www.laso.de



**TÜVRheinland®
CERT**

Zertifiziertes
Managementsystem
gemäß ISO 9001:2008